

В дальнометре реализована функция записи в память. Прибор записывает в память последние 20 измерений.

Для просмотра списка памяти нажмите кнопку  на экране отобразятся последние 20 записей.

#### ИЗМЕРЕНИЯ

	м	фунты	дюймы	0'0"1/32	дюймы	дюймы	дюймы
Длина	m	ft	in	0'0"1/32	1/32in	1/16in	1/8in
Площадь	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>					
Объем	m <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>					

#### НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Код	Описание	Способы устранения
Err01	Вне диапазона измерений	Измеряйте в соответствии с диапазоном
Err02	Отраженный сигнал слишком слабый	Используйте другую поверхность измеряемого объекта
Err03	Вне диапазона дисплея*	Разбейте процесс измерения на несколько этапов
Err04	Ошибка вычисления по формуле Пифагора	Проверьте объект измерений
Err05	Низкий заряд элемента питания	Замените элемент питания
Err06	Вне диапазона рабочих температур	Производите измерения в рабочем диапазоне температур
Err07	Слишком сильное внешнее освещение.	Уменьшите количество света, попадающее на точку измерения (затемните измеряемый объект)

\* результат измерения превышает разрешение дисплея 99999

#### Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

##### Уход за прибором

Не используйте чистящих средств, растворителей.

Проводите очистку корпуса прибора и его комплектующих сухой, чистой хлопчатобумажной салфеткой, при необходимости салфетку можно слегка увлажнить.

Бережно и аккуратно обращайтесь с лазерным прибором, от этого зависит точность его работы.

##### Правила транспортирования

При хранении и транспортировании держите элемент питания вне прибора.

Транспортирование прибора должно осуществляться в индивидуальной упаковке.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если прибор транспортировался или хранился при температуре, отличной от температуры эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной для эксплуатации температуре.

#### Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.

При покупке прибора требуется проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора не принимаются.

Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы, например, на элементы питания.

#### Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем требований руководства по эксплуатации;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортирования, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожара, стихийных бедствий и т.д.).

#### При обращении в сервисный центр следует предъявлять:

- прибор;
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и соответствующей отметкой о продаже.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.

KRAFTOOL I/E GmbH DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25



34765

#### Гарантийный талон

Изделие		
Модель		№ изделия
Торговая организация		M.P.
Дата продажи		

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

180706 Версия: 240818

www.krafttool.com



**Руководство по эксплуатации**  
Дальнометр «LD-100» лазерный.

Артикул 34765. Дальность: 5см–100м, точность: 1,5мм

Поздравляем Вас с приобретением профессионального лазерного дальнометра KRAFTOOL серии «LD». Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте меры предосторожности.

Это обеспечит длительный срок службы и высокую точность прибора.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Дальнометр имеет лазер класса 2 по СН 5804-91 с длиной волны 620-690 нм и выходной мощностью менее 1 мВт.

При работе с прибором строго соблюдайте меры предосторожности:

- Ваш прибор защищен от проникновения пыли и случайных брызг, но предохраняйте его от сильного загрязнения и прямого попадания воды;
- Не допускайте попадания лазерного луча на сетчатку глаза;
- Не допускайте попадания лазерного луча на зеркальные отражающие поверхности;
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра;
- Не направляйте лазерный луч на транспортные средства, людей, животных.

#### Описание прибора



- Индикатор включения лазерного луча
- Индикация выбора точки отсчета (4 варианта)
- Индикация измерения мин./макс.
- Индикация записи в память
- Индикация режима заряда батареи
- Единица измерения
- Текущее значение измерения
- Режим памяти
- Измерение
- Сложение/выбор единицы измерения
- Вычитание/точки отсчета
- Выбор режима измерений
- Выбор точки отсчета измерений/отключение лазера
- Выключение/сброс значений
- Таймер/Bluetooth
- Окно приемника лазерного луча
- Крышка батарейного отсека (сзади)

Переносит данные измерений с дальнометра в смартфон, создает чертежи, наносит измерения на реальные фото объектов в смартфоне

Для проведения измерений вне помещений

Пылевлагозащита

Использование камеры смартфона в качестве прицела при измерении в светлое время суток

Таймер



Комплектация	
Дальномер лазерный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Технические характеристики	
Диапазон измерений*, м	0,05–100
Точность, мм	±1.5
Разрешение**, м	0,001
Единица измерений	м, ft/футы, inch/дюймы
Быстродействие, сек	0,5
Размер пятна измерения	25 мм на 30 м
Тип лазера	Красный 650 нм, <1 мВт макс, класс 2
Элемент питания	2 x AAA
Время работы элемента питания	до 10 000 измерений
Размеры	116x48x31
Резьба под штатив	1/4
Автоматическое отключение дальномера, сек	180
Дополнительные особенности:	
Система пылегрязезащиты	IP54
Температура эксплуатации	от -5°C до +40°C
Температура хранения	от -20°C до +65°C
Точки отсчета	4
Звуковой сигнал при нажатии на кнопку	да
Металлический штырь	да
Гарантия	24 месяца
Срок службы	10000 часов

\* Диапазон измерений, точность и быстродействие зависят от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения. При неблагоприятных условиях диапазон измерений сокращается, погрешность измерений увеличивается до ±10 мм.

Для измерения малых расстояний (от 5 до 20 см) следует перевести прибор в режим измерения от переднего края.

Для смены единиц измерения в течение 2 сек. удерживайте кнопку

## Порядок работы

### Включение дальномера

- Перед включением прибора проверьте правильность установки элемента питания.
- Нажмите кнопку один раз для включения дальномера.
- После этого дальномер переходит в режим ожидания единичных измерений. При этом индикатор заряда элемента питания отображает текущий уровень заряда.
- Мигающий индикатор заряда означает, что уровня заряда недостаточно для проведения измерений, следует заменить элемент питания.

5. Для включения дальномера по окончании работ нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

### Установка и замена элемента питания

- В случае, когда отображается символ элемента питания с одной риской, элементов питания хватит на проведение 1000 измерений.
- При мигании символа элемента питания без рисок, необходимо заменить элементы питания.
- Откройте крышку отсека элемента питания, откиньте штырь, потяните защелку вниз и на себя.
- Установите элемент питания, соблюдая полярность.
- Закройте крышку.

## Рабочие функции

### Режим единичных измерений

- Проверьте индикацию лазерного указателя. Если лазерный луч не активирован, нажмите кнопку для активации лазерного луча.
- Направьте лазерную точку на измеряемый объект и нажмите кнопку повторно для проведения измерения.
- Результат измерения будет отображен в основной строке дисплея, и прозвучит зуммер.
- После измерения лазерный указатель будет деактивирован.

### Сложение, вычитание

С помощью кнопок и вы можете произвести арифметические действия с измерениями.

- Сложение. Произведите первое измерение. Кратковременно нажмите кнопку , затем проведите второе измерение. Нажмите кнопку . На экране отобразится сумма измерений.
- Вычитание. Произведите первое измерение. Кратковременно нажмите кнопку , затем проведите второе измерение. Нажмите кнопку . На экране отобразится разность измерений.

### Точка отсчета

При проведении измерений можно менять точку отсчета

- От переднего края дальномера
- От штыря
- От заднего края дальномера
- От края экрана

Для переключения точки отсчета нажмите кнопку

Каждое нажатие переключает точку отсчета в следующей последовательности:

- Передний край
- Экран
- Задний край
- Край штыря

## Внутренние режимы измерений:

### Режим непрерывных измерений

Режим непрерывных измерений применяется для поиска минимального расстояния между объектами.

- При включении дальномер переходит в режим единичных измерений. Для включения режима непрерывных измерений нажмите кнопку в течение 2 сек. При включении режима непрерывных измерений активируется лазерный луч.

2. Направьте лазерную точку на объект для начала непрерывного измерения.

3. Проведите измерение, плавно перемещая лазерную точку.

4. Максимальное значение будет отображено в верхней строке дополнительного экрана, минимальное значение будет отображено в нижней строке дополнительного экрана.

5. Для возврата в режим единичных измерений нажмите кнопку

Функция непрерывных измерений позволяет использовать дальномер как измерительную рулетку для разметки. Двигая прибор, вы можете отмерить желаемое расстояние или определенные отрезки.

### Режим вычисления площади

- Для включения режима вычисления площади нажмите кнопку
- При этом на дисплее появится инструкция по измерению площади: мигает первая измеряемая величина.
- Проведите измерения согласно инструкции на дисплее: измерьте длину и ширину.
- После окончания измерений площадь будет рассчитана, и результат появится в нижней строке.

### Режим вычисления объема

- Для включения режима вычисления объема нажмите кнопку , а затем повторным нажатием выберите режим вычисления объема.
- При этом на дисплее появится инструкция по измерению объема: мигает первая измеряемая величина.
- Проведите измерения согласно инструкции на дисплее: измерьте длину, высоту и ширину.
- После окончания измерений объем будет рассчитан, и результат появится в нижней строке.

### Режим косвенных измерений

Режим косвенных измерений позволяет измерять расстояние между точками, а также размеры объектов без непосредственного доступа к ним. Вычисления в данном режиме основаны на теореме Пифагора (вычисление неизвестного катета).

- Для включения режима косвенных измерений нажмите кнопку
- При этом на дисплее появится инструкция косвенного измерения: мигает первая измеряемая величина.
- Проведите измерения согласно инструкции на дисплее: измерьте катет и гипотенузу.
- После окончания измерений неизвестный катет будет рассчитан, и результат появится в нижней строке.

### Режим таймера

Прибор оснащен встроенным таймером, позволяющим отложить измерения на 3–15 с.

### Подсветка

Для включения режима подсветки удерживайте кнопку

## Память