


# GRAPHITE




- PL** PILARKA BRZESZCZOTOWA  
(WYRZYNARKA) AKUMULATOROWA
- GB** CORDLESS BLADE SAWING MACHINE  
(JIGSAW)
- DE** AKKU-BLATTSÄGE (STICHSÄGE)
- RU** АККУМУЛЯТОРНАЯ НОЖОВЧНАЯ  
ПИЛА (ЛОБЗИК)
- UA** ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ  
АКУМУЛЯТОРНИЙ
- HU** AKKUMULÁTOROS SZÚRÓFÚRÉSZ  
(DEKOPÍRFÚRÉSZ)
- RO** FIERĂSTRĂU PENDULAR  
(PENTRU DECAPAT) CU ACUMULATOR
- CZ** AKUMULÁTOROVÁ PILA OCASKA (PŘÍMOČÁRA PILA)
- SK** AKUMULÁTOROVÁ LISTOVÁ (PRIAMOČIARA) PÍLKA
- SL** AKUMULATORSKA VBODNA ŽAGA
- LT** AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS (PJÜKLELIS)
- LV** AKUMULATORA FIGŪRZĀĢIS
- EE** AKUTOITEL TIKKSAAG
- BG** АКУМУЛАТОРЕН ПРОБОДЕН ТРИОН
- HR** AKUMULATORSKA UBODNA PILA
- SR** AKUMULATORSKA TESTERA SA SEČIVOM (RUČNA TESTERA)
- GR** ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕΓΑ
- ES** SIERRA DE CALAR (CALADORA) A BATERÍA
- IT** SEGGETTO ALTERNATIVO SENZA FILI
- NL** ACCU DECOUPEERZAAG












**58G011**





<b>(PL)</b>	<b>INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	<b>6</b>
<b>(GB)</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>12</b>
<b>(DE)</b>	<b>BETRIEBSANLEITUNG</b>	<b>16</b>
<b>(RU)</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>21</b>
<b>(UA)</b>	<b>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</b>	<b>27</b>
<b>(HU)</b>	<b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b>	<b>32</b>
<b>(RO)</b>	<b>INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE</b>	<b>37</b>
<b>(CZ)</b>	<b>INSTRUKCE K OBSLUZE</b>	<b>42</b>
<b>(SK)</b>	<b>NÁVOD NA OBSLUHU</b>	<b>47</b>
<b>(SL)</b>	<b>NAVODILA ZA UPORABO</b>	<b>52</b>
<b>(LT)</b>	<b>APTARNAVIMO INSTRUKCIJA</b>	<b>56</b>
<b>(LV)</b>	<b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>	<b>61</b>
<b>(EE)</b>	<b>KASUTUSJUHEND</b>	<b>66</b>
<b>(BG)</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ</b>	<b>70</b>
<b>(HR)</b>	<b>UPUTE ZA UPOTREBU</b>	<b>76</b>
<b>(SR)</b>	<b>UPUTSTVO ZA UPOTREBU</b>	<b>81</b>
<b>(GR)</b>	<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>86</b>
<b>(ES)</b>	<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<b>91</b>
<b>(IT)</b>	<b>MANUALE PER L'USO</b>	<b>96</b>
<b>(NL)</b>	<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<b>101</b>





## PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

### PILARKA BRZESZCZOTOWA (WYZYNARKA) AKUMULATOROWA 58G011

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

#### SZCZEGÓLowe PRzEPISy BEZPIECZEŃSTWA

##### SZCZEGÓLNE PRzEPISy DOTYCZĄCE BEZPIECZNEj PRACY WYZYNARKI

- Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne, urządzenie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować pojawienie się napięcia na częściach metalowych elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Ręce należy trzymać w odległości bezpiecznej od zakresu cięcia. Nie wsuwać ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie z brzeszczotem istnieje niebezpieczeństwo zranienia się.
- Po zakończeniu prac należy wyrznarkę wyłączyć. Brzeszczot można wyjąć z obrabianego materiału wtedy, gdy znajduje się on w bezruchu. W ten sposób unikamy odrzutu i można bezpiecznie odłożyć elektronarzędzie.
- Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone brzeszczoty, znajdujące się w nienagannym stanie technicznym. Wygięte, nieostre brzeszczoty mogą się złamać, dodatkowo mogą mieć wpływ na linię cięcia, a także mogą przyczynić się do odrzutu.
- Pyły niektórych gatunków drewna, lub niektórych rodzajów metalu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych lub prowadzić do zachorowania na raka.
  - w czasie cięcia, należy używać masek przeciwpyłowych, w celu zabezpieczenia dróg oddechowych przed pyłem z cięcia.
  - należy stosować odsysanie pyłu podczas cięcia drewna.
  - należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
- Wyrznarką nie wolno przecinać rur wodociągowych. Przecięcie rury powoduje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie elektryczne.
- Aby uniknąć przecinania gwoździ, śrub i innych twardych przedmiotów przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować dokładnie obrabiany materiał.
- Nie wolno przecinać materiału, którego wymiary (grubość) przekraczają wymiary podane w danych technicznych.
- Wyrznarkę należy trzymać dlonią zamkniętą.
- Przed naciśnięciem włącznika upewnić się czy wyrznarka nie dotyka do materiału.
- Nie wolno dotykać ręką elementów będących w ruchu.
- Nie wolno odkładać wyrznarki, jeśli ta nadal jest w ruchu. Nie wolno włączać wyrznarki przed uchwyceniem jej ręką.
- Nie należy dotykać brzeszczotu lub obrabianego materiału tuż po zakończeniu pracy. Elementy te mogą być silnie rozgrzane i mogą spowodować oparzenie.
- W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowania elektronarzędzia lub wydawania dziwnych odgłosów natychmiast wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- W celu zapewnienia właściwego chłodzenia otwory wentylacyjne w obudowie wyrznarki powinny być odsłonięte.

#### PRAWIDŁOWA OBSŁUGA I EKSPOLOATACJA AKUMULATORÓW

- Proces ładowania akumulatora powinien przebiegać pod kontrolą użytkownika.
- Należy unikać ładowania akumulatora w temperaturach poniżej 0°C.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie ładowarką zalecaną przez producenta. Użycie ładowarki przeznaczonej do ładowania innego typu akumulatorów stwarza ryzyko powstania pożaru.
- W czasie, gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich, jak spinacze do papieru, monety, klucze gwoździe, śruby, lub inne małe elementy metalowe, które mogą zewrzeć styki akumulatora. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. Należy wywietrzyć pomieszczenie, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- W warunkach ekstremalnych może wystąpić wyciek płynu z akumulatora. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli zostanie stwierdzony wyciek, należy postępować w sposób podany niżej:
  - ostrożnie wytrzeć płyn kawałkiem tkaniny. Unikać kontaktu płynu ze skórą lub oczami.
  - jeśli dojdzie do kontaktu płynu ze skórą, odpowiednie miejsce na ciele należy przemyć natychmiast obfitą ilością czystej wody, ewentualnie zneutralizować płyn za pomocą łagodnego kwasu, takiego jak sok cytrynowy lub ocet.
  - jeśli płyn dostanie się do oczu, to należy je natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, przez co najmniej 10 minut i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie wolno używać akumulatora, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny, prowadząc do pożaru, wybuchu lub niebezpieczeństwa obrażeń.
- Akumulatora nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody.

- Akumulator należy zawsze utrzymywać z dala od źródła ciepła. Nie wolno pozostawiać go na dłuższy czas w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura (w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu grzejników lub gdziekolwiek tam, gdzie temperatura przekracza 50°C).
- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować eksplozję.

**UWAGA!** Temperatura 130°C może być określona jako 265°F.

- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi. Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć bezpieczeństwo pożaru.

#### NAPRAWA AKUMULATORÓW

- Nie wolno naprawiać uszkodzonych akumulatorów. Wykonywanie napraw akumulatora jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.
- Zużyty akumulator należy dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją tego typu niebezpiecznych odpadów.

#### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI

- Ładowarki nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody. Przedostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia. Ładowarkę można stosować tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych lub czyszczenia ładowarki należy odłączyć ją od zasilania z sieci.
- Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia) ani w sąsiedztwie łatwopalnych

**substancji.** Ze względu na wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

- **Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – nie należy używać ładowarki. Nie wolno podejmować prób rozbierania ładowarki. Wszelkie naprawy trzeba powierzać autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu. Niewłaściwie przeprowadzony montaż ładowarki grozi porażeniem elektrycznym lub pożarem.**
- Dzieci i niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie osoby oraz inne osoby, których doświadczenie lub wiedza jest niewystarczająca aby obsługiwać ładowarkę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie powinny obsługiwać ładowarki bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie obsłużone w następstwie czego może dojść do obrażeń.
- **Gdy ładowarka nie jest użytkowana należy odłączyć ją od sieci elektrycznej.**
- **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi. Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru.**

#### NAPRAWA ŁADOWARKI


- **Nie wolno naprawiać uszkodzonej ładowarki. Wykonywanie napraw ładowarki jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.**
- **Zużytą ładowarkę należy dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów.**

#### UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnętrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe doznania urazów podczas pracy.

Akumulatory Li-Ion mogą wycieć, zapalić się lub wybuchnąć, jeśli zostaną nagrzane do wysokich temperatur lub zwarte. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Nie należy otwierać akumulatora. Akumulatory Li-Ion zawierają elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie.

#### Objaśnienie zastosowanych piktogramów



13      14

1. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.
2. Stosuj okulary ochronne i ochronniki słuchu.
3. Pracuj w masce ochronnej.
4. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
5. Chronić przed deszczem.
6. Stosować wewnątrz pomieszczeń, chronić przez wodą i wilgocią.
7. Uwaga, ostre elementy!
8. Stosuj rękawice ochronne.
9. Recykling.
10. Druga klasa ochronności.
11. Selektywne zbieranie.
12. Nie wrzucać ogniw do ognia.
13. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.
14. Nie dopuszczać do nagrzania powyżej 50°C.

#### BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Wyrzynarka jest ręcznym urządzeniem zasilanym z akumulatora. Napęd stanowi silnik komutatorowy prądu stałego. Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania prostego cięcia rozdzielającego, cięcia krzywoliniowego oraz wycięć w drewnie, materiałach drewnopochodnych oraz tworzywach sztucznych i metalach (pod warunkiem zastosowania odpowiedniego brzeszczotu).

Obszary jej użytkowania to wykonawstwo prac remontowo - budowlanych oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).



**Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.**

#### OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Przycisk blokady włącznika
  2. Włącznik
  3. Adapter
  4. Stopa
  5. Przełącznik regulacji ruchu wahadłowego
  6. Uchwyt brzeszczotu
  7. Rolka prowadząca
  8. Śruby blokady prowadnicy równoległej
  9. Pręt ochronny
  10. Osłona
  11. Oświetlenie
  12. Przycisk mocowania akumulatora
  13. Akumulator
  14. Ładowarka
  15. Diody LED
  16. Przycisk sygnalizacji stanu naładowania akumulatora
  17. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora (diody LED).
  18. Prowadnica równoległa
- \* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

#### OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH



UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

## WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- 1. Klucz sześciokątny - 1 szt.
- 2. Prowadnica równoległa - 1 szt.

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

### WYJMOWANIE / WKŁADANIE AKUMULATORA



- Nacisnąć przycisk mocowania akumulatora (12) i wysunąć akumulator (13) (rys. A).
- Włożyć naładowany akumulator (13) do uchwytu w rękojeści, aż do słyszalnego zaskoczenia przycisku mocowania akumulatora (12).

### ŁADOWANIE AKUMULATORA



Urządzenie jest dostarczona z akumulatorem częściowo naładowanym. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w warunkach, gdy temperatura otoczenia wynosi 40°C - 40°C. Akumulator nowy lub taki, który przez dłuższy czas nie był użytkowany, osiągnie pełną zdolność do zasilania po około 3 - 5 cyklach ładowania i rozładowania.



- Wyjąć akumulator (13) z urządzenia (rys. A).
- Włączyć ładowarkę do gniazda sieci (230 V AC).
- Wsunąć akumulator (13) do ładowarki (14) (rys. B). Sprawdzić czy akumulator jest właściwie osadzony (wsunięty do końca).



Po włączeniu ładowarki do gniazda sieci (230 V AC) zaświeci się zielona dioda (15) na ładowarce, która sygnalizuje podłączenie napięcia.

Po umieszczeniu akumulatora (13) w ładowarce (14) zaświeci się czerwona dioda (15) na ładowarce, która sygnalizuje że trwa proces ładowania akumulatora.

Równocześnie świecą pulsacyjnie zielone diody (17) stanu naładowania akumulatora w różnym układzie (patrz opis poniżej).

- **Świecenie pulsacyjne wszystkich diod** - sygnalizuje wyczerpanie akumulatora i konieczność jego naładowania.
- **Świecenie pulsacyjne 2 diod** - sygnalizuje częściowe rozładowanie.
- **Świecenie pulsacyjne 1 diody** - sygnalizuje wysoki poziom naładowania akumulatora.



Po naładowaniu akumulatora dioda (15) na ładowarce świeci na zielono, a wszystkie diody stanu naładowania akumulatora (17) świecą światłem ciągłym. Po pewnym czasie (ok. 15s) diody stanu naładowania akumulatora (17) gasną.



Akumulator nie powinien być ładowany dłużej niż 8 godzin. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie ogniw akumulatora. Ładowarka nie wyłączy się automatycznie, po całkowitym naładowaniu akumulatora. Zielona dioda na ładowarce będzie się świecić nadal. Diody stanu naładowania akumulatora gasną po pewnym czasie. Odłączyć zasilanie przed wyjęciem akumulatora z gniazda ładowarki. Unikać kolejno po sobie następujących krótkich ładowań. Nie należy poddawać akumulatorów doładowywaniu po krótkim użytkowaniu urządzenia. Znaczny spadek czasu miedzy koniecznymi ładowaniami świadczy o tym, że akumulator jest zużyty i powinien zostać wymieniony.



W procesie ładowania akumulatory mocno się nagrzewają. Nie podejmować pracy tuż po ładowaniu - odczekać do osiągnięcia przez akumulator temperatury pokojowej. Uchroni to przed uszkodzeniem akumulatora.

### SYGNALIZACJA STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



Akumulator jest wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatora (3 diody LED) (17). Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora należy wcisnąć przycisk sygnalizacji stanu naładowania akumulatora (13) (rys. C). Świecenie wszystkich diod sygnalizuje wysoki poziom naładowania akumulatora. Świecenie 2 diod sygnalizuje częściowe rozładowanie. Świecenie tylko 1 diody oznacza wyczerpanie akumulatora i konieczność jego naładowania.

### MONTAŻ PROWADNICY DO CIĘCIA RÓWNOLEGŁEGO



Prowadnica do cięcia równoległego może być montowana z prawej lub lewej strony stopy urządzenia.



- Poluzować śruby blokady prowadnicy równoległej (8).
- Wsunąć listwę prowadnicy równoległej (18) w otwory w stopie (4), ustawić pożądaną odległość (wykorzystując podziałkę) i zamocować dokręcając śruby blokady prowadnicy równoległej (8) (rys. D).



Listwa prowadząca prowadnicy równoległej powinna być skierowana do dołu.



Prowadnica równoległa (18) może być wykorzystywana również do cięcia pod skosem w zakresie od 0° do 45°.



### MOCOWANIE BRZESZCZOTU



- Ustawić przełącznik regulacji ruchu wahadłowego (5) w pozycji „III” i podnieść oslonę (10).
- Wsunąć brzeszczot do oporu w uchwyt brzeszczotu (6) (żeby brzeszczot powinny być skierowane do przodu) (rys. E).

**Ważne!** Zwrócić uwagę, aby brzeszczot był właściwie osadzony w rolce prowadzącej (7).

### DEMONTAŻ BRZESZCZOTU



- Ustawić przełącznik regulacji ruchu wahadłowego (5) w pozycji „III” i podnieść oslonę (10).
- Odciągnąć dźwignię uchwytu brzeszczotu (6) do góry i wsunąć brzeszczot (rys. E).
- Zwolnić dźwignię uchwytu brzeszczotu (7)



Należy stosować brzeszczoty z systemem mocowania T jak przedstawiono na rys. F.



### ODPROWADZANIE PYŁU



Aby usprawnić usuwanie pyłu z powierzchni obrabianego materiału, wyrzynarka została wyposażona w własny układ zdmuchiwania i odprowadzania pyłu, który oczyszcza powierzchnię cięcia. Układ zdmuchiwania i odprowadzania pyłu pracuje bardziej skutecznie, gdy osłona jest opuszczona.



- Wsunąć adapter (3) do oporu w stopę (4) (rys. G).
- Podłączyć wąż ssący systemu odprowadzania pyłu do adaptera (3).
- Demontaż adaptera przebiega w kolejności odwrotnej do jego montażu.

## PRACA / USTAWIENIA



### WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



Urządzenie jest wyposażone w przycisk blokady włącznika (1) zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem. Przycisk zabezpieczający znajduje się po obu stronach obudowy urządzenia.



### WŁĄCZENIE

- Wcisnąć jeden koniec przycisku blokady włącznika (1) i przytrzymać w tej pozycji (rys. H)
- Wcisnąć przycisk włącznika (2) (rys. I).
- Po uruchomieniu urządzenia przycisk blokady włącznika (1) można zwolnić.

**Wyłączenie**

- Zwolnienie nacisku na przycisk włącznika (2) powoduje zatrzymanie urządzenia.

**i** Zakres prędkości pracy urządzenia regulowany jest stopniem nacisku na przycisk włącznika.

**i** Każdorazowe wcisnięcie przycisku włącznika (2) powoduje świecenie diody (LED) (11) oświetlającej miejsce pracy.

**REGULACJA RUCHU WAHADŁOWEGO BRZESZCZOTU**

**i** Dostępna możliwość regulacji ruchu wahadłowego brzeszczotu poza możliwością regulacji jego ruchu posuwisto-zwrotnego umożliwia lepsze dostosowanie parametrów pracy wyrzynarki do wymagań obrabianego materiału. Ruch wahadłowy regulowany jest skokowo za pomocą przełącznika regulacji ruchu wahadłowego (5) w zakresie od **0 do 3 (rys. K)**. Najkorzystniejszy dobór skoku ruchu wahadłowego dla poszczególnych materiałów zapewnia niżej podana tabela:

Ogólnie blacha metalowa: 0	Blacha stalowa: 0 – 1
Blacha aluminiowa: 1–2	Tworzywo sztuczne: 1 – 2
Sklejka drewniana: 0 – 1	Drewno: 1 - 3

**i** Przy stosowaniu brzeszczotu typu nożowego przełącznik regulacji ruchu wahadłowego należy ustawić na 0. Przy cięciu metalu zaleca się stosowanie smarowania.

**REGULACJA STOPY PRZY CIĘCIU POD KĄTEM**

**i** Regulowana stopa wyrzynarki umożliwia wykonywanie cięcia pod kątem w zakresie od 0° do 45° (w obie strony).

- Wyjąć adapter (3) ze stopy (4) (rys. G).
- Poluzować śrubę mocującą stopę (4) za pomocą klucza sześciokątnego.
- Przesunąć stopę (4) do przodu i pochylić w lewo lub prawo (w zakresie do 45°).
- Ustawić stopę (4) pod pożądanym kątem, przesunąć do tyłu i zabezpieczyć dokręcając śrubę mocującą (rys. L).

**i** Podziałka kątowa na stopie umożliwia nachylenie stopy pod kątami 0°, 15°, 30° lub 45° (w prawo lub lewo). Po zakończeniu regulacji zawsze należy umieścić klucz sześciokątny w miejscu przeznaczonym na jego przechowywanie.

**CIĘCIE**

- Umieścić przednią część stopy (4) płasko na materiale przewidzianym do cięcia, tak aby brzeszczot nie dotykał materiału.
- Uruchomić wyrzynarkę i odczekać, aż osiągnie właściwą prędkość.
- Przesuwać powoli wyrzynarkę prowadząc brzeszczot po wcześniej wyznaczonej linii cięcia.
- W przypadku cięcia po linii krzywej należy bardzo delikatnie prowadzić wyrzynarkę.

**i** Cięcie należy wykonywać równomiernie, zwracając przy tym uwagę, aby nie przeciągać wyrzynarki. Nadmierny nacisk wywierany na brzeszczot będzie działał hamującą na ruch wahadłowy, co odbije się niekorzystnie na wydajności cięcia. Jeśli zajdzie potrzeba dokonywania cięcia po łagodnym łuku należy zmniejszyć lub całkowicie wyłączyć ruch wahadłowy.

**i** Jeżeli podczas pracy cała powierzchnia stopy wyrzynarki nie przylega do powierzchni obrabianego materiału, lecz jest uniesiona nad nim to zachodzi niebezpieczeństwo odrzutu lub złamania brzeszczotu.

**WYCINANIE OTWORU W MATERIALE**

- Wywiercić w materiale otwór o średnicy 10 mm.
- Wprowadzić brzeszczot w otwór i rozpoczęć wycinanie od wykonanego otworu.

**PRZECINANIE METALU / RODZAJE BRZESZCZOTÓW**

Do przecinania metalu należy stosować odpowiednie brzeszczoty o większej liczbie zębów.

Przy przecinaniu metalu należy stosować odpowiedni czynnik smarujący (olej do przecinania). Przecinanie metalu bez smarowania prowadzi do przyspieszonego zużycia brzeszczotu. Najkorzystniejszy dobór brzeszczotu zapewnia niżej podana tabela:

Liczba zębów na cal	Długość brzeszczotu	Zakres zastosowania
24	80 mm	Miękka stal, metale nieżelazne
14		Metale nieżelazne, tworzywa sztuczne
9		Drewno, sklejka drewniana

- Używać tylko właściwych i ostrzych brzeszczotów.
- Nie używać brzeszczotów ze zniszczonym chwytem.
- Stosować właściwe rodzaje brzeszczotów.

**OBSŁUGA I KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć akumulator z urządzenia.

**KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Do czyszczenia nie należy stosować wody lub innych cieczy.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego kawałka tkaniny lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego.
- Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika, aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia. Nie wolno czyścić szczelin wentylacyjnych wsuwając do nich elementy ostre jak wkrętki czy tym podobne przedmioty.
- Zaleca się okresowe smarowanie rolki prowadzącej. Kropla oleju zaaplikowana w to miejsce wydłuży jej trwałość.
- W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutatorze zlecić sprawdzenie stanu szczotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępny dla dzieci.
- Urządzenie należy przechowywać z wyjętym akumulatorem.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

**PARAMETRY TECHNICZNE****DANE ZNAMIONOWE**

Wyrzynarka akumulatorowa		
Parametr	Wartość	
Napięcie akumulatora	18 V DC	
Ilość cykli brzeszczotu (bez obciążenia)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Max. grubość ciętego materiału	Drewno	80 mm
	Metal	10 mm
Skok brzeszczotu	25 mm	

Klasa ochronności	III
Masa	1,700 kg
Rok produkcji	2017

Akumulator systemu Graphite Energy+		
Parametr	Wartość	
<b>Akumulator</b>	<b>58G001</b>	<b>58G004</b>
Napięcie akumulatora	18 V DC	18 V DC
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2000 mAh	4000 mAh
Zakres temperatury otoczenia	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Czas ładowania ładowarką 58G002	1 h	2 h
Masa	0,400 kg	0,650 kg
Rok produkcji	2017	2017

Ładowarka systemu Graphite Energy+		
Parametr	Wartość	
<b>Typ ładowarki</b>	<b>58G002</b>	
Napięcie zasilania	230 V AC	
Częstotliwość zasilania	50 Hz	
Napięcie ładowania	22 V DC	
Max. prąd ładowania	2300 mA	
Zakres temperatury otoczenia	4°C – 40°C	
Czas ładowania akumulatora 58G001	1 h	
Czas ładowania akumulatora 58G004	2 h	
Klasa ochronności	II	
Masa	0,300 kg	
Rok produkcji	2017	



## DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

### Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziomy emitowanego hałasu , takie jak poziom emitowanego ciśnienia akustycznego  $L_p$  oraz poziom mocy akustycznej  $L_w$ , i niepewność pomiaru K , podano poniżej w instrukcji zgodnie z normą EN 60745.

Wartości drgań  $a_h$  i niepewność pomiaru K oznaczono zgodnie z normą EN 60745, podano poniżej.

Podany poniżej w niniejszej instrukcji poziom drgań został pomierzony zgodnie z określona przez normą EN 60745 procedurę pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także, jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może ulec zmianie. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy.


Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania , należy uwzględnić okresy, kiedy elektronarzędzie jest wyłączone lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna ekspozycja ma drgania może się okazać znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań, takie jak: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, właściwa organizacja pracy.

Poziom ciśnienia akustycznego:  $L_p = 79,4$  dB (A), K = 3 dB (A)

Poziom mocy akustycznej:  $L_w = 90,4$  dB (A), K = 3 dB (A)

Wartość przyśpieszeń drgań:  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## OCHRONA ŚRODOWISKA / CE



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.



Li-Ion

Akumulatorów / baterii nie należy wrzucać do odpadów domowych, nie wolno ich wrzucać do ognia lub do wody. Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy poddawać prawidłowemu recyklingowi zgodnie z aktualną dyrektywą dotyczącą utylizacji akumulatorów i baterii.

\* Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

**Deklaracja Zgodności WE**  
*/EC Declaration of Conformity/*  
*/Megfelelési Nyilatkozat (EK)/*



**Producent**  
*/Manufacturer/*  
*/Gyártó/*

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k.  
Ul. Podgraniczna 2/4,  
02-285 Warszawa, Polska

**Wyrób**  
*/Product/*  
*/Termék/*

**Wyrzynarka akumulatorowa**  
*/Cordless Jig saw/*  
*/Akkumulátoros szurofuresz/*

**Model**  
*/Model/*  
*/Modell/*

**58G011**

**Numer seryjny**  
*/Serial number/*  
*/Sorszám/*

**00001 ÷ 99999**

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

*/The above listed product is in conformity with the following UE Directives:/*

*/A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek:/*

Dyrektyna Maszynowa 2006/42/WE  
*/Machinery Directive 2006/42/EC/*  
*/2006/42/EK Gépek/*

Dyrektwa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE  
*/EMC Directive 2014/30/UE/*  
*/2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőség/*

Dyrektwa o RoHS 2011/65/UE  
*/RoHS Directive 2011/65/UE/*  
*/2011/65/EK RoHS/*

oraz spełnia wymagania norm:  
*/and fulfills requirements of the following Standards:/*  
*/valamint megfelel az alábbi szabványoknak:/*

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-11:2010;  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE: 17

*/Last two figures of CE marking year:/*

*/A CE jelzés felhelyezése évének utolsó két számjegye:/*

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej

*/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file/*  
*/A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, a közösségi területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe/*

Paweł Kowalski  
Ul. Podgraniczna 2/4  
02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX  
*/GRUPA TOPEX Quality Agent/*

*/A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője/*  
Warszawa, 2017-07-06

## GWARANCJA I SERWIS



Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny

GTx Service  
Ul. Podgraniczna 2/4  
02-285 Warszawa

tel. +48 22 573 03 85  
fax. +48 22 573 03 83  
e-mail graphite@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej [gtxservice.pl](http://gtxservice.pl)

GRAPHITE zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi. Pełna oferta części i usług na [gtxservice.pl](http://gtxservice.pl).

Zeskanuj QR kod i wejdź na [gtxservice.pl](http://gtxservice.pl)



**GTx  
SERVICE**



## TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS CORDLESS BLADE SAWING MACHINE (JIGSAW) 58G011

CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

### **DETAILED SAFETY REGULATIONS**

#### **SPECIFIC REGULATIONS REGARDING SAFE USE OF THE JIGSAW**

- When carrying out tasks when work tool can hit hidden electric wires, hold the tool by insulated areas of the handle. Contact with power supply line may transfer its voltage to metal parts of the power tool and cause electric shock.
- Keep hands at safe distance from the cutting area. Do not put them under processed piece. Contact with blade may cause injury.
- Switch off the jigsaw after work. Remove blade from processed piece only when it is at standstill. This way you can avoid kick back and it is possible to safely put away the power tool.
- Use only undamaged blades in good technical condition. Bent, blunt blades may break, additionally may affect cutting line and contribute to or cause kick back.
- Dust of certain wood and metal types may be dangerous to health and cause allergic reactions, respiratory tract illness or be carcinogenic.
  - Use dust masks when cutting to protect your respiratory system against produced dust.
  - Use dust extraction system when cutting wood.
  - Always provide good ventilation of your workplace.
- Do not cut water system pipes with the jigsaw. Cutting a pipe may cause material damages or electric shock.
- Carefully check the processed material before cutting to eliminate possibility of cutting nails, bolts, or other hard objects.
- Do not cut objects thicker than allowed in technical specification for a given material.
- Hold the jigsaw in a closed hand.
- Ensure the jigsaw does not have contact with the material before pressing the switch.
- Do not touch moving parts with your hand.
- Do not put away the jigsaw until it stops moving. Do not switch the jigsaw on when not holding it.
- Do not touch the blade or processed material immediately after the work has been finished. Those elements may be hot and may cause burns.
- When you see unusual behaviour of the tool or hear strange noises, immediately switch off the tool and remove the plug from mains socket.
- To ensure proper cooling keep ventilation holes in the jigsaw body uncovered.

#### **CORRECT OPERATION AND USE OF BATTERIES**

- Battery charging process should be supervised by the user.
- Avoid charging the battery in temperature lower than 0°C.
- Use only the charger recommended by the manufacturer. Using charger designed for other type of battery brings the risk of fire.
- When the battery is not in use, store it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or any

other small metal objects that can short-circuit the battery connectors. Short-circuit of battery connectors may cause burns or fire.

- In case of battery damage and/or improper use it may produce gas. Ventilate room and seek medical attention in case of medical symptoms. Gas can damage respiratory tract.
- In extreme conditions liquid may leak out of the battery. The liquid coming out of the battery may cause irritations or burns. When a leak is found, follow the below procedure:
  - Carefully wipe the liquid with a cloth. Avoid contact of the liquid with skin and eyes.
  - In case the liquid gets onto skin, immediately wash the spot abundantly with clean water, you can also neutralize the liquid with a mild acid, e.g. lemon juice or vinegar.
  - When the liquid gets into eyes, wash it immediately with a lot of clean water for at least 10 minutes. Seek medical advice.
- Do not use damaged or modified battery. Damaged or modified batteries may behave unpredictably, causing fire, explosion or risk of injuries.
- Do not expose the battery to humidity or water.
- Always keep the battery away from sources of heat. Do not leave the battery for a long time in high temperature (in direct sunlight, in proximity of heaters and wherever the temperature exceeds 50°C).
- Do not expose the battery to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

**CAUTION!** Temperature of 130°C can be also defined as 265°F.

- Observe all charging instructions. Do not charge the battery in temperature outside of range defined in the rating data table from the instruction manual. Incorrect charging or charging in temperature outside of defined range may damage the battery and increase the risk of fire.

#### **BATTERY REPAIRS**

- Do not repair damaged batteries. Battery can be repaired only by the manufacturer or in an authorised workshop.
- When disposing of the worn out battery, take it to a service point where you can utilize such dangerous wastes.

#### **SAFETY REGULATIONS FOR THE CHARGER**

- Do not expose the charger to humidity or water. Ingress of water into the charger increases risk of electric shock. Use the charger only in dry rooms.
- Disconnect the charger from power supply before starting any maintenance or cleaning.
- Do not use the charger when placed on flammable surface (e.g. paper, textiles) or in proximity of flammable substance. Greater charger temperature when charging increases risk of fire.
- Check condition of the charger, cable and plug before each use. Do not use the charger if any damage is found. Do not try to disassemble the charger. All repairs should be made at an authorized service workshop. Improper charger assembly may cause electric shock or fire.
- Children or persons who are physically, emotionally or mentally disabled and other persons, whose experience or knowledge is insufficient to use the charger while following all safety rules should not use the charger without supervision of person responsible for their safety. Otherwise there is a risk of improper use and injuries in consequence.
- When the charger is not in use, it should be disconnected from the mains network.
- Observe all charging instructions. Do not charge the battery in temperature outside of range defined in the rating data table from the instruction manual. Incorrect charging or charging in temperature outside of defined range may damage the battery and increase the risk of fire.

## CHARGER REPAIRS

- Do not repair damaged charger.** The charger can be repaired only by the manufacturer or in an authorised workshop.
- When disposing of the worn out charger, take it to a service point where you can utilize such wastes.**



CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of injuries at work.

Li-Ion batteries may leak, set on fire or explode when heated to high temperature or short-circuited. Do not store the batteries in a car in hot and sunny days. Do not open the battery. Li-Ion batteries contain electronic protection devices that, if damaged, may cause fire or explosion of the battery.

## Explanation of used symbols



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

- Read instruction manual, observe warnings and safety conditions therein.
- Use protective goggles and hearing protectors.
- Work with protective mask on.
- Keep the tool away from children.
- Protect against rain.
- Use indoors, protect from water and moisture.
- Be careful, sharp edges!
- Use protective gloves
- Recycling.
- Protection class 2.
- Segregated waste collection.
- Do not throw cells into fire.
- Hazardous to water environment.
- Do not allow to heat above 50°C.

## CONSTRUCTION AND USE

Jigsaw is a hand held battery-powered device. Drive consists of a DC commutator motor. The tool is designed for making straight, coarse cuts, curved cuts and holes in wood, wood-based materials, plastics and metals (provided that appropriate blade is used).

Range of use covers repair and building works, and any work from the range of individual, amateur activities (tinkering).

**Use the tool only in accordance with its purpose.**

## DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

- Switch lock button
- Switch
- Adapter
- Footplate
- Switch for pendulum action setting
- Blade holder
- Guiding roller
- Edge guide locking screws
- Blade protection
- Guard
- Lighting
- Battery lock button
- Battery
- Charger
- LED diodes
- Button for battery level indication
- Battery level indicator (LED)
- Edge guide

\* Differences may appear between the product and drawing.

## MEANING OF SYMBOLS



CAUTION



WARNING



ASSEMBLY / SETTINGS



INFORMATION

## EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- Hexagonal key - 1 pce
- Edge guide - 1 pce

## PREPARATION FOR OPERATION

### REMOVING AND INSERTING THE BATTERY



- Push the battery lock button (12) and slide out the battery (13) (fig. A).
- Insert charged battery (13) into the handle holder, you should hear when the battery lock button (12) snaps.

### BATTERY CHARGING



The device is supplied with partially charged battery. The battery should be charged in ambient temperature between 4°C and 40°C. New battery, or one that has not been used for a long time, will reach full efficiency after approximately 3 to 5 charge/discharge cycles.



- Remove the battery (13) from the device (fig. A).
- Connect the charger to mains socket (230 V AC).
- Slide the battery (13) into the charger (14) (fig. B). Ensure the battery is properly fitted (pushed to the end).



When the charger is connected to a mains socket (230 V AC), the green diode (15) on the charger turns on to indicate connected supply.

When the battery (13) is placed in the charger (14), the red diode (15) on the charger turns on to indicate that the charging is in progress.

At the same time green diodes (17) of the battery level indication are flashing in different configurations, see description below.

- **All diodes are flashing** - battery is empty and requires charging.
- **2 diodes are flashing** - the battery is partially discharged.
- **1 diode is flashing** - the battery level is high.

 Once the battery is charged, the diode (15) on the charger lights green, and all battery level diodes (17) light continuously. After some time (approx. 15 s) battery level indication diodes (17) turn off.

 **Do not charge the battery for more than 8 hours.** Exceeding this time limit may cause damage to battery cells. The charger will not turn off automatically when the battery is full. Green diode on the charger will remain on. Battery level indication diodes turn off after some time. Disconnect power supply before removing the battery from the charger socket. Avoid consecutive short chargings. Do not charge the battery after short use of the tool. Significant decrease of the period between chargings indicates the battery is worn out up and should be replaced.

 Batteries heat up when charging. Do not operate just after charging – wait for the battery to cool down to room temperature. It will prevent battery damage.

#### BATTERY LEVEL INDICATION

 The battery is equipped with signalisation of the battery level (3 LED diodes) (17). To check battery level status, press the button for battery level indication (13) (fig. C). When all diodes are lit, the battery level is high. When 2 diodes are on, the battery is partially discharged. When only one diode is lit, the battery is discharged and must be recharged.

#### INSTALLATION OF THE EDGE GUIDE

 Edge guide can be installed on left or right side of the device footplate.

- Loosen the edge guide locking screws (8).
- Slide the edge guide bar (18) into holes in the footplate (4), use the scale to set required distance and fix by tightening the edge guide locking screws (8) (fig. D).

 Edge guide bar should be pointed downwards.

 The edge guide (18) can also be used for bevel cutting at angles ranging from 0° to 45°.

#### BLADE INSTALLATION

 Installation and removal of the blade is tool free.

#### Blade installation

- Set the switch for pendulum action (5) to position "III" and lift the guard (10).
- Slide blade to the blade holder (6) to mechanical stop (blade teeth should face forward) (fig. E).

**Important!** Make sure the blade is properly positioned in the guiding roller (7).

#### Blade removal

- Set the switch for pendulum action (5) to position "III" and lift the guard (10).
- Pull lever of the blade holder (6) upwards and slide the blade out (fig. E).
- Release the blade holder lever (7).

 Use blades suitable for T-shank holder mechanism, as shown on fig. F.

#### DUST EXTRACTION

 To improve dust extraction from processed material surface, the jigsaw is equipped with own dust blow-off and extraction system, which cleans the surface being cut. Dust blow-off and extraction system is more efficient when the guard is lowered.

- Insert the adapter (3) fully into the footplate (4) (fig. G).
- Attach suction hose of the dust extraction system to the adapter (3).
- Adapter removal is similar to installation, only the sequence of actions is reversed.

#### OPERATION / SETTINGS

##### SWITCHING ON / SWITCHING OFF

The device is equipped with the switch lock button (1) that protects against accidental start up. The safety switch is located on both sides of the tool body.

##### Switching on

- Press one end of the switch lock button (1) and hold (fig. H).
- Press the switch button (2) (fig. I).
- You can release the switch lock button (1) after starting the device.

##### Switching off

- Release pressure on the switch button (2) to stop the tool.

 Device speed within its range is controlled with pressure on the switch button.

 Each time the switch button (2) is pressed, the LED diode (11) lights up to illuminate the workplace.

##### BLADE PENDULUM ACTION CONTROL

Besides reciprocating movement control there is also possibility to set blade pendulum action level. It allows for better adjustment of the tool operation parameters to type of processed material. Pendulum action is controlled in steps with the switch for pendulum action setting (5) and its range is 0 to 3 (fig. K). The table below presents the best choices of pendulum action setting for various materials:

Metal sheet, in general: 0	Steel sheet: 0 – 1
Aluminium sheet: 1 – 2	Plastics: 1 – 2
Plywood: 0 – 1	Wood: 1 – 3

 Set the switch for pendulum action to 0 when using knife blade. Lubrication is recommended for metal cutting.

##### FOOTPLATE ADJUSTMENT FOR BEVEL CUTTING

 Adjustable jigsaw footplate allows to make a bevel cut in the range from 0° to 45° (to either side).

- Remove the adapter (3) from the footplate (4) (fig. G).
- Use the hexagonal key and loosen the footplate (4) fixing screws.
- Move the footplate (4) forward and tilt right or left (up to 45°).
- Set the footplate (4) at desired angle, move backward and tighten the fixing screw to secure it (fig. L).

 Footplate angular scale allows for setting the footplate at angles: 0°, 15°, 30° or 45° (right or left). Always put the hexagonal key in its storage place after adjustment has been made.

##### CUTTING

- Place the front part of the footplate (4) flat on the material for processing, so the blade does not have contact with the material.
- Switch on the jigsaw and wait until it reaches its working speed.
- Move the jigsaw slowly and guide the blade along previously set cutting line.
- When cutting curved lines move the jigsaw very carefully.

**i** Cut at a uniform rate, pay attention to avoid overloading the jigsaw. Excessive pressure applied on the blade will suppress pendulum action and will affect cutting efficiency unfavourably. Decrease or switch off the pendulum action completely when cutting along gently curved line.

**!** When the footplate does not rest on the processed material with its whole surface but is lifted above, there is danger of kick back or breaking the blade.

#### CUTTING A HOLE IN MATERIAL

- Make a hole in processed material with 10 mm diameter.
- Put blade into the hole and start cutting from that spot.

#### METAL CUTTING / TYPES OF BLADES

**i** Use appropriate blades with more teeth for cutting of metal.

For metal cutting use appropriate lubricant (e.g. cutting oil). Metal cutting without lubrication leads to rapid wear of blade. The below table gives the best choices for blade type:

Teeth per inch	Blade length	Application range
24	80 mm	Soft steel, non-ferrous metals
14		Non-ferrous metals, plastics
9		Wood, plywood:

- Use only appropriate and sharp blades.
- Do not use blades with damaged shank.
- Use appropriate blade types.

#### OPERATION AND MAINTENANCE

**!** Remove the battery from the device before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.

#### MAINTENANCE AND STORAGE

- Cleaning the device after each use is recommended.
- Do not use water or any other liquid for cleaning.
- Clean the tool with a dry cloth or blow through with compressed air at low pressure.
- Do not use any cleaning agents or solvents, they may damage plastic parts.
- Clean ventilation holes in the motor casing regularly to prevent device overheating. Do not clean ventilation holes by inserting sharp objects there, such as screwdrivers and other similar objects.
- Regular lubrication of guiding roller is recommended. A drop of oil applied in this spot will prolong lifetime of the roller.
- In case of excessive commutator sparking, have the technical condition of carbon brushes of the motor checked by a qualified person.
- Always store the tool in a dry place, beyond reach of children.
- Store the device with the battery removed.

**i** All defects should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

#### TECHNICAL PARAMETERS

##### RATED PARAMETERS

Cordless Jigsaw	
Parameter	Value
Battery voltage	18 V DC
Blade stroke cycles (without load)	0-2400 spm

Maximum thickness of cut material	Wood	80 mm
	Metal	10 mm
Blade stroke length		25 mm
Protection class		III
Weight		1,700 kg
Year of production		2017

Graphite Energy+ System Battery		
Parameter	Value	
<b>Battery</b>	<b>58G001</b>	<b>58G004</b>
Battery voltage	18 V DC	18 V DC
Battery type	Li-Ion	Li-Ion
Battery capacity	2000 mAh	4000 mAh
Ambient temperature range	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Charging time for charger 58G002	1 h	2 h
Weight	0,400 kg	0,650 kg
Year of production	2017	2017

Graphite Energy+ System Charger		
Parameter	Value	
<b>Charger type</b>	<b>58G002</b>	
Supply voltage	230 V AC	
Power supply frequency	50 Hz	
Charging voltage	22 V DC	
Max. charging current	2300 mA	
Ambient temperature range	4°C – 40°C	
Charging time of the battery 58G001	1 h	
Charging time of the battery 58G004	2 h	
Protection class	II	
Weight	0,300 kg	
Year of production	2017	

#### NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

##### Noise and vibration information



Parameters of produced noise level, such as sound pressure level  $L_p$  and sound power level  $L_w$ , with measurement uncertainty  $K$  are specified below in this manual, in compliance with EN 60745. Vibration values  $a_h$  and measurement uncertainty  $K$  are determined in accordance with EN 60745 and specified below. Vibration level specified below in this manual was measured in accordance with measurement procedure defined in EN 60745 and can be used to compare power tools. It can also be used for initial assessment of exposure to vibrations.

Specified vibration level is representative for main applications of the power tool. Vibration level may change if the power tool is used for other purposes, with different working tools or will not be maintained properly. The abovementioned factors may lead to higher exposure to vibrations during whole working time.

To precisely define exposure to vibrations, include periods when the power tool is switched off and when it is switched on but not used for working. This way total exposure to vibrations may be significantly lower. Use additional safety measures to protect the user against results of exposure to vibrations, such as: power tool and working tool maintenance, proper hand temperature conditions, good work organisation.

Sound pressure level:  $L_P = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$   
 Sound power level:  $L_W = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$   
 Vibration acceleration value:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$   $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## ENVIRONMENTAL PROTECTION / CE



\* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pogranicza 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographies, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Topex exclusively and are protected by laws accordingly to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later ammendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.



## ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

### AKKU-BLATTSÄGE (STICHSÄGE) 58G011

ANMERKUNG: LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES ELEKTROWERKZEUGS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

#### DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

##### SPEZIELLE VORSCHRIFTEN ZUM SICHEREN BETRIEB DER STICHSÄGE

- Bei Arbeiten, bei denen das Arbeitswerkzeug auf verdeckte elektrische Leitungen stoßen kann, ist das Gerät ausschließlich an den isolierten Oberflächen des Handgriffs zu halten. Die Berührung des Netzkabels kann zur Übergabe der Spannung auf metallische Teile des Elektrowerkzeugs und folglich zum Stromschlag führen.
- Die Hände in einem sicheren Abstand vom Schnittbereich halten. Nicht unter das zu bearbeitende Werkstück schieben. Bei einer Berührung mit dem Sägeblatt besteht die Verletzungsgefahr.
- Die Stichsäge nach dem Gebrauch ausschalten. Das Sägeblatt aus dem bearbeiteten Material erst dann herausnehmen, wenn sich das Sägeblatt im Stillstand befindet. So kann man einen Rückschlag vermeiden und das Elektrowerkzeug sicher ablegen.
- Ausschließlich nicht beschädigte Sägeblätter verwenden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden. Gebeugte, nicht scharfe Sägeblätter können brechen und zusätzlich einen Einfluss auf die Schnittlinie nehmen sowie zu einem Rückschlag beitragen.
- Der Staub von manchen Holz- bzw. Metallarten können ein Gesundheitsrisiko darstellen, allergische Reaktionen, Atemwegs- bzw. Krebserkrankungen verursachen.
  - Beim Sägen immer Staubmasken verwenden, um die Atmungswege gegen den beim Sägen entstehenden Staub zu schützen.
  - Beim Sägen von Holzmaterial den Staub absaugen.
  - Für eine gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Keine Wasserrohre mit der Stichsäge durchtrennen. Das Durchtrennen eines Rohres verursacht Materialschaden bzw. kann zum Stromschlag führen.
- Vor dem Arbeitsbeginn sorgfältig das zu bearbeitende Material überprüfen, um das Durchsägen von Nageln, Schreiben und anderen harten Gegenständen zu vermeiden.
- Kein Material durchtrennen, dessen Abmessungen (Stärke) die in den technischen Daten angegebenen Maße überschreiten.
- Die Stichsäge mit der geschlossenen Hand festhalten.
- Vor dem Betätigen des Hauptschalters nachprüfen, dass die Stichsäge das Material nicht berührt.
- Mit der Hand keine rotierenden Elemente anfassen.
- Die Stichsäge nicht ablegen, wenn sie noch in Bewegung ist. Die Stichsäge nicht einschalten, wenn das Gerät mit der Hand nicht festgehalten ist.
- Das Sägeblatt und das zu bearbeitende Material nicht unmittelbar nach der beendeten Arbeit berühren. Diese Elemente können stark erhitzt werden und Verbrennungen verursachen.
- Falls ein untypisches Verhalten oder nicht normale Geräusche des Elektrowerkzeugs festgestellt werden, das Elektrowerkzeug sofort ausschalten und den Stecker von der Steckdose herausziehen.

- Um eine ausreichende Kühlung des Gerätes zu gewährleisten, dafür sorgen, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse der Stichsäge frei bleiben.

## RICHTIGE BEDIENUNG UND RICHTIGER EINSATZ VON AKKUMULATOREN

- Der Ladevorgang soll unter Kontrolle des Benutzers verlaufen.
- Vermeiden Sie das Laden des Akkus bei Temperaturen unter 0°C.
- Zum Laden der Akkumulatoren verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Ladegerät.** Das Verwenden eines Ladegeräts, das für einen anderen Akku-Typ geeignet ist, das Brandrisiko darstellt.
- Wird der Akku nicht gebraucht, lagern Sie ihn fern von metallischen Gegenständen wie Papierklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallelementen, die die Klemmen des Akkus kurzschließen können.** Der Kurzschluss der Akku-Klemmen kann zu Verbrennungen oder Brand führen.
- Im Falle einer Beschädigung und/oder einer unsachgemäßen Verwendung des Akkus kann zu einer Freisetzung von Gasen kommen.** Lüften Sie den Raum, bei Beschwerden konsultieren Sie einen Arzt. Durch Gase können die Atemwege beschädigt werden.
- Unter den extremen Bedingungen kann es zu einer Leckage der Akku-Flüssigkeit kommen.** Die aus dem Akkumulator austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen. Falls eine Leckage festgestellt wird, soll der Benutzer folgendermaßen vorgehen:
  - die Flüssigkeit vorsichtig mit einem Lappen wischen. Den Augen- und Hautkontakt vermeiden.
  - falls es zu dem Hautkontakt kommt, ist die betroffene Körperteile sofort reichlich mit sauberem Wasser zu spülen, die Flüssigkeit eventuell mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig zu neutralisieren.
  - beim Augenkontakt die Augen sofort reichlich mit sauberem Wasser mindestens 10 Minuten lang spülen und Arzt aufsuchen.
- Beschädigter bzw. veränderter Akku darf nicht verwendet werden.** Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbar funktionieren und in der Folge zum Feuer, zur Explosion oder Verletzungen führen.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit bzw. kein Wasser auf den Akkumulator einwirken.
- Halten Sie stets den Akku von Wärmequellen fern. Lassen Sie den Akku nicht für eine längere Zeit in einer Umgebung, in der Hitze (Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder da, wo die Temperatur 50°C übersteigt) herrscht.
- Den Akku keinem Feuer bzw. keinen hohen Temperaturen aussetzen.** Das Einwirken von Feuer bzw. Temperatur von über 130°C kann zur Explosion führen.

**ACHTUNG!** Die Temperatur von 130°C kann als 265°F angegeben werden.

- Sämtliche Ladeanweisungen einhalten.** Den Akku bei Temperaturen, die über den in der Nennwert-Tabelle in der Anweisung genannten Bereich hinausgehen, nicht laden. Das nicht geeignete Laden oder die Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Feuergefahr erhöhen.

## AKKUS REPARIEREN

- Beschädigte Akkus dürfen nicht repariert werden.** Mit der Reparatur des Akkus nur den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle beauftragen.
- Den verbrauchten Akkumulator an eine geeignete Stelle bringen, die sich mit der Entsorgung von Gefahrstoffen befasst.**

## SICHERHEITSHINWEISE IN BEZUG AUF DAS LADEGERÄT

- Lassen Sie keine Feuchtigkeit bzw. kein Wasser auf das

**Ladegerät einwirken.** Das Eindringen von Wasser ins Ladegerät erhöht das Risiko eines Stromschlages. Das Ladegerät kann nur in trockenen Räumen verwendet werden.

- Vor jeder Bedienungstätigkeit oder Reinigung des Ladegerätes trennen Sie es von der Netzspannung.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, das auf brennbaren Materialien (z.B. Papier, Textilien) oder in der Nähe von brennbaren Stoffen gelegt ist.** Aufgrund der Erhöhung der Temperatur des Ladegeräts während des Ladevorgangs besteht die Gefahr eines Brands.
- Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie den Zustand des Ladegeräts, des Kabels und des Steckers.** Im Falle von Schäden — verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu zerlegen. Lassen Sie alle Instandsetzungen durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen. Eine unsachgemäß durchgeföhrte Montage des Ladegeräts kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Kinder und körperlich, seelisch oder geistig behinderte Personen und anderen Personen, deren Erfahrung oder Wissen nicht ausreichend ist, um das Ladegerät unter Einhaltung von allen Sicherheitsbestimmungen zu bedienen, sollten das Ladegerät ohne Aufsicht einer verantwortlichen Person nicht bedienen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht sachgemäß bedient wird und es in Folge dessen zu Verletzungen kommen kann.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Ladegerät nicht im Gebrauch ist.**
- Sämtliche Ladeanweisungen einhalten.** Den Akku bei Temperaturen, die über den in der Nennwert-Tabelle in der Anweisung genannten Bereich hinausgehen, nicht laden. Das nicht geeignete Laden oder die Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Feuergefahr erhöhen.

## LADEGERÄT REPARIEREN

- Beschädigtes Ladegerät darf nicht repariert werden.** Mit der Reparatur des Ladegeräts nur den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle beauftragen.
- Das verbrauchte Ladegerät an eine geeignete Stelle bringen, die sich mit der Entsorgung derartiger Abfälle befasst.**

**ACHTUNG!** Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Obwohl eine sichere Konstruktion, Sicherheitseinrichtungen und zusätzliche Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, besteht stets das Restrisiko einer Verletzung beim Betrieb der Vorrichtung.

Die Lithium-Ionen-Akkus können herausfließen, sich entzünden oder explodieren, falls sie auf hohe Temperaturen erhitzt werden bzw. falls es zu einem Kurzschluss kommt. Die Akkus dürfen deswegen an heißen und sonnigen Tagen im Auto nicht aufbewahrt werden. Der Akku darf nicht geöffnet werden. Die Lithium-Ionen-Akkus enthalten elektronische Sicherungseinrichtungen, deren Beschädigung das Entflammen oder die Explosion des Akkus verursachen kann.

## Erläuterung zu den eingesetzten Piktogrammen



- Die Betriebsanleitung durchlesen und die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitshinweise beachten!
- Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
- Bei der Arbeit eine Schutzmaske tragen.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät vor Regen schützen.
- In Räumen betreiben. Vor Feuchte und Wasser schützen.
- Vorsicht – heiße Elemente!
- Schutzhandschuhe tragen.
- Recycling.
- Zweite Schutzklasse.
- Getrennt sammeln.
- Akkuzellen nicht ins Feuer legen.
- Gefährlich für die aquatische Umwelt.
- Nicht über 50°C erhitzen lassen.

## AUFBAU UND ANWENDUNG

Die Stichsäge ist ein manuelles akkubetriebenes Gerät. Es wird mit einem Gleichstrom-Kommutatormotor angetrieben. Dieses Gerät ist für einfaches Trennschneiden, Bahnschneiden und Ausschneiden in Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Kunststoffen und Metallen (vorausgesetzt, es wird ein geeignetes Sägeblatt eingesetzt) bestimmt.

Der Anwendungsbereich dieses Werkzeugs umfasst die Ausführung von Sanierungs- und Bauarbeiten und aller Arbeiten, die von Heimwerker selbst durchgeführt werden.



**Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist nicht zugelassen.**

## BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

- Taste für Schalterverriegelung
- Hauptschalter

- Adapter
  - Fußplatte
  - Regler für Pendelbewegung
  - Sägeblattaufnahme
  - Führungsrolle
  - Schrauben für parallele Führungsverriegelung
  - Schutzstange
  - Abdeckung
  - Beleuchtung
  - Akku-Spannknopf
  - Akku
  - Ladegerät
  - LED-Dioden
  - Taste der Akku-Ladezustandsanzeige
  - Akku-Ladezustandsanzeige (LED-Diode)
  - Parallele Führung
- \* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten

## BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN GRAPHISCHEN ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

## AUSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Sechskantschlüssel - 1 St.
- Parallele Führung - 1 St.

## VORBEREITUNG AUF DEN EINSATZ

### AKKU HERAUSNEHMEN / EINLEGEN



- Der Akku-Befestigungsknopf (12) drücken und den Akku (13) herausnehmen (**Abb. A**).
- Den aufgeladenen Akku (13) in die Aufnahme im Handgriff bis zu einem hörbaren Einrasten des Akku-Befestigungsknopfs (12) einschieben.

### AKKU LADEN



Das Gerät wird mit dem Akkumulator im teilweise aufgeladenen Zustand geliefert. Die optimalen Umgebungstemperaturen zum Laden des Akkus liegen zwischen 4–40°C. Ein neuer Akku oder ein Akku, der eine längere Zeit nicht im Gebrauch war, wird seine volle Versorgungsleistung nach ca. 3–5 Auf- und Entladungszyklen erreichen.

- Den Akku (13) vom Gerät (**Abb. A**) herausnehmen.
- Das Ladegerät an die Netzsteckdose (**230 V AC**) anschließen.
- Den Akku (13) ins Ladegerät (14) (**Abb. B**) einlegen. Prüfen Sie den Akku auf richtigen Sitz (eingeschoben bis zum Anschlag).



Nach dem Anschließen des Ladegerätes an die Netzsteckdose (**230 V AC**) leuchtet die grüne Diode (15) am Ladegerät auf und signalisiert damit, dass die Spannung anliegt.

Nach dem Hineinlegen des Akkus (13) ins Ladegerät (14) leuchtet die rote LED-Diode (15) am Ladegerät auf, die signalisiert, dass der Ladevorgang des Akkus läuft.

Gleichzeitig leuchten die grünen LED-Dioden (17) in unterschiedlicher Reihenfolge (siehe Beschreibung unten).

- Das pulsierende Leuchten aller LED-Dioden bedeutet, dass der Akku entladen ist und aufgeladen werden muss.
- Falls 2 Dioden pulsierend leuchten, signalisiert es, dass der Akku teilweise entladen ist.
- Falls 1 LED-Diode pulsierend leuchtet, signalisiert es einen hohen Akku-Ladezustand.

**i** Wird der Akku aufgeladen, leuchtet die grüne LED-Diode (15) am Ladegerät und alle LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus (17) dauernd. Nach einiger Zeit (ca. 15 Sekunden) erlöschen die LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus (17).

**!** Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden. Die Überschreitung dieser Ladezeit kann zur Beschädigung von Akkuzellen führen. Das Ladegerät schaltet automatisch nach dem vollständigen Aufladen des Akkus aus. Die grüne Diode am Ladegerät wird weiter leuchten. Die LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus erlöschen nach einiger Zeit. Trennen Sie die Ladestation von der Netzspannung vor dem Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät. Vermeiden Sie kurze nacheinander folgende Ladevorgänge. Nach kurzzeitiger Beanspruchung des Gerätes laden Sie die Akkus nicht erneut. Eine wesentliche Verkürzung der Zeit zwischen den notwendigen Ladevorgängen zeugt davon, dass der Akku verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.

**i** Beim Laden werden die Akkus heiß. Keine Arbeiten unmittelbar nach dem Laden ausführen – Abwarten bis der Akku Raumtemperatur erreicht. Dies wird die Beschädigung des Akkus verhindern.

#### AKKU-LADEZUSTANDSANZEIGE

**i** Der Akku ist mit einer Akku-Ladezustandsanzeige (3 LED-Dioden) (17) ausgestattet. Um den Akku-Ladezustand zu prüfen, drücken Sie die Taste der Akku-Ladezustandsanzeige (13) (Abb. C). Das Aufleuchten aller Dioden signalisiert einen hohen Akku-Ladezustand. Leuchten 2 Dioden, bedeutet es, dass der Akku teilweise entladen ist. Das Leuchten nur einer Diode bedeutet, dass der Akku entladen ist und aufgeladen werden muss.

#### FÜHRUNG ZUM PARALLELSCHNEIDEN MONTIEREN

**i** Die Führung für das parallele Schneiden kann an der linken oder rechten Seite des Gerätes angebracht werden.

- Die Schrauben der parallelen Führung (8) lösen.
- Die Leiste der parallelen Führung (18) in die Fußplatte (4) einschieben, den gewünschten Abstand (mit der Skala) einstellen und anbringen, dazu die Schrauben der Verriegelung der parallelen Führung (8) anziehen (Abb. D).

**i** Die Leiste der parallelen Führung soll nach unten zeigen.

**i** Die parallele Führung (18) kann ebenfalls zum Schrägschneiden im Bereich von 0° bis 45° eingesetzt werden.

#### SÄGEBLATT SPANNEN

**i** Die Montage und der Austausch des Sägeblattes erfolgt ohne Werkzeuge.

#### Sägeblatt montieren

- Den Regler für Pendelbewegung (5) in die Position „III“ bringen und die Abdeckung (10) schwenken.
- Das Sägeblatt in die Sägeblattaufnahme (6) bis zum Anschlag einschieben (die Zähne des Sägeblattes sollen nach vorne zeigen) (Abb. E).

**Wichtig!** Dabei ist darauf zu achten, dass das Sägeblatt richtig in der Führungsrolle (7) sitzt.

#### Sägeblatt demontieren

- Den Regler für Pendelbewegung (5) in die Position „III“ bringen und die Abdeckung (10) schwenken.
- Den Hebel der Sägeblattaufnahme (6) nach oben ziehen und das Sägeblatt (Abb. E) herausziehen.
- Den Hebel der Sägeblattaufnahme (7) loslassen.

**i** Die mit dem T-Spannsystem ausgerüsteten Sägeblätter (in der Abb. C dargestellt) verwenden.

#### STAUBABFÜHRUNG

Um den Staub von der Oberfläche des Werkstücks besser zu entfernen, ist die Stichsäge mit ihrem eigenen Staubblas- und Staubabführungssystem ausgestattet, das die Schneidefläche reinigt. Das Staubblas- und Staubsaugsystem arbeitet effizienter, wenn die Schutzabdeckung nach unten geschwenkt ist.

- Den Adapter (3) bis zum Anschlag in die Fußplatte (4) (Abb. G) hineinschieben.
- Den Absaugschlauch des Staubsaugsystems an den Adapter (3) anschließen.
- Zum Demontieren des Adapters ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

## BETRIEB/EINSTELLUNGEN

#### EIN-/AUSSCHALTEN

Das Gerät ist mit dem Schalterverriegelungsknopf (1) ausgestattet, der vor einem versehentlichen Start des Werkzeugs schützt. Die Sicherheitstaste befindet sich auf den beiden Seiten des Gerätegehäuses.

#### Einschalten

- Ein Ende der Taste der Schalterverriegelung (1) drücken und in dieser Position gedrückt halten (Abb. H).
- Die Taste des Schalters (2) (Abb. I) drücken.
- Nach der Inbetriebnahme des Gerätes kann die Taste der Schalterverriegelung (1) losgelassen werden.

#### Ausschalten

- Die Freigabe der Taste des Hauptschalters (2) bringt das Gerät zum Stoppen.

**i** Mit der Druckkraft auf die Taste des Schalters (5) wird der Bereich der Betriebsgeschwindigkeit des Gerätes geregelt.

**i** Jedes Betätigen des Hauptschalters (2) bewirkt das Leuchten der LED-Diode (11), die den Arbeitsbereich beleuchtet.

#### PENDELBEWEGUNG DES SÄGEBLATTES REGULIEREN

Neben der Regulierung der hin- und hergehenden Bewegung ermöglicht die verfügbare Regulierung der Pendelbewegung des Sägeblattes ermöglicht auch eine bessere Anpassung von Betriebsparametern der Stichsäge an die Anforderungen des bearbeiteten Materials. Die Pendelbewegung wird hubartig mit dem Regler der Pendelbewegung (5) innerhalb des Regelungsbereichs von 0 bis 3 reguliert (Abb. K). Die Auswahl des günstigsten Hubs der Pendelbewegung für einzelne Stoffe gibt die unten angeführte Tabelle an.

Metallblech allgemein: 0	Stahlblech: 0 – 1
Alu-Blech: 1 – 2	Kunststoff: 1 – 2
Sperrholz: 0 – 1	Holz: 1 - 3

**i** Beim Einsatz des messerartigen Sägeblattes ist der Regler der Pendelbewegung auf 0 zu stellen. Bei der Bearbeitung von Metall ist das Schmieren empfohlen.

#### FUSSPLATTE BEIM SCHRÄGSCHNEIDEN REGULIEREN

**i** Mit der regulierbaren Fußplatte der Stichsäge kann der Schrägschnitt im Bereich von 0° bis 45° (beiderseits) ausgeführt werden.

- Den Adapter (3) aus der Fußplatte (4) herausnehmen (Abb. G).
- Die Befestigungsschraube der Fußplatte (4) mit dem Sechskantschlüssel lösen.
- Die Fußplatte (4) nach vorne verschieben und nach links oder rechts (im Bereich bis zu 45°) neigen.
- Die Fußplatte (4) im gewünschten Winkel einstellen, nach hinten verschieben und sichern, dazu die Befestigungsschraube (Abb. L) nachziehen.

**i** Mit der Winkelskala an der Fußplatte kann der Winkel von 0°, 15°, 30° oder 45° (links oder rechts) eingestellt werden. Nach der Regulierung ist der Sechskantschlüssel stets in der dafür bestimmten Ablage aufzubewahren.

## SCHNEIDEN

- Den Vorderteil der Fußplatte (**4**) flach auf das Werkstück legen, sodass das Sägeblatt das Werkstück nicht berührt.
- Betätigen Sie die Stichsäge und abwarten, bis die geeignete Geschwindigkeit erreicht wird.
- Die Stichsäge langsam verschieben, dabei das Sägeblatt an der vorher bestimmten Schneidelinie schieben.
- Beim Bogenschneiden ist die Stichsäge sehr fein zu führen.

**i** Führen Sie den Schnitt gleichmäßig aus und beachten dabei, dass die Stichsäge nicht überlastet wird. Beim übermäßigen Andrücken auf das Sägeblatt wird die Pendelbewegung gebremst, was sich dann negativ auf die Schneideleistung auswirken wird. Fall Sie einen Schnitt im leichten Bogen auszuführen haben, reduzieren Sie die Pendelbewegung oder schalten Sie sie komplett aus.

**!** Liegt die gesamte Fußfläche der Stichsäge beim Betrieb an die Oberfläche des Werkstücks nicht an, sondern darüber angehoben ist, so besteht die Gefahr des Rückschlags bzw. des Sägeblattbruches.

## ÖFFNUNG IM WERKSTÜCK AUSSCHNEIDEN

- Im Werkstück eine Öffnung mit dem Durchmesser von 10 mm bohren.
- Das Sägeblatt in die Öffnung einführen und mit dem Ausschneiden beginnen.

## METALL DURCHSCHNEIDEN / SÄGEBLATTARTEN

**i** Zum Durchtrennen von Metall geeignete Sägeblätter mit größerer Zahnanzahl verwenden.

Beim Durchtrennen von Metall ein entsprechendes Schmiermittel (Schneidöl) einsetzen. Das Durchschneiden von Metall ohne Schneidöl führt zum vorzeitigen Verschleiß des Sägeblattes. Die unten angeführte Tabelle gibt die Auswahl der günstigsten Sägeblätter an:

Zahnanzahl pro Zoll	Länge des Sägeblattes	Anwendungsbereich
24	80 mm	Weicher Stahl, Nichteisenmetalle.
14		Nichteisenmetalle, Kunststoffe.
9		Holz, Sperrholz.

- Nur geeignete und scharfe Sägeblätter verwenden.
- Keine Sägeblätter mit beschädigter Aufnahme verwenden.
- Geeignete Arten von Sägeblättern einsetzen.

## BEDIENUNG UND WARTUNG

**!** Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten den Akku vom Gerät herausnehmen.

### WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Zum Reinigen kein Wasser oder keine anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Das Gerät ist mit einem trockenen Lappen zu wischen oder mit Druckluft mit niedrigem Druckwert durchzublasen.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, denn sie können die Kunststoffteile beschädigen.
- Die Lüftungsschlitzte der Motorstichsäge regelmäßig reinigen, um die Überhitzung des Motors zu vermeiden. Die Reinigung von

Lüftungsschlitzte durch Einschieben von scharfen Elementen wie Schraubendrehern usw. ist nicht zugelassen.

- Es wird empfohlen, die Führungsrolle regelmäßig zu schmieren. Ein an dieser Stelle verwendete Öltropfen wird die Lebensdauer der Rolle verlängern.
- Beim übermäßigen Funken am Kommutator ist eine Fachkraft mit der Prüfung des Zustandes der Motor-Kohlebürsten zu beauftragen.
- Das Gerät in einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist mit herausgenommenem Akku aufzubewahren.

**i** Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

## TECHNISCHE PARAMETER

### NENNWERTE

Stichsäge		
Parameter	Wert	
Spannung des Akkumulators	18 V DC	
Anzahl der Zyklen des Sägeblattes (ohne Belastung)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Max. Dicke des Werkzeugs	Holz	80 mm
	Metall	10 mm
Hub Sägeblatt	25 mm	
Schutzklasse	III	
Masse	1,700 kg	
Baujahr	2017	

### Akkumulator aus dem Graphite Energy+-System

Parameter	Wert	
Akkumulator	58G001	58G004
Voltage akku	18 V DC	18 V DC
Typ des Akkumulators	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Kapazität	2000 mAh	4000 mAh
Umgebungstemperaturbereich	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Ladezeit beim Laden mit einem Ladegerät 58G002	1 h	2 h
Masse	0,400 kg	0,650 kg
Baujahr	2017	2017

### Ladegerät aus dem Graphite Energy+ System

Parameter	Wert	
Ladegerättyp	58G002	
Versorgungsspannung	230 V AC	
Versorgungsfrequenz	50 Hz	
Ladespannung	22 V DC	
Max. Ladestrom	2300 mA	
Umgebungstemperaturbereich	4°C – 40°C	
Akku-Ladezeit 58G001	1 h	
Akku-Ladezeit 58G004	2 h	
Schutzklasse	II	

Masse	0,300 kg
Baujahr	2017



## LÄRM- UND SCHWINGUNGSAANGABEN

### Informationen über Lärm und Vibrationen

Der Lärmpegel wie der Schalldruckpegel  $L_p$  und Schallleistungspegel  $L_w$  und die Messunsicherheit K, sind unten in der Anleitung nach EN 60745 angegeben.

Die Vibrationswerte  $a_v$  und die Messunsicherheit K wurden nach der Norm EN 60745 unten angegeben.

Der in dieser BA unten angegebene Vibrationspegel wurde gemäß dem in der Norm EN 60745 bestimmten Messverfahren gemessen und kann zum Vergleich der Elektrowerkzeuge verwendet werden. Er kann auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrationsbelastung verwendet werden.



Der angegebene Vibrationspegel ist repräsentativ für standardmäßige Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Der Vibrationspegel kann sich ändern, wenn das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen verwendet wird bzw. nicht ausreichend gewartet wird. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Exposition gegenüber Vibrationen während der gesamten Arbeitszeit führen. Um genau die Vibrationsbelastung einzuschätzen, sind Perioden, in den das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht gebraucht, ebenfalls zu berücksichtigen. Dadurch kann sich die Exposition gegenüber Vibrationen als viel niedriger erweisen. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrationen beispielsweise durch die Wartung des Elektrowerkzeugs und der Arbeitswerkzeuge, die Sicherung der richtigen Temperatur der Hände, die richtige Arbeitsorganisation, zu schützen.

Schalldruckpegel:  $L_p = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Schalleistungspegel:  $L_w = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Wert der Schwingungsbeschleunigung:  $11,18 \text{ m/s}^2$   $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## UMWELTSCHUTZ / CE



\* Änderungen vorbehalten.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pogranicza 2/4 (nachfolgend: „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend: „Betriebsanleitung“), darunter u. a. derer Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen, sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topex angehören und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GBI. 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzelelemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

## RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНАЯ НОЖОВЧНАЯ ПИЛА (ЛОБЗИК) 58G011

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛОБЗИКОМ

- Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности захвата, поскольку режущий инструмент при работе может прикоснуться к скрытой проводке. При прикосновении режущего инструмента к находящемуся под напряжением проводу открытые металлические части электроинструмента могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.
- Держите руки на безопасном расстоянии от зоны распила. Не суйте руки под распиливаемую заготовку. При контакте с пильным полотном можно пораниться.
- После завершения работы выключите лобзик. Пильное полотно можно вынуть из распиливаемой заготовки только после его полной остановки. Благодаря этому вы предотвратите отскок и сможете безопасно отложить электроинструмент в сторону.
- Пользуйтесь неповрежденными пильными полотнами, в безупречном техническом состоянии. Изогнутые и неострые пильные полотна могут повлиять на качество распила, сломаться, либо вызвать отдачу.
- Пыль некоторых пород древесины или некоторых металлов может быть опасна для здоровья, а также может вызывать аллергическую реакцию, заболевание дыхательной системы либо онкологическое заболевание.
  - во время распила пользуйтесь пылезащитными масками для защиты дыхательных путей от образующейся пыли.
  - во время распила древесины подключайте вытяжку пыли.
  - заботьтесь о хорошей вентиляции на рабочем месте.
- Запрещается распиливать водопроводные трубы. Вследствие повреждения водопроводных труб может быть причинен имущественный ущерб, а также возможно поражение электрическим током.
- Чтобы избежать контакта электроинструмента с гвоздями, винтами и другими твердыми предметами, перед началом работы тщательно осмотрите обрабатываемый материал.
- Запрещается распиливать материал, размеры которого (толщина) превышают размеры, указанные в технических характеристиках электроинструмента.
- Держите лобзик, захватив рукоятку всей ладонью.
- Перед включением лобзика убедитесь, что он не прикасается к обрабатываемому материалу.
- Запрещается прикасаться рукой к находящимся в движении деталям электроинструмента.
- Запрещается откладывать в сторону лобзик, если он продолжает работать. Запрещается включать лобзик, не взяв его в руку.
- Запрещается прикасаться к пильному полотну или обрабатываемому материалу сразу после завершения

работы. Эти элементы могут сильно нагреться и вызвать ожоги.

- Если электроинструмент издает во время работы странный звук или не работает надлежащим образом, его необходимо выключить – отпустить кнопку включателя и вынуть вилку из розетки.
- Для обеспечения правильного охлаждения, не следует закрывать вентиляционные отверстия в корпусе лобзика.

## ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Пользователь должен контролировать процесс заряда аккумуляторной батареи.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 0 °C.
- **Заряжайте аккумуляторную батарею только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.** Зарядное устройство, пригодное для одного типа аккумуляторной батареи, может создавать риск пожара при применении с другим типом аккумуляторной батареи.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее на безопасном расстоянии от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или иные мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумуляторной батареи. Короткое замыкание клемм аккумуляторной батареи может вызвать ожоги или пожар.
- В случае повреждения и неправильной эксплуатации из аккумуляторной батареи могут выделяться газы. Следует проветрить помещение, а в случае недомогания обратиться к врачу. Газы могут повредить дыхательные пути.
- При небрежном обращении из аккумуляторной батареи может вытекать жидкость. Вытекающая из аккумуляторной батареи жидкость может вызвать раздражение или ожоги. В таком случае следует действовать как описано ниже:
  - осторожно удалите жидкость тряпкой. Избегайте попадания жидкости на кожу или в глаза.
  - в случае контакта жидкости с кожей, поврежденное место обильно промойте водой, можно нейтрализовать жидкость неагрессивной кислотой, например, лимонным соком или уксусом.
  - в случае попадания жидкости в глаза, обильно промойте глаза водой в течение 10 минут и обратитесь к врачу.
- Не пользуйтесь поврежденной или модифицированной аккумуляторной батареей. Поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо, привести к пожару, взрыву, либо создать опасность телесных повреждений.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию влаги или воды.
- Держите аккумуляторную батарею на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторную батарею на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает 50 °C).
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или чрезмерно высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может вызвать взрыв.

**ВНИМАНИЕ!** Вместо температуры 130°C может быть указана температура 265 °F.

- Соблюдайте все инструкции по зарядке, запрещается заряжать аккумуляторную батарею при температуре, выходящей за пределы диапазона температур, приведенного в таблице номинальных характеристик в инструкции по эксплуатации. Неправильная зарядка

или зарядка с несоблюдением рекомендуемых пределов температур может повредить аккумуляторную батарею и повысить риск возникновения пожара.

## РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Ни в коем случае не ремонтируйте поврежденные аккумуляторные батареи. Поручайте ремонт аккумуляторной батареи только изготовителю или авторизованной мастерской.
- Отработавшую свой ресурс аккумуляторную батарею следует передать в специальный пункт приема и утилизации опасных отходов данного типа.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги или воды. Попадание воды внутрь зарядного устройства повышает вероятность поражения электрическим током. Зарядное устройство можно использовать только внутри сухих помещений.
- Приступая к каким-либо действиям, связанным с техническим обслуживанием или чисткой зарядного устройства, отключите его от сети.
- Не пользуйтесь зарядным устройством, стоящим на легковоспламеняющихся материалах (например, бумага, текстиль), а также вблизи легковоспламеняющихся веществ. Нагрев зарядного устройства при зарядке создает опасность возникновения пожара.
- Проверяйте техническое состояние зарядного устройства, шнура питания и штепсельной вилки перед каждым использованием. Не пользуйтесь зарядным устройством при наличии повреждений. Не пытайтесь разобрать зарядное устройство. Любой ремонт поручайте авторизованной мастерской. Неправильная сборка зарядного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. В противном случае существует опасность неправильного обращения с зарядным устройством, что может привести к травмам.
- Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сети.
- Соблюдайте все инструкции по зарядке, запрещается заряжать аккумуляторную батарею при температуре, выходящей за пределы диапазона температур, приведенного в таблице номинальных характеристик в инструкции по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка с несоблюдением рекомендуемых пределов температур может повредить аккумуляторную батарею и повысить риск возникновения пожара.

## РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Ни в коем случае не ремонтируйте поврежденное зарядное устройство. Поручайте ремонт зарядного устройства только изготовителю или авторизованной мастерской.
- Отработавшее свой ресурс зарядное устройство передайте в специальный пункт приема и утилизации опасных отходов данного типа.

**ВНИМАНИЕ!** Электроинструмент служит для работы внутри помещений.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

Аккумуляторные батареи Li-Ion могут потечь, загореться или взорваться, если будут нагреты до высоких температур или произойдет короткое замыкание. Не храните аккумуляторные батареи в автомобиле в жаркие, солнечные дни. Не вскрывайте аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи Li-Ion снабжены электронной защитой, повреждение которой может вызвать их возгорание или взрыв.

**Расшифровка пиктограмм:**



- Прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте указания и правила техники безопасности, приведенные в инструкции.
- Носите защитные очки и средства защиты органов слуха.
- Работайте в защитной маске.
- Не разрешайте детям прикасаться к оборудованию.
- Берегите от дождя.
- Эксплуатируйте внутри помещений, берегите от воды и влаги.
- Внимание, острые элементы!
- Пользуйтесь защитными перчатками.
- Вторичная переработка.
- Класс защиты II.
- Селективный сбор отходов.
- Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь.
- Создает опасность для водной среды.
- Не нагревайте выше 50 °C.

#### КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Лобзик – это ручной электроинструмент с питанием от аккумуляторной батареи. В качестве привода используется коллекторный электродвигатель постоянного тока. Электроинструмент предназначен для выполнения прямых и криволинейных распилов, а также фигурной резки древесины, материалов на основе древесины, полимерных материалов и металла (при условии использования соответствующего пильного полотна).

Сфера применения лобзика – ремонтно-строительные работы, а также все работы, выполняемые домашними мастерами.



**Запрещается применять электроинструмент не по назначению.**

#### ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов электроинструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

- Клавиша блокировки включателя
- Включатель
- Штуцер
- Опорная подошва
- Переключатель-регулятор маятникового движения
- Патрон пильного полотна
- Направляющий ролик
- Винт блокировки параллельной направляющей
- Защитный стержень
- Защитный кожух
- Подсветка
- Кнопка крепления аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Светодиоды
- Кнопка сигнализации степени заряда аккумулятора
- Сигнализация степени заряда аккумулятора (светодиоды).
- Параллельная направляющая

\* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке

#### РАСШИФРОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ



**ВНИМАНИЕ**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



**СБОРКА/НАСТРОЙКА**



**ИНФОРМАЦИЯ**

#### ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шестигранный ключ - 1 шт.
- Параллельная направляющая - 1 шт.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

##### ВЫЕМКА / КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА



- Нажмите кнопку крепления аккумуляторной батареи (12) и вытащите аккумуляторную батарею (13) (рис. A).
- Вставьте заряженную аккумуляторную батарею (13) в рукоятку до щелчка – чтобы сработала кнопка крепления аккумуляторной батареи (12).

##### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Электроинструмент поставляется в торговую сеть с частично заряженной аккумуляторной батареей. Аккумуляторную батарею заряжайте при температуре окружающей среды от 4°C до 40°C. Новая аккумуляторная батарея, либо аккумуляторная батарея, которая не использовалась в течение длительного времени, достигнет своей номинальной емкости после 3-5 циклов заряда и разряда.



- Выньте аккумуляторную батарею (13) из электроинструмента (рис. A).

- Подключите зарядное устройство к электрической сети (**230 В AC**).  Планка параллельной направляющей должна быть направлена вниз.
- Вставьте аккумуляторную батарею (**13**) в зарядное устройство (**14**) (рис. B). Проверьте правильное положение аккумуляторной батареи (она должна быть вставлена до конца).

 После включения зарядного устройства в розетку (**230 В AC**) загорится зеленый светодиод (**15**) зарядного устройства, который сигнализирует о наличии напряжения.

После того, как аккумуляторная батарея (**13**) будет вставлена в зарядное устройство (**14**), загорится красный светодиод (**15**) зарядного устройства, который сигнализирует о том, что идет процесс зарядки аккумуляторной батареи.

Зеленые светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**17**), включаются одновременно – свечение пульсирующее, комбинация их свечения разная (см. описание ниже).

- Пульсируют все светодиоды** – это означает, что заряд на исходе и аккумуляторная батарея требует зарядки.
- Светятся 2 светодиода** – это означает частичную разрядку.
- Пульсирующее свечение 1 светодиода** – это свидетельствует о высоком уровне заряда аккумулятора.

 После зарядки аккумуляторной батареи светодиод (**15**) зарядного устройства загорается зеленым цветом, а все светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**17**), светят непрерывно. Через некоторое время (порядка 15 секунд) светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**17**), гаснут.

 Продолжительность процесса зарядки аккумуляторной батареи не должна превышать 8 часов. Превышение данного времени может вызвать повреждение аккумуляторов батареи. Зарядное устройство не выключается автоматически после полной зарядки аккумуляторной батареи. Зеленый светодиод зарядного устройства будет продолжать светить. Светодиоды, сигнализирующие о степени заряда, погаснут через некоторое время. Отключите питание перед выемкой аккумуляторной батареи из зарядного устройства. Избегайте коротких и частых подзарядок. Не подзаряжайте аккумуляторную батарею после кратковременного использования электроинструмента. Существенное сокращение времени работы аккумуляторной батареи между подзарядками свидетельствует об ее износе и необходимости замены.

 Во время зарядки аккумуляторные батареи очень сильно нагреваются. Не начинайте работу сразу после завершения процесса зарядки – дайте аккумуляторной батарее остыть до комнатной температуры. Это защитит аккумуляторную батарею от повреждения.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ СТЕПЕНИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

 Аккумуляторная батарея оснащена сигнализацией степени заряда (3 светодиода) (**17**). Чтобы проверить степень заряда аккумуляторной батареи, следует нажать кнопку степени заряда аккумуляторной батареи (**13**) (рис. C). Свечение всех светодиодов свидетельствует о высоком уровне заряда аккумуляторной батареи. Свечение 2 светодиодов означает частичную разрядку. Свечение только 1 светодиода означает, что заряд на исходе и аккумуляторная батарея требует зарядки.

## КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РАСПИЛА

 Параллельную направляющую можно закреплять с правой и левой стороны электроинструмента.

- Ослабьте винты блокировки параллельной направляющей (**8**).
- Вставьте планку направляющей (**18**) в отверстия в опорной подошве (**4**), задайте требуемое расстояние (с помощью шкалы) и закрепите, затягивая винты блокировки параллельной направляющей (**8**) (рис. D).

-  Планка параллельной направляющей должна быть направлена вниз.
-  Параллельную направляющую (**18**) можно использовать для наклонного распила в диапазоне от 0° до 45°.

## КРЕПЛЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

 Для крепления и замены пильного полотна никакой инструмент не требуется.

### Крепление пильного полотна

- Поставьте переключатель маятникового движения (**5**) в позицию «III» и поднимите кожух (**10**).
- Вставьте пильное полотно в патрон пильного полотна до упора (**6**) (зубья пильного полотна должны смотреть вперед) (рис. E).

**Внимание!** Обратите внимание на правильную установку пильного полотна в направляющем ролике (**7**).

### Демонтаж пильного полотна

- Поставьте переключатель маятникового движения (**5**) в позицию «III» и поднимите кожух (**10**).
- Потяните за рычаг патрона пильного полотна (**6**) вверх и вытащите пильное полотно (рис. E).
- Отпустите рычаг патрона пильного полотна (**7**).

 Пользуйтесь пильными полотнами с Т-образным креплением, представленными на рис. F.

## УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Для более эффективного удаления пыли из рабочей зоны лобзик имеет собственную систему сдува и удаления пыли, которая очищает рабочую поверхность. Эффективность работы системы удаления пыли выше при опущенном кожухе лобзика.

- Вставьте штуцер (**3**) в опорную подошву до упора (**4**) (рис. G).
- Конец всасывающего шланга системы пылеудаления подключите к штуцеру (**3**).
- Демонтаж штуцера осуществляется в последовательности, обратной его монтажу.

## РАБОТА / НАСТРОЙКА

### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

 Электроинструмент оснащен клавишой, предохраняющей от случайного включения (**1**). Клавиша, предохраняющая от случайного включения, находится по обе стороны корпуса.

### Включение

- Нажмите на клавишу блокировки включателя (**1**) и удерживайте в этом положении (рис. H).
- Нажмите на включатель (**2**) (рис. I).
- После включения лобзика можно отпустить клавишу блокиратора (**1**).

### Выключение

- Отпустите включатель (**2**), электроинструмент остановится.

 Частота вращения электроинструмента регулируется силой нажима на включатель.

При каждом нажатии включателя (**2**) загорается светодиод (**11**), освещая рабочее место.

### РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО ДВИЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Кроме регулировки возвратно-поступательного движения пильного полотна, доступна также регулировка маятникового движения, благодаря чему можно отрегулировать рабочие параметры электроинструмента в зависимости от обрабатываемого материала. Амплитуда маятникового хода регулируется с помощью переключателя-регулятора

маятникового движения (5) в диапазоне от 0 до 3 (рис. K). Самый эффективный подбор маятникового хода для материалов разного типа представлен в таблице ниже

Листовой металл: 0	Листовая сталь: 0 – 1
Листовой алюминий: 1 – 2	Пластмасса: 1 – 2
Клееная фанера: 0 – 1	Дерево: 1 - 3

 При работе с пильным полотном переключатель-регулятор маятникового движения следует установить на 0. При резке металла рекомендуется применять смазку.

#### РЕГУЛИРОВКА ОПОРНОЙ ПОДОШВЫ ПРИ РАСПИЛЕ ПОД УГЛОМ

-  Благодаря регулируемой опорной подошве можно производить распил под углом в диапазоне от 0° до 45° (в двух направлениях).
- Вставьте штуцер (3) в опорную подошву до упора (4) (рис. G).
  - Ослабьте крепежные винты опорной подошвы (4) с помощью шестигранного ключа.
  - Переместите подошву (4) вперед и наклоните влево или вправо (диапазоне до 45°).
  - Поставьте опорную подошву (4) под необходимым углом, переместите назад и предохраните, затягивая крепежный винт (рис. L).

 Специальная шкала на опорной подошве позволяет наклонять ее под углом 0°, 15°, 30° или 45° (вправо или влево). Завершив регулировку, вставьте шестигранный ключ в отверстие, предназначенное для его хранения.

#### РАСПИЛ

- Поставьте переднюю часть опорной подошвы (4) на материал, предназначенный для распила, так, чтобы пильное полотно не соприкасалось с материалом.
- Включите лобзик и дайте ему набрать максимальную скорость.
- Медленно перемещайте лобзик по заранее намеченной линии распила.
- При выполнении криволинейных резов ведите лобзик без чрезмерного нажима.

 Работайте равномерно, следите за тем, чтобы не перегрузить лобзик. Чрезмерный нажим на пильное полотно будет задерживать маятниковое движение, что неблагоприятно влияет на производительность работы. При распиле по дуге следует уменьшить или полностью выключить маятниковое движение.

 Если опорная подошва лобзика не перемещается по обрабатываемому материалу, но она приподнята, это может вызвать отдачу или поломку пильного полотна.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

- Просверлите отверстие диаметром 10 мм в материале.
- Ведите пильное полотно в отверстие и начните вырезать с этого места.

#### РАСПИЛ МЕТАЛЛА/ТИПЫ ПОЛОТЕН

 Для распила металла используйте специальные пильные полотна с большим количеством зубьев.

При распиле металла пользуйтесь специальной смазкой (маслом для резки металла). Распил металла без смазки вызывает быстрый износ пильного полотна. Самый эффективный подбор пильного полотна представлен в таблице ниже:

Кол-во зубьев/ дюйм	Длина пильного полотна	Область применения
24	80 мм	Мягкая сталь, цветные металлы.
14		Цветные металлы, пластмасса.
9		Дерево, kleеная фанера.

- Пользуйтесь только подходящими для работы и острыми пильными полотнами.
- Запрещается использовать пильные полотна с поврежденным хвостовиком.
- Пользуйтесь пильными полотнами, тип которых соответствует типу выполняемой работы.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует вынуть аккумулятор из электроинструмента.

#### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется чистить электроинструмент после каждого использования.
- Для чистки запрещается использовать воду и прочие жидкости.
- Чистите электроинструмент сухой тряпочкой или сжатым воздухом под небольшим давлением.
- Запрещается использовать для чистки чистящие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента.
- Систематически очищайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева электроинструмента. Запрещается чистить вентиляционные отверстия, вводя в них какие-либо острые предметы, например, отвертку.
- Рекомендуется периодически смазывать направляющий ролик. Капля масла продлает срок службы ролика.
- В случае сильного искрения на коллекторе поручите специалисту проверить состояние угольных щеток двигателя.
- Храните электроинструмент в сухом и недоступном для детей месте.
- На время хранения следует вынуть аккумуляторную батарею из электроинструмента.

Все неполадки должны устраняться авторизованной сервисной мастерской производителя.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторный лобзик	
Параметр	Величина
Напряжение аккумуляторной батареи	18 В DC
Кол-во циклов полотна (без нагрузки)	0-2400 мин <sup>-1</sup>
Макс. толщина распиливаемой заготовки	Древесина 80 мм Металл 10 мм
Шаг пильного полотна	25 мм
Класс защиты	III
Масса	1,700 кг
Год выпуска	2017

Аккумуляторная батарея системы Graphite Energy+		
Параметр	Величина	
Аккумулятор	58G001	58G004
Напряжение аккумулятора	18 В DC	18 В DC
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора	2000 мАч	4000 мАч
Диапазон температур окружающей среды	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Продолжительность зарядки зарядным устройством 58G002	1 ч	2 ч
Масса	0,400 кг	0,650 кг
Год выпуска	2017	2017

Зарядное устройство системы Graphite Energy+	
Параметр	Величина
Тип зарядного устройства	58G002
Напряжение питания	230 V AC
Частота тока питающей сети	50 Hz
Напряжение заряда	22 V DC
Макс. ток заряда	2300 mA
Диапазон температур окружающей среды	4°C – 40°C
Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи 58G001	1 h
Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи 58G004	2 h
Класс защиты	II
Масса	0,300 kg
Год выпуска	2017

## i ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

### Информация об уровне шума и вибрации

Уровни шума, то есть уровень звукового давления  $L_{PA}$  а также уровень звуковой мощности  $L_{WA}$  и значение неопределенности измерения К, приведенные ниже в данной инструкции по эксплуатации, определены по EN 60745.

Уровень вибрации (значение виброускорения)  $a_h$  и значение неопределенности измерения К определены по EN 60745, и приведены ниже.

Приведенный в данной инструкции по эксплуатации уровень вибрации определен по методу измерений, установленному стандартом EN 60745, и может использоваться для сравнения разных моделей электроинструмента одного класса. Параметры вибрационной характеристики можно также использовать для предварительной оценки вибрационной экспозиции.

Заявленная вибрационная характеристика представительна для основных рабочих заданий электроинструмента. Вибрационная характеристика может измениться, если электроинструмент будет использоваться для других целей, либо с другими рабочими принадлежностями, а также в случае недостаточного технического ухода за электроинструментом. Приведенные выше причины могут вызвать увеличение длительности вибрационной экспозиции за период работы.

Для точной оценки вибрационной экспозиции следует учесть время, в течение которого электроинструмент находится в отключенном состоянии, либо во включенном, но не работает. В данном случае значение полной вибрации может быть значительно ниже. Для защиты оператора от вредного воздействия вибрации необходимо применять дополнительные меры безопасности, а именно: обеспечивать

технический уход за электроинструментом и рабочими принадлежностями, поддерживать температуру рук на приемлемом уровне, соблюдать режим труда.

Уровень звукового давления:  $L_{PA} = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Уровень звуковой мощности:  $L_{WA} = 90,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Виброускорение:  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Электроприборы не следует выбрасывать вместе с домашними отходами. Их следует передать в специальный пункт утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Электронное и электрическое оборудование, отработавшее свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Неутилизированное оборудование представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.



Li-Ion

Аккумуляторы / батареи не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, а также запрещается бросать в огонь или в воду. Поврежденные или отработанные аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с действующей директивой, касающейся утилизации аккумуляторов и батарей.

\* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Pograniczna 2/4 (далее „Grupa Topex“) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция“), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Grupa Topex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов РП № 90 поз. 631 с послед. изм). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность. Информация о дате изготовления указана в серийном номере, который находится на изделии

## ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

### УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ,

### КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации

2XXXYYG\*\*\*\*

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

G- код торговой марки (первая буква)

\*\*\*\* - порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Польша



**ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З  
ПОЛЬСЬКОГО ОРИГІНАЛУ**  
**ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ**  
**АКУМУЛЯТОРНИЙ**  
**58G011**

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИСТАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ У ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

**СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ**

**ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС  
КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛОБЗІКОМ**

- Під час виконання робіт, протягом яких робочий інструмент здатен натрапити на приховану електропроводку, слід тримати устаткування виключно за ізольовані поверхні руків'я. Контакт із дротом під напругою здатен спричинити проведення струму на металеві частини електроінструмента і, як наслідок, поразку електричним струмом.
- Руки слід тримати на безпечній відстані від області різання. Забороняється підсувувати їх під предмет, що обробляється. При контакті з пильним полотном існує ризик поранення.
- Після закінчення робіт слід вимкнути електроінструмент. Пильне полотно допускається виймати з оброблюваного матеріалу тільки тоді, коли воно не рухається. Таким чином можна уникнути явища відбиття та безпечно відкласти електроінструмент.
- Допускається використовувати виключно непошкоджені пильні полотна у бездоганному технічному стані. Вигнуті, затуплені пильні полотна здатні зламатися, що додатково вплине на кшталт лінії різання, а також спричинитися до відбиття.
- Пил деяких ґатунків дерева і деяких видів металу може становити загрозу для здоров'я і викликати алергічні реакції, захворювання дихальних шляхів або спричинитися до онкозахворювань.
  - під час користування електроінструментом наполегливо рекомендується працювати у захисній протипиловій масці з метою захисту дихальних шляхів від пилу, що повстасе внаслідок розпиловки матеріалу.
  - слід використовувати засоби відсмоктування пилу під час різання деревини.
  - слід завжди дбати про добру вентиляцію місця праці.
- Лобзик не призначений для перерізання водопровідних труб. Перерізання труб здатне допrowadити до матеріальних збитків або поразки електричним струмом.
- Перш ніж заходиться обробляти матеріал електроінструментом, слід перевірити наявність у матеріалі сторонніх предметів: цвяхів, гвинтів, шрубів тощо.
- Не допускається перерізати матеріал, параметри якого (товщина) перевищує величину, що вказана у технічних характеристиках.
- Лобзик слід ціпко тримати рукою.
- Перш увімкнути кнопку ввімкнення, слід упевнитися, що лобзик не торкається матеріалу, що його слід обробити.
- Не допускається торкатися різального інструмента чи поверхонь, що рухаються.

- Не допускається відкладати невимкнений електролобзик, що його лезо рухається. Не допускається ввімкнення електролобзика до того, як його буде ціпко стиснуто в руці.
- Не допускається торкатися пильного полотна чи поверхонь, що оброблюються, одразу ж після закінчення праці. Вони можуть бути розпеченими, й торкання до них загрожує опіком.
- У разі нестандартної поведінки електроінструменту чи появи сторонніх звуків слід негайно вимкнути живлення й витягти вилку з розетки.
- З метою забезпечення адекватного охолодження електроінструменту слід стежити за тим, щоб вентиляційні отвори в його корпусі не затулялися.

**ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРІВ І ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ**

- Процес ладування акумулятора повинен проходити під контролем користувача.
- Не рекомендується ладувати акумулятор за температури нижче 0°C.
- Акумулятори допускається ладувати виключно за допомогою зарядного пристроя, рекомендованого виробником. Використання іншого типу зарядного пристроя до ладування акумуляторів невідповідного типу здатне спричинитися до пожежі.
- У випадку перерви у використанні акумулятора його належить зберігати окремо від металевих предметів, наприклад, скріпок для паперу, монет, цвяхів, гвинтів тощо, які здатні з'єднати контактні площинки. У випадку закорочення контактів акумулятора не виключена можливість отримання опіку чи повстання пожежі.
- У випадку пошкодження акумулятора або його неправильної експлуатації з акумулятора можуть виділятися гази. Провітріть приміщення; у випадку поганого самопочуття зверніться до лікаря. Гази здатні пошкодити дихальні шляхи.
- В екстремальних умовах існує можливість витікання електроліту з акумулятора. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинитися до опіку чи подразнення. Нижче описаний порядок дій у випадку виявлення витікання електроліту.
  - Обережно витріть рідину шматком тканини. Уникайте контакту електроліту зі шкірою та очима.
  - У випадку контакту електроліту зі шкірою негайно промийте місце контакту великою кількістю води, у разі потреби нейтралізуйте електроліт лагідним розчином кислоти, наприклад, лимонним соком чи оцтом.
  - У випадку потрапляння електроліту до очей негайно промийте очі великою кількістю проточеної води протягом не менше 10 хвилин і зверніться до лікаря.
- Не допускається використовувати пошкоджений акумулятор або акумулятор, до конструкції якого внесено зміни. Поводження акумуляторів, які було пошкоджено, або конструкцію яких було змінено, неможливо прогнозувати, що може привести до пожежі, вибуху або небезпеки травматизму.
- Не допускається піддавати акумулятор дії води чи вологи.
- Акумулятор завжди повинен знаходитися на безпечній відстані від джерел тепла. Не допускається наражати його на тривалу дію підвищених температур (прямих сонячних променів, залишати поблизу обігрівачів або ж у середовищі, температура якого перевищує 50°C).
- Забороняється піддавати акумулятор дії вогню або високих температур. Дія вогню або температур понад 130°C здатна привести до вибуху.

**УВАГА!** Температура 130°C може бути виражена у градусах Фаренгейта як 265°F.

- Слід дотримуватися всіх інструкцій щодо ладування; забороняється ладувати акумулятор за температури, що виходить за межі діапазону, вказаного у таблиці технічних характеристик в інструкції з експлуатації. Неправильне ладування або ладування за температур, що виходять за обумовлені межі, може пошкодити акумулятор і підвищити ризик виникнення пожежі.

## РЕМОНТ АКУМУЛЯТОРІВ

- Забороняється ремонтувати пошкоджені акумулятори.** Ремонт акумуляторів повинен виконуватися виключно виробником або в авторизованому сервісному центрі.
- Зажитий акумулятор слід доставити до спеціального закладу з утилізації відходів такого типу.**

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Не допускається піддавати адаптер дії води чи вологи.** Вода, що потрапляє всередину пристрою, збільшує ризик поразки електричним струмом. Зарядний пристрій призначений для експлуатації виключно всередині сухих приміщень.
- Перш ніж проводити регламентні роботи чи ремонтувати адаптер, його слід від'єднати від мережі живлення.
- Не допускається користуватися зарядним пристроєм, що встановлений на легкозаймистій поверхні (напр., папері, тканині) або знаходиться поблизу легкозаймистих речовин.** З огляду на зростання температури зарядного пристрою під час процесу ладування існує загроза виникнення пожежі.
- Щоразу перед використанням слід перевірити технічний стан зарядного пристрою, шнуру і виделки.** У випадку виявлення пошкоджень слід відмовитися від використання такого зарядного пристрою. Не допускається заходитися **самостійно розкладати зарядний пристрій.** Будь-який ремонт повинен проводитися в авторизованому сервісному центрі. У разі некваліфікованого складання-роздавдання зарядного пристрою існує ризик поразки електричним струмом або виникнення пожежі.
- Діти й особи з обмеженими чутливістю, фізичними та психічними можливостями, або особи з браком досвіду чи обізнаності з обладнанням, не допускаються до самостійного обслуговування зарядного адаптера без нагляду відповідальної особи, навіть за умови дотримання всіх правил техніки безпеки. У противному випадку існує ризик неправильної експлуатації устаткування, внаслідок чого може дійти до травматизму.
- Якщо зарядний пристрій не експлуатується, його слід від'єднати від електромережі.**
- Слід дотримуватися всіх інструкцій щодо ладування; забороняється ладувати акумулятор за температури, що виходить за межі діапазону, вказаного у таблиці технічних характеристик в інструкції з експлуатації.** Неправильне ладування або ладування за температур, що виходять за обумовлені межі, може пошкодити акумулятор і підвищити ризик виникнення пожежі.

## РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Не допускається ремонтувати пошкоджений зарядний пристрій.** Ремонт зарядного пристрою повинен виконуватися виключно виробником або в авторизованому сервісному центрі.
- Зажитий зарядний пристрій слід доставити до спеціального закладу з утилізації відходів такого типу.**

**УВАГА!** Устаткування призначено для експлуатації у приміщеннях і не призначено для праці назовні.

Незважаючи на застосування безпечної конструкції, заходи безпеки й додаткові засоби особистої безпеки, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

Існує імовірність витікання електроліту з літійіонного акумулятора, його загоряння або вибуху у випадку нагрівання до високих температур або закорочування. Не допускається зберігати акумулятор в автомобілі у сонячні та спекотні дні. Забороняється намагатися розкрити акумулятор. Літійіонні акумулятори містять у своїй конструкції електронні запобіжники, які у випадку пошкодження можуть спричинитися до загоряння або вибуху акумулятора.

## Умовні позначки



- Прочитайте інструкцію, дотримуйтесь правил техніки безпеки, що містяться в ній!
- Працюйте у захисних окулярах і навушниках.
- Працюйте у захисній масці.
- Зберігати у недоступному для дітей місці!
- Боїтися дощу!
- Для використання всередині приміщень. Боїтися води та вологи.
- Увага, гострі елементи!
- Застосовуйте захисні рукавиці.
- Recykling (Переробка вторсировини)
- II клас із електроізоляції
- Сортування сміття
- Не допускається кидати елементи живлення у вогонь.
- Несе загрозу для водного середовища.
- Не допускати нагрівання понад 50°C.

## БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Електролобзик являє собою ручний електроінструмент, що живиться від акумулятора, і який працює від комутаторного електродвигуна постійного струму. Електроінструмент призначений до виконання звичайного перерізання, криволінійного розпилювання та вирізання фігурних

елементів в дощці, деревопохідних матеріалах, пластмасі й металах (за умови використання відповідного пильного полотна).

Інструмент призначений до використання у ремонтно-будівельних працях, а також до інших аматорських праць.

**! Не допускається використовувати устаткування не за призначенням.**

#### ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструмента, що зазначений нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Кнопка блокування кнопки ввімкнення
2. Кнопка ввімкнення
3. Перехідник
4. Опірна рамка
5. Перемикач регулювання маятникового ходу
6. Патрон для утримування полотна
7. Ролик повідний
8. Гвинти блокування напрямної до прямолінійного розпилювання
9. Захисна рамка
10. Кожух захисний
11. Підсвітлення
12. Кнопка блокування акумулятора
13. Акумулятор
14. Зарядний пристрій
15. Світлодіоди LED
16. Кнопка індикатора зарядженості акумулятора
17. Індикація стану зарядженості акумулятора (світлодіоди LED)
18. Напрямна для паралельного різання

\* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображеній на малюнку

#### ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

#### ПРИНАЛЕЖНОСТЬ Й АКСЕСУАРИ

1. Ключ торцевий шестигранний - 1 шт.
2. Напрямна для паралельного різання - 1 шт.

### ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

#### ВСТАНОВЛЕННЯ-ВІЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА



- Натисніть кнопку блокування акумулятора (12) й витягніть акумулятор (13) (мал. А).
- Вкладіть заладований акумулятор (13) у руків'я, до клацання фіксаторів (12).

#### ЛАДУВАННЯ АКУМУЛЯТОРА



Устаткування постачається з акумулятором, що є частково налагодованим. Акумулятор допускається ладувати за температури оточуючого середовища 4-40°C. Акумулятор, що є новим або таким, що довгий час не експлуатувався, досягає максимальної ємності після прибл. 3-5 циклів ладування-роздадування.



- Вийміть акумулятор (13) із устаткування (мал. А).
- Вставте виделку зарядного пристрію до розетки електромережі (230 В зм.ст.).
- Вкладіть акумулятор (13) у гніздо зарядного пристрію (14) (мал. В). Упевніться, що акумулятор щільно прилягає до гнізда (вставленій до опору).



Після ввімкнення зарядного пристрію до розетки мережі живлення (230 В зм.ст.) засвітиться зелений світлодіод (15) на зарядному пристрії, який сигналізує, що останній знаходиться під напругою.

Після встановлення акумулятора (13) у ладувальному пристрії (14) на ньому засвітиться червоний світлодіод (15), який сигналізує тривання процесу ладування акумулятора.

Водночас миготітимуть зелені світлодіоди (17) стану наладування акумулятора. Комбінації загоряння світлодіодів див. нижче.

- **Миготять усі світлодіоди:** акумулятор розладовано повністю; заладуйте акумулятор.
- **Миготять 2 світлодіоди:** акумулятор частково розладований.
- **Миготить 1 світлодіод:** акумулятор налагодовано майже повністю.



Після заладування акумулятора (15) на зарядному пристрії засвітиться зелений світлодіод, а всі світлодіоди стану налагодованості акумулятора (17) перестають миготіти і засвічуються постійним світлом. Після збігу певного часу (прибл. 15 сек.) світлодіоди стану заладування акумулятора (17) згасають.



Не рекомендується залишати акумулятор у зарядному пристрії довше 8 годин. У разі перевищення цього часу не виключене пошкодження елементів акумулятора. Зарядний пристрій акумулятора не посідає функції автоматичного вимкнення після повного наладування акумулятора. Червоний діод на зарядному адаптері світиться надалі. Світлодіоди стану наладування акумулятора згасають після збігу певного часу. Перш ніж вийняти акумулятор із зарядного пристрію, від'єднайте виделку від мережі живлення. Рекомендується не допускати частого часткового ладування акумулятора. Не рекомендується доладовувати акумулятор після нетривалого використання електроінструменту. Значне скорочення часу між черговими ладуваннями свідчить про те, що акумулятор вичерпав ресурс і підлягає заміні.



Не допускається заходитися працювати негайно після наладування акумулятора: слід зачекати до його вистигання до кімнатної температури. Це дозволить захистити його від пошкодження.

#### ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ЛАДУНКУ АКУМУЛЯТОРА



Акумулятор посідає засіб індикації стану наладування акумулятора (3 світлодіоди LED) (17). Щоб перевірити стан наладування акумулятора, натисніть кнопку сигналізації про стан налагодованості акумулятора (13) (мал. С). Якщо світиться всі діоди, акумулятор налагодовано майже повністю. Загорянням двох діодів свідчить, що акумулятор частково розладований. Якщо світиться тільки один світлодіод, акумулятор розладовано повністю.



#### МОНТАЖ НАПРЯМНОЇ ДО ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПРОПИЛУ



Напрямна до прямолінійної розпилювачки може кріпитися як з лівого, так і з правого боку електроінструменту.



- Послабте гвинти блокування напрямної для прямолінійного розпилювання (8).
- Вставте рейку напрямної до прямолінійного розпилювання (18) в отвори у рамці (4), встановіть на відповідну довжину (звірюючись із поділкою) та притягніть гвинтами напрямної для прямолінійного розпилювання (8) (мал. D).



Рейка напрямної до прямолінійного розпилювання повинна бути спрямована вниз.



 Напрямну до прямолінійного розпиловування (18) також допускається використовувати до розпиловування під кутом від 0 до 45°.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

 Монтаж і заміна пильного полотна не вимагають наявності інструментів.

### Монтаж пильного полотна

- Пересуньте перемикач регулювання маятникового ходу (5) у положення «III» й підніміть кожух (10).
- Вставте пильне полотно у патрон (6) до опору (так, щоб пильна окрайка була скерована вперед) (мал. E).

**УВАГА!** Зверніть увагу, щоб полотно міцно спиралося на повідний ролик (7).

### Демонтаж пильного полотна

- Пересуньте перемикач регулювання маятникового ходу (5) у положення «III» й підніміть кожух (10).
- Відтягніть важіль патрона (тримача) полотна (6) додори та витягніть пильне полотно (мал. E).
- Відпустіть важіль патрона пильного полотна (7).

 До електролобзика пасують пильні полотна з формою хвостовика T, як показано на мал. F.

### ВІДСМОКТУВАННЯ ПИЛУ

 З метою покращення усування пилу з поверхні матеріалу, що обробляється, в електролобзiku передбачено власну систему усування пилу з поверхонь, що розрізаються. Система усування і відсмоктування пилу працює більш ефективно, якщо захисну пластину електролобзiku опущено.

- Вкладіть акумулятор (3) у гніздо зарядного пристрою (4) (мал. G).
- Під'єднайте шланг приладу відсмоктування пилу до адаптера в електролобзiku (3).
- Витягається адаптер у зворотній послідовності.

## ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ

### ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ

 Устаткування обладнано кнопкою блокування кнопки ввімкнення (1), що призначена для запобігання самочинного ввімкнення електроінструмента. Кнопки блокування кнопки вимикнення розташовані по обидва боки корпусу.

### Ввімкнення

- Натисніть одну з кнопок блокування кнопки ввімкнення (1) й утримуйте її натиснуту (мал. H).
- Натисніть кнопку ввімкнення (2) (мал. I).
- Після ввімкнення устаткування кнопку блокування кнопки ввімкнення (1) можна відпустити.

### Вимкнення

- У разі послаблення тиску на кнопку ввімкнення (2) двигун інструменту вимикається.

 Швидкість праці електроінструмента регулюється силою натиску на кнопку ввімкнення.

 Щоразу під час натиснення на кнопку ввімкнення (2) починає світитися світлодіод (11), що додатково освітлює місце праці.

### РЕГУЛЮВАННЯ МАЯТНИКОВОГО ХОДУ

Існує можливість встановити довільну амплітуду руху пильного полотна, на додаток до зворотно-поступального руху, що уможливлює оброблення матеріалу з максимальною ефективністю. Маятниковий хід регулюється кроково, за допомогою перемикача регулювання маятникового ходу (5) у діапазоні від 0 до 3 (мал. K). Рекомендується скористатися нижченаведеною таблицею для регулювання кроку маятникового ходу залежно від типу матеріалу.

Листовий метал (загалом): 0	Сталевий лист: 0 – 1
Алюмінієвий лист: 1 – 2	Пластмаса: 1 – 2
Фанера: 0 – 1	Масив дерева: 1 – 3

У разі використання полотна ножівкового типу перемикач регулювання маятникового ходу встановлюється на 0. Під час розпиловування по металу рекомендується змащування.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ОПОРНОЇ ПЛАСТИНИ ДО РОЗПИЛОВУВАННЯ ПІД КУТОМ

 Рамка електролобзика здатна встановлюватися під кутом, що уможливлює розпиловування під кутом у діапазоні від 0 до 45° (з обох боків відносно віси).

- Витягніть адаптер (3) з опірної рамки (4) (мал. G).
- Ослабте гвинт, що притягує рамку (4), за допомогою шестигранного ключа.
- Переставте рамку (4) назад і перехиліть ліворуч або праворуч (у діапазоні під кутом 45°).
- Встановіть опірну рамку (4) під бажаним кутом, пересуньте назад і притягніть кріпильним гвинтом (мал. L).

 На позначках на опірній рамці вказані кути нахилу 0°, 15°, 30° та 45° (праворуч і ліворуч). Після закінчення налаштування слід обов'язково покласти шестигранний торцевий ключ у відведене місце.

### РОЗПИЛОВУВАННЯ

- Обігріть передню частину рамки (4) на матеріалі, що його розпилиюють, таким чином, щоб пильне полотно не торкалося матеріалу.
- Ввімкніть електролобзик і зачекайте, доки він не набере максимальну швидкість.
- Поволі просувайте електролобзик уздовж лінії, що її завчасно було позначено як лінія розпиловування.
- У разі фігурного різання вздовж кривої лінії слід зберігати обережність і пересувати електролобзик поволі.

Розпиловування слід виконувати рівномірно, звертаючи увагу на те, щоб не перевантажувати електроінструмент. Надмірний тиск, що його докладають на пильне полотно, спричиняється до гальмування його маятникового руху, що, в свою чергу, скорочує видатність розпилювання. У разі потреби розпиловки вздовж положистої дуги, слід скоротити або повністю вимкнути маятниковий рух полотна.

 У разі, якщо опорна рамка не спирається на матеріал усією площиною, але знаходиться навису, існує ризик відбиття або зламання пильного полотна.

### ВИРІЗАННЯ ОТВОРУ В МАТЕРІАЛІ

- Просвердліть отвір у матеріалі діаметром 10 мм.
- Вставте полотно в отвір і розпочніть вирізання від нього.

### РОЗПИЛОВКА МАТЕРІАЛУ/ТИПИ ПИЛЬНИХ ПОЛОТЕН

До розпиловки по металу слід застосовувати відповідні полотна з більшою кількістю зубців.

Під час розпиловки по металу слід застосовувати відповідний змащувальний засіб (оливу до різання). У разі розпиловки по металу без змащування пильне полотно швидше зношується. Рекомендується скористатися нижченаведеною таблицею щодо вибору властивого пильного полотна.

Кількість зубців на дюйм	Максимальна довжина полотна	Призначення
24	80 мм	М'яка сталь, нечорні метали
14		Кольорові метали, пластмаси
9		Масив дерева, фанера

- Слід застосовувати нагострені полотна за призначенням.
- Не допускається застосування пильних полотен з пошкодженим хвостовиком.
- Слід правильно підбирати типи полотен пильних.

## ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Перш ніж регулювати, ремонтувати устаткування чи встановлювати різальний інструмент, слід витягти акумулятор із устаткування.

### ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ

- Чистити електроінструмент рекомендується безпосередньо після кожного використання.
- Не допускається чищення устаткування за допомогою води чи іншої рідини.
- Устаткування допускається чистити виключно за допомогою сухої ганчірки, пензля або струменем стисненого повітря низького тиску.
- Не допускається використовувати при цьому ані мийні засоби, ані розчинники, оскільки вони здатні пошкодити пластикові елементи електроінструменту.
- Вентиляційні щілини в корпусі двигуна належить утримувати в чистоті, щоб запобігти перегріванню електроінструмента. Не допускається чищення вентиляційних отворів з використанням гострих предметів, наприклад, відкруточ чи іншого інструменту.
- Рекомендується регулярно змащувати ролики, що просувають пильне полотно. Однієї краплі оліви достатньо до збільшення терміну служби ролiku.
- У разі появи надмірного іскріння комутатора електроінструмент слід передати кваліфікованому спеціалістові на перевірку стану вугільних щіточок двигуна.
- Устаткування зберігають у сухому місці, недоступному для дітей.
- Устаткування слід зберігати окремо від акумулятора.

 У разі будь-яких неполадок слід звертатися до авторизованого сервісного центру виробника.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електролобзик акумуляторний		
Характеристика	Вартість	
Напруга акумулятора	18 В пост.ст.	
Швидкість амплітуди полотна (без навантаження)	0-2400 хв. <sup>-1</sup>	
Макс. товщина матеріалу, що розпилюється	Дерево	80 мм
	Метал	10 мм
Крок пильного полотна	25 мм	
Клас електроізоляції	III	
Маса	1,700 кг	
Рік виготовлення	2017	

Акумулятор системи Graphite Energy+		
Характеристика	Вартість	
Акумулятор	58G001	58G004
Напруга акумулятора	18 В пост.ст.	18 В пост.ст.
Тип акумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ємність акумулятора	2000 мАгод	4000 мАгод
Діапазон температур оточуючого середовища	4 - 40°C	4 - 40°C
Час ладування з використанням зарядного пристрою 58G002	1 h	2 h
Маса	0,400 кг	0,650 кг
Рік виготовлення	2017	2017

Зарядний пристрій системи Graphite Energy+		
Характеристика	Вартість	
Тип зарядного пристрою	58G002	
Напруга живлення	230 V AC	
Частота струму	50 Hz	
Напруга ладування	22 V DC	
Макс. сила струму ладування	2300 mA	
Діапазон температур оточуючого середовища	4°C - 40°C	
Час ладування акумулятора 58G001	1 h	
Час ладування акумулятора 58G004	2 h	
Клас електроізоляції	II	
Маса	0,300 kg	
Рік виготовлення	2017	

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛІВАНЬ

#### Інформація щодо галасу та вібрації

Рівні галасу, такі як рівень акустичного тиску  $L_p$ , та рівень акустичної потужності  $L_{WA}$ , а також невизначеність вимірювання  $K$ , вказані в інструкції нижче, згідно зі стандартом EN 60745.

Амплітуда коливань або вібрації  $a_h$  і невизначеність вимірювання  $K$  визначаються згідно зі стандартом EN 60745 і наводяться нижче.

Зазначений у цій інструкції рівень вібрації (коливань) вимірюється згідно з визначену стандартом EN 60745 процедурою вимірювання і може бути використаний до порівняльного аналізу електроінструментів. Він також годиться до попереднього аналізу експозиції вібрації.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним варіантам експлуатації електроінструменту. Якщо електроінструмент експлуатується з іншою метою або з іншими робочими інструментами, а також, якщо регламентні роботи не є адекватними або достатніми, рівень вібрації може відрізнятися. Вищезгадані причини можуть викликати підвищенну експозицію вібрації протягом усього періоду експлуатації.

Для ретельного визначення експозиції вібрації слід взяти до уваги періоди, коли електроінструмент вимкнений або коли він ввімкнений, але не використовується у роботі. Таким чином, сумарна експозиція вібрації може виявитися суттєво меншою.

Слід впровадити додаткові засоби безпеки з метою захисту користувача від наслідків вібрації, таких як: догляд за електроінструментом і робочим інструментом, забезпечення відповідної температури рук, належна організація праці.

Рівень тиску галасу: L<sub>PA</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)  
 Рівень акустичної потужності: L<sub>WA</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)  
 Значення вібрації (прискорення коливань): a<sub>H</sub> = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА/СЕ



Зажиті продукти, що працюють на електричному живленні, не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізовувати в спеціальних закладах. Відомості про утилізацію можна отримати в продавця продукції чи в органах місцевої адміністрації. Відпрацьовані електричні та електронні прилади містять речовини, що не є сприятливими для природного середовища. Обладнання, що не передається до переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.



### Li-Ion

Не допускається утилізовувати акумулятори/елементи живлення разом із побутовими відходами; не допускається кидати їх у вогонь або воду. Поншоджені або використані акумулятори слід правильно утилізовувати з метою подальшої переробки згідно з діючою директивою щодо утилізації акумуляторів та елементів живлення.

\* Виробник залишає за собою право вносити зміни.

«Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, з юридичного адресою в Варшаві, ul. Podgraniczna 2/4, (тут і далі згадуване як «Grupa Topex») сповіщає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називаної «Інструкція»), в тому на її текст, розміщені світлинні, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Grupa Topex і застережені відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право й споріднені права» (див. орган держдуми Польщі «Dz. U.» 2006 № 90 п. 631 з подальш. зм.). Копіювання, переробка, публікація, переробка в комерційних цілях всієї Інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Grupa Topex суворо заборонене. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та карну відповідальність



## AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

## AKKUMULÁTOROS SZÚRÓFÚRÉSZ (DEKOPÍRFŰRÉSZ) 58G011

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ÖRIZZE MEG KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

### RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

#### A SZÚRÓFÚRÉSZ HASZNÁLATÁNAK ALAPVETŐ BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYAI

- Olyan munkák végzése során, amikor a betétszerszám rejtegett elektromos vezetékekbe ütközhet, a szerszámot kizárolag szigetelt markolatánál fogva szabad tartani. Az érintkezés hálózati vezetékkel feszültség alá helyezné az elektromos kéziszerszám fém alkatrészeit, ez pedig áramütéses balesetet okozhat.

- A kezeket biztonságos távolságban kell tartani a vágási vonalról. Ne dugja a munkadarab alá sem.** A fűrészlap érintése sérülésveszéllyel jár.

- A szúrófűrész használatának befejezése után kapcsolja ki. A fűrészlapot akkor lehet kivenni a vágott anyagból, amikor mozgása már megszűnt.** Igy elkerülhető a visszarúgás, és biztonságosan letehető az elektromos kéziszerszám.

- Kizárolag sérülésmentes, kifogástalan műszaki állapotú fűrészlapot szabad használni.** Az elgörbült, sőt, hatással lehet a vágási vonal menetére, valamint visszarúgást is kíválthat.

- Egyes fafajok és fémek pora az egészségre veszélyes lehet, illetve allergiás reakciót, légúti megbetegedést, rákos megbetegedést válthat ki.**

- Fűrészelés közben használjon por ellen védő álarcot, hogy védje a légitakat a keletkező por ellen.

- fa fűrészlesekor porelszívást kell alkalmazni.

- minden gondoskodni kell a munkaállás hatásos szellőztetéséről.

- A szúrófűréssel ne vágjon vízvezeték csöveket.** A cső átvágása anyagi károkat, sőt, áramütéses balesetet is okozhat.

- Az esetleges szegekbe, csavarokba való belevágás elkerülése érdekében a fűrészelés megkezdése előtt ellenőrizze a megmunkált anyagot.

- Ne próbálkozzon olyan anyag fűrészselével, amelynek mérete (vastagsága) meghaladja a műszaki adatokban meghatározott értéket.

- A szúrófűrész markolja zárt ujjakkal.

- Beindítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészpenge nem érinti a megmunkálandó anyagot.

- Ne érintse kézzel a mozgó részeket.

- Ne tegye le a még mozgásban lévő szúrófűrészt. Ne kapcsolja be a szúrófűrészt addig, míg azt biztos kézzel meg nem markolta.

- Ne nyúljon e fűrészpengéhez vagy a megmunkált anyaghöz közzetelenül a munka befejezése után.** Ezek az elemek felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak.

- Amennyiben az elektromos kéziszerszám rendellenes működését tapasztalja, vagy az szokatlan hangokat ad ki, azonnal kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki hálózati csatlakozóját az aljzatból.

- A megfelelő hűtéshez a szúrófűrész házán a réseknek szabadon kell maradniuk.

## AZ AKKUMULÁTOROK HELYES HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Az akkumulátor töltését a felhasználó felügyelete alatt kell végezni.
- Lehetséges ne töltse az akkumulátort 0 °C alatti környezeti hőmérséklet mellett.
- A töltést kizárolag a gyártó által ajánlott töltővel szabad végezni. Más típusú akkumulátor töltésére szolgáló akkumulátor töltő használata túzveszélyes lehet.
- Használaton kívül az akkumuláltort fémtárgyaktól, pl. gemkapcsoktól, aprónépről, szegektől, csavaroktól és más fémből készült apróságoktól, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátorrendség érintkezőit. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égesi sérülést, tüzet okozhat.
- Az akkumulátor sérülése, helytelen használata esetén gázok szabadulhatnak fel. A helységet ki kell szellőztetni, bántalmak fellépése esetén ki kell kérni orvos tanácsát. A gázok károsíthatják a légitakat.
- Szélsőséges esetben előfordulhat folyadékszivárgás az akkumulátorból. Az akkumulátorból származó folyadék bőrirritációt, égesi sérüléseket okozhat. Ha szivárgást tapasztal, az alábbiak szerint járjon el:
  - óvatosan törölje le a folyadékot egy rongydarabbal. Kerülje a folyadék szemmel, bőrrel való érintkezését.
  - ha a folyadék mégis a bőrre kerül, mosza le bő, tiszta vízzel, esetleg semlegesítse enyhe savval, pl. citromlével, vagy ecettel.
  - ha a folyadék a szembe kerül, azonnal öblíteni kell bő, tiszta vízzel, legalább 10 percen keresztül, és orvoshoz kell fordulni.
- Tilos sérült vagy átalakított akkumuláltort használni. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre meg nem jósolható módon működhet, tüzet, robbanást, sérülésveszéllyel okozhat.
- Az akkumulátor ne tegye ki víz, nedvesség hatásának.
- Az akkumulátor tartsa távol a hőforrásoktól. Ne hagyja hosszabb időn keresztül magas hőmérsékletű környezetben (tűzön napon, fűtőtestek közelében, bárhol, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot).
- Tilos az akkumulátor tűz, magas hőmérséklet hatásának kitenni. Tűz vagy 130 °C fölötti hőmérséklet hatására robbanás következhet be.

**FIGYELEM!** A 130 °C hőmérséklet jelöléseként előfordulhat a 265 °F is.

- Be kell tartani az összes töltésre vonatkozó utasítást, tilos az akkumulátor töltése az utasításban meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleten. A helytelen, vagy a meghatározott hőmérséklettratományon kívül végzett töltés károsíthatja az akkumulátor, és növeli a tűzveszélyességet.

## AZ AKKUMULÁTOR JAVÍTÁSA

- Tilos a károsodott akkumulátorok javítása. Az akkumulátor javítása kizárolag gyártója vagy meghatalmazott szervize által megengedett.
- Az elhasználódott akkumulátorokat az ilyen veszélyes hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó pontokon kell leadni.

## AZ AKKUMULÁTORÖLTÖTÉRÉN ÉRINTŐ BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

- Az akkumulátoröltöt ne tegye ki víz, nedvesség hatásának. Víz bejutása az akkumulátoröltőbe növeli az áramütéses balesetek veszélyét. Az akkumulátoröltőt kizárolag száraz helyiségekben szabad használni.
- Bármilyen karbantartási, tisztítási művelet megkezdése előtt az akkumulátoröltő hálózati csatlakozóját húzza ki az aljzatból.
- Ne üzemeltesse az akkumulátoröltőt gyűlékony (pl. papír, szövet) felületre helyezve, sem gyűlékony anyagok közelében. Az akkumulátoröltő töltés közbeni felmelegedése miatt fennáll a tűzveszély.

• Használat előtt minden esetben ellenőrizni kell az akkumulátoröltőt, a hálózati csatlakozó és csatlakozókábel állapotát. Károsodásuk esetén az akkumulátoröltőt nem szabad használni. Tilos az akkumulátoröltő szétszedésével próbálkozni. Bármilyen javítás válik szükséges, bizza azt felhatalmazott szervizműhelyre. Az akkumulátoröltő szakszerűen javítása áramütés illetve tűz kiváltó oka lehet.

- Gyermeket, valamint a testi, érzelmi vagy pszichikai fogyatékkal élők, valamint minden olyan személy, akinek tudása, tapasztala nem kielégítő az akkumulátoröltő biztonsági szabályainak megfelelő használatához, nem használhatják az akkumulátoröltőt felelős személy felügyelete nélkül. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy az helytelenül lesz kezelve, aminek eredményeként sérüléses baleset is bekövetkezhet.
- Ha nem használja az akkumulátoröltőt, áramtalanításra az elektromos csatlakozó kihúzásával.
- Be kell tartani az összes töltésre vonatkozó utasítást, tilos az akkumulátor töltése az utasításban meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleten. A helytelen, vagy a meghatározott hőmérséklettratományon kívül végzett töltés károsíthatja az akkumulátort, és növeli a tűzveszélyességet.

## AZ AKKUMULÁTORÖLTÖTÉRÉN JAVÍTÁSA


- Tilos a károsodott akkumulátoröltő javítása. Az akkumulátoröltő javítása kizárolag gyártója vagy meghatalmazott szervize által megengedett.
- Az elhasználódott akkumulátoröltőt az ilyen hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó pontokon kell leadni.

**FIGYELEM!** A berendezés beltéri alkalmazásra szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és a kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is minden fennmarad a munkavégzés közben bekövetkező balesetek minimális veszélye.

A Li-ion akkumulátorokból az elektrolit kifolyhat, az akkumulátor meggyulladhat vagy fel is robbanhat, ha hagyja túl magas hőmérsékletre felmelegedni, vagy rövidre zárja. Ne hagyja kocsijában meleg, verőfényes napokon. Tilos az akkumulátor megbontani. A Li-ion akkumulátorok biztonsági elektronikával vannak felszerelve, amely sérülése akár az akkumulátor meggyulladásához vagy felrobbanásához is vezethet.

Az alkalmazott jelzések magyarázata





13



14

1. Olvassa el a használati utasítást, tartsa be a benne található figyelmeztetéseket és biztonsági szabályokat.
2. Viseljen védőszemüveget és hallásvédő eszközt.
3. Viseljen védőállarcot.
4. Gyerekek elől elzárandó!
5. Csapadéktól védendő!
6. Beltéri használatra, víz és nedvesség ellen védendő.
7. Figyelem, éles elemek!
8. Viseljen védőkesztyűt!
9. Újrahasznosítás.
10. II. érintésvédelmi besorolási osztály.
11. Szelektív hulladékgyűjtés.
12. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
13. Vízi környezetre veszélyes
14. Ne engedje 50 °C fölötti hőmérsékletre melegedni!

#### FELÉPÍTÉS, RENDELTELÉS

A szúrófűrész akkumulátor áramforrással üzemeltetett elektromos kéziszerszám. Az erőforrás kommutátoros, egyenáramú villamos motor. A gép rendeltetése egyenes és görbe vonalú vágások, kivágások készítése fában és fához hasonló anyagokban, műanyagokban és fémekben (a megfelelő fűrészpengéket alkalmazva).

Felhasználási területe kiterjed az építési és felújítási munkákra, valamint az önállóan végzett otthoni barkácsolás során a legkülönféllebb tevékenységekre.



**Tilos a berendezést rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.**

#### AZ ÁBRÁK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbi számozás a gép elemeinek a jelen használati utasítás ábrái szerinti jelöléseit követi.

1. Indítókapcsoló reteszélőgomb
2. Indítókapcsoló
3. Közdarab
4. Talp
5. Az ingamozgást szabályozó kapcsoló
6. Fűrészpenge befogó
7. Vezetőgörgő
8. A párhuzamvezető rögzítőcsavarai
9. Élvédő rúd
10. Védőborítás
11. Világítás
12. Akkumulátor rögzítőgomb
13. Akkumulátor
14. Akkumulátortöltő
15. LED-ek
16. Az akkumulátor töltöttség ellenőrzés gombja
17. Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése (LED-ek)
18. Párhuzamvezető

\* Előfordulhatnak különbözők a termék és az ábrák között.

#### AZ ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK LEÍRÁSA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS / BEÁLLÍTÁS



FONTOS

#### TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

1. Imbuszkulcs - 1 db
2. Párhuzamvezető - 1 db

#### FELKÉSZÍTÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

##### AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE ÉS BEHELYEZÉSE



- Nyomja be az (12) akkumulátor reteszélő gombot és csúsztassa ki a (13) akkumulátort (**A. ábra**).
- Csúsztassa be a feltöltött (13) akkumulátort a markolatban lévő tartójába, míg meg nem hallja az (12) reteszélőgomb kattanását.

##### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE



A berendezés részlegesen feltöltött akkumulátorral kerül leszállításra. Az akkumulátor töltését 4 °C ~ 40 °C környezeti hőmérsékleten végezze. Az új, illetve a sokáig nem használt akkumulátor a teljes töltethetőséget csak körülbelül 3-5 töltési/lemerülési ciklus után éri el.



- Vegye ki a (13) akkumulátort a szerszámból (**A. ábra**).
- Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a hálózatra (**230 V AC**).
- Csúsztassa a (13) akkumulátort a (14) töltőbe (**B. ábra**). Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fekszik-e helyén (be van-e teljesen csúsztatva).



A akkumulátortöltő hálózatra (**230 V AC**) csatlakoztatása után – zölden világítani kezd a (15) LED, jelezve, hogy feszültség alatt van a töltő.

A (13) akkumulátor (14) töltőállomásba helyezése után a (15) LED pirosan kezd világítani - tájékoztatva arról, hogy folyamatban van az akkumulátor töltése.



Egyidejűleg az akkumulátor töltöttségét kijelző (17) zöld diódák többsége elrendezésben villognak (ld. alább).

- **Az összes LED villog** - az akkumulátor lemerült, szükséges annak újra töltése.
- **Két LED villog** - az akkumulátor részlegesen lemerült.
- **Egy LED villog** - az akkumulátor töltöttségének magas szintjére utal.



Az akkumulátor feltöltése után a (15) LED zölden világít, és az összes töltöttséget kijelző (17) LED folyamatosan világít. Egy idő után (kb. 15 mp.) a töltöttséget kijelző (17) LED-ek elalszanak.



Az akkumulátort ne töltse 8 óránál hosszabb ideig. Hosszabb töltési idő az akkumulátor elemeinek károsodásához vezethet. A töltő nem kapcsol ki automatikusan az akkumulátor teljes feltöltődése után. A zöld LED az akkumulátortöltőn továbbra is világítan fog. Egy idő után a töltöttséget kijelző LED-ek elalszanak. Az akkumulátor kivétele előtt húzza ki az akkumulátortöltő csatlakozóját a hálózati csatlakozóaljzatból. Kerülje az egymás utáni rövid töltések alkalmazását. Az akkumulátorot ne töltse után a szerszám rövid ideig tartó használata után. A szükségessé váló töltések között eltehet idő lerövidülése arról tanúskodik, hogy az akkumulátor elhasználódott, azt újra kell cserélni.



A töltés során az akkumulátorok erősen felmelegednek. Ne vegye használatba azonnal a töltés után - várja meg, amíg lehűl az akkumulátor szabahőmérsékletre. Így elkerülheti az akkumulátor esetleges károsodását.

#### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE



Az akkumulátor fel van szerelve (17) akkumulátor töltöttségi kijelzővel (3 db LED). Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez nyomja be az akkumulátor töltöttség ellenőrzés (13) gombját (**C. ábra**). Mindegyik LED kigyulladása az akkumulátor töltöttségének magas szintjére utal. Ha két LED világít, az az

akkumulátor részleges lemerülését jelzi. Ha csak egy LED világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, szükséges annak újra töltése.

#### A PÁRHUZAMVEZETŐ FELSZERELÉSE

 A párhuzamvezető a szúrófűrész talpára jobb- és baloldalon is felszerelhető.

- Lazítsa meg a párhuzamvezető (8) rögzítőcsavarjait.
- A párhuzamvezetőt csúsztassa be a (4) talpon a (18) nyílásokba, állítsa be a kívánt szélességet (használja a beosztást), majd rögzítse a párhuzamvezető (8) rögzítőcsavarokkal (**D. ábra**).

 A párhuzamvezető vezetőlécének lefelé kell néznie.

 A (18) párhuzamvezető használható 0° – 45° közötti ferdevágásnál is.

#### A FÜRÉSPENGE BEFOGATÁSA

 A fűrészlap befogatásához, cseréjéhez szerszám használata nem szükséges.

#### A fűrészpenge beszerelése

- Állítsa az ingamozgást szabályzó (5) kapcsolót „III” állásba és emelje fel a (10) védőborítást.
- Tolja be a fűrészpenge szárat ütközésig a (6) befogóba (a fűrészpenge fogai előre nézzenek) (**E. ábra**).

**Fontos!** Fordítson arra figyelmet, hogy a fűrészpenge megfelelően illeszkedjen a (7) vezetőgörgőbe.

#### A fűrészpenge kiszerelése

- Állítsa az ingamozgást szabályzó (5) kapcsolót „III” állásba és emelje fel a (10) védőborítást.
- Húzza el a (6) fűrészpenge befogó karját és húzza ki a fűrészpenge szárat (**E. ábra**).
- Engedje fel a (7) fűrészpenge befogó karját.

 Az F. rajzon feltüntetett T rögzítési rendszerű fűrészpengéket használja.

#### PORELVEZETÉS

 A munkadarabról való poreltávolítás megkönnyítésére a szúrófűrészt saját lefűvő és porelvezető rendszerrel lett ellátva, amely a vágási felületet tisztán tartja. A lefűvás és a poreltávolítás hatékonyabban működik, ha a védőborítás leeresztett állapotban van.

- Csúsztassa be a (3) adaptert a (4) talpba ütközésig (**G. ábra**).
- A (3) közdarabhoz csatlakoztassa a porelszívó rendszer csövét.
- A közdarab eltávolítása a beszereléssel ellentétes műveleti sorrendben történik.

## MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK

#### INDÍTÁS / LEÁLLÍTÁS

 A szerszám indítókapcsolóját a véletlen elindítást kizáró (1) biztonsági retesz védi. A retesz nyomógombjai a szerszámház mindenkor oldalán megtalálhatók.

#### Indítás

- Nyomja be és tartsa benyomva az egyik (1) reteszelt gombot (**H. ábra**).
- Nyomja be a (2) indítókapcsolót (**I. ábra**).
- A szerszám beindulása után az (1) reteszelt gombot fel lehet engedni.

#### Leállítás

- A (2) indítókapcsoló felengedésével a szerszám leáll.

 A működési sebességet az indítókapcsolóra kifejtett nyomás mértékével lehet szabályozni.

 A (2) kapcsológomb mindenkor benyomásával kigyullad a munkaterületet megvilágító (11) LED.

#### A FÜRÉSZLAP INGAMOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A fűrészpenge fel-le mozgási sebességének szabályozásán túl lehetséges ingamozgása mértékének a szabályozása is, így a szerszám tulajdonságait még jobban hozzá lehet igazítani a megmunkált munkadarab sajátosságaihoz. Az ingamozgás fokozatokban szabályozható az (5) ingamozgást szabályozó kapcsolóval a 0 és a 3 érték között (**K. ábra**). A legoptimálisabb ingamozgás-értékeket az egyes anyagfajtákhhoz az alábbi táblázat alapján választhatja meg:

Fémlemez általánosságban: 0	Acéllemez: 0 – 1
Alumíniumlemez: 1 – 2	Műanyag: 1 – 2
Rétegelt lemez: 0 – 1	Fa: 1 - 3

 Kés típusú fűrészlap alkalmazása esetén az ingamozgás mértékét szabályozó kapcsolót állítsa „0” értékre. Fém fűrészselése esetén ajánlott kenést alkalmazni.

#### A TALPLEMEZ BEÁLLÍTÁSA FERDEVÁGÁSNÁL

 A szúrófűrész állítható talpa lehetővé teszi ferdevágást, 0°- 45° tartományban (mindkét irányban).

- Vegye ki a (3) adaptert a (4) talpból (**G. ábra**).
- Lazítsa meg az imbuszkulccsal a (4) fűrésztaip rögzítőcsavarjait.
- Tolja hátra a (4) talpat és döntse meg jobbra vagy balra (45°-ig terjedő tartományban).
- Állítsa be a (4) talp kívánt dőlésszögét, tolja előre és biztosítsa a rögzítőcsavarok meghúzásával (**L. ábra**).

 A beosztás lehetővé teszi a 0°, 15°, 30° vagy 45°-os szögben való talpbeállítást (jobbra vagy balra). A beállítás befejezése után tegye vissza az imbuszkulcsot a tárolására szolgáló helyre.

#### VÁGÁS

- Helyezze a (4) talp mellső részét a fűrészellenő munkadarabra úgy, hogy a fűrészpenge ne érintse a munkadarabot.
- Indítsa el a szúrófűrészt és várja meg, míg eléri maximális sebességét.
- Lassan tolja előre a szúrófűrészt a korábban kijelölt vágási vonal mentén vezetve a fűrészpengét.
- Ívben vágás esetén csak nagyon finoman vezesse a szúrófűrészt.

 A vágást végezze egyenletesen, vigyázzon arra, hogy ne terhelje túl a szúrófűrészt. A fűrészpengére kifejtett túlzott mértékű nyomás fékezi az ingamozgást, így a vágás hatékonysága csökken. Ha enyhe ív mentén kíván fűrészni, csökkentse, vagy teljesen kapcsolja ki az ingamozgást.

 Ha vágás közben a szúrófűrész talpának teljes felülete nem fekszik fel a vágandó munkadarabra, hanem fölé emelkedik, az könnyen a fűrészpenge töréséhez vagy visszarágáshoz vezethet.

#### LYUK KIVÁGÁSA AZ ANYAGBAN

- Fúrjon az anyagba egy 10 mm-es lyukat.
- Vezesse be a fűrészpengét a lyukba és kezdje meg a kivágást.

#### FÉM FÜRÉSELÉSE / FÜRÉSPENGE TÍPUSOK

Fém fűrészseléséhez megfelelő, sűrűbben fogazott fűrészlapot használjon.

Fém fűrészseléséhez megfelelő kenőanyagot kell alkalmazni (vágóolajat). A fém kenőanyag nélküli vágása a fűrészlap gyors elhasználódását okozza. Az optimális fűrészlap megválasztását az alábbi táblázat segíti:

A fogak száma collonként	A fűrészpenge hosszúsága	Alkalmazási terület
24	80 mm	Lágyacél, színesfémek
14		Színesfémek, műanyagok
9		Fa, rétegelt lemez

- Csak megfelelő és éles fűrészlapot használjon.
- Ne használjon olyan fűrészlapot, melynek tartórésze sérült.
- A megfelelő típusú fűrészlapot alkalmazza.

## KEZELÉS, KARBANTARTÁS



Bármilyen szerelési, beállítási, javítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort a berendezésből.

### KARBANTARTÁS, TÁROLÁS



- minden esetben ajánlott a használat befejeztével azonnal megtisztítani a berendezést.
- A tisztításhoz tilos vizet vagy más folyadékot használni.
- A szerszámot tisztítsa száraz törlökendővel vagy fúvassa le alacsony nyomású sűrített levegővel.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószeret, mert károsíthatják a műanyagból készült elemeket.
- Rendszeresen tisztítsa ki a motorház szellőzőnyílásait, hogy megelölje ezzel a motor esetleges túlmelegedését. Ne tisztítsa a szellőzőnyílásokat éles tárgyak (csavarhúzók, stb.) becsúsztatásával.
- Ajánlott a vezetőgörgő rendszeres kenése. Egy cseppnyi olaj ezen a helyen meghosszabbítja a görgő élettartamát.
- Ha a motor kommutátoránál túlzott szikraképződést tapasztal, ellenőriztesse szakemberrel a motor szénkeféinek állapotát.
- A berendezést tárolja száraz, gyermekktől elzárt helyen.
- A szerszámot kivett akkumulátorral tárolja.



Bármiféle felmerülő meghibásodás javítását bízza a gyári márkaszervizre.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátoros szúrófűrész		
Jellemző		Érték
Akkumulátorfeszültség		18 V DC
Löketszám (üresjáratban)		0-2400 min <sup>-1</sup>
Maximális vágható anyagvastagság	Fa	80 mm
	Fém	10 mm
Lökethossz		25 mm
Érintésvédelmi besorolási osztály		III
Tömeg		1,700 kg
Gyártási év		2017

Graphite Energy+ rendszerű akkumulátor		
Paraméter	Érték	
Akkumulátor	58G001	58G004
Akkumulátorfeszültség	18 V DC	18 V DC
Akkumulátor típus	Li-Ion	Li-Ion

Akkumulátor kapacitása	2000 mAh	4000 mAh
Környezeti hőmérséklet tartomány	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Akkumulátor töltési idő 58G002	1 h	2 h
Tömeg	0,400 kg	0,650 kg
Gyártás éve:	2017	2017

### Graphite Energy+ rendszerű töltők

Paraméter	Érték
Tápfeszültség	58G002
Hálózati frekvencia	230 V AC
Töltőfeszültség	50 Hz
Max. töltőáram	22 V DC
Környezeti hőmérséklet tartomány	2300 mA
Akkumulátor töltési idő 58G001	4°C – 40°C
Akkumulátor töltési idő 58G004	1 h
Érintésvédelmi osztály	2 h
Tömege	II
Gyártás éve	0,300 kg
Rok produkcji	2017

### ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

#### Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk

A kibocsátott zaj szintje, valamint a kibocsátott  $L_p$  hangnyomás-szint, valamint az  $L_{WA}$  hangteljesítmény-szint és a K mérési pontatlanság az alábbiakban az EN 60745 szabvány szerint került megadásra.

Az  $a_h$  rezgési érték és a K mérési pontatlanság az EN 60745 szabvány szerint alább került megadásra.

A jelen útmutatóban lejjebb megadott rezgési szint az EN 60745 szabvány szerint meghatározott mérési folyamatban került meghatározásra és alkalmazható az elektromos szerszámok összehasonlítására. Szintén felhasználható a rezgés mértékének előzetes felbecsülésére.

A megadott rezgési szint az elektromos szerszám alapvető alkalmazásaira vonatkozik. Amennyiben az elektromos szerszám egyéb alkalmazásokra vagy egyéb munkaszerszámokkal kerül használásra, vagy ha nincs kellő módon karbantartva, a rezgés szintje módosulhat. A fent megadott okok növelhetik a rezgés mértékét a munkavégzés folyamata alatt.

A rezgés mértékének felbecsüléséhez vegye figyelembe azokat az időszakokat, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használatban. Ezzel a módszerrel az össz rezgés mértéke lényegesen kisebb lehet. További biztonsági intézkedéseket kell megtenni a felhasználó rezgés hatásá elleni védelme érdekében: tartsa karban az elektromos szerszámot és a munkaszerszámokat, ügyeljen a kezek megfelelő hőmérsékletére, megfelelő munkaszervezés.

Hangnyomás-szint:  $L_p = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Hangteljesítmény-szint:  $L_{WA} = 90,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Rezgésgyorsulás:  $ah = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

**KÖRNYEZETVÉDELEM / CE**

Az elektromos üzemű termékeket ne dobja ki a házi szemettel, hanem azt adjalé hulladékkezelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hatóságoktól. Az elhasználódott elektromos és elektronikai berendezések a természeti környezetre ható anyagokat tartalmaznak. A hulladékkezelésnek, újrahasznosításnak nem alávetett berendezések potenciális veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.

**Li-Ion**

Tilos az elhasználódott elemeket, akkumulátorokat a háztartási hulladékba, illetve tűzebe vagy vízbe dojni! A sérült vagy elhasználódott akkumulátorokat az azok ártalmatlanításáról szóló irányelvnek megfelelően kell újrahasznosításra átadni.

\* A változtatás jog a fenntartva!

A „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (székhelye: Varsó, ul. Podgraniczna 2/4) (a továbbiakban: „Grupa Topex”) kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasznált fényképekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formal megjelenéssel – kapcsolatos összes szerzői jog a Grupa Topex kizárlagos tulajdonát képezi és mint ilyenek jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerzői és ahhoz hasonló jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvényközlöny) 2006. évf. 90. szám 631. tétele, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egészének vagy bármely részletének haszonszerzés céljából történő másolása, feldolgozása, közzététele, megváltoztatása a Grupa Topex írásos engedélye nélkül polgárjogi és büntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett szigorúan tilos.

**(RO)**

## **TRADUCEREA INSTRUCȚIEI ORIGINALE FIERĂSTRĂU PENDULAR (PENTRU DECUPAT) CU ACUMULATOR 58G011**

NOTĂ: ÎNAINTE DE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE ȘI S-O PĂSTRAȚI PENTRU URMĂTOAREA FOLOSIRE.

**NORME SPECIFICE DE SIGURANȚĂ****NORME SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ FIERĂSTRĂULUI PENDULAR**

- Dacă în timpul realizării unor lucrări unde dispozitivul ar putea contacta ascunse cabluri electrice, pentru siguranță personală, aparatul trebuie ținut doar de elementele izolate a mânerului. Contactul cu cablul de alimentare sub tensiune electrică poate provoca un transfer de tensiune electrică pe părțile metalice ale dispozitivului, ce ar putea provoca un soc electric.
- **Tineți întotdeauna mâinile departe de raza de acțiune a dispozitivului și pânzei de tăiere. Cu cealaltă mână țineți-vă de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului.** Dacă veți tine fierastrău cu ambele mâini acest lucru va preveni riscului de rănire cu pânză de tăiere.
- **Lăsați fierastrăul să se opreasă complet înainte de a fi aşezat pe o suprafață deoarece lamă de tăiere aflată în mișcare poate provoaca recul.** Recul poate fi periculos pentru sănătatea persoanei care utilizează sculă.
- **Nu utilizați niciodată instrumente de lucru sau alte elemente deteriorante sau necorespunzătoare pentru pânza de fierăstrău.** Nu folosiți niciodata o lama fisurată sau deformată. Utilizați numai lame bine ascuțite.
- În cazul prelucrării lemnului sau materialelor care generează praf dăunător pentru sănătate. Operatorul sau persoane care se află în apropierea materialului prelucrat pot intra în contact direct cu praf. Praful poate provoca reacții alergice și / sau boli ale sistemului respirator. Prafulurile stejarului sau lemnului de fag sunt considerate a fi cancerogene, mai ales în combinație cu substanțe de conservarea lemnului
  - purtați mască de protecție respiratorie, obligatoriu la tăierea lemnului.
  - În cazul prelucrării lemnului sau materialelor care generează praf dăunător pentru sănătate, aparatul se va conecta la un dispozitiv de aspirare adecvat și verificat.
  - asigurați-vă întotdeauna pentru o bună ventilație locului de muncă.
- **Nu tăiați conductele de apă.** Tăierea unei tăvi cu apă poate provoaca pagube materiale sau poate provoca un soc electric.
- Evitați tăierea cuielor, a celor sau a capselor metalice. Verificați piesă prelucrată și îndepărtați cuiele, acele și capsele metalice înainte de a începe prelucrarea propriu-zisă.
- Nu tăiați materialul cu dimensiunile (grosime) mai mare decât dimensiunile indicate în specificație tehnică.
- Întotdeaună țineți fierăstrău cu mâna închisă.
- Înainte de a apăsa butonul de pornire, asigurați-vă că scula nu atinge materialul prelucrat.
- Nu atingeți cu mâna piesele în mișcare.
- Nu încercați să scoateți lama blocată înainte de a opri fierăstrăul. Nu încercați să opriti sau să încetiniți mișcarea lamei cu ajutorul unei bucați din lemn sau cu alte obiecte.
- **Nu atingeți lama sau piesa de lucru imediat după sfârșitul lucrului.** Aceste elemente pot fi foarte fierbinți și pot provoca arsuri grave.

- În cazul mersului anormal sau zgomotului ciudat, opriți imediat scula și deconectați cablul de alimentare.
- Curățați în mod regulat fantele de ventilație din carcasa motorului, pentru a preveni supraîncălzirea.

## SFATURI UTILE LEGATE DE INTREȚINEREA ȘI FOLOSIREA ACUMULATOARELOR

- Procesul de încărcare a acumulatorului ar trebui să fie supravegheat sub controlul utilizatorului.
- Evitați încărcarea acumulatorului la temperaturi sub 0°C.
- **Folosiți încărcătorul oficial, certificat de la producător.** Utilizarea încărcătorului pentru încărcarea diferitelor tipuri de acumulatoare creează riscul de incendiu.
- **În timpul ce acumulatorul nu este utilizat mai mult timp, depozitați-l departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte piese metalice mici, care pot scurtcircuita contactele acumulatorului.** Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate provoca arsuri sau incendii.
- **În caz de deteriorare și / sau utilizare necorespunzătoare a acumulatorului s-ar putea genera gaze. Ar trebui să aerisiti camera, în cazul problemelor cu sănătate consultanți un medic.** Gazele pot deteriora sistemul respirator.
- **Condiții extreme, pot provoca o scurgere a lichidului din acumulatorul. Fluidul acumulatorului poate provoca iritații sau arsuri. În cazul în care s-a observat o scurgere, se procedează în felul următor:**
  - Stergeți cu grijă lichidul cu o cârpă. Evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii.
  - Dacă lichidul intră în contact cu pielea, locul potrivit pe corp trebuie spălat imediat cu cantități mari de apă curată și opțional, se neutralizează lichidul cu un acid slab, cum ar fi suc de lămâie sau oțet.
  - Dacă lichidul vă pătrunde în ochi, nu vă frecăți la ochi, deoarece acest lucru poate provoca orbirea. Imediat clătiți ochi cu multă apă curată timp de cel puțin 10 minute și consultați un medic.
- **Nu folosiți un acumulator care este deteriorat sau modificat.** Acumulatoarele deteriorate sau modificate pot acționa imprevizibil, ceea ce duce la un incendiu, explozie sau riscul de rănire.
- **Acumulatorul nu poate să fie expus la umezeală sau apă.**
- Acumulatorul trebuie să fie întotdeauna ținut departe de surse de căldură. Nu lăsați pentru o lungă perioadă de timp într-un mediu în care temperatura este ridicată (în lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator sau oriunde în cazul în care temperatura depășește 50 °C).
- **Nu expuneți acumulatorul la foc sau căldură excesivă.** Exponerea la foc sau la temperaturi ridicate de peste 130 °C poate provoca o explozie.

**ATENȚIE!** Temperatura 130°C poate fi marcată ca 265°F.

- Urmați toate instrucțiunile de încărcare, nu încărcați acumulatorul la o temperatură în afara intervalului specificat în tabelul de date nominale din manualul de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau o temperatură în afara acestui interval poate deteriora acumulatorul și provoca o creștere riscului de incendiu.

## REGENERAREA ACUMULATOARELOR

- **Nu încercați să reparați acumulatoarele deteriorate.** Lucrările de reparări la acumulatoarele sunt permise numai de către producător sau de un service autorizat.
- **Acumulatorul uzat trebuie să fie adus la reciclarea acestui tip de deșeuri periculoase.**

## SFATURI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE CORESPUNZĂTOARE A ÎNCARCATORULUI

- **Nu lăsați încărcătorul sa fie expus la umezeală sau apă.** Apa ce intră într-un încărcător va spori riscul de electrocutare. Încărcătorul poate fi utilizat numai în interiorul încăperii uscate.
- Înainte de orice lucrări de întreținere sau curățare încărcătorului, deconectați-l de la rețea electrică.
- **Nu utilizați încărcătorul care este plasat pe un substrat inflamabil (de ex. hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor inflamabile.** Datorită creșterea temperaturii în timpul procesului de încărcare, există un risc de incendiu.
- **Înainte de fiecare utilizare, verificați starea încărcătorului, cablul și ștecarul.** În caz de deteriorare - nu folosiți încărcătorul. **Nu încercați să demontați încărcătorul.** Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de un service autorizat. Ansamblarea efectuată necorespunzător poate duce la un şoc electric sau incendiu.
- Copii și persoane cu handicap fizic, emoțional sau mental persoane și alte persoane a căror experiență sau cunoștințe sunt insuficiente pentru a susține încărcătorul menținând în același timp toate normele de siguranță nu ar trebui să utilizezează încărcătorul fără supravegherea persoanei responsabile. În caz contrar, există pericolul că dispozitivul va fi utilizat în mod necorespunzător și că rezultatul poate duce la leziuni.
- **În cazul în care încărcătorul nu este utilizat, deconectați-l de la rețea electrică.**
- **Urmați toate instrucțiunile de încărcare, nu încărcați bateria la o temperatură mai mare decât intervalul specificat în instrucțiunile de utilizare.** Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria și de asemenea va crește riscul de incendiu.

## REPARAREA ÎNCĂRCĂTORULUI

- **Nu reparați încărcătorul deteriorat.** Lucrările de reparații la încărcător sunt permise numai de către producător sau de un service autorizat.
- **Încărcătorul uzat trebuie aruncat la centrul de reciclare deșeurilor provenite din echipamente electrice.**

**ATENȚIE!** Dispozitivul este conceput pentru folosire în interiorul încăperilor și în spațiu uscat.

În ciuda unei construcții proiectare în condiții de siguranță a fundației, utilizarea unor măsuri de protecție și măsuri de protecție suplimentare, există întotdeauna un risc rezidual de leziuni cu care se poate confrunta la locul de muncă.

Acumulatoarele Li-ion se pot scurge, aprinde sau pot exploda în cazul în care acestea sunt încălzite la temperaturi ridicate sau scurtcircuitat. Ele nu ar trebui să fie depozitate în mașină în zilele calde și însorite. Nu deschideți acumulatorul. Acumulatoarele Li-ion conțin dispozitive electronice de siguranță care, în caz de defectare, pot provoca aprinderea sau explodarea acumulatorului.

## Explicarea pictogramelor



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11



12



13



14

- Citiți manualul, respectați avertizările și condițiile de siguranță conținute de acesta.
- Folosiți echipament individual de protecție (ochelari de protecție, protecție pentru urechi).
- Purtați mască antipraf.
- Nu permiteți copiilor accesul la instrument.
- Protejați încărcătorul de umiditate și ploaie.
- Încărcătorul este conceput pentru folosire în spațiu uscat.
- Atenție la elemente ascuțite!
- Folosiți mănuși de protecție.
- Reciclare.
- A doua clasă de protecție.
- Colectare selectivă.
- Nu aruncați celule în foc.
- Reprezintă o amenințare pentru mediul acvatic.
- Temperatura maximă admisă a celulelor 50°C.

## UTILIZAREA CONFORM DESTINĂȚIEI

Fierăstrăul pendular manual este un dispozitiv portabil alimentat de la acumulator. Unitatea constă într-un motor de curent continuu. Fierăstrău pendular este conceput pentru prelucrarea lemnului, profilelor din plastic și metalelor (cu condiția ca pânza de fierăstrău este corespunzătoare). Este ideal pentru tăiere la unghi și tăieri drepte..

Unealta este alimentată cu ajutorul acumulatorului eficient, și este deosebit de utilă pentru orice tip de proces de găuriere, astfel ca atrag atenția tuturor meseriașilor, dornici să duca orice sarcină la bun sfarsit.



**Nu folosiți sculele electrice în dezacord cu destinația lor.**

## DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Punctele următoare se referă la elementele dispozitivului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

- Buton de blocare a întrerupătorului
- Comutator
- Adaptor
- Talpă
- Întrerupător pentru reglarea mișcării basculantei
- Suport pânză
- Rolă de ghidare
- Șuruburi de blocare paralela
- Tija de protecție
- Capac protecție
- Iluminare
- Buton de fixare al acumulatorului
- Acumulator
- Încărcător
- Becuri LED
- Buton test pentru verificarea stării de încărcare a acumulatorului
- Semnalizare a stării de încărcare a acumulatorului (becuri LED).
- Riglă ghidare paralela

\* Pot exista diferențe între desene și produs.

## DESCRIEREA PICTOGRAAMELOR GRAFICE



ATENȚIE



AVERTISMENT



MONTARE/SETĂRI



INFORMAȚIE

### ACCESORII:

- Chei hexagonale - 1 szt.
- Ghid paralel - 1 szt.

## PRĂGATIRE PENTRU LUCRU

### SCOATERE / ÎNRODUCERE ACUMULATORULUI



- Apăsați butonul de fixare a acumulatorului (12) și scoateți acumulatorul (13) (fig. A).
- Introduceți un acumulator încărcat (13) la slotul acumulatorului în mânărul principal până când butonul de fixare a acumulatorului va fi blocat (12).

### ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI



Scula este furnizată cu un acumulator parțial încărcat. Încărcarea acumulatorului trebuie efectuată în condiții în care temperatura mediului ambiant este de 4°C - 40°C. Acumulator nou sau unul care pentru o lungă perioadă de timp nu a fost folosit atinge capacitatea maximă a puterii sale, după aproximativ 3 - 5 cicluri de încărcare și descărcare.



- Scoateți acumulatorul (13) din scula (fig. A).
- Conectați încărcătorul la o priză de alimentare ușor accesibilă (230 V AC).
- Împingeți acumulatorul (13) în încărcător (14) (fig. B). Verificați dacă acumulatorul este așezat corect (complet introdus).



După conectarea încărcătorului la rețea electrică (230 V AC) se va aprinde ledul verde (15) pe încărcător, care indică conectarea corectă.

După introducerea acumulatorului (13) în încărcător (14) se va aprinde ledul roșu (15) pe încărcător, ceea ce indică faptul că acumulatorul se încarcă corect.

În același timp, sunt aprinse ledurile verzi pulsatoare (17) aceasta indică starea de incarcare a acumulatorului, într-un sistem diferit (prezentat mai jos).

- Toate ledurile pulsează** - acumulatorul este descărcat. Încărcați acumulatorul.
- 2 ledurile pulsează** - descărcarea parțială.
- 1 ledul pulsează** - un nivel ridicat de încărcare al acumulatorului.

 După încărcarea acumulatorului ledul (15) de pe încărcător se va aprinde în culoarea verde, iar toate ledurile care semnalizează starea de încărcare a acumulatorului (17) vor fi aprinse cu lumina continuu. După ceva timp (aprox. 15 secunde), ledurile de starea acumulatorului (17) se vor stinge.

 **Acumulatorul nu trebuie să fie încărcat mai mult timp de 8 ore. Depășirea acestui timp poate deteriora celulele bateriei. Încărcătorul nu se va opri automat atunci când bateria este complet încărcată. Ledul verde de pe încărcător va fi aprins în continuare. Ledurile de starea de incarcare a acumulatorului se sting după o anumită perioadă de timp. Deconectați alimentarea înainte de scoaterea acumulatorului din priză. Evitați încărcarea scurta după fiecare folosirea dispozitivului. O scădere semnificativă în intervalul de încărcare indică faptul că bateria este uzată trebuie să fie înlocuită.**

 În procesul de încărcare, acumulatorul se încălzește. Nu folosiți dispozitivul imediat după încărcare - așteptați ca bateria să ajungă la temperatura camerei. Acest lucru va preveni deteriorarea bateriei.

## SEMNALIZAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

 Acumulatorul este echipat cu un sistem de semnalizarea stării de încărcare a acumulatorului (3 becuri LED) (17). Pentru a verifica starea de încărcare a acumulatorului, apăsați butonul (13) (fig. C). Aprinderea tuturor ledurilor indică un nivel ridicat de încărcare a acumulatorului. Aprinderea 2 ledurilor indică o descărcare parțială. Dacă este aprins doar un singur led, înseamna ca bateria este descărcată.

## MONTAREA RIGILEI DE GHIDARE PENTRU TÄIEREA PARALELA

 Rigla de ghidare pentru de tăiere paralelă poate fi montată pe partea dreptă sau pe stânga a dispozitivului.

- Desfaceți șuruburi pentru blocarea riglei de ghidare pentru tăiere paralelă (8).
- Introduceți rigla de ghidare (18) în orificii din talpă (4), reglați dimensiunea dorită de tăiere la scara pentru dimensiuni de tăiere și strângeți din nou șuruburi de fixare (8) (fig. D).

 **Rigla de ghidare pentru tăiere paralelă trebuie să fie îndreptată în partea de jos.**

 Rigla de ghidare pentru tăiere paralelă (18) este prevăzută pentru reglarea unghiului de tăiere de la 0 până la 45 grade

## FIXAREA LAMEI

 Instalarea și înlocuirea lamei se face fără utilizarea instrumetelor suplimentare.

### Montarea lamei

- Setați Întrerupător pentru reglarea mișcării basculantei (5) în poziția „III” și ridicați capacul (10).
- Introduceți lama în suportul de fixare (6) (dinții lamei trebuie să fie îndreptate înainte) (fig. E).

**Atenție!** Asigurați-vă că lama este introdusa în mod corespunzător în rolă de ghidare (7).

### Demontarea lemei

- Setați Întrerupător pentru reglarea mișcării basculantei (5) în poziția „III” și ridicați capacul (10).

- Trageți pârghie de la suportul pânzei (6) în sus, și scoateți pânza (fig. E).
- Eliberați pârghie de la suportul pânzei (7)

## Utilizați doar lame cu sistemul de fixare T aşa cum se arată la fig. F.

### EVACUAREA AŞCHIILOR

Fierastrău este prevăzut cu un sistem pentru îndepartarea prafului și aschilor. Sistemul de extracție a prafului funcționează mai eficient atunci când capacul este coborât.

- Întroduceți adaptor (3) în talpă, până la capat (4) (fig. G).
- Conectați furtunul de evacuare așchiilor la adaptorul de sistem de extragere a prafului (3).
- Înlăturarea adaptorului are loc în ordine inversă decât asamblarea acestuia.

## LUCRU/SETĂRI

### PORNIRE / OPRIRE

 Ferăstrău este echipat cu un întrerupător (1) pentru a preveni o pornire accidentală. Butonul de siguranță se află pe ambele părți ale carcasei

### Pornire

- Apăsați unul dintre butoane de blocare a comutatorului (1) și țineți-l în aceasta poziție (fig. H).
- Apăsați butonul comutatorului (2) (fig. I).
- După pornirea sculei butonul de blocare a comutatorului (1) poate fi eliberat.

### Oprire

- Eliberarea întrerupătorul de declanșare (2) va opri scula electrică.

 Viteza de lucru este reglabilă prin gradul de apăsare întrerupătorului de pornire/oprire.

 De fiecare dată când apăsați butonul de alimentare (2) se aprinde diodă (LED) (11) care iluminează locul de muncă.

### REGLAREA MIȘCĂRII DE PENDULARE

 Datorită mișcării pendulare ce este executată la o viteză mai redusă decât viteza de rotație a unui disc de debitat rezultă mai puțin rumeguș la tăierea lemnului, iar în cazul debitării metalului avem mai puține scânteie. Reglarea mișcării de pendulare crește permanentele de tăiere și durata de viață a lamei. Mișcarea pendulară este controlată în trepte cu un comutator de comandă (5), în intervalul de la 0 până la 3 (fig. K). Setarea cea mai potrivită pentru tăierea materialelor asigură tabelul specificat mai jos

Tabla metal în general: 0	Tabla oțel: 0 – 1
Tabla aluminiu: 1 – 2	Plastic: 1 – 2
Placaj: 0 – 1	Lemn: 1 – 3

 În cazul folosirii lamei de tip cuțit, comutatorul de comandă trebuie setat în poziția 0. În timpul tăierii metalului este recomandat folosiți un lubrifiant standard.

### REGLAREA UNGHILULUI DE TÄIERE

 Placa de bază este reglabilă ceea ce permite reglare a unghiului de tăiere la un interval de la 0° până la 45°. (în două direcții).

- Scoateți adaptorul (3) din tapă (4) (fig. G).
- Desfaceți șurubul de fixare (4) cu cheie hexagonală.
- Reglați unghiul dorit (4) la scara pentru unghiul de tăiere (de la 0° până la 45°).
- Reglați unghiul dorit (4) la unghiul dorit, strângeți din nou șurubul (fig. L).

**i** Scala pentru unghiul de tăiere de pe talpă, permite setarea unghiului de tăiere la valoarea de 0°, 15°, 30° sau 45° (dreapta sau stânga). După ajustarea, cheia hexagonală întotdeauna trebuie depozitata în spațiu pentru stocarea acesteia.

#### TĂIERE

- Puneți partea din față a tălpi (4) plat pe materialul care urmează să fie tăiat, astfel încât lama nu atinge materialul
- Porniți fierastrăul vertical așteptați până când ajunge la o viteză corespunzătoare.
- Puneți baza mașinii pe piesă și mișcați ușor spre înainte de-a lungul liniei marcate de tăiere.
- Când tăiați cotit, avansați cu mașina foarte încet.

**i** Tăiera ar trebui să fie făcută în mod uniform, având grijă să nu supraincărcați unealtă. Presiunea excesivă asupra lamei va acționă că o frană în calea miscării pendulare, ceea ce va afecta în mod negativ asupra performanței de tăiere. Dacă aveți nevoie pentru a face tăiera în formă de arc delicat, ar trebui să reduceți sau închideți complet mișcarea pendulară.

**💡** Vă rugăm să rețineți că, în timpul tăierii la un unghi există un risc mai mare de apariție a fenomenului de recul (o mai mare posibilitate de blocare pânzei), aşadar ar trebui să acordați o atenție mai mare ca placa fierastrăului să aderă la întreaga suprafață piesei prelucrate. Tăiera necesită o mișcare lenta și delicată.

#### DECUPAREA ORIFICIULUI ÎN METAL

- Faceți o găuri în material ce diametru de 10 mm.
- Introduceți lama în gaura și începeți tăiera.

#### TĂIEREA METALELOR / TIPURI DE LAME

**i** Pentru tăiera metalului, folosiți lama corespunzătoare cu un număr mai mare de dinți.

Folosiți întotdeaună un agent de răcire (ulei de tăiere), atunci când tăiați metale, altfel se va produce o uzură semnificativă a lamei.

Cea mai avantajoasa alegere a lamei de tăiere, este prezentata mai jos:

Număr dinți per inch	Lungime lama	Frecvența de folosire
24	80 mm	Otel moale, metale neferoase.
14		Metale independente, materiale plastice.
9		Lemn, Placaj.

- Folosiți doar lamele corespunzătoare.
- Pentru a preveni orice dezechilibru, înlocuiți lamele tocite.
- Folosiți tipuri de lame corespunzătoare.

#### ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

**⚠** Înaintea tuturor lucrărilor la aparat opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

#### ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Este recomandat, să curățați dispozitivul, imediat după fiecare utilizare
- Pentru curățare, nu folosiți apă sau alte lichide.
- Dispozitivul trebuie curătat cu o cârpă moale, uscată sau cu aer comprimat la presiune joasă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solventi, deoarece aceste pot deteriora elementele din plastic.
- Curățați în mod regulat, fantele de ventilare din carcasa motorului, pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului. Nu încercați să curățați fantele de ventilație prin introducerea obiectelor ascuțite, cum ar fi șurubelnițe sau altele.

- Se recomandă ungerea periodică a rolei de ghidare. O picătură de ulei în locul respectiv va prelungi durata de viață acesteia.
- În cazul de scânteiere excesivă la comutator, starea periilor de cărbune trebuie încredințată unui specialist calificat în acest domeniu, care va verifica scânteierea.
- Depozitați dispozitivul întotdeauna într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.
- Depozitați dispozitivul cu acumulatorul scos.

**i** Toate tipurile de defecte, trebuie să fie îndepărtate de service autorizat.

#### PARAMETRI TEHNICI

##### DATE NOMINALE

Fierastrău pendular		
Parametru	Valoare	
Tensiunea acumulatorului	18 V DC	
Număr de curse de mers (în mers gol)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Grosimea de tăiere max	Lemn	80 mm
	Metal	10 mm
Lungimea cursei de mers	25 mm	
Clasa de protecție	III	
Masa	1,700 kg	
Anul de fabricație	2017	

##### Acumulator al sistemului Graphite Energy+

Parametrii	Valoare	
Acumulator	58G001	58G004
Tensiune acumulator	18 V DC	18 V DC
Tip acumulator	Li-Ion	Li-Ion
Capacitate acumulator	2000 mAh	4000 mAh
Temperatura mediului ambient	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Timp de încărcare a încărcătorului 58G002	1 h	2 h
Greutate	0,400 kg	0,650 kg
An de producție	2017	2017

##### Incarcatorul sistem Graphite Energy+

Parametrii	Valoare	
Tip de incarcator	58G002	
Tensiune electrică	230 V AC	
Frecvența de alimentare	50 Hz	
Tensiune de încărcare	22 V DC	
Max. Current electric de incarcare	2300 mA	
Temperatura mediului ambient	4°C – 40°C	
Timp de încărcare a bateriei 58G001	1 h	
Timp de încărcare a bateriei 58G004	2 h	
Clasa de protecție	II	
Masa	0,300 kg	
Data de fabricatie	2017	



## DATE CU PRIVIRE LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

### Informații cu privire la zgomot și vibrații

Nivelurile de zgomot, cum ar fi nivelul de zgomot presiune acustică  $L_p$  și nivelul de putere acustică  $L_w$  și incertitudinea de măsurare K, sunt prezentate mai jos, în conformitate cu norma EN 60745.

Valorile de vibrații  $a_h$  și incertitudinea de măsurare K au fost marcate în conformitate cu EN 60745, și sunt prezentate mai jos. Nivelul de vibrație prezentat mai jos a fost măsurat în conformitate cu procedura de măsurare conform specificațiilor EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea sculelor electrice. Aceasta poate fi, de asemenea, utilizat pentru evaluarea preliminară a expunerii la vibrații. Nivelul de vibrații prezentat este reprezentativ pentru aplicațiile de bază ale instrumentului. În cazul în care instrumentul este utilizat pentru alte scopuri sau împreună cu alte instrumente de lucru, sau dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații poate varia. Cauzele prezentate mai sus pot duce la creșterea expunerii la vibrații pe parcursul întregii perioade de muncă.

Pentru a estima cu exactitate expunerea la vibrații, trebuie luate în considerare perioadele când mașina este oprită sau când este pornită, dar nu este utilizată doar pentru munca. În acest fel, expunerea totală la vibrații poate fi mai mică. Să recomandă introducerea măsurilor suplimentare de securitate pentru protecția utilizatorului de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea corectă a unei tehnici de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a mânăilor, organizarea munci.

Nivelul de zgomot presiune acustică:  $L_p = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Nivelul de putere acustică:  $L_w = 90,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Valoarea accelerării vibrațiilor:  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

## PROTECȚIA MEDIULUI / CE

	<p>Produsele cu alimentare electrică nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ele trebuie predate pentru eliminare unor unități speciale. Informațiile cu privire la eliminarea acestora sunt deținute de vînzătorul produsului sau de autoritățile locale. Echipamentul electric și electronic uzat conține substanțe care nu sunt indiferente pentru mediul înconjurător. Echipamentul nesupus reciclării constituie un pericol potențial pentru mediu și sănătatea umană.</p>
--	---

	<p>Acumulatorii / bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, nu se aruncă în foc sau în apă. Acumulatorii deteriorați sau uzați trebuie supuși reciclării corecte în conformitate cu directiva actuală privind eliminarea acumulatorilor și bateriilor lor.</p>
--	--

\* Se rezervă dreptul de a face schimbări.

"Grupa Topex SRL" Societate comanditară cu sediul în Varșovia str. Pograniczna 2/4 (în continuare "Grupa Topex") informează că, toate drepturile de autor referitor la instrucțiunile prezente (în continuare "instrucțiuni") atât conținutul, fotografii, schemele, desenele cât și compozitia, apartin exclusiv Grupa Topex-ului fiind ocrotite de drept în baza legii din 4 februarie 1994, referitor la dreptul autorului și similar (Legea 2006 nr.90 poz.631 cu republicările ulterioare). Copierea, schimbarea, publicarea, modificarea parțială sau totală cu scop comercial fără accepatarea în scris a Grupa Topex-ului, este strict interzisă și poate fi trasă la răspundere de drept civil și penal.



## PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

### AKUMULÁTOROVÁ PILA OCASKA (PŘÍMOČÁRA PILA) 58G011

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SI PEČLIIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

#### PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

##### PODROBNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI S PŘÍMOČAROU PILOU

- Během provádění prací, při nichž by mohlo nářadí narazit na skryté elektrické kabely, držte nářadí výhradně za izolované povrchy rukojeti.** Kontakt s kabelem napájecí sítě může zapříčinit předání napětí na kovové části elektrického nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od oblasti řezu. Nevkládejte ruce pod obráběný předmět.** Při kontaktu s pilovým listem existuje nebezpečí poranění.
- Po ukončení prací přímočarovou pilu vypněte. Pilový list můžete vytáhnout z obráběného materiálu, pokud se nepohybuje.** Tímto způsobem se vyhnete zpětnému rázu a můžete bezpečně odložit elektrické nářadí.
- Používejte výhradně nepoškozené pilové listy, jež jsou v bezvadném technickém stavu.** Ohnuté, neostré pilové listy se mohou zlomit. Navíc mohou mít vliv na čáru řezu, a také mohou přispět ke zpětnému rázu.
- Prach některých druhů dřeva nebo některých druhů kovu může představovat nebezpečí pro zdraví a také působit alergické reakce, nemoci dýchacích cest nebo vést k rakovině.**
  - při řezání používejte protiprachovou masku k ochraně dýchacích cest před prachem vznikajícím během řezání.
  - během řezání dřeva používejte odsávání prachu.
  - vždy zajistěte dobré větrání pracoviště.
- Přímočará pila se nesmí používat k řezání vodovodních trubek.** Proříznutí trubky způsobuje věcné škody nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před zahájením práce pečlivě zkонтrolujte obráběný materiál, zda se v něm nevyskytují hřebíky, šrouby a jiné tvrdé předměty.
- Neřezejte materiál, jehož rozměry (tloušťka) přesahují rozměry uvedené v technických údajích.
- Držte přímočarovou pilu sevřenou dlaní.
- Před stisknutím zapínáče se přesvědčte, zda se přímočará pila nedotýká materiálu.
- Nedotýkejte se pohybujících se součástí rukama.
- Neodkládejte přímočarovou pilu, je-li ještě v provozu. Nezapínejte přímočarovou pilu, dokud ji neuchopíte do ruky.
- Nedotýkejte se pilového listu nebo obráběného materiálu bezprostředně po dokončení práce.** Tyto prvky mohou být silně zahřáté a mohou způsobit popáleniny.
- V případě zjištění neobyvyklého chování elektrického nářadí nebo výskytu neobyvyklých zvuků nářadí neprodleně vypněte a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
- Aby bylo zaručeno správné chlazení, musí být ventilační otvory v krytu přímočáré pily odkryté.

#### SPRÁVNÁ MANIPULACE A PROVOZ AKUMULÁTORŮ

- Proces nabíjení akumulátoru by měl probíhat pod kontrolou uživatele.
- Nenabíjte akumulátor při teplotách nižších než 0 °C.

- Akumulátory by měly být nabíjeny výhradně nabíječkou doporučovanou výrobcem.** Použití k nabíjení akumulátorů nabíječky jiného typu představuje riziko vzniku požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, je nutno ho uchovávat tak, aby nedošlo k jeho kontaktu s kovovými předměty, jako jsou např. sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové části, které mohou vést ke zkratu svorek akumulátoru.** Zkrat svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- V případě poškození a/nebo nesprávného užívání akumulátoru může dojít k uvolnění plynů.** Provětřejte místo, a v případě potíží se poradte s lékařem. Plyn mohou poškodit dýchací cesty.
- V extrémních podmínkách může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru.** Kapalina uniklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení. Dojde-li k úniku, postupujte následujícím způsobem:
  - opatrně setřete kapalinu kouskem látky. Zabraňte zasažení pokožky nebo očí kapalinou.
  - v případě zasažení pokožky ihned myjte postižené místo důstojným množstvím čisté vody, případně kapalinu neutralizujte slabou kyselinou, např. kyselinou citrónovou nebo octem.
  - v případě zasažení očí začněte je neprodleně vyplachovat velkým množstvím čisté vody po dobu minimálně 10 minut a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou fungovat nepředvídatelným způsobem, což vede k požáru, výbuchu nebo nebezpečí poranění.
- Nevystavujte akumulátor působení vlhkosti nebo vody.**
- Vždy udržujte akumulátor mimo zdroj tepla. Nenechávejte akumulátor po delší dobu v prostředí s vysokými teplotami (v místech s přímým slunečním zářením, v blízkosti topných těles nebo kdekoliv tam, kde teplota překračuje 50 °C).
- Nevystavujte akumulátor působení požáru nebo nadměrné teploty.** Vystavení působení ohně nebo teploty nad 130 °C může zapříčinit výbuch.

**POZOR!** Teplota 130 °C může být zadána jako 265 °F.

- Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze.** Nevhodné nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah, může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

## OPRAVA AKUMULÁTORŮ

- Není dovoleno opravovat poškozené akumulátory.** Opravy akumulátoru může provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.
- Použitý akumulátor zaneste na místo určené k likvidaci nebezpečného odpadu tohoto typu.**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NABÍJECKY

- Nevystavujte nabíječku působení vlhkosti nebo vody.** Proniknutí vody do nabíječky zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nabíječka se smí používat pouze uvnitř suchých prostorů.
- Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění nabíječky je třeba ji odpojit od elektrické sítě.
- Nepoužívejte nabíječku nacházející se na hořlavém podloží (např. papír, textilie) a také v blízkosti hořlavých látek.** Vzhledem k tomu, že se teplota nabíječky během nabíjení zvyšuje, existuje nebezpečí požáru.
- Pokaždé před použitím zkонтrolujte stav nabíječky, kabelu a zástrčky.** Nepoužívejte nabíječku v případě zjištění poškození. **Nepokoušejte se o rozmontování nabíječky.** Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. V případě nesprávné montáže

nabíječky hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

- Děti a osoby fyzicky, duševně nebo psychicky postižené a také jiné osoby, jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostačující pro obsluhu nabíječky s dodržením veškerých bezpečnostních zásad, by neměly obsluhovat nabíječku bez dohledu odpovědné osoby. V opačném případě existuje nebezpečí, že zařízení bude použito nevhodným způsobem, následkem čehož může dojít k poranění.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.**
- Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze.** Nevhodné nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

## OPRAVA NABÍJECKY

- Není dovoleno opravovat poškozené nabíječky.** Opravy nabíječky může provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.
- Použitou nabíječku zaneste na místo určené k likvidaci odpadu tohoto typu.**

**POZOR!** Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách.

I přes použití konstrukce z podstaty věci bezpečné, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během práce.

Pokud se akumulátor Li-Ion zahřejí na vysokou teplotu nebo zkratují, mohou vytéct, vznítit se nebo explodovat. Neskladujte je v autě během horkých a slunečních dní. Neotevírejte akumulátor. Akumulátor Li-Ion obsahuje elektronická bezpečnostní zařízení, která, pokud budou poškozena, mohou způsobit, že se akumulátor vznítí nebo exploduje.

**Vysvětlivky k použitým piktogramům:**



- Přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte v něm uvedená upozornění a bezpečnostní pokyny.
- Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.

3. Pracuj v ochranné masce.
4. Zabraňte přístupu dětí k zařízení.
5. Chraňte před deštěm.
6. Používejte uvnitř místností, chraňte před vodou a vlhkostí.
7. Pozor, ostré části!
8. Používejte ochranné rukavice.
9. Recyklace.
10. Druhá třída ochrany.
11. Třídění odpadu.
12. Neházejte články do ohně.
13. Nebezpečné pro vodní prostředí.
14. Nezahřívajte nad 50 °C.

## KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Přímočará pila je ručním zařízením napájeným z akumulátoru. Je pouhána komutátorovým motorem na střídavý proud. Zařízení je určeno k provádění rovných dělicích řezů, zakřivených řezů a výrezů do dřeva, materiálů na bázi dřeva, plastů a kovů (při používání vhodného pilového listu).

Pila se používá při provádění rekonstrukčních, stavebních a veškerých kutilských prací.



**Zařízení je nutné používat v souladu s jeho určením.**

## POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Tlačítko pro blokování zapínáče
2. Zapínač
3. Adaptér
4. Patka
5. Přepínač pro regulaci kyvného pohybu
6. Sklíčidlo pro upínání pilového listu
7. Vodící váleček
8. Šrouby pro blokování rovnoběžného pravítka
9. Ochranná tyč
10. Kryt
11. Osvětlení
12. Tlačítko pro upevnění akumulátoru
13. Akumulátor
14. Nabíječka
15. LED diody
16. Tlačítko indikace stavu nabité akumulátoru
17. Indikace stavu nabité akumulátoru (LED diody)
18. Rovnoběžné pravítko

\* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

## POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



UPOZORNĚNÍ



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

## VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Šestihranný klíč - 1 ks
2. Rovnoběžné pravítko - 1 ks

## PŘÍPRAVA K PRÁCI

### VYJÍMÁNÍ / VKLÁDÁNÍ AKUMULÁTORU

- Stiskněte tlačítko upevnění akumulátoru (12) a vysuňte akumulátor (13) (obr. A).
- Vložte nabité akumulátor (13) do úchytu v rukojeti, až do slyšitelného zaklapnutí tlačítka upínání akumulátoru (12).

### NABÍJENÍ AKUMULÁTORU



Zařízení je dodáváno s částečně nabitém akumulátorem. Nabíjení akumulátoru provádějte v prostředí s teplotami v rozmezí 4 °C - 40 °C. Nový akumulátor nebo akumulátor, který nebyl delší dobu používán, dosáhne plné schopnosti napájení po cca 3-5 cyklech nabítí a vybití.



- Vyjměte akumulátor (13) ze zařízení (obr. A).
- Zapojte nabíječku do síťové zásuvky (230 V AC).
- Zasuňte akumulátor (13) do nabíječky (14) (obr. B). Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložený (zasunutý na doraz).



Po vložení nabíječky do zásuvky napájecí sítě (230 V AC) se na nabíječce rozsvítí zelená dioda (15) signalizující připojení správného napětí.

Po umístění akumulátoru (13) v nabíječce (14) se rozsvítí na nabíječce červená dioda (15), která signalizuje probíhající proces nabíjení akumulátoru.

Současně nepřetržitě svítí zelené diody (17) stavu nabité akumulátoru v různých variantách (viz popis níže).

- **Pulzní svícení všech diod** - signalizuje, že je akumulátor zcela vybitý a je nutné jej nabít.
- **Pulzní svícení 2 diod** - signalizuje částečné vybití.
- **Pulzní svícení 1 diody** - signalizuje vysokou úroveň nabité akumulátoru.



Po nabité akumulátoru (15) svítí dioda na nabíječce zeleně a všechny diody stavu nabité akumulátoru (17) svítí nepřerušovaně. Po jisté době (cca 15 s) diody stavu nabité akumulátoru (17) zhasnou.



Doba nabíjení akumulátoru nesmí překročit 8 hodin. V opačném případě může dojít k poškození akumulátorových článků. Nabíječka se automaticky nevypne po úplném nabité akumulátoru. Zelená dioda na nabíječce bude i nadále svítit. Diody stavu nabité akumulátoru po jisté době zhasnou. Odpojte napájení před vyjmutím akumulátoru ze zásuvky nabíječky. Akumulátor se nesmí několikrát za sebou krátkodobě nabijet. Nedobíjte akumulátor po krátkodobém používání zařízení. Pokud se doba mezi nutnými cykly nabíjení výrazně zkracuje, znamená to, že je akumulátor opotřebený a musí být vyměněn.



Během nabíjení se akumulátor silně zahřívají. Nezkoušejte práci ihned po nabité – vyčkejte, dokud akumulátor nedosáhne pokojové teploty. Tím se zabrání poškození akumulátoru.

### INDIKACE STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU



Akumulátor je vybaven indikací stavu nabité akumulátoru (3 LED diody) (17). Pro kontrolu stavu nabité akumulátoru stiskněte tlačítko signalizace stavu nabité akumulátoru (13) (obr. C). Pokud svítí všechny diody indikátoru nabité, pak je úroveň nabité akumulátoru vysoká. Svícení 2 diod indikuje částečné vybití. V případě, že svítí pouze 1 dioda, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý a je nutné jej nabít.

### MONTÁŽ PRAVÍTKA PRO ROVNOBĚŽNÉ ŘEZÁNÍ



Pravítko pro rovnoběžné řezání lze upevnit na pravé nebo levé straně patky zařízení.



- Povolte šrouby pro blokování rovnoběžného pravítka (8).
- Zasuňte lištu rovnoběžného pravítka (18) do otvoru v patce (4), nastavte požadovanou vzdálenost (pomocí stupnice) a upevněte ji utažením šroubů pro blokování rovnoběžného pravítka (8) (obr. D).

 **Vodicí lišta rovnoběžného pravítka musí směrovat dolů.**

Rovnoběžné pravítko (18) lze využít rovněž k řezání pod úkosem v rozsahu od 0° do 45°.

 **UPEVNĚNÍ PILOVÉHO LISTU**

K montáži a výměně pilového listu nepotřebujete žádné nářadí.

 **Montáž pilového listu**

- Nastavte přepínač pro regulaci kyvného pohybu (5) do polohy „III“ a zvedněte kryt (10).
- Zasuňte pilový list na doraz do sklíčidla pilového listu (6) (zuby pilového listu musí směrovat dopředu) (obr. E).

**Důležité!** Dbejte na to, aby byl pilový list správně umístěn ve vodicím válečku (7).

**Demontáž pilového listu**

- Nastavte přepínač pro regulaci kyvného pohybu (5) do polohy „III“ a zvedněte kryt (10).
- Zatáhněte za páčku na sklíčidle pilového listu (6) směrem nahoru a vyjměte pilový list (obr. E).
- Uvolněte páčku sklíčidla pilového listu (7)

 **Používejte pilové listy s upínacím systémem typ T znázorněným na obr. F.**

 **ODVÁDĚNÍ PRACHU**

 Pro lepší odstraňování prachu z povrchu obráběného materiálu je přímočará pila vybavena vlastním systémem ofukování a odvádění prachu, který zajišťuje očištění řezaného povrchu. Systém pro ofukování a odvádění prachu je účinnější, pokud je kryt spuštěný dolů.

- Nasuňte adaptér (3) až na doraz do patky (4) (obr. G).
- Připojte sací hadici systému pro odvádění prachu k adaptérovi (3).
- Demontáž adaptéra probíhá v opačném pořadí.

## PROVOZ / NASTAVENÍ

**ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ**

 Zařízení je vybaveno tlačítkem pro blokování zapínače (1), který zabraňuje náhodnému spuštění. Bezpečnostní tlačítko se nachází na obou stranách krytu zařízení.

 **Zapnutí**

- Stiskněte jeden konec tlačítka pro blokování zapínače (1) a přidržte jej v této poloze (obr. H).
- Stiskněte tlačítko zapínače (2) (obr. I).
- Po spuštění zařízení můžete tlačítko pro blokování zapínače (1) uvolnit.

 **Vypnutí**

- Uvolněním tlačítka zapínače (2) se zařízení zastaví.

 Rozsah rychlosti provozu zařízení je regulován stupněm přítlaku na tlačítko zapínače.

 Při každém stisknutí tlačítka zapínače (2) se rozsvítí dioda (LED) (11), která osvětluje pracoviště.

**REGULACE KYVNÉHO POHYBU PILOVÉHO LISTU**

Kromě možnosti regulace posuvného pohybu pilového listu je k dispozici možnost regulace jeho kyvného a zpětného pohybu, což umožnuje lepší přizpůsobení provozních parametrů přímočaré pily požadavkům obráběného materiálu. Kyvný pohyb se reguluje stupňovitě pomocí přepínače pro regulaci kyvného pohybu (5) v rozsahu od 0 do 3 (obr. K). Pro volbu nevhodnějšího zdvihu kyvného pohybu pro jednotlivé materiály použijte níže uvedenou tabulku

Kovový plech obecně: 0	Ocelový plech: 0 – 1
Hliníkový plech: 1 – 2	Plasty: 1 – 2
Dřevěná překližka: 0 – 1	Dřevo: 1 – 3

 **Při používání pilového listu nožového typu je nutné nastavit přepínač pro regulaci kyvného pohybu na 0. Při řezání kovu se doporučuje použít mazání.**

**REGULACE PATKY PŘI ŘEZÁNÍ POD ÚHLEM**

 Nastavitelná patka přímočaré pily umožňuje řezání pod úhlem v rozsahu od 0° do 45° (oběma směry).

- Vyměňte adaptér (3) z patky (4) (obr. G).
- Povolte upevňovací šroub patky (4) šestihraným klíčem.
- Posuňte patku (4) dozadu a nakloňte ji doleva nebo doprava (v rozsahu do 45°).
- Nastavte patku (4) pod požadovaným úhlem, posuňte ji dozadu a zajistěte utažením upevňovacích šroub (obr. L).

 Úhlová stupnice umožňuje sklon patky pod úhlem 0°, 15°, 30° a 45° (doprava nebo doleva). Po provedení nastavení vždy uložte šestihraný klíč v místě vyhrazeném pro jeho skladování.

**ŘEZÁNÍ**

- Vložte přední část patky (4) ploše na materiál pro řezání tak, aby se pilový list nedotýkal materiálu.
- Uveďte přímočarou pilu do provozu a vyčkejte, až dosáhne vhodné rychlosti.
- Pomalu pohybujte přímočarou pilou a veděte pilový list po předem vyznačené čáře řezu.
- V případě provádění zakřivených řezů veděte přímočarou pilu velmi opatrně.

 Řezání provádějte rovnoměrně a dbejte při tom na to, aby nedošlo k přetížení přímočaré pily. Nadměrný tlak vyvíjený na pilový list brzdí kyvný pohyb, což negativně ovlivňuje účinnost řezání. Budete-li chtít řezat v mírném oblouku, pak snižte nebo zcela vypněte kyvný pohyb.

**Pokud při práci nepřiléhá celá plocha patky přímočaré pily k obráběnému materiálu, nýbrž je nadzvednutá, pak hrozí nebezpečí zpětného rázu nebo zlomení pilového listu.**

**VYŘEZÁVÁNÍ OTVORŮ DO MATERIÁLU**

- Vyrvte do materiálu otvor o průměru 10 mm.
- Zasuňte pilový list do otvora a začněte vyřezávat od vyvrтанého otvora.

**ŘEZÁNÍ KOVU / DRUHY PILOVÝCH LISTŮ**

 K řezání kovu je třeba používat vhodné pilové listy s větším počtem zubů.

Při řezání kovu je nutné používat vhodný mazací prostředek (řezný olej). Při řezání kovu bez použití mazacího prostředku dochází k rychlejšímu opotřebení pilového listu. Pro volbu nejhodnějšího pilového listu použijte níže uvedenou tabulku:

Počet zubů na palec	Délka pilového listu	Oblast použití
24	80 mm	Měkká ocel, neželezné kovy.
14		Neželezné kovy, plasty.
9		Dřevo, dřevěná překližka.

- Používejte výhradně vhodné a ostré pilové listy.
- Nepoužívejte pilové listy se zničeným úchytem.
- Používejte vhodné druhy pilových listů.

## PÉČE A ÚDRŽBA

**!** Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutné vyjmout akumulátor ze zařízení.

### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Doporučuje se čistit zařízení ihned po každém použití.
- K čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.
- Čistěte zařízení suchým hadříkem nebo proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jelikož může dojít k poškození plastových součástí.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory v krytu motoru, aby nedocházelo k přehřátí zařízení. Při čištění nevkládejte do ventilačních štěrbin ostré předměty, např. šroubováky apod.
- Doporučuje se pravidelné mazání vodicího válečku. Aplikace kapky oleje v tomto místě prodlužuje jeho životnost.
- Vyskytuje-li se na komutátoru nadmerné jiskření, nechte zkонтrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru kvalifikovanou osobou.
- Skladujte zařízení vždy na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zařízení by se mělo skladovat s vyjmutou baterií.

**i** Veškeré závady je nutné nechat odstranit v autorizovaném servisu výrobce.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### JMENOVITÉ ÚDAJE

Akumulátorová přímočará pila		
Parametr	Hodnota	
Napětí akumulátoru	18 V DC	
Počet cyklů pilového listu (bez zatížení)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Max. tloušťka řezaného materiálu	Dřevo	80 mm
	Kov	10 mm
Zdvih pilového listu	25 mm	
Třída ochrany	III	
Hmotnost	1,700 kg	
Rok výroby	2017	

Acumulator al sistemului Graphite Energy+		
Parametrii	Valoare	
<b>Acumulator</b>	<b>58G001</b>	<b>58G004</b>
Tensiune acumulator	18 V DC	18 V DC
Tip acumulator	Li-Ion	Li-Ion
Capacitate acumulator	2000 mAh	4000 mAh
Temperatura mediului ambiant	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Timp de încărcare a încărcătorului 58G002	1 h	2 h
Greutate	0,400 kg	0,650 kg
An de producție	2017	2017

Incarcatorul sistem Graphite Energy+		
Parametrii	Valoare	
<b>Tip de incarcator</b>	<b>58G002</b>	
Tensiune electrica	230 V AC	

Frecvența de alimentare	50 Hz
Tensiune de încărcare	22 V DC
Max. Current electric de incarcare	2300 mA
Temperatura mediului ambiant	4°C – 40°C
Timp de încărcare a bateriei 58G001	1 h
Timp de încărcare a bateriei 58G004	2 h
Clasa de protecție	II
Masa	0,300 kg
Data de fabricatie	2017

### ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

#### Informace týkající se hluku a vibrací

Hladiny emise hluku, jakými jsou hladiny emise akustického tlaku L<sub>A</sub>, hladiny akustického výkonu L<sub>WA</sub> a nejistota měření K jsou uvedeny v návodu níže, v souladu s normou EN 60745.

Hodnoty vibrací a<sub>h</sub> a nejistota měření K jsou uvedeny níže v souladu s normou EN 60745.

Uvedená v tomto návodu níže hladina vibrací byla změřena v souladu s postupem měření stanoveným normou EN 60745 a může být použita ke srovnávání elektrického náradí. Lze ji také použít k předběžnému hodnocení expozice vibracím.

Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití elektrického náradí. Bude-li elektrické náradí použito k jinému účelu nebo s jiným pracovním náradím a nebude-li dostačujícím způsobem udržováno, může se hladina vibrací změnit. Výše uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím během celé doby provozu.

Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit období, kdy je elektrické náradí využíváno nebo kdy je zapnuto, ale nepoužíváno k práci. Tímto způsobem celková expozice vibracím může být mnohem nižší. Je třeba zavést dodatečná bezpečnostní opatření pro ochranu uživatele proti následkům vibrací, jako: údržba elektrického a pracovního náradí, zabezpečení příslušné teploty rukou, vhodná organizace práce.

Hladina akustického tlaku: L<sub>PA</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Hladina akustického výkonu: L<sub>WA</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Hodnota zrychlení vibrací: ah = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / CE

	Elektricky napájené výrobky nevyhazujte spolu s domácím odpadem, nýbrž je odevzdajejte k likvidaci v příslušných závodech pro zpracování odpadu. Informace ohledně likvidace Vám poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklovaná zařízení představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí a zdraví osob.
--	---

	Akumulátory / baterie nevyhazujte do domovního odpadu, je zakázáno vyhazovat je do ohně nebo vody. Poškozené nebo opotřebované akumulátory ráději recyklujte v souladu s platnou směrnicí týkající se akumulátorů a baterií.
--	--

\* Právo na provádění změn je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, na ul. Podgraniczna 2/4 (dále jen: „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen: „návod“), včetně m.j. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží výhradně firmě Grupa Topex a jsou právně chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (sbírka zákonů z roku 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopírování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakož i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



# **PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODUNA POUŽITIE AKUMULÁTOROVÁ LISTOVÁ (PRIAMOČIARA) PÍLKA 58G011**

UPOZORNENIE: SKÔR, AKO PRISTÚPITE K POUŽÍVANIU ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, POZORNE SI PRECÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

## **DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY**

### **DETAILNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNEJ PRÁCE S PRIAMOČIAROU PÍLKOU**

- Pri vykonávaní prác, pri ktorých by pracovný nástroj mohol naraziť na skryté elektrické vodiče, treba zariadenie držať za izolované povrhy rukoväti. Kontakt s vodičom napájajacej siete môže mať za následok vznik napäcia na kovových častiach elektrického zariadenia, čo by mohlo spôsobiť zranenie elektrickým prúdom.
- Ruky držte v bezpečnej vzdialosti od dosahu rezania. Nevsúvajte ich pod obrábaný predmet. Pri kontakte s pílovým listom hrozí nebezpečenstvo zranenia.
- Po skončení práce pílu vypnite. Pílový list je možné vybrať z obrábaného materiálu vtedy, keď nie je v pohybe. Tako sa zabráni spätnému odrazu a možno bezpečne odložiť elektrické náradie.
- Používajte výhradne nepoškodené pílové listy, ktoré sa nachádzajú v bezchybnom technickom stave. Ohnuté a tupé pílové listy sa môžu zlomiť a môžu mať vplyv na líniu rezania a tiež môžu spôsobiť spätný odraz.
- Prach niektorých druhov dreva alebo niektorých druhov kovov môže byť zdraviu nebezpečný, vyvoláť alergické reakcie, ochorenia dýchacích ciest alebo spôsobiť rakovinu.
  - pri rezaní používajte masky proti prachu, aby ste si zabezpečili ochranu dýchacích ciest pred prachom, ktorý vzniká pri rezaní.
  - pri rezaní dreva používajte odsávanie prachu.
  - vždy dbajte na dobré vetranie miesta práce.
- Priamočiarou pílkou nepresekávajte vodovodné potrubia. Prerezanie potrubia má za následok škody na majetku alebo môže spôsobiť zranenie elektrickým prúdom.
- Aby ste zabránili preseknutiu klincov, závitov a iných tvrdých predmetov, pred začiatkom práce dôkladne skontrolujte obrábaný materiál.
- Nie je dovolené rezať materiál, ktorého rozmery (hrúbka) prekračujú rozmery uvedené v technických údajoch.
- Priamočiaru pílkou držte zatvorenou rukou.
- Skôr, ako zapnete hlavný spínač, ubezpečte sa, či sa priamočiara píla nedotýka materiálu.
- Nedotýkajte sa rukou pohybujúcich sa súčiastok.
- Priamočiaru pílu neodkladajte, ak je stále v pohybe. Priamočiaru pílu nezapínajte skôr, ako ju má v ruke obsluhujúca osoba.
- **Nedotýkajte sa pílového listu ani obrábaného materiálu hned po ukončení práce.** Tieto časti môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie.
- Ak sa vám zdá, že elektrické náradie sa správa netypicky, prípadne vydáva zvláštne zvuky, náradie okamžite vypnite a konektor vytiahnite zo zdroja elektrického napäťia.
- Aby bolo zabezpečené správne ochladzovanie, vetracie otvory v tele priamočiarej píalky musia byť stále odkryté.

### **SPRÁVNA MANIPULÁCIA A PREVÁDZKA AKUMULÁTOROV:**

- Proces nabíjania akumulátora by mal prebiehať pod kontrolou používateľa.

- Vyhýbajte sa nabíjaniu akumulátora pri teplote pod 0 °C.
- **Akumulátory nabíjajte len nabíjačkou odporúčanou výrobcom.** Pri použíti nabíjačky určenej na nabíjanie iného typu akumulátorov vzniká riziko požiaru.
- V čase, keď sa akumulátor nepoužíva, je potrebné ho uchovávať v bezpečnej vzdialenosťi od kovových predmetov ako kancelárske spinky, mince, klúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové súčiastky, ktoré môžu vytvoriť skrat na kontaktoch akumulátora. Skrat kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- **V prípade poškodenia a/alebo nesprávneho používania akumulátora môže dôjsť k unikaniu výparov.** Miestnosť vyvetrajte a v prípade problémov kontaktujte lekára. Výparы môžu poškodiť dýchacie cesty.
- **V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z akumulátora.** Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia alebo popáleniny. Ak zaregistrujete únik kvapaliny, postupujte nasledovným spôsobom:
  - kvapalinu starostlivo utrite handričkou. Vyhýbajte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami.
  - ak dôjde ku kontaktu kvapaliny s pokožkou, príslušné miesto na tele okamžite opláchnite hojným množstvom čistej vody, prípadne kvapalinu zneutralizujte pomocou slabej kyseliny ako citrónová šťava alebo ocot.
  - ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom čistej vody, minimálne počas 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Nepoužívajte akumulátor, ktorý je poškodený alebo modifikovaný.** Poškodené alebo modifikované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a viest k požiaru, výbuchu alebo k nebezpečenstvu zranení.
- **Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vlhkosti alebo vody.**
- Akumulátor vždy udržiavajte v bezpečnostnej vzdialnosti od tepelného zdroja. Nie je dovolené nechávať ho dlhší čas v prostredí s vysokou teplotou (na miestach s priamym slnečným svetlom, v blízkosti ohrievačov alebo na miestach s teplotou nad 50 °C).
- **Akumulátor nevystavujte pôsobeniu ohňa ani príliš vysokej teploty.** Vystavovanie pôsobeniu ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.

**POZOR!** Teplota 130 °C môže byť uvedená ako 265 °F.

- **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie, akumulátor nenabíjajte pri teplote prekračujúcej rozsah uvedený v tabuľke menovitých údajov v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplote prekračujúcej uvedený rozsah môže akumulátor poškodiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.

### **OPRAVA AKUMULÁTOROV**

- **Poškodené akumulátory neopravujte.** Opravy akumulátora môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.
- **Opotrebovaný akumulátor odovzdajte na miesto určené na recykláciu nebezpečného odpadu tohto typu.**

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA NABÍJAČKY**

- **Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu vlhkosti alebo vody.** Preniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zranenia. Nabíjačku možno používať len vo vnútri suchých interiérov.
- Pred začiatím akejkoľvek činnosti súvisiacej s údržbou alebo čistením nabíjačky ju odpojte od siete elektrického napäťia.
- **Nepoužívajte nabíjačku umiestnenú na horľavom podklade (napr. papier, textil) ani v blízkosti horľavých látok.** Vzhľadom na zvýšenie teploty nabíjačky počas nabíjania hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- **Pred použitím vždy skontrolujte stav nabíjačky, kábla a kolíka.** Ak zaregistrujete poškodenia – nabíjačku nepoužívajte. Nabíjačku sa nepokúšajte rozoberať. Všetky

opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Nesprávne uskutočnená montáž nabíjačky môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Deti a fyzicky, emocionálne alebo psychicky postihnuté osoby ako aj iné osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti na to, aby obsluhovali nabíjačku pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad, by nabíjačku nemali obsluhovať bez dozoru zodpovednej osoby. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že zariadenie bude použité nesprávne, čo môže viest k zraneniam.
- Ked' sa nabíjačka nepoužíva, treba ju odpojiť od elektrickej siete.**
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie, akumulátor nenabíjajte pri teplote prekračujúcej rozsah uvedený v tabuľke menovitých údajov v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplote prekračujúcej uvedený rozsah môže akumulátor poškodiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.**

## OPRAVA NABÍJAČKY

- Poškodenú nabíjačku neoprávujte. Opravy nabíjačky môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.**
- Opotrebovanú nabíjačku odovzdajte na miesto určené na recykláciu odpadu tohto typu.**

**POZOR!** Zariadenie slúži na prácu v interiéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov vždy existuje minimálne riziko úrazov pri práci.

Akumulátory Li-Ion môžu vytiečť, zapáliť sa alebo vybuchnúť v prípade, že sa nahrejú na vysokú teplotu alebo na nich vznikne skrat. Nie je dovolené odkladať ich v aute počas horúcich a slnečných dní. Akumulátor neotvárajte. Akumulátory Li-Ion obsahujú elektronické bezpečnostné zariadenia, ktoré v prípade poškodenia môžu spôsobiť, že akumulátor sa zapáli alebo vybuchne.

## Vysvetlenie použitých piktogramov



- Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte výstrahy a bezpečnostné pokyny, ktoré sa v ňom nachádzajú.
- Používajte ochranné okuliare a chrániče sluchu.
- Pracujte v ochrannej maske.
- Zabráňte prístupu detí do blízkosti zariadenia.
- Chráňte pred daždom.
- Používajte v interiéroch, chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Pozor, ostré predmety!
- Používajte ochranné rukavice.
- Recyklácia.
- Druhá ochranná trieda.
- Triedený zber.
- Články nevyhadzujte do ohňa.
- Ohrozujú vodné prostredie.
- Vyhýbajte sa zohriatiu nad 50 °C.

## KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Priamočiara pílka je ručné zariadenie napájané akumulátorom. Poháňaná je komutátorovým motorom na jednosmerný prúd. Zariadenie je určené na vykonávanie jednoduchého priamočiareho rezania, krivočiareho rezania, ako aj výrezov v dreve, materiáloch na báze dreva a plastických materiáloch a kovoch (pod podmienkou použitia vhodného pílového listu).

Oblasti jej používania sú vykonávanie opravársko-stavebných a všetkých prác v rámci samostatného domáceho majstrovania.

**Zariadenie nepoužívajte v rozpore s účelom, na ktorý bolo vyrobené.**

## VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ ČASŤI

Nasledujúce číslovanie sa vzťahuje na časti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

- Aretačné tlačidlo spínača
- Spínač
- Adaptér
- Pätká
- Prepínac na reguláciu kývavého pohybu
- Objímka pílového listu
- Vodiaci valček
- Aretačné skrutky paralelného vodidla
- Ochranná tyč
- Kryt
- Osvetlenie
- Tlačidlo na upevnenie akumulátora
- Akumulátor
- Nabíjačka
- Diódy LED
- Tlačidlo signalizácie stavu nabitia akumulátora
- Signalizácia stavu nabitia akumulátora (LED diódy).
- Paralelné vodidlo

\* Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať.

## VYSVETLIVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



UPOZORNENIE



VÝSTRAHA



MONTÁŽ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

**VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO**

- 1. Šesthranný kľúč - 1 ks
- 2. Paralelné vodidlo - 1 ks

**PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY****VYBERANIE / VKLADANIE AKUMULÁTORA**

- Stlačte tlačidlo na upevnenie akumulátora (12) a akumulátor (13) vsuňte (obr. A).
- Nabity akumulátor (13) vložte do otvoru v rukoväti, až kým zreteľne nezavakne tlačidlo na upevnenie akumulátora (12).

**NABÍJANIE AKUMULÁTORA**

Zariadenie sa dodáva s častočne nabitém akumulátorom. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri teplote prostredia 4 °C - 40 °C. Nový alebo dlhší čas nepoužívaný akumulátor dosiahne úplnú schopnosť napájania asi po 3 - 5 cykloch nabitia a vybitia.



- Akumulátor (13) vyberte zo zariadenia (obr. A).
- Sietový adaptér pripojte do zásuvky el. prúdu (230 V AC).
- Akumulátor (13) zasuňte do nabíjačky (14) (obr. B). Skontrolujte, či je akumulátor správne osadený (úplne zasunutý).



Po zapojení nabíjačky do sietovej zásuvky (230 V AC) sa na nabíjačke rozsvieti zelená dióda (15), ktorá informuje o pripojení k napätiu.

Po vložení akumulátora (13) do nabíjačky (14) sa na nabíjačke rozsvieti červená dióda (15), ktorá signalizuje, že prebieha proces nabíjania akumulátora.

Súčasne blikajú zelené diódy (17) stavu nabitia akumulátora v rôznom usporiadani (pozri nasledujúci opis).

- **Ak blikajú všetky diódy** – znamená to vyčerpanie akumulátora a potrebu jeho nabitia.
- **Blikanie dvoch diód** – znamená častočné vybitie.
- **Blikanie jednej diódy** – znamená vysokú hladinu nabitia akumulátora.



Po nabiti akumulátora dióda (15) na nabíjačke svieti zeleným svetlom a všetky diódy stavu nabitia akumulátora (17) svietia neprerušovaným svetlom. Po istom čase (približne 15 s) diódy stavu nabitia akumulátora (17) zhasnú.



**Akumulátor by sa nemal nabíjať dlhšie ako 8 hodín. Prekročenie tohto času môže mať za následok poškodenie článkov akumulátora. Nabíjačka sa po úplnom nabiti akumulátora automaticky nevypne. Zelená dióda na nabíjačke bude ďalej svieťť. Diódy stavu nabitia akumulátora po istom čase zhasnú. Pred vybratím akumulátora z otvoru v nabíjačke odpojte napájanie. Vyhýbajte sa za seba nasledujúcim krátkym nabíjaniam. Akumulátry nedobíjajte po krátkom používaní zariadenia. Značné skrátenie času medzi potrebnými nabítiami svedčí o tom, že akumulátor je opotrebovaný a je potrebné ho vymeniť.**



**Počas nabíjania sa akumulátry silno nahrevajú. Nezačínajte pracovať hned' po nabíjaní – počkajte, kým akumulátor nedosiahne izbovú teplotu. Zabráni sa tým poškodeniu akumulátora.**

**SIGNALIZÁCIA STAVU NABITIA AKUMULÁTORA**

Akumulátor je vybavený signalizačiou stavu nabitia akumulátora (3 LED diódy) (17). Ak chcete skontrolovať stav nabitia akumulátora, stlačte tlačidlo signalizácie stavu nabitia akumulátora (13) (obr. C). Ak svietia všetky diódy, signalizuje to vysokú hladinu nabitia akumulátora. Ak svietia dve diódy, znamená to častočné vybitie. Ak svieti iba jedna dióda, znamená to vyčerpanie akumulátora a potrebu jeho nabitia.

**MONTÁŽ PARALELNÉHO VODIDLA**

Vodidlo paralelného rezania môže byť upevnené z pravej alebo ľavej strany pätky zariadenia.



- Uvoľnite aretačné skrutky paralelného vodidla (8).
- Lištu paralelného vodidla (18) vsuňte do otvorov v pätku (4),

nastavte požadovanú vzdialenosť (pomocou stupnice) a upevnite zatahnutím aretačných skrutiek paralelného vodidla (8) (obr. D).

**Vodiaca lišta paralelného vodidla by mala byť obrátená smerom dole.**

Paralelné vodidlo (18) možno použiť aj na šikmé rezanie v rozpätí od 0° do 45°.

**UPEVNENIE PÍLOVÉHO LISTU**

Montáž a výmena pílového listu sa vykonáva bez použitia náradia.

**Montáž pílového listu**

- Prepínač na reguláciu kývavého pohybu (5) nastavte do polohy „III“ a zodvihnite kryt (10).
- Pílový list vsuňte na doraz do objímky pílového listu (6) (zuby pílového listu by mali smerovať dopredu) (obr. E).

**Dôležité!** Venujte pozornosť tomu, aby bol pílový list správne osadený vo vodiacom valčeku (7).

**Demontáž pílového listu**

- Prepínač na reguláciu kývavého pohybu (5) nastavte do polohy „III“ a zodvihnite kryt (10).
- Páčku objímky pílového listu (6) odtiahnite hore a pílový list vysuňte (obr. E).
- Uvoľnite páčku objímky pílového listu (7).



**Používajte pílové listy so systémom upevňovania T, ako je uvedené na obr. F.**

**ODVÁDZANIE PRACHU**

Ak chcete zlepšiť odstraňovanie prachu z povrchu obrábaného materiálu, priamočiara píla má vlastný systém odfukovania a odvádzania prachu, ktorý čistí reznú plochu. Systém odfukovania a odvádzania prachu pracuje účinnejšie, keď je kryt spustený.



- Adaptér (3) zasuňte na doraz do pätky (4) (obr. G).
- Odsávaciu hadicu systému na odvádzanie prachu pripojte do adaptéra (3).
- Demontáž adaptéra prebieha v opačnom poradí ako jeho montáž.

**PRÁCA / NASTAVENIA****ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE**

Zariadenie je vybavené aretačným tlačidlom spínača (1) zabraňujúcim náhodnému uvedeniu do chodu. Ochranné tlačidlo sa nachádza po oboch stranach plášťa zariadenia.

**Zapínanie**

- Stlačte jeden koniec aretačného tlačidla spínača (1) a podržte ho v tejto polohe (obr. H).
- Stlačte tlačidlo spínača (2) (obr. I).
- Po uvedení zariadenia do chodu môžete aretačné tlačidlo spínača (1) uvoľniť.

**Vypínanie**

- Uvoľnenie tlaku na tlačidlo spínača (2) spôsobí zastavenie zariadenia.



Rozsah rýchlosťi práce zariadenia sa reguluje silou tlaku na tlačidlo spínača.



Každé stlačenie tlačidla spínača (2) spôsobí rozsvietenie diódy (LED) (11), ktorá osvetľuje miesto práce.

**NASTAVOVANIE KÝVAVÉHO POHYBU PÍLOVÉHO LISTU**

Možnosť nastavenia kývavého pohybu pílového listu okrem možnosti regulácie jeho posuvno-spätného pohybu umožňuje lepšie prispôsobenie parametrov práce priamočiarej píly požiadavkám obrábaného materiálu. Kývavý pohyb sa reguluje výkyvom pomocou prepínača na reguláciu kývavého pohybu (5) v rozsahu od 0 do 3 (obr. K). Najvhodnejší výber výkyvu kývavého pohybu pre jednotlivé materiály zaručuje nižšie uvedená tabuľka

Kovový plech vo všeobecnosti: 0	Ocelový plech: 0 – 1
Hliníkový plech: 1 – 2	Plast: 1 – 2
Preglejka: 0 – 1	Drevo: 1 - 3

 Pri používaní pílového listu nožového typu treba prepínač na reguláciu kývavého pohybu nastaviť na 0. Pri rezaní kovu sa odporúča použiť mazanie.

#### NASTAVENIE PÄTKY PRI REZANÍ POD UHLOM

-  Nastaviteľná pätku priamočiarej píly umožňuje vykonávanie rezania pod uhlom v rozsahu od 0° do 45° (v oboch smeroch).
- Adaptér (3) vytiahnite z pätky (4) (obr. G).
  - Pomocou hexagonálneho kľúča uvoľnite aretačnú skrutku pätky (4).
  - Pätku (4) presuňte dozadu a nakloňte ju doľava alebo doprava (v rozsahu do 45°).
  - Pätku (4) nastavte pod požadovaným uhlom, presuňte dozadu a zabezpečte utiahnutím upevňujúcej skrutky (obr. L).

 Uhlová stupnica na pätku umožňuje sklon pätky pod uhlami 0°, 15°, 30° alebo 45° (vpravo alebo vľavo). Po skončení nastavovania vždy uložte hexagonálny kľúč na miesto určené na jeho odkladanie.

#### REZANIE

-  Prednú časť pätky (4) položte plochou na materiál, ktorý plánujete rezať tak, aby sa pílový list ešte nedotýkal obrábaného materiálu.
- Priamočiaru pílku uvedte do pohybu a počkajte, kým nedosiahne primeranú rýchlosť.
  - Priamočiaru pílku pomaly posúvajte tak, že pílový list budete viesť po vopred vyznačenej líni rezania.
  - V prípade rezania po krivke priamočiaru pílku vedte veľmi jemne.
  - Rezanie vykonávajte rovnomerne, pričom dbajte na to, aby ste priamočiaru pílku nepreťažovali. Príliš vysoký tlak vyvíjaný na píli bude spomaľovať kývavý pohyb, čo sa negatívne odrazí na účinnosti rezania. Ak bude treba vykonávať rez po miernom oblúku, znížte alebo celkom vypnite kývavý pohyb.

 Ak pri práci celá plocha pätky priamočiarej píly neprilieha k povrchu obrábaného materiálu, ale je dvíhaná nad ním, hrozí nebezpečenstvo spätného odrazu alebo zlomenia pílového listu.

#### VYREZÁVANIE OTVORU DO MATERIÁLU

-  Do materiálu vytvárajte otvor s priemerom 10 mm.
- Pílový list vložte do otvoru a rezanie začnite od využitaneho otvoru.

#### REZANIE KOVOV / DRUHY PÍLOVÝCH LISTOV

 Na rezanie kovov používajte vhodné pílové listy s väčším množstvom zubov.

Pri rezaní kovov používajte vhodný mazací prostriedok (olej na rezanie). Rezanie kovov bez nanášania mazacieho prostriedku viedie k rýchlemu opotrebovaniu pílového listu. Najvhodnejší výber pílového listu zaručuje nasledujúca tabuľka:

Počet zubov na palec	Dĺžka pílového listu	Rozsah použitia
24	80 mm	Mäkká ocel, neželezné kovy.
14		Neželezné kovy, plastické hmoty.
9		Drevo, preglejka.

- Používajte iba primerané a ostré pílové listy.
- Nepoužívajte pílové listy s opotrebovaným upínaním.
- Používajte vhodné druhy pílových listov.

## OŠETROVANIE A ÚDRŽBA



Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť súvisiacu s inštaláciou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vyberte akumulátor zo zariadenia.

#### ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie sa odporúča čistiť hned po každom jeho použití.
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.
- Zariadenie čistite pomocou suchej handričky alebo ho prefúkajte vzduchom stlačeným pod nízkym tlakom.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť súčiastky vyrobené z plastu.
- Pravidelne čistite vetracie otvory v plášti motora, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia. Nie je dovolené čistiť vetracie otvory tak, že do nich budete vsúvať ostré telesá ako skrutkovače a podobne.
- Odporúča sa pravidelné mazanie vodiaceho valčeka. Kvapnutie kvapky oleja na toto miesto predĺží jeho životnosť.
- V prípade, že dochádza k nadmernému iskreniu v komutátore, kontrolu stavu uhlíkových kefiek motora zverte kvalifikovanej osobe.
- Zariadenie vždy skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- Zariadenie odkladajte s vybratým akumulátorom.

Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

#### MENOVITÉ ÚDAJE

Akumulátorová priamočiara pílka		
Parameter	Hodnota	
Napätie akumulátora	18 V DC	
Počet cyklov pílového listu (naprázdno)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Maximálna hrúbka rezaného materiálu	Drevo	80 mm
	Kov	10 mm
Zdvih pílového listu	25 mm	
Ochranná trieda	III	
Hmotnosť	1,700 kg	
Rok výroby	2017	

#### Akumulátor systému Graphite Energy+

Parameter	Hodnota	
<b>Akumulátor</b>	<b>58G001</b>	<b>58G004</b>
Napätie akumulátora	18 V DC	18 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2000 mAh	4000 mAh
Rozsah okolitej teploty	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Čas nabíjania nabíjačkou 58G002	1 h	2 h
Hmotnosť	0,400 kg	0,650 kg
Rok výroby	2017	2017

<b>Nabíjačka systému Graphite Energy+</b>	
<b>Parameter</b>	<b>Hodnota</b>
<b>Typ nabíjačky</b>	<b>58G002</b>
Napájacie napätie	230 V AC
Frekvencia napájania	50 Hz
Nabíjacie napätie	22 V DC
Max. prúd nabíjania	2300 mA
Rozsah okolitej teploty	4°C – 40°C
Čas nabíjania akumulátora 58G001	1 h
Čas nabíjania akumulátora 58G004	2 h
Ochranná trieda	II
Hmotnosť	0,300 kg
Rok výroby	2017

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pograniczna 2/4 (ďalej iba: „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (ďalej iba: „Návod“), v rámci toho okrem iného k jeho textu, uvedeným fotografiám, nákratom, obrázkom a k jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994, O autorských a obdobných právach (tj. Dz. U. (Zbierka zákonov Poľskej republiky) 2006 č. 90 položka 631 v znení neskorších zmien). Kopírovanie, spracovávanie, publikovanie, úprava tohto Návodu ako celku alebo jeho jednotlivých častí na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, sú písme zakázané a môžu mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.



## ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

### Informácie o hluku a vibráciách

Hladiny hluku, ako je hladina akustického tlaku  $L_p$ , hladina akustického výkonu  $L_w$  a neistota merania K, sú uvedené v ďalšej časti návodu v súlade s normou EN 60745.

Hodnoty vibrácií  $a_h$  a neistota merania K stanovené v súlade s normou EN 60745 sú uvedené nižšie.

Hladina vibrácií uvedená v tomto návode bola nameraná meracím postupom špecifikovaným normou EN 60745 a možno ju použiť na porovnanie elektrických zariadení. Možno ju tiež použiť na predbežné hodnotenie expozície vibráciám.

Uvedená hladina vibrácií je reprezentatívna pre základné použitie elektrického zariadenia. Ak sa elektrické zariadenie používa na iné účely alebo s inými pracovnými nástrojmi, prípadne, ak sa nevykonáva jeho dostatočná údržba, hladina vibrácií sa môže zmeniť. Vyššie uvedené príčiny môžu spôsobiť zvýšenie expozície vibráciám počas celej doby práce.



Na presné ohodnotenie expozície vibráciám treba vziať do úvahy obdobia, kedy je elektrické zariadenie vypnuté alebo keď je zapnuté, ale nepracuje sa s ním. Tako môže byť celková expozícia vibráciám výrazne nižšia. Treba zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred následkami vibrácií ako: údržba elektrického zariadenia a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk a správna organizácia práce.

Hladina akustického tlaku:  $L_p = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Hladina akustického výkonu:  $L_w = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Hodnota zrýchlení vibrácií:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA / CE



**Li-Ion**

\* Právo na zmenu vyhradené.



## PREVOD IZVIRNIH NAVODIL AKUMULATORSKA VBODNA ŽAGA 58G011

POZOR: PRED PRIČETKOM UPORABE ELEKTRIČNEGA ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPONDJA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNO UPORABO.

### SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

#### SPECIFIČNI PREDPISI ZA VARNO UPORABO VBODNE ŽAGE

- Med deli, pri katerih bi lahko delovno orodje naletelo na prekrite električne kable, je treba napravo držati za izolirane površine ročajev. Stik z napajalnim kablom lahko povzroči prenos napetosti na kovinske dele električnega orodja, kar lahko povzroči električni udar.
- Roke je treba držati na varni razdalji od območja rezanja. Ne segajte z njimi pod obdelovani predmet. Pri stiku z listom obstaja nevarnost poškodbe.
- Po zaključku del je treba izključiti vbodno žago. List je mogoče izvleči iz obdelovanega materiala, ko se ne premika. Na ta način preprečimo odboj in lahko varno odložimo električno orodje.
- Uporabljati je treba izključno nepoškodovane liste, ki se nahajajo v brezhibnem tehničnem stanju. Upognjeni, neostri žagini listi se lahko zlomijo in vplivajo na linijo rezanja, prav tako pa lahko povzročijo odboj.
- Prah nekaterih vrst lesa ali nekaterih vrst kovin lahko škoduje zdravju ter povzroči alergične reakcije, vnetje dihalnih poti ali rakava obolenja.
  - med žaganjem je treba uporabljati masko za zaščito pred prahom z namenom zaščite dihalnih poti pred prahom, nastalim ob žaganju.
  - med rezanjem lesa je treba uporabljati odsesavanje praha.
  - vedno je treba skrbeti za dobro zračenje delovnega mesta.
- Z vbodno žago ni dovoljeno rezati vodovodnih cevi. Prerez cevi povzroči materialno škodo ter lahko privede do električnega udara.
- Da bi se izognili rezanju žebeljev, vijakov in drugih trdih predmetov, je treba pred pričetkom dela natančno preveriti obdelovani material.
- Rezanje materiala, katerega mere (debelina) presegajo mere, podane v tehničnih podatkih, ni dovoljeno.
- Vbodno žago je treba držati z zaprto dlanjo.
- Pred pritiskom na vklopno stikalo se je treba prepričati, da se žaga ne dotika materiala.
- Z roko se ni dovoljeno dotikati elementov, ki se gibajo.
- Žage ni dovoljeno odložiti, če se ta še giblje. Pred prijetjem žage z roko je ni dovoljeno vklopiti.
- Tako po končanem delu se ni dovoljeno dotikati lista ali obdelovanega materiala. Lahko sta zelo vroča in povzročita opekline.
- V primeru da je ugotovljeno netipično delovanje električnega orodja ali da orodje oddaje čudne zvoke, ga je treba takoj izklopiti in izvleci vtič in omrežne vtičnice.
- Za zagotovitev ustrezne hlajenja morajo biti prezračevalne reže v ohišju žage odkrite.

#### PRAVILNA OSKRBA IN UPORABA BATERIJ

- Postopek polnjenja baterije mora uporabnik nadzirati.
- Izogibati se je treba polnjenju baterije pri temperaturah pod 0°C.

- Baterijo je treba polniti izključno s polnilnikom, ki ga priporoča proizvajalec. Uporaba polnilnika, namenjenega za polnjenje druge vrste baterij, lahko povzroči požar.
- Ko se baterija ne uporablja, jo je treba hraniti ločeno od kovinskih predmetov, kot so spenjalniki papirja, kovanci, žebelji, vijaki ali drugi mali kovinski predmeti, ki lahko poškodujejo stike baterije. Kratek stik na sponkah baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
- V primeru poškodbe in/ali neustrezne uporabe baterije lahko pride do puščanja plinov. Prezračiti je treba prostor in se v primeru zdravstvenih težav posvetovati z zdravnikom. Plini lahko poškodujejo dihalne poti.
- V ekstremnih pogojih lahko pride do izlitja tekočine iz baterije. Tekočina, ki priteče iz baterije, lahko povzroči razdraženost ali opeklino. V primeru ugotovitve uhajanja je treba postopati na naslednji način:
  - tekočino previdno obrišite s kosom tkanine. Izogibajte se stiku s kožo ali očmi.
  - če pride do stika tekočine s kožo, je treba dotočno mesto na telesu takoj sprati z veliko količino čiste vode, eventualno neutralizirati tekočino s pomočjo blage kisline, npr. z limoninim sokom ali kisom.
  - če tekočina pride v oči, jo je treba takoj sprati z veliko količino čiste vode, najmanj 10 minut, in poiškati pomoč zdravnika.
- Poškodovane ali spremenjene baterije ni dovoljeno uporabljati. Poškodovane ali spremenjene baterije lahko delujejo na nepredviden način, kar lahko vodi v požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
- Baterije ni dovoljeno izpostavljati delovanju vlage ali vode.
- Baterije ni dovoljeno držati blizu vira topote. Ne sme se je za daljši čas puščati v okolju, v katerem vlada visoka temperatura (v prisojnih legah, blizu grelcev oz. kjerkoli, kjer temperatura presega 50°C).
- Baterije ni dovoljeno izpostavljati delovanju ognja ali čezmerne temperature. Izpostavitev na delovanje ognja ali temperature nad 130°C lahko povzroči eksplozijo.

**POZOR!** Temperatura 130°C je lahko navedena kot 265°F.

- Upoštevati je treba vsa navodila za polnjenje, baterije ni dovoljeno polniti pri temperaturi izven območja, navedenega v preglednici nazivnih podatkov v navodilih za uporabo. Neustrezeno polnjenje oziroma polnjenje pri temperaturi izven določenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.

#### POPRAVILO BATERIJ

- Poškodovanih baterij ni dovoljeno popravljati. Popravilo baterije lahko poteka le pri proizvajalcu ali v pooblaščenem servisu.
  - Izrabljeno baterijo je treba dostaviti na mesto, ki se ukvarja z odstranjevanjem nevarnih odpadkov.
- #### VARNOSTNA NAVODILA ZA POLNILNIK
- Polnilnika ni dovoljeno izpostavljati vlagi ali vodi. Če v polnilnik prodre voda se poveča nevarnost električnega udara. Polnilnik je mogoče uporabljati le v suhih prostorih.
  - Pred pričetkom kakršnih koli vzdrževalnih dejavnosti ali čiščenja je treba polnilnik izklopiti iz omrežja.
  - Ne uporabljajte polnilnika, ki se nahaja na lahkovnetljivi podlagi (npr. papirju, tkanini) ali blizu lahkovnetljivih snovi. Zaradi dviga temperature polnilnika med polnjenjem obstaja nevarnost požara.
  - Pred uporabo je treba vedno preveriti stanje polnilnika, kabla in vtiča. V primeru ugotovitve poškodb – ni dovoljeno uporabljati polnilnika. Odpiranje polnilnika ni dovoljeno. Vsa popravila je treba zaupati pooblaščeni servisni delavnici. Neustrezena opravljenja montaža polnilnika lahko povzroči električni udar ali požar.

- Otroci in fizično, čustveno ali psihično prizadete osebe in druge osebe, katerih izkušnje ali znanje so nezadostne za uporabo polnilnika ob upoštevanju vseh varnostnih navodil, ne smejo uporabljati polnilnika brez nadzora odgovorne osebe. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava neustrezno uporablja, kar lahko povzroči poškodbe.

- Ko polnilnik ni v rabi, ga je treba izkloniti iz električnega omrežja.**
- Upoštevati je treba vsa navodila za polnjenje, baterije ni dovoljeno polniti pri temperaturi izven območja, navedenega v preglednici nazivnih podatkov v navodilih za uporabo.** Neustrezno polnjenje oziroma polnjenje pri temperaturi izven določenega razpona lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.

#### POPRAVILO POLNILNIKA


- Poškodovanega polnilnika ni dovoljeno popravljati.** Popravilo polnilnika lahko poteka le pri proizvajalcu ali v pooblaščenem servisu.
- Izrabljen polnilnik je treba dostaviti na mesto, ki se ukvarja z odstranjevanjem te vrste odpadkov.**

**POZOR!** Naprava je namenjena delu v notranjosti prostorov.

Navkljub uporabi varno zasnovane konstrukcije, varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev vedno obstaja tveganje poškodb med delom.

Baterije Li-Ion lahko iztečejo, se vžgejo ali eksplodirajo, če so segrete na visoko temperaturo ali v kratkem stiku. Ni jih dovoljeno hraniti v avtomobilih med vročimi in sončnimi dnevi. Baterije ni dovoljeno odpirati. Baterije Li-Ion vsebujejo zaščitne elektronske elemente, ki v primeru poškodbe lahko povzročijo vžig ali eksplozijo baterije.

#### Pojasnilo uporabljenih simbolov



- Preberi navodila, upoštevaj v njih navedena varnostna opozorila in pogoje!
- Uporabljajte zaščitna očala in zaščito proti hrupu.
- Uporabljajte zaščitno masko.

- Otrokom ne pustite, da pridejo v stik z orodjem.
- Varujte pred dežjem.
- Uporabljajte v notranjosti, varujte pred vodo in vlago.
- Pozor, ostri elementi!
- Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Reciklaža.
- Drugi razred zaščite
- Selektivno zbiranje.
- Ne vreči v ogenj.
- Nevarnost za vodno okolje.
- Ne segreti nad 50°C.

#### ZGRADBA IN UPORABA

Vbodna žaga je ročno električno orodje, napajano iz baterije. Poganja ga enosmerni komutatorski motor. Naprava je namenjena izvajanju ravnega razdelilnega rezanja, ukriviljenega rezanja in vrezovanja v les, lesu podobne materiale in materiale iz umetnih snovi in kovine (pod pogojem, da se uporablja ustrezni list).

Uporablja se za obnovitveno-gradbena dela in za vsa dela na področju individualnega amaterskega dela (naredi si sam).



**Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.**

#### OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštrevlčenje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh pričujočih navodil.

- Tipka za blokado vklopnega stikala
- Vklopno stikalo
- Adapter
- Sani
- Gumb za nastavitev nihajnega hoda
- Vpenjalo lista
- Vodilni valj
- Vijaka za blokado paralelnega vodila
- Ščitnik
- Zaščita
- Osvetlitev
- Gumb za priklop baterije
- Baterija
- Polnilnik
- Dioda (LED)
- Tipka signalizacije stanja napolnjenosti baterije
- Signalizacija stanja napolnitve baterije (diode LED).
- Paralelno vodilo

\* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

#### OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

#### OPREMA IN PRIBOR

- Imbus ključ - 1 kos
- Paralelno vodilo - 1 kos

## PRIPRAVA NA UPORABO

### PRIKLOP IN ODKLOP BATERIJE



- Pritisnite gumb za pritrditev baterije (12) in odstranite baterijo (13) (slika A).
- Napolnjeno baterijo (13) vložite v vpenjalo v ročaju, dokler se ne zaskoči gumb za priklop baterije (12).

### POLNjenje BATERIJE



Naprava je dostavljena z delno napolnjeno baterijo. Polnjenje baterije je treba izvajati v pogojih, ko je temperatura okolice 4°C - 40°C. Baterija, nova ali taka, ki dolgo ni bila rabljena, doseže optimalno moč po približno 3-5 ciklih polnjenja in praznjenja.



- Izvlecite baterijo (13) iz naprave (slika A).
- Napajalnik priključite na omrežje (230 V AC).
- Vstavite baterijo (13) v polnilnik (14) (slika B). Preverite, ali je baterija ustrezno nameščena (potisnjena do konca).



Po priklopu polnilnika v omrežje (230 V AC) zasveti zelena dioda (15) na polnilniku, ki signalizira priklop na napetost.

Po umestitvi baterije (13) v polnilnik (14) zasveti rdeča dioda (15) na polnilniku, ki signalizira, da poteka proces polnjenja baterije.

Hkrati utripajo zelene diode (17) stanja napolnite baterije v različnih kombinacijah (glej opis spodaj).

- Utrisanje vseh diod** - signalizira izpraznите baterije in nujnost njenega polnjenja.
- Utrisanje 2 diod** - signalizira delno izpraznите.
- Utrisanje 1 diode** - signalizira visoko raven napolnitve baterije.



Po napolnitvi baterije dioda (15) na polnilniku sveti zeleno, vse diode stanja napolnitve baterije (17) pa neprekiniteno svetijo. Po določenem času (okrog 15s) diode stanja napolnitve baterije (17) ugasnejo.



**Baterije ni dovoljeno polniti več kot 8 ur. Prekoračitev tega časa lahko povzroči poškodbo baterijskih celic. Polnilnik se ne izklopi samodejno po popolni napolnitvi baterije. Zelena dioda na polnilniku bo svetila naprej. Diode stanja napolnitve baterije se po določenem času ugasnejo. Pred odstranitvijo baterije iz polnilnika je treba odklopiti napajanje. Izogibati se je treba zaporednim kratkim polnjenjem. Baterije ni dovoljeno dodatno polniti po kratki uporabi naprave. Znaten upad časovnega obdobja med nujnimi polnjenji kaže na to, da je baterija izrabljena in potrebna menjave.**



**Med polnjenjem se baterije močno segrevajo. Ne uporabljajte naprave takoj po polnjenju – počakajte, da baterija doseže sobno temperaturo. S tem se prepreči poškodovanje baterije.**

### SIGNALIZACIJA STANJA NAPOLNITVE BATERIJE



Baterija je opremljena s signalizacijo stanja napolnitve baterije (3 diode LED) (17). Za preveritev stanja napolnitve baterije je treba pritisniti tipko signalizacije stanja napolnitve baterije (13) (slika C). Svetenje vseh diod signalizira visok nivo napolnitve baterije. Svetenje 2 diod signalizira delno izpraznitez. Svetenje samo 1 diode kaže na izpraznitez baterije in na njeno nujno polnjenje.

### MONTAŽA VODILA ZA PARALELNO REZANJE



Vodilo za paralelno rezanje je lahko pritrjeno na desni ali levi strani naprave.



- Sprostite vijaka za blokado paralelnega vodila (8).
- Letev paralelnega vodila (18) potisnite v odprtine v saneh (4), nastavite želeno razdaljo (uporabite skalo) in pritrdite s prvitjem vijakov za blokado paralelnega vodila (8) (slika D).



**Vodilna letev paralelnega vodila mora biti usmerjena navzdol.**



Paralelno vodilo (18) se lahko uporablja tudi za jeralno rezanje v območju od 0° do 45°.

### PRITRDITEV REZILNEGA LISTA



Montaža in menjava lista se odvija brez uporabe orodij.



### Montaža lista

- Gumb za regulacijo nihajnega hoda (5) nastavite v položaj „III“ in dvignite zaščito (10).
- List potisnite do naslona v vpenjalu lista (6) (zobje lista morajo biti obrnjeni naprej) (slika E).

**POMEMBNO!** Bodite pozorni, da je list ustrezen umeščen v vodilnem valju (7).

### Odstranitev lista

- Gumb za regulacijo nihajnega hoda (5) nastavite v položaj „III“ in dvignite zaščito (10).
- Povlecite vzvod vpenjala lista (6) navzgor in izvlecite list (slika E).
- Sprostite vzvod vpenjala lista (7).



**Treba je uporabljati liste s sistemom pritrditve T, kot je predstavljeno na sliki F.**

### ODVAJANJE PRAHU



Vbodna žaga ima lasten sistem za odsesavanje prahu s površine obdelovanega materiala, ki čisti rezalno površino. Sistem za odplohovanje in odvajanje prahu dela bolj učinkovito, če je zaščita spuščena.



- Potisnite adapter (3) do opore v saneh (4) (slika G).
- Sesalno cev sistema za odvajanje prahu priključite na adapter (3).
- Demontaža adapterja poteka v nasprotnem vrstnem redu od namestitve.

## UPORABA / NASTAVITVE

### VKLOP / IZKLOP



Naprava je opremljena s tipko za blokado vklopnegata stikala (1), ki varuje pred naključnim vklopom. Varnostna tipka se nahaja na obeh straneh ohišja naprave.



### Vklop

- Pritisnite en konec tipke blokade vklopnegata stikala (1) in držite v tem položaju (slika H).
- Pritisnite tipko vklopnegata stikala (2) (slika I).
- Po zagonu naprave je mogoče sprostiti pritisk na tipki blokade vklopnegata stikala (1).

### Izklop

- Sprostitev pritiska na vklopnom stikalnu (2) povzroči zaustavitev naprave.



Območje hitrosti delovanja naprave je regulirano s stopnjo pritiska na vklopnom stikalu.



Vsakokratni pritisk na vklopno stikalo (2) povzroči prižig diode (LED) (11), ki osvetli delovno mesto.

### REGULACIJA NIHAJNEGA HODA REZILNEGA LISTA



Dostopna možnost reguliranja nihajnega hoda lista poleg možnosti reguliranja njegovega premočrtnega gibanja omogoča boljšo prilagoditev parametrov dela vbodne žage glede na zahteve obdelovanega materiala. Nihajni hod se regulira stopenjsko s pomočjo gumba za reguliranje nihajnega hoda (5) v območju od 0 do 3 (slika K). Najkoristnejšo izbiro stopnje nihajnega hoda za posamezne materiale zagotavlja spodnja tabela:

Splošno za kovinsko pločevino: 0	Jeklena pločevina: 0 – 1
Aluminijasta pločevina: 1 – 2	Umetna snov: 1 – 2
Iverka: 0 – 1	Les: 1 – 3

 Pri uporabi rezilnega lista tipa nož je treba gumb za reguliranje nihajnega hoda nastaviti na 0. Pri rezanju kovine se priporoča uporaba maziva.

#### REGULACIJA SANI PRI REZANJU POD KOTOM

 Regulirane sani vbodne žage omogočajo izvajanje rezanja pod kotom v območju od 0° do 45° (v obe strani).

- Snemite adapter (3) s sani (4) (**slika G**).
- Sprostite pritrdilna vijaka sani (4) s pomočjo imbus ključa.
- Sani (4) pomaknite naprej in nagnite v levo ali desno (v območju do 45°).
- Sani (4) nastavite pod želenim kotom, pomaknite nazaj in zavarujte s privitjem pritrdilnih vijakov (**slika L**).

 Skala omogoča naklon prislona pod koti 0°, 15°, 30° ali 45° (v desno ali levo). Po končani regulaciji je treba vedno pospraviti imbus ključ v mesto, namenjeno za njegovo hranjenje.

#### REZANJE

- Prednji del sani (4) namestite plosko na material, predviden za rezanje, tako da se list ne dotika materiala.
- Zaženite vbodno žago in počakajte, da ta doseže ustrezen hitrost.
- Počasi pomaknite vbodno žago, tako da rezilni list vodite po prej označeni liniji rezanja.
- V primeru rezanja po ukrivljeni črti je treba zelo delikatno voditi vbodno žago.

 Rezanje je treba opravljati enakomerno, ob tem ni dovoljeno preobremenjevati vbodne žage. Prekomerni pritisk na rezilni list deluje zaviralno na nihajni hod, kar se odraža na učinkovitosti rezanja. Če se pojavi potreba po rezanju v rahlem loku, je treba zmanjšati ali popolnoma izklopiti nihajni hod.

 Če se med delom celotna površina sani vbodne žage ne prilega na površino obdelovanega materiala ali je dvignjena nad njim, lahko pride povratnega udarca ali zloma lista.

#### VREZOVANJE ODPRTINE V MATERIAL

- V material zvrhajte odprtino s premerom 10 mm.
- V odprtino položite list in začnite rezanje od izdelane odprtine.

#### REZANJE KOVINE / VRSTE REZILNIH LISTOV

 Za rezanje kovine je treba uporabljati ustrezone liste z večjim številom zob.

Za rezanje kovine je treba uporabljati ustrezeno mazivo (olje). Rezanje kovine brez mazanja privede do hitrejše obrabljenosti lista. Najustreznejšo izbiro lista zagotavlja spodnja tabela:

Število zob na palec	Dolžina lista	Področje uporabe
24	80 mm	Mehko jeklo, neželezne kovine.
14		Neželezne kovine, umetne snovi.
9		Les, iverka.

- Uporabljajte le ustrene in ostre liste.
- Ne uporabljajte listov z uničenim prijemom.
- Uporabljajte ustrezne vrste listov.

#### VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

 Pred vsakrnimi opravili v zvezi z namestitvijo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti baterijo iz naprave.

#### VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

- Priporoča se čiščenje orodja neposredno po vsaki uporabi.
- Za čiščenje ni dovoljeno uporabljati vode ali drugih tekočin.

- Napravo je treba čistiti s pomočjo suhega kosa tkanine ali prepihati s komprimiranim zrakom z nizkim pritiskom.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali razredčil, saj ta lahko škodujejo delom, izdelanim iz umetnih mas.
- Redno je treba čistiti prezračevalne reže v ohišju motorja, da se prepreči pregrevanje orodja. Prezračevalnih odprtin ni dovoljeno čistiti z ostrimi elementi, kot so izvijači ali podobni.
- Priporoča se redno mazanje vodilnega valja. Kaplja olja, nanesena na to mesto, podaljša življenjsko dobo valja.
- V primeru, da pride do prekomernega iskrenja na komutatorju, je treba preverjanje stanja oglenih ščetk motorja zaupati kvalificirani osebi.
- Napravo je treba hrani na suhem mestu in zunaj dosega otrok.
- Napravo je treba skladisiti z odstranjeno baterijo.

Vsakršne napake mora odpraviti pooblaščeni servis proizvajalca.

#### TEHNIČNI PARAMETRI

##### NAZIVNI PODATKI

Akumulatorska vbodna žaga		
Parameter	Vrednost	
Napetost baterije	18 V DC	
Število ciklov rezilnega lista (brez obremenitve)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Maksimalna debelina rezanega materiala	Les	80 mm
	Kovina	10 mm
Hod lista	25 mm	
Razred zaščite	III	
Teža	1,700 kg	
Leto izdelave	2017	

Baterija sistema Graphite Energy+		
Parameter	Vrednost	
Akumulator	58G001	58G004
Napetost baterije	18 V DC	18 V DC
Vrsta baterije	Li-Ion	Li-Ion
Kapaciteta baterije	2000 mAh	4000 mAh
Temperaturno območje okolice	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Čas polnjenja s polnilnikom 58G002	1 h	2 h
Teža	0,400 kg	0,650 kg
Leto izdelave	2017	2017

Polnilnik sistema Graphite Energy+		
Parameter	Vrednost	
Tip polnilnika	58G002	
Napetost napajanja	230 V AC	
Frekvenca napajanja	50 Hz	
Napetost polnjenja	22 V DC	
Maks. tok polnjenja	2300 mA	
Temperaturno območje okolice	4°C – 40°C	
Čas polnjenja baterije 58G001	1 h	
Čas polnjenja baterije 58G004	2 h	

Razred zaščite	II
Teža	0,300 kg
Leto izdelave	2017

## PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

### Informacije o hrupu in vibracijah

Ravni oddajanega hrupa, kot npr. raven oddajanega zvočnega pritiska  $L_p$ , ter raven zvočne moči  $L_w$ , in netočnost meritve K, so navedene v navodilih v skladu s standardom EN 60745.

Stopnja vibracij  $a_h$  in netočnost meritve K so določeni v skladu s standardom EN 60745, navedenim spodaj.

Spodaj navedena stopnja vibracij je bila izmerjena v skladu s postopkom meritve, navedenim v standardu EN 60745, in se lahko uporablja za primerjavo električnih orodij. Uporabljati jo je mogoče tudi za začetno oceno izpostavljenosti na vibracije.

Navedena raven vibracij je reprezentativna za osnovno uporabo električnega orodja. Stopnja vibracij se lahko spremeni, če se električno orodje uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji in tudi, če ni ustrezno vzdrževano. Zgoraj navedeni vzroki so lahko razlog za povečanje izpostavljenosti na vibracije med celotnim delovnim obdobjem.



Za natančno oceno izpostavljenosti na vibracije je treba upoštevati obdobja, ko je električno orodje izklopljeno oziroma je vključeno, vendar se ne uporablja. Na ta način se lahko izkaže, da je skupna izpostavljenost na vibracije znatno nižja. Za zavarovanje uporabnika pred učinki vibracij je treba izvesti dodatne varnostne ukrepe, npr.: vzdrževanje električnega orodja in delovnega pribora, poskrbeti je treba za ustrezno temperaturo rok, ustrezno organizirati delo.

Stopnja zvočnega pritiska:  $L_p = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Stopnja zvočne moči:  $L_w = 96,06$  dB (A)  $K=3$  dB (A)

Stopnja vibracij:  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

## VAROVANJE OKOLJA / CE



\* Pridržana pravica do izvajanja sprememb.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedeżem w Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (w nadaljevanju „Grupa Topex“), sporoča, da so vse avtorske pravice v zvezi z vsebino teh navodil (v nadaljevanju „Navodila“), med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnosti (Ur. I. 2006 št. 90/631 s kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in spremenjanje Navodil v komercialne namene kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisne odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.



## ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS

### AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS (PJŪKLELIS) 58G011

DÉMESIO: PRIEŠ PRADÉDAMI NAUDOTIS ELEKTRINIUI ĮRANKIU ĮDÉMIAI PERSKAITYKITE ŠIAI INSTRUKCIJAI IR SAUGOKITE JĄ TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI.

### PAGRINDINĖS DARBO SAUGOS TAISYKLĖS

#### NUORODOS, SKIRTOS SAUGIAM SIAURAPJŪKLIU NAUDOJIMUI

- **Atlikdami darbus, kurių metu kyla pavojus darbiniu įrankiu prisiliesti prie paslėptų laidų arba naudojamo įrankio elektros laidų, elektrinių įrankių laikykite už izoliuotos rankenos.** Dél kontaktu su elektros tinklo laidu, įtampa gali tekėti metalinėmis įrankio detalėmis, dél to kyla elektros smūgio pavojus.
- **Rankas laikykite saugiu atstumu nuo pjovimo zonos.** Nekiškite jų po apdorojamu ruošiniu. Prisilietus prie pjuklelio kyla pavojus susižaloti.
- **Baigę darbą siaurapjūklį išjunkite.** Pjukliuką iš apdorojamos medžiagos galima ištrauktī tik tada, kai jis visiškai sustoja. Šie veiksmai apsaugo nuo atgalinio smūgio, suteikia galimybę saugiai padėti elektrinį įrankį.
- **Naudokite tik nepažeistus, puikios techninės būklės pjuklelius.** Išlinkę, atsiipę pjukleliai gali sulūžti taip pat turėti įtakos pjūvio linijos kokybei bei sukelti atgalinį smūgį arbaapti jo priežastimi.
- **Kai kurių rūsių medienos arba metalo dulkių gali būti pavojingos sveikatai bei sukelti alerginę reakciją, kvėpavimo organų arba onkologines ligas:**
  - dirbdami naudokite apsauginę kaukę nuo dulkių, kad apsaugotumėte kvėpavimo takus nuo pjovimo metu kylančių dulkių;
  - pjaudamai medieną naudokite dulkių nusiurbimo sistemą;
  - pasirūpinkite tinkama darbo patalpų ventiliacija.
- **Su siaurapjūkliu nepjauskite vandentiekio vamzdžių.** Dél vamzdžio perpjovimo galima patirti turtinę žalą arba elektros smūgi.
- Norédami išvengti vinių, varžtų arba kitų kietų daiktų perpjovimo, prieš pradédami darbą atidžiai patikrinkite apdorojamą medžią.
- Nepjauskite ruošinio, kurio matmenys didesni nei nurodyta įrankio techninių duomenų lentelėje.
- Siaurapjūklį laikykite tvirtai suėmę visa plaštaka.
- Prieš paspausdami jungiklį įsitikinkite, kad siaurapjūklio pjukliukas nesiliečia prie apdorojimui paruoštos medžiagos.
- Nelieskite rankomis judančių įrankio elementų.
- Nepadékite siaurapjūklio jeigu jo detalės vis dar juda. Nejunkite siaurapjūklio tol, kol tvirtai nesuėmėte jo ranka.
- **Tik pabaigę darbą nesilieskite prie pjukliuko arba apdorojamos medžiagos.** Jie gali būti labai įkaitę, todėl galite nudegti.
- Pastebėję nejprastą elektrinio įrankio veikimą arba skleidžiamus nebūdingus garsus, tuoju pat ji išjunkite ir ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
- Tinkamas aušinimas užtikrinamas tik tada, kai siaurapjūklio korpus esančios aušinimo angos yra atviros.

## TEISINGAS AKUMULIATORIAUS APTARNAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Vartotojas privalo kontroliuoti akumulatoriaus įkrovimo procesą.
- Nekraukite akumulatoriaus esant žemesnei nei 0°C temperatūrai.
- Akumulatorius, be išimties, kraukite tik gamintojų nurodytais įkrovikliais.** Naudodami kito tipo akumulatoriu skirtingais įkroviklių, sukelsite gaisro pavojus.
- Tuo metu, kai nenaudojate akumulatoriaus, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, pvz., savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų smulkų metalinių elementų, kurie gali sukelti akumulatoriaus kontaktų trumpą jungimąsi. Dėl akumulatoriaus kontaktų trumpo jungimosi kyla nudegimų arba gaisro pavojus.**
- Dėl akumulatoriaus gedimo arba netinkamo jo naudojimo gali išsiskirti dujos. Tuo atveju išvédinkite patalpą ir jeigu prireikia pasitarkite su gydytoju. Dujos gali sukelti kvėpavimo takų ligas.**
- Dėl ekstremalių sąlygu, iš akumulatoriaus gali ištakėti elektrolitas. Iš akumulatoriaus ištakėjęs skystis gali sukelti alerginę reakciją arba nudeginti. Jeigu pastebėjote, kad ištakėjęs skystis, elkitės žemiau aprašytu būdu:**
  - atsargiai nuvalykite medžiagos skiaute; venkite kontakto su oda arba akimis.
  - jeigu netyčia skystis pateko ant odos, tai suteptq vietą, nedelsdami, nuplaukite gausiu švaraus vandens kiekiu ir esant galimybei neutralizuokite skystojo poveikį švelnia rūgštimi, pvz., citrinos sultimi arba actu.
  - jeigu skystis pateko į akis, tai nedelsdami plaukite jas gausiu švaraus vandens kiekiu, bent 10 minučių ir pasitarkite su gydytoju.
- Nenaudokite apgadinto arba perdaryto akumulatoriaus.** Apgadinti arba perdaryti akumulatoriai gali veikti netinkamai, kelti pavojų, užsidegti, sprogti arba sužaloti.
- Saugokite akumulatorių nuo vandens ir drėgmės poveikio.**
- Akumulatorių laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių. Nepalikite jo ilgesniams laikui aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra (saulėtose vietose, arti šildytuvų arba bet kokiose vietose, kuriose vyrauja aukštesnė nei 50°C temperatūra).
- Saugokite akumulatorių nuo ugnies bei aukštos temperatūros.** Dėl ugnies arba aukštos temperatūros poveikio, aukštesnė nei 130°C akumulatorius gali sprogti.

**DĖMESIO!** Temperatūra 130°C gali būti nurodyta pagal farenheito skalę 265°F.

- Laikykites visų įkrovimo eigos instrukcijų, negalima krauti akumulatoriaus aplinkoje, kurioje vyrauja aukštesnė temperatūra nei nurodyta nominalių duomenų lentelėje, esančioje pačioje aptarnavimo instrukcijoje.** Dėl neteisingo įkrovimo arba neleistinos aplinkos temperatūros įkrovimo metu, viršijančios nurodytą ribą, galite sugadinti akumulatorių, toks jūsų elgesys kelia gaisro pavojų.

## AKUMULATORIŲ REMONTAS

- Sugedusių akumulatorių neremontuokite patys.** Visus remonto darbus gali atliliki tik gamintojas arba autorizuotas remonto dirbtuvės kvalifikuotas personalas.
- Susidėvėjusį akumulatorių nuneškite į specialų, už šio tipo pavojingų atliekų utilizavimą atsakingą surinkimo punktą.**

## DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS, SKIRTOS AKUMULATORIAUS ĮKROVIKLIO NAUDOJIMUI

- Saugokite įkroviklį nuo drėgmės ir vandens poveikio.** Vanduo, patekęs į įkroviklio vidų, padidina elektros smūgio pavojų. Įkrovikliu galima naudotis tik sausose patalpose.
- Prieš atlikdami bet kokius įkroviklio aptarnavimo arba valymo veiksmus, išjunkite jį iš elektros įtampos tinklo.

- Nenaudokite įkroviklio, kuris yra padėtas ant degaus pagrindo (pvz., popieriaus, tekstilelis) ir arti degių medžiagų.** Įkrovimo eigos metu, įkroviklio temperatūra labai pakyla ir dėl to kyla gaisro pavojus.
- Kiekvieną kartą, prieš naudodamis patikrinkite paties įkroviklio, jo laido ir elektros kištuko būklę.** Nenaudokite įkroviklio, jeigu pastebėjote gedimą. Neardykitė įkroviklio patys. Visus remonto darbus atlikite autorizuotoje remonto dirbtuvėje. Neteisingas įkroviklio surinkimas kelia elektros smūgio bei gaisro pavojus.
- Asmenims, turintiems fizinę, psichinę negalią, emocienius bei motorikos sutrikimus (taip pat ir vaikams) bei neturintiems patirties ir nežinantiems kaip naudotis įkrovikliu, bei neišmanantiems, kaip laikytis darbo saugos taisyklių, negalima aptarnauti įkroviklio be atsakingo asmens arba specialisto priežiūros. Tokie asmenys įkrovikliu gali naudotis netinkamai ir dėl to susižaloti.
- Kai įkrovikliu nesinaudojama, jį būtina išjungti iš elektros įtampos tinklo.**
- Laikykites visų įkrovimo instrukcijų, negalima krauti akumulatoriaus aplinkoje, kurioje vyrauja aukštesnė temperatūra nei nurodyta nominalių duomenų lentelėje, esančioje pačioje aptarnavimo instrukcijoje.** Dėl neteisingo įkrovimo arba neleistinos aplinkos temperatūros įkrovimo metu, viršijančios nurodytą ribą, galite sugadinti akumulatorių ir sukelti gaisro pavojus.

## REMONTAS

- Sugedusio įkroviklio neremontuokite patys.** Visus remonto darbus gali atliliki tik gamintojas arba kvalifikuotas autorizuotas remonto dirbtuvės personalas.
- Susidėvėjusį įkroviklį nuneškite į specialų, už šio tipo pavojingų atliekų utilizavimą atsakingą surinkimo punktą.**

**DĒMESIO!** Prietaisas yra skirtas tik darbui patalpų viduje.

Nepaisant saugios prietaiso konstrukcijos, apsauginių elementų ir papildomų apsaugos priemonių naudojimo, darbo metu išlieka pavojus susižeisti.

Dėl trumpo jungimosi bei tuomet, kai ličio jonų akumulatorius labai iškaista, jis gali ištakėti, užsidegti arba sprogti. Nelaikykite jo automobiliuje karštomis, saulėtomis dienomis. Neardykitė akumulatoriaus. Ličio jonų akumulatoriai turi apsauginius, elektroninius įrenginius, kuriuos pažeidus, jie gali užsidegti arba sprogti.

Naudojamų simbolinių ženklų paaiškinimas.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

- Perskaitykite šią aptarnavimo instrukciją, laikykiteis joje esančiu darbo saugos įspėjimų ir nuorodų!
- Naudokitės asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsauginiais akiniais, klausos apsaugos priemonėmis.
- Užsidėkite apsauginę kaukę.
- Neleiskite prie įrankio vaikų.
- Saugokite nuo lietaus.
- Naudokite tik patalpų viduje, saugokite nuo vandens ir drėgmės.
- Dėmesio, aštrūs elementai!
- Užsimaukite apsaugines pirštines.
- Grąžinamasis perdribimas.
- Antra apsaugos klasė.
- Selektivus surinkimas.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Kelia pavojų aplinkai, vandens telkiniams.
- Saugokite, kad nejaištų aukščiau nei 50°C.

#### KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Siaurapjūklis yra rankinis įrankis, kurio maitinimo šaltinis - akumulatorius energija. Įrankis varomas nuolatinės srovės komutatoriniu varikliu. Šis elektrinis įrankis skirtas tiesiam, figūriniam medienos ir jos gaminių, plastmasės ir metalo (su salyga, kad bus naudojamas tinkamas pjūkliukas) pjovimui bei išpjovoms minėtose medžiagose atlikti. Įrankio panaudojimo sritys yra remonto, statybos bei kiti mėgėjiski darbai (meistravimo darbai).



**Draudžiama naudoti elektrinį įrankį ne pagal paskirtį.**

#### GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRAŠYMAS

Numeriais pažymėti įrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniuose puslapiuose pavaizduotus elementus.

- Jungiklio blokovimo mygtukas
- Jungiklis
- Jungtis

- Padas
- Jungiklis, švytuoklinio judegos reguliavimui
- Pjūkliuko griebtuvas
- Kreipiantysis ratukas
- Lygiagrečios kreipiančiosios blokovimo varžtai
- Apsauginė plokštėlė
- Dangtis
- Apšvietimas
- Akumulatoriaus tvirtinimo mygtukas
- Akumulatorius
- Įkroviklis
- Diodai LED
- Akumulatoriaus įkrovimo lygio rodiklio jungiklis
- Akumulatoriaus įkrovimo lygio rodiklis (diodai LED).
- Lygiagreti kreipiančioji

\* Tarp paveikslų ir gaminio galimas nedidelis skirtumas

#### PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS



DĒMESIO



ĮSPĖJIMAS



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

#### KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- Šešiakampis raktas - 1 vnt.
- Lygiagreti kreipiančioji - 1 vnt.

#### PASIRUOŠIMAS DARBUI

##### AKUMULATORIAUS ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS

- Paspauskite akumulatoriaus tvirtinimo mygtuką (12) ir ištraukite akumulatorių (13) (pav. A).
- Įkrautą akumulatorių (13) įstatykite į rankenoje esantį laikiklį ir stumkite tol, kol išgirsite akumulatoriaus tvirtinimo mechanizmo spragtelėjimą (12).

##### AKUMULATORIAUS ĮKROVIMAS

- Įrankis parduodamas su dalinai įkrautu akumulatoriumi. Akumulatorių kraukite aplinkoje, kurioje vyrauja nuo 4°C iki 40°C temperatūra. Naujas arba ilgesnį laiką nenaudotas akumulatorius pilnai įkraunamas bei veikia visu pajėgumu po 3 – 5 iškrovimo ir įkrovimo ciklų.

- Ištraukite akumulatorių (13) iš elektrinio įrankio (pav. A).
- Įkroviklį įjunkite į elektros įtampos tinklo lizdą (230 V AC).
- Akumulatorių (13) įstatykite į įkroviklį (14) (pav. B). Patirkinkite ar akumulatorius įstatytas tinkamai įstumtas iki galo.

Po to, kai įkroviklis įjungiamas į elektros įtampos tinklo lizdą (230 V AC), užsidega žalias diodas (15), kuris įspėja, kad įtampa yra įjungta.

Akumulatorių (13) įstačius į įkroviklį (14), įkroviklio korpuje užsidega raudonas diodas (15), kuris įspėja, kad vyksta akumulatorius įkrovimo procesas.

Tuo pačiu metu žybčioja žali akumulatoriaus įkrovimo lygio diodai (17), skirtingu eiliškumu (žiūrėkite žemiau pateiktą aprašymą).

- Žybčioja visi diodai** – įspėjimas, kad akumulatorius visiškai išskrovės ir jis būtina įkrauti.
- Žybčioja 2 diodai** – įspėjimas apie dalinį akumulatoriaus išskrovimą.
- Žybčioja 1 diodas** – įspėjimas, kad akumulatorius yra visiškai įkrautas.

**i** Pasibaigus akumulatoriaus įkrovimo procesui, įkroviklio korpuse esantis diodas (15) šviečia žalai, o visi akumulatoriaus įkrovimo lygio diodai (17) šviečia pastoviai. Praėjus tam tikram laiko tarpui (apytikriai 15 s), akumulatoriaus įkrovimo lygio diodai (17) užgęsta.

**!** Nekraukite akumulatoriaus ilgiau nei 8 valandas. Viršijus nurodytą įkrovimo laiką, galimas akumulatoriaus baterijų gedimas. Pilnai įkrovus akumulatoriui, įkroviklis automatiškai neišsijungia. Žalios spalvos diodas, įkroviklio korpuse, šviečia toliau. Akumulatoriaus įkrovimo lygio diodai užgęsta praėjus tam tikram laiko tarpui. Prieš išimdami akumulatorių iš įkroviklio, išjunkite iš elektros įtampos tinklo lizdo. Venkite kelių akumulatorių įkrovimo be pertraukos (vieno po kito). Trumpai pasinaudojė įrankiu, nekraukite akumulatoriaus papildomai. Jeigu tarp įkrovimų laikas kaskart vis trumpesnis, reiškia, kad akumulatorius yra išeikvotas ir jį reikia pakeisti nauju.

**!** Įkrovimo metu akumulatorius labai įkaista. Nedirbkite iškart po įkrovimo, palaukite kol akumulatorius atvés (pasieks kambario temperatūrą). Taip apsaugosite akumulatorių nuo gedimo.

#### AKUMULATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO RODIKLIS

**i** Akumulatorius turi įkrovimo lygio rodiklį (3 diodai LED) (17). Norédami patikrinti akumulatoriaus įkrovimo lygi, paspauskite akumulatoriaus įkrovimo lygio rodiklio mygtuką (13) (pav. C). Šviečiantys visi diodai reiškia aukščiausią akumulatoriaus įkrovimo lygi. Šviečiantys 2 diodai reiškia, kad akumulatorius yra dalinai išsikrovęs. Šviečiantis 1 diodas reiškia, kad akumulatorius yra pilnai išsikrovęs ir jį reikia įkrauti.

#### KREPIANČIOSIOS TVIRTINIMAS LYGIAGREČIAM PJŪVIUI

**i** Kreipiančiąj, lygiagrečiam pjūviui galima tvirtinti kairėje arba dešinėje siaurapjūklio pado pusėje.

- Atsukite lygiagrečios kreipiančiosios tvirtinimo varžtus (8).
- Lygiagrečios kreipiančiosios juostelę (18) įstatykite į pade (4) esančias angas, nustatykite reikiama atstumą (naudokite skale) ir prisukite lygiagrečios kreipiančiosios tvirtinimo varžtus (8) (pav. D).

**!** Lygiagrečios kreipiančiosios kreipimo juostelė turi būti nukreipta žemyn.

**i** Lygiagrečia kreipiančiąj (18) taip pat galima naudoti pjūviui skersai nuo 0° iki 45° kampu.

#### PJŪKLIUKO TVIRTINIMAS

**!** Pjūkliukas tvirtinamas nenaudojant jokių įrankių.

#### Pjūkliuko įtvirtinimas

- Nustatykite švytuoklinio jadesio reguliavimo jungiklį (5) ties padėtimi „III“ ir pakelkite dangtį (10).
- Įstatykite pjūkliuką į jam skirtą griebtuvą (6), pilnai, (pjūkliuko dantys turi būti nukreipti į priekį) (pav. E).

**Svarbu!** Atkreipkite dėmesį, pjūkliukas turi būti teisingai įstatytas į kreipiantįj ratuką (7).

#### Pjūkliuko išėmimas

- Nustatykite švytuoklinio jadesio reguliavimo jungiklį (5) ties padėtimi „III“ ir pakelkite dangtį (10).
- Pjūkliuko griebtuvo (6) svirtį pakelkite į viršų ir ištraukite pjūkliuką (pav. E).
- Paleiskite pjūkliuko griebtuvo svirtį (7).

**!** Naudokite pjūkliukus, turinčius T tipo tvirtinimo sistemą taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje F.

#### DULKIŲ PAŠALINIMAS

Siekiant pagerinti dulkių pašalinimą nuo apdorojamo paviršiaus, siaurapjūklyje įmontuota dulkių nupūtimo sistema, dėl kurios pjaunamas paviršius visada išlieka švarus. Dulkių nupūtimo ir nusiurbimo sistema funkcionuoja veiksmingiau, kai siaurapjūklio dangtis yra nuleistas žemyn.

- Jungtį (3), pilnai, įstatykite į padą (4) (pav. G).
- Prijunkite dulkių nusiurbimo sistemos žarną prie jungties (3).
- Jungtis atjungiamama atvirkščiu prijungimui eiliškumu.

## DARBAS IR REGULIAVIMAS

### IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Įrankis turi jungiklio blokavimo mygtuką (1), kuris apsaugo nuo atsitsiktinio įjungimo. Šis apsauginis mygtukas yra abejose įrankio korpuso pusėse.

#### Ijungimas

- Paspauskite jungiklio blokavimo mygtuką (1) iš vienos pusės ir šia padėtimi jį prilaikykite (pav. H).
- Paspauskite įjungimo mygtuką (2) (pav. I).
- Po to, kai įjungsite įrankį, jungiklio blokavimo mygtuką (1) galite paleisti.

#### Išjungimas

- Vos tik paleisite įjungimo mygtuką (2) įrankis nustos veikti (išjungs).

Įrankio veikimo greitis reguliuojamas stipriau arba silpniau spaudžiant įjungimo mygtuką.

Kiekvieną kartą, paspaudus įjungimo mygtuką (2) įsijungia diodas (LED) (11), apšviečiantis darbo vietą.

### PJŪKLIUKO ŠVTUOKLINIO JUDESIO REGULIAVIMAS

Be galimybės reguliuoti pjūkliuko gržtamajį judesį, dėl kurio yra lengviau atlikti įrankio nustatymus, atsižvelgiant į apdorojamos medžiagos savybes, dar galimas ir pjūkliuko švytuoklinio jadesio reguliavimas. Švytuoklinis jadesys reguliuojamas švytuoklinio jadesio nustatymo jungikliu (5), nustatymų ribos – nuo 0 iki 3 (pav. K). Tiksliausiai, konkrečiomis medžiagomis pjauti, švytuoklinis jadesys nustatomas pagal lentelėje pateiktus duomenis.

Visų rūsių metalo lakštai: 0	Plieno skarda: 0 – 1
Aliuminio lakštai: 1 - 2	Plastmasė: 1 - 2
Presuotų pjuvenų plokštė: 0 - 1	Mediena: 1 - 3

Naudojant peilio formos pjūkliuką, švytuoklinio jadesio nustatymo jungiklį reikia pasukti prie simbolio „0“. Pjaunant metalą rekomenduojamas sutepimas.

### PADO PADĖTIES NUSTATYMAS, PJŪVIUI KAMPУ

- Dėl reguliuojamo siaurapjūklio pado, įrankiu galima pjauti nuo 0° iki 45° kampu (į abi pusēs).
- Iš pado (4) išimkite jungtį (3) (pav. G).
- Šešiakampiu raktu atsukite pado (4) tvirtinimo varžtus.
- Padą (4) pastumkite į priekį ir palenkite į kairę arba į dešinę pusę (45° kampo ribose).
- Padą (4) nustatykite reikiamu kampu, patraukite atgal ir prisukite tvirtinimo varžtus (pav. L).

Dėl įrankio pade įmontuotos skalės, padą galima palenkti 0°, 15°, 30° arba 45° kampu (į dešinę arba kairę pusę). Sureguliuę pasvirimo kampą, šešiakampį raktą visada įstatykite į jo laikymui skirtą vietą.

### PJOVIMAS

- Priekinę pado (4) dalį (visa plokštuma) uždékite ant numatyto pjauti ruošinio taip, kad pjūkliukas nesilieštų prie medžiagos.
- Ijunkite siaurapjūklį ir palaukite kol jis pradės veikti reikiamu greičiu.
- Siaurapjūklį lėtai slinkite prieš tai pažymėta pjūvio linija.
- Pjaudami kreivę, siaurapjūklį slinkite labai atsargiai.

Pjauti reikia tolygiai, vengiant pernelyg didelės apkrovos siaurapjūkliui (perkrovos). Stipriai spaudžiamas pjūkliukas stabdo švytuoklinio jadesio eigą, dėl to labai sumažėja piovimo

veiksmingumas. Jeigu prireikia pjauti lanku, švytuoklinj judesj reikia sumažinti arba visai išjungti.

 Jeigu, piovimo metu siaurapjūklio padas nepilnai priglunda prie apdorojamos medžiagos paviršiaus, t.y. pakyla virš jo, tuomet kyla atgalinio smūgio pavojas, o taip pat ir pats pjūkliukas gali sulūžti.

#### ANGOS IŠPJOVIMAS MEDŽIAGOJE

- Išgręžkite medžiagoje 10 mm. skersmens skylę.
- Istatykite į skylę pjūkliuką ir nuo išgręžtos skylės krašto pradėkite pjauti.

#### METALO PJOVIMAS IR PJŪKLIUKŲ RŪSYS

 Metalui pjauti naudokite tinkamus pjūkliukus su didesniu kiekiu dantukų.

Pjaudami metalą naudokite tinkamą sutepmo priemonę (piovimo alyvą). Pjaunant metalą, be sutepmo priemonės naudojimo, pjūkliukas susidėvi greičiau. Naudodamiesi lentelėje esančiais duomenimis, teisingai pasirinkite reikiama pjūkliuko rūšį:

Dantukų skaičius colyje	Pjūkliuko ilgis	Tinka pjauti
24	80 mm	Minkštą plieną, spalvotuosius metalus
14		Spalvotuosius metalus, plastmasę.
9		Medieną, presuotų pjuvenų plokštęs.

- Naudokite tik tinkamo tipo ir aštrius pjūkliukus.
- Nenaudokite pjūkliukų su susidėvėjusiais kotais.
- Naudokite tinkamų rūsių pjūkliukus.

#### APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 Prieš pradėdami bet kokius su montavimu, reguliavimu, remontu arba aptarnavimu susijusius veiksmus, iš įrankio būtinai išimkite akumuliatorių.

#### APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Patariame, įrankį išvalykite po kiekvieno naudojimosi juo.
- Valymui nenaudokite vandens bei kitų skysčių.
- Įrankį valykite sausu audiniu arba prapūskite suslėgto, žemo slėgio oro srautu.
- Nenaudokite jokių švaros priemonių bei tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti detales, pagamintas iš dirbtinių medžiagų.
- Reguliariai valykite variklio aušinimo angas, taip išvengsite įrankio variklio perkaitimo. Nevalykite variklio aušinimo angų, kaišiodami į jas aštrius elementus, pvz., varžtus ir panašius elementus.
- Periodiškai sutepkite kreipiantįjį ritinėlį. Lašas alyvos pailgins jo naudojimo laiką.
- Pernelyg kibirkščiuojant skirstytuve, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų variklio anglinių šepetelių būklę.
- Įrankį visada laikykite sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
- Įrankį laikykite tik su išimtu akumulatoriumi.

 Visų rūsių gedimai turi būti šalinami autorizuotose gamintojo remonto dirbtuvėse.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

##### NOMINALŪS DUOMENYS

Akumulatorinis siaurapjūklis		
Dydis	Vertė	
Akumulatoriaus įtampa	18 V DC	
Pjūkliuko judeesių skaičius (be apkrovos)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Maksimalus pjaujanamas medžiagos storis	Mediena Metalas	80 mm 10 mm
Pjūkliuko eiga		25 mm
Apsaugos klasė		III
Svoris		1,700 kg
Gamybos data		2017

Akumulatorius Graphite Energy+ sistemoms		
Dydis	Vertė	
Akumulatorius	58G001	58G004
Akumulatoriaus įtampa	18 V DC	18 V DC
Akumulatoriaus tipas	Li-Ion	Li-Ion
Akumulatoriaus talpa	2000 mAh	4000 mAh
Aplinkos temperatūros ribos	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Įkrovimo laikas, naudojant įkroviklį 58G002	1 h	2 h
Svoris	0,400 kg	0,650 kg
Gamybos metai	2017	2017

Graphite Energy+ sistemos įkroviklis		
Dydis	Vertė	
Įkroviklio tipas	58G002	
Įtampa	230 V AC	
Įkrovimo dažnis	50 Hz	
Įkrovimo įtampa	22 V DC	
Maks. įkrovimo įtampa	2300 mA	
Aplinkos temperatūros ribos	4°C – 40°C	
Akumulatoriaus įkrovimo laikas 58G001	1 h	
Akumulatoriaus įkrovimo laikas 58G004	2 h	
Apsaugos klasė	II	
Svoris	0,300 kg	
Gamybos metai	2017	

##### GARSO IR VIBRACIJOS DUOMENYS

###### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Duomenys apie skleidžiamą triukšmo lygį, pavyzdžiui, garso slėgio lygį L<sub>A</sub> ir garso galios lygį L<sub>W</sub> bei matavimų paklaidas K yra pateiktai žemai esančiose nuorodose, pagal standartą EN 60745.

Vibracijos pagreičio vertė a<sub>h</sub> ir matavimo paklaidos K nustatytos pagal standartą EN 60745, žr. žemiau.

Šioje instrukcijoje nurodytas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal standartą EN 60745 nurodytas matavimo procedūras ir gali būti naudojamas įrankių palyginimui. Jis taip pat gali būti naudojamas ir preliminariam vibracijos poveikio vertinimui.

Nurodytas vibracijos lygis yra pakankamai tikslus, kai šis elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį. Jeigu elektrinis



Iranksis bus naudojamas kitiems tikslams arba su kitokiais nei nurodyta darbiniais priedais taip pat nebus tinkamai prižiūrimas, vibracijos lygis gali pasikeisti. Dėl prieš tai minėtų priežasčių, vibracijos lygis, viso darbo metu gali būti didesnis nei nurodyta. Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį, reikia atsižvelgti į momentus, kai iranksis išjungtas arba kai jis yra ijjungtas, bet nenaudojamas darbui (veikia be apkrovos). Tokiu būdu, bendra nurodyta vertė gali būti daug mažesnė. Siekiant apsaugoti vartotoją nuo vibracijos poveikio pasekmų, būtina imtis papildomų saugos priemonių, pvz., prižiūrėti iranksį ir darbinius priedus, užtikrinti tinkamą rankų temperatūrą, teisingai organizuoti darbą.

Gарсо слéгіо лыгіс: L<sub>pA</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Gарсо галіс лыгіс: L<sub>WA</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Vibracijos pagreičio vertė: a<sub>h</sub> = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

### APLINKOS APSAUGA IR CE



\* Pasilikame teisę daryti pakeitimų.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa (toliau: „Grupa Topex“), kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Podgraniczna 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau: „instrukcija“) autorinės teisės, tai yra šioje instrukcijoje esantis tekstas, nuotraukos, schemos, paveikslai bei ju išdėstyti priklauso tik Grupa Topex ir yra saugomos pagal 1994 metų, vasario 4 dieną, dėl autorų ir gretutinių teisų apsaugos, priimtą įstatymą (t.y., nuo 2006 metų įsigaliojės įstatymas Nr. 90, vėliau 631 su įstatymo pakeitimais). Neturint raštiško Grupa Topex sutikimo kopijuoti, perdaryti, skelbtai spaudoje, keisti panaudojant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos dalis yra griežtai draudžiama bei gresia civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.

## **LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS AKUMULATORA FIGŪRZĀĢIS 58G011**

PIEŽIME: PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS UZMANĪGI IZLASĪT ŠO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀT TO.

### **IPAŠI DROŠĪBAS NOTEIKUMI**

#### **IPAŠI DROŠĪBAS NOTEIKUMI FIGŪRZĀĢA DROŠAM DARBAM**

- Darbu izpildes laikā, kad ierīce var saskarties ar aplēptiem elektrovadiem, ierīce jāturi tikai aiz roktura izolētām virsmām. Saskaroties ar elektrovadu, spriegums var tikt novadīts uz ierīces metāliskām daļām, izraisot elektrotrīcieni.
- **Rokas jāturi drošā attālumā no zāgējuma vietas. Tās nedrīkst likt zem apstrādājamā priekšmeta.** Saskaroties ar zāgasmeni, var gūt ievainojumus.
- **Pabeidzot darbus, izslēgt figūrzāģi. Izņemt zāgasmeni no apstrādājamā materiāla tikai tad, kad zāgasmens ir nekustīgs.** Šādi ir iespējams izvairīties no atsitiena parādības un droši nolikt ierīci.
- **Jāizmanto tikai nebojāti zāgasmeņi, kas atrodas labā tehniskā stāvokli.** Izliekti un neasi zāgasmeņi var salūzt, ietekmēt zāgējuma līniju, kā arī radīt atsitiena parādību.
- **Dažu koksnes vai metālu veidu putekļi var būt bīstami veselibai, kā arī izraisīt alerģiskās reakcijas, elpošanas ceļu slimības vai sekmēt vēža slimību:**
  - zāgēšanas laikā lietot pretputekļu maskas, lai aizsargātu elpošanas ceļus no putekļiem, kas rodas zāgēšanas laikā;
  - jānosūc putekļi koksnes zāgēšanas laikā;
  - vienmēr jānodrošina laba ventilācija darba vietā.
- **Ar figūrzāģi nedrīkst zāgēt ūdens cauruļvadus.** Caurules pārķēšana var radīt mantiskus bojājumus vai elektrotrīcieni.
- Lai izvairītos no naglu, skrūvju un citu cietu priekšmetu pārķēšanas, pirms darba uzsākšanas detalizēti pārbaudīt apstrādājamo materiālu.
- Nedrīkst zāgēt materiālu, kura izmēri (biezums) ir lielāki par tiem, kas minėti ierīces tehniskajos datos.
- Figūrzāģis jāturi ar aizvērtu plaukstu.
- Pirms nospiest slēdža pogu, pārliecināties, ka figūrzāģis nepieskaras materiālam.
- Nedrīkst pieskarties ar roku pie figūrzāģa kustībā esošiem elementiem.
- Nedrīkst nolikt figūrzāģi, ja tas atrodas kustībā. Nedrīkst ieslēgt figūrzāģi, pirms tas nav satverts ar roku.
- **Nedrīkst pieskarties pie zāgasmens vai apstrādājamā materiāla uzreiz pēc darba pabeigšanas.** Šie elementi var būt karsti un izraisīt apdegumu.
- Gadījumā, ja ierīce strādā netipiski vai parādās dīvainas skānas, nekavējoties izslēgt ierīci un izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lai nodrošinātu atbilstošu dzesēšanu, figūrzāģa korpusa ventilācijas spraugām ir jābūt valīgām.

#### **PAREIZĀ AKUMULATORU APKALPOŠANA UN EKSPLUATĀCIJA**

- Akumulatora lādēšanas procesam jānotiek zem lietotāja uzraudzības.
- Jāizvairās no akumulatora lādēšanas temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C.

- Akumulatori ir jālādē tikai ar ražotāja ieteikto lādētāju. Izmantojot lādētāju, kas paredzēts citu akumulatora tipu lādēšanai, var rasties ugunsgrēka risks.**
- Kad akumulators netiek izmantots, tas ir jāuzglabā drošā attālumā no tādiem metāla elementiem kā papīra skavas, monētas, atslēgas, naglas, skrūves un ciemiem metāla elementiem, kas var radīt issavienojumu starp akumulatora skavām. Akumulatora skavu issavienojums var radīt apdegumus vai ugunsgrēku.**
- Akumulatora bojājuma un/vai neatbilstošas izmantošanas gadījumā var izdalīties gāzes. Jāizvēdina telpa, vārguma gadījumā jāsazinās ar ārstu. Gāzes var kaitēt elpošanas cejiem.**
- Eksremālos apstākļos no akumulatora var iztečēt šķidrums. Tas var radīt kairinājumu vai apdegumu. Ja tiks konstatēta noplūde, jārikojas atbilstoši zemāk norādītam:**
  - uzmanīgi noslaucīt šķidrumu ar auduma gabalu. Izvairīties no kontakta ar ādu vai acīm;
  - ja šķidrums saskarsies ar ādu, atbilstoša ķermeņa daļa nekavējoties ir jānoskalo ar lielu tirā ūdens daudzumu, iespēju robežas neutralizējot šķidrumu ar vieglu skābi, piem., citronsulu vai etikī;
  - ja šķidrums nokļūs acīs, nekavējoties veikt acu skalošanu ar lielu tirā ūdens daudzumu vismaz 10 minūtes un vērsties pie ārsta.
- Nedrīkst lietot akumulatoru, kas ir bojāts vai pārveidots. Bojāti vai modifīcēti akumulatori var darboties neparedzēti, izraisot ugunsgrēku, sprādzienu vai radot ievainojumus.**
- Nedrīkst pakļaut akumulatoru mitruma vai ūdens iedarbībai.**
- Akumulators vienmēr jātur drošā attālumā no siltumavota. Nedrīkst ilgstoši atstāt akumulatoru vidē, kur ir augsta temperatūra (piem., saulē, sildītāju tuvumā vai arī tur, kur gaisa temperatūra ir augstāka par 50°C).**
- Nedrīkst pakļaut akumulatoru uguns vai pārmērigas temperatūras iedarbībai. Pakļaujot akumulatoru uguns vai temperatūras iedarbībai virs 130°C, var rasties sprādziens.**

**UZMANĪBU!** Temperatūra 130°C var būt noteikta kā 265°F.

- Jāievēro visi lādēšanas instrukcijas nosacījumi, nedrīkst lādēt akumulatoru temperatūrā, kas pārsniedz lietošanas instrukcijas nominālo parametru tabulā norādito temperatūras diapazonu. Neatbilstoša lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas pārsniedz noteiktu robežu, var bojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.**

## AKUMULATORU REMONTS

- Nedrīkst remontēt bojātus akumulatorus.** Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai autorizētais servisa centrs.
- Nogādāt nolietotu akumulatoru punktā, kas nodarbojas ar šāda tipa bīstamu atkritumu utilizāciju.**

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR LĀDĒTĀJU

- Nedrīkst pakļaut lādētāju mitruma vai ūdens iedarbībai. Ūdenim nokļūstot lādētājā, palielinās ievainojumu gūšanas risks. Lādētāju drīkst izmantot tikai sausās iekštelpās.**
- Pirms sākt veikt jebkādas lādētāja apkopes vai tīrišanas darbus, atslēgt lādētāju no elektrotikla barošanas.
- Neizmantot lādētāju, kas novietots uz viegli uzliesmojošās virsmas (piem., papīrs, audumi) vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā. Pieaugot lādētāja temperatūrai lādēšanas laikā, rodas ugunsgrēka risks.**
- Pirms lietošanas katru reizi pārbaudīt lādētāja, barošanas vada un kontaktdakšas stāvokli – nelietot lādētāju bojājumu konstatēšanas gadījumā. Nemēģināt izjaukt lādētāju. Jebkāda veida remontdarbus var veikt autorizētais servisa centrs. Neatbilstoši veikta lādētāja montāža var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.**
- Bez atbildīgās personas uzraudzības lādētāju nedrīkst apkalpot bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai

psihiskām spējām, kā arī citas personas, kurām pieredze vai zināšanas nav pietiekamas, lai apkalpotu lādētāju, ievērojot visus drošības nosacījumus. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierice tiks neatbilstoši apkalpota, rezultātā radot ievainojumus.

- Kad lādētājs netiek izmantots, tas ir jāaizslēdz no elektrotikla.**
- Jāievēro visi lādēšanas instrukcijas nosacījumi, nedrīkst lādēt akumulatoru temperatūrā, kas pārsniedz lietošanas instrukcijas nominālo parametru tabulā norādito temperatūras diapazonu. Neatbilstoša lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas pārsniedz noteiktu robežu, var bojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.**

## LĀDĒTĀJA REMONTS


- Nedrīkst remontēt bojātu lādētāju.** Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai autorizētais servisa centrs.
- Nogādāt nolietotu lādētāju punktā, kas nodarbojas ar šāda tipa atkritumu utilizāciju.**

**UZMANĪBU!** Ierice ir paredzēta izmantošanai iekštelpās.

Neskatoties uz drošu ierices konstrukciju, kā arī drošības līdzekļu izmantošanu, vienmēr pastāv neliels risks gūt ievainojumus darba laikā.

Li-ion akumulatori var iztečēt, aizdegties vai uzsprāgt, ja tiks uzsildīti līdz augstai temperatūrai vai ja notiks issavienojums. Nedrīkst uzglabāt akumulatorus automašīnā karstās un saulainās dienās. Nedrīkst atvērt akumulatoru. Li-ion akumulatori satur elektroniskus aizsargelementus, kas bojājumu gadījumā var radīt akumulatora aizdegšanos vai uzsprāgšanu.

Izmantoto piktogrammu skaidrojums:



1. Izlasīt lietošanas instrukciju, ievērot tajā ietvertus brīdinājumus un drošības noteikumus
2. Lietot aizsargbrilles un dzirdes aizsargus
3. Strādāt aizsargmaskā
4. Nepielāist bērnus pie ierīces
5. Sargāt no lietus

6. Izmantot iekštelpās, sargāt no ūdens un mitruma
7. Uzmanību, asi elementi!
8. Lietot aizsargcimdus
9. Oltreizēja izejvielu pārstrāde
10. Otrā aizsardzības klase
11. Atkritumu dalītā vākšana
12. Nemest ugnī
13. Rada riskus ūdens videi
14. Nepieļaut uzsilšanu virs 50°C.

#### UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Figūrzāģis ir manuālā ierīce, kas tiek barota no akumulatora. Tās piedziņu veido līdzstrāvas kolektora dzinējs. Šī ierīce ir paredzēta taisnlīnijas un līklīnijas zāģēšanai, kā arī izgriezumu veidošanai koksnei, koksnes izstrādājumos, metālā un plastmasā (ar nosacījumu, ka tiek izmantots atbilstošais zāgasmens).

Figūrzāga pielietojuma jomas ir būvniecības-remontdarbi, kā arī visa veida amatierdarbi.



**Nedrīkst izmantot ierīci neatbilstoši mērķim, kuram tā ir paredzēta.**

#### GRAFISKĀS DAĻAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecās uz tiem ierīces elementiem, kas ir aprakstīti šīs instrukcijas grafiskajā daļā.

1. Slēdža bloķēšanas poga
2. Slēdzis
3. Adapteris
4. Pēda
5. Svarstveida kustību regulācijas slēdzis
6. Zāgasmens satvērējs
7. Vadrullītis
8. Paralēlās vadīklas fiksējošas skrūves
9. Aizsargspiekis
10. Aizsegs
11. Apgaismojums
12. Akumulatora stiprinājuma poga
13. Akumulators
14. Lādētājs
15. LED diodes
16. Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas poga
17. Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācija (LED diodes)
18. Paralēlā vadīka

\* Attēls un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

#### SIMBOLU APRAKSTS



PIEZĪME



BRĪDINĀJUMS



MONTĀŽA/IESTATĪJUMI



INFORMĀCIJA

#### APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

1. Sešstūra atslēga - 1 gab.
2. Paralēlā vadīka - 1 gab.

#### SAGATAVOŠANĀS DARBAM

##### AKUMULATORA IZNEMŠANA/IELIKŠANA



- Nospiest akumulatora stiprinājuma pogu (12) un izņemt akumulatoru (13) (**A att.**).
- Ielikt uzlādētu akumulatoru (13) rokturī, līdz tiks sadzirdēts akumulatora stiprinājuma pogas (12) klikšķis.

##### AKUMULATORA UZLĀDE



Ierīce tiek piegādāta ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Akumulatora uzlāde ir jāveic gaisa temperatūrā no 4°C līdz 40°C. Jauns akumulators vai tāds, kas ilgstoši netika izmantots, sasniedgs pilnu barošanas spēju aptuveni pēc 3-5 uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem.



- Izņemt akumulatoru (13) no ierīces (**A att.**).
- Ieslēgt lādētāju tīkla ligzdu (**230 V AC**).
- Ielikt akumulatoru (13) lādētājā (14) (**B att.**). Pārbaudīt, vai akumulators ir pareizi ielikts (ievietots līdz galam).



Pēc lādētāja ieslēgšanas barošanas tīklā (**230 V AC**), lādētājam sāks degt zaļā diode (15), kas signalizē par sprieguma pieslēgšanu.



Ievietojot akumulatoru (13) lādētājā (14), lādētājam sāks degt sarkanā diode (15), kas norāda uz akumulatora lādēšanas procesu.



Aprakstu par vienlaicīgi mirgojošo akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas zaļo diožu (17) degšanu skat. zemāk.

- **Mirgo visas diodes** – signalizē par akumulatora izlādi un nepieciešamību to uzlādēt.
- **Mirgo 2 diodes** – signalizē par daļēju izlādi.
- **Mirgo 1 diode** – signalizē par akumulatora augstu uzlādes līmeni.



Pēc akumulatora uzlādes degs lādētāja zaļā diode (15), bet visas akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas diodes (17) degs nepārtraukti. Pēc neilga laika (apt. 15 sek.) šīs diodes (17) nodzisīs.



**Nedrīkst lādēt akumulatoru ilgāk par 8 stundām. Pārsniedzot šo laiku, var tikt bojāti akumulatora elementi. Lādētājs neizslēgsies pēc pilnas akumulatora uzlādes. Lādētāja zaļā diode turpinās degt. Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas diodes nodzisīs pēc kāda laika. Atslēgt barošanu pirms akumulatora izņemšanas no lādētāja ligzdas. Izvairīties no seicīgām īsām uzlādēm. Nav jāuzlādē akumulatori pēc ierīces īsā izmantošanas laika. Ievērojams laika samazinājums starp uzlādes reizēm norāda uz to, ka akumulators ir izlietots un tas ir jānomaina.**



**Uzlādes laikā akumulators stipri uzkarst. Neveikt darbu uzreiz pēc lādēšanas – uzgaidit, kamēr akumulators sasniedgs istabas temperatūru. Tas pasargās no akumulatora bojājumiem.**



##### AKUMULATORA INDIKĀCIJA PAR AKUMULATORA UZLĀDES STĀVOKLI



Akumulators ir aprīkots ar akumulatora uzlādes stāvokļa indikāciju (3 LED diodes) (17). Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes stāvokli, jānospiež akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas poga (13) (**C att.**). Visu LED diožu degšana nozīmē akumulatora augstu uzlādes līmeni. Divu LED diožu degšana nozīmē daļēju izlādi. Tikai 1 LED diodes degšana nozīmē akumulatora izlādi un nepieciešamību to uzlādēt.



##### VADĪKLAS MONTĀŽA PARALĒLAI ZĀĢĒŠANAI



Vadīklā paralēlai zāģēšanai var tikt piestiprināta pie ierīces pēdas no labās vai kreisās puses.



- Atlaist paralēlās vadīklas fiksējošas skrūves (8).
- Ielikt paralēlās vadīklas (18) listi pēdas (4) atverēs, iestatīt nepieciešamo attālumu (izmantojot skalu) un nolikstēt, aizskrūvējot paralēlās vadīklas fiksējošas skrūves (8) (**D att.**).



Paralēlās vadīklas vadīstei jābūt virzītai uz leju.



Paralēlā vadīka (18) var tikt izmantota arī zāģēšanai zem lejkā diapazonā no 0° līdz 45°.

## ZĀĢASMENS PIESTIPRINĀŠANA

 Zāgasmens montāža un nomaiņa notiek bez instrumentu izmantošanas.

### Zāgasmens montāža

- Iestatīt svārstveida kustību regulācijas slēdzi (5) pozīcijā III un pacelt aizsegū (10).
- Ielikt zāgasmeni līdz galam zāgasmens satvērējā (6) (zāgasmens zobiem ir jābūt virzītiem uz priekšu) (E att.).

**Svarīgi!** Pievērst uzmanību tam, lai zāgasmens būtu atbilstoši novietots vadrullītī (7).

### Zāgasmens demontāža

- Iestatīt svārstveida kustību regulācijas slēdzi (5) pozīcijā III un pacelt aizsegū (10).
- Atvilk zāgasmens satvērēja (6) sviru uz augšu un izņemt zāgasmeni (E att.).
- Atlaist zāgasmens satvērēja (7) sviru.

### Jāizmanto zāgasmeni ar T stiprinājuma sistēmu atbilstoši F att.

#### PUTEKĻU NOVADIŠANA

 Lai uzlabotu putekļu novadišanu no apstrādājamā materiāla virsmas, figūrzājis ir aprīkots ar savu putekļu nopūšanas un novadišanas sistēmu, kas attīra zāgējuma vietas virsmu. Putekļu nopūšanas un novadišanas sistēma darbojas produktīvāk, kad figūrzāja aizsegs ir nolaists.

- Ielikt adapteri (3) līdz galam pēdā (4) (G att.).
- Pievienot putekļu novadišanas sistēmas sūcējšūteni pie adaptera (3).
- Adaptera demontāža notiek montāžai pretējā secībā.

## DARBS/ IESTATĪJUMI

### IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA

 Ierīce ir aprīkota ar slēdža bloķēšanas pogu (1), kas pasargā no ierīces gadījuma ieslēgšanas. Šī poga ir atrodama ierīces korpusa abās pusēs.

### Ieslēgšana

- Nospiest vienu slēdža bloķēšanas pogu (1) un turēt šajā pozīcijā (H att.)
- Nospiest slēdža (2) pogu (I att.).
- Pēc ierīces ieslēgšanas atlaist slēdža bloķēšanas pogu (1).

### Izslēgšana

- Spiediena samazināšana uz slēdža (2) pogu izslēdz ierīci.

 Ierīces darba ātruma diapazons tiek regulēts ar spiediena spēku uz slēdža pogu.

 Katru reizi nospiežot slēdža (2) pogu, iedegas LED diode (11), kas apgaismo darba vietu.

### ZĀĢASMENS SVĀRSTVEIDA KUSTĪBU REGULĒŠANA

 Bez zāgasmens turp-atpakaļ ejošās kustības regulācijas ir iespējams regulēt zāgasmens svārstveida kustību, kas nodrošina labāku figūrzāja darba parametru piemērotību apstrādājamā materiāla prasībām. Svārstveida kustība tiek regulēta solveidīgi ar svārstveida kustību regulācijas slēdzi (5) diapazonā no 0 līdz 3 (K att.). Vispiemērotākā svārstveida kustību soļu izvēle konkrētiem materiāliem ir dota zemāk tabulā.

Visp. lokšņu metāls: 0	Lokšņu tērauds: 0 – 1
Lokšņu alumīnijss: 1 – 2	Plastmasa: 1 – 2
Finieris: 0 – 1	Koksne: 1 - 3

 Izmantojot nažveida zāgasmeni, svārstveida kustību regulācijas slēdzis jānovieto uz 0. Zāgējot metālu, ieteicams, izmantot ieeljošanas līdzekļus.

### PĒDAS REGULĒŠANA ZĀĢĒŠANAI ZEM LENĶA

- 
- Figūrzāja regulējamā pēda ļauj veikt zāgēšanu zem leķķa diapazonā no 0° līdz 45° (abās pusēs).
  - Izņemt adapteri (3) no pēdas (4) (G att.).
  - Atlaist pēdas (4) nostiprinātājskrūvi ar sešstūra atslēgas palīdzību.
  - Pārvietot pēdu (4) uz priekšu un noliekt pa labi vai pa kreisi (diapazonā līdz 45°).
  - Novietot pēdu (4) zem vēlamā leķķa, pārvietot atpakaļ un aizskrūvēt nostiprinātājskrūvi (L att.).

 Leķķu skala uz pēdas nodrošina pēdas noliekumu zem leķķiem 0°, 15°, 30° vai 45° (pa labi vai pa kreisi). Pabeidzot regulēšanu, sešstūra atslēga jānovieto tās uzglabāšanai paredzētajā vietā.

### ZĀĢĒŠANA

- Novietot priekšējo pēdas (4) daļu plakani uz zāgēšanai paredzētā materiāla tā, lai zāgasmens nepieskartos pie materiāla.
- Ieslēgt figūrzāgi un uzgaidīt, kamēr tas sasniegus maksimālo griezes ātrumu.
- Lēnām pārvietot figūrzāgi, vadot zāgasmeni pa iepriekš atzīmētu zāgējuma līniju.
- Zāgējot pa liklīniju, figūrzājis jāvirza ļoti viegli.

 Zāgēšana jāveic vienmērīgi, pievēršot uzmanību tam, lai nepārslogotu ierīci. Pārmērīgais spiediens uz zāgasmens bremzēs svārstveida kustības, kas nelabvēlīgi ietekmēs zāgēšanas produktivitāti. Ja būs nepieciešams zāģēt pa laidenu loku, samazināt vai pilnībā izslēgt svārstveida kustību.

 Ja darba laikā figūrzāja visa pēdas virsma nav piespiesta pie apstrādājamā materiāla virsma, bet gan ir pacelta virs tās, pastāv atsitiena vai zāgasmens salūšanas risks.

### ATVERES IZGRIEŠANA MATERIĀLĀ

- Izurbt materiālā atveri ar diametru 10 mm.
- Ievadīt zāgasmeni atverē un uzsākt zāgēšanu no izurbtās atveres.

### METĀLA ZĀĢĒŠANA / ZĀĢASMENS IZVĒLE

 Lai pārķāgtu metālu, izmantoj atbilstošus zāgasmēņus ar lielāku zobu skaitu. Zāgēšanas laikā lietot atbilstošu ieeljošanas līdzekli (zāgēšanas eļļa). Metāla pārķāgēšana bez ieeljošanas veicina paātrinātu zāgasmens nolietojumu. Vispiemērotākā zāgasmens izvēle ir dota zemāk tabulā:

Zobu skaits uz collu	Zāgasmens garums	Lietošana
24		Mīkstais tērauds, metāli bez dzelzs saturā
14	80 mm	Metāli bez dzelzs saturā, plastmasas
9		Koksne, finieris

- Lietot tikai atbilstošus un asus zāgasmēņus.
- Nelietot zāgasmēņus ar bojātu satvērēju.
- Lietot atbilstoša tipa zāgasmēņus.

## APKALPOŠANA UN APKOPE

 Pirms veikt jebkādas darbības, kas ir saistītas ar instalēšanu, regulēšanu, remontu vai apkalpošanu, izņemt akumulatoru no ierīces.

### APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ieteicams, tīrīt ierīci katru reizi pēc lietošanas.
- Tirišanai nedrīkst izmantot ūdeni vai jebkādus citus šķidrumus.

- Ierīce ir jātīra ar sausu auduma gabalu vai jāizpūš ar zema spiediena saspiesto gaisu.
- Neizmantot tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.
- Regulāri jātīra ventilācijas spraugas dzinēja korpusā, lai nepieļautu ierīces pārkaršanu. Nedrikst tīrit ventilācijas spraugas, bāžot tādus asus elementus kā skrūvgrieži vai līdzīgi priekšmeti.
- Ieteicams periodiski ieeļot vadrulliti. Eļļas piliens pagarinās detaļas izturību.
- Pārmērigas kolektora dzirksteļošanas gadījumā nodot ierīci kvalificētai personai oglekļa suku stāvokļa pārbaudei.
- Ierīce vienmēr jāuzglabā sausā, bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīce jāuzglabā ar izņemtu akumulatoru.

**i** Jebkāda veida defekti ir jānovērš ražotāja autorizētos servisa centros.

## TEHNISKIE PARAMETRI

### NOMINĀLO PARAMETRU DATI

Akumulatora figūrzāģis		
Parametrs	Vērtība	
Akumulatora spriegums	18 V DC	
Zāgasmens ciklu daudzums (tukšgaitā)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Zāgējamā materiāla maks. biezums	Koksne Metāls	80 mm 10 mm
Zāgasmens solis	25 mm	
Aizsardzības klase	III	
Masa	1,700 kg	
Ražošanas gads	2017	

Graphite Energy+ sistēmas akumulators		
Parametrs	Vērtība	Vērtība
Akumulators	58G001	58G004
Akumulatora spriegums	18 V DC	18 V DC
Akumulatora tips	Li-Ion	Li-Ion
Akumulatora kapacitāte	2000 mAh	4000 mAh
Vides temperatūras diapazons	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Lādēšanas laiks ar lādētāju 58G002	1 h	2 h
Masa	0,400 kg	0,650 kg
Ražošanas gads	2017	2017

Graphite Energy+ sistēmas lādētājs		
Parametrs	Vērtība	Vērtība
Lādētāja tips	58G002	
Barošanas spriegums	230 V AC	
Barošanas frekvence	50 Hz	
Lādēšanas spriegums	22 V DC	
Maks. lādēšanas strāva	2300 mA	
Vides temperatūras diapazons	4°C – 40°C	
Akumulatora 58G001 lādēšanas laiks	1 h	
Akumulatora 58G004 lādēšanas laiks	2 h	

Elektroaizsardzības klase	II
Masa	0,300 kg
Ražošanas gads	2017

### DATI PAR TROKSNI UN VIBRĀCIJĀM

#### Informācija par troksni un vibrāciju

Tādi emitētā troksna līmeņi kā emitētā akustiskā spiediena līmenis  $L_p$  un akustiskās jaudas līmenis  $L_w$ , kā arī mērījuma neprecizitāte K ir aprakstīta zemāk saskaņā ar standartu EN 60745.

Vibrāciju vērtības  $a_h$  un mērījuma neprecizitāte K ir norādītas saskaņā ar standartu EN 60745 un aprakstītas zemāk.

Šajā instrukcijā norādītais vibrāciju līmenis ir mērits saskaņā ar mērīšanas procedūru, kas noteikta standartā EN 60745, un var tikt izmantots elektroierīču salīdzināšanai. To var arī izmantot, lai veiktu vibrācijas ekspozīcijas sākotnējo novērtējumu.

Dotais vibrāciju līmenis ir reprezentatīvais lielums attiecībā pret elektroierīces pamatizmantošanas mērķiem. Ja ierīce tiks izmantota citiem mērķiem vai ar citiem darbinstrumentiem un netiks pietiekami labi kopta, vibrāciju līmenis var mainīties. Lepiekš minēti iemesli var palielināt vibrācijas ekspozīciju visā darba periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas ekspozīciju, jāņem vērā periodi, kad elektroierīce ir izslēgta vai ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Šādi kopējā vibrācijas ekspozīcija var kļūt ievērojami mazāka. Lai pasargātu lietotāju no vibrācijas sekām, jānodrošina tādi papildu drošības līdzekļi kā elektroierīces un darbinstrumentu apkope, atbilstoša roku temperatūra un atbilstoša darba organizācija.

Akustiskā spiediena līmenis:  $L_p = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Akustiskās jaudas līmenis:  $L_w = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Vibrāciju paātrinājuma vērtība:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

### VIDES AIZSARDZĪBA / CE

	Elektroinstrumentus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod utilizācijai attiecīgajiem uzņēmumiem. Informāciju par utilizāciju var sniegt produkta pārdevējs vai vietējie varas orgāni. Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces satur videi kaitīgās vielas. Ierīce, kura netika pakļauta otrreizējai izejvielu pārstrādei, rada potenciālus draudus videi un cilvēku veselībai.
--	---

	Akumulatorus/ baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, mest uguni vai ūdeni. Bojāti vai nolietoti akumulatori ir jānodod pareizajai otrreizējai pārstrādei saskaņā ar spēkā esošu direktīvu par akumulatoru un bateriju utilizāciju.
--	---

\* Ir tiesības veikt izmaiņas.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (turpmāk „Grupa Topex”) ar galveno ofisu Varšavā, ul. Pograniczna 2/4, informē, ka visa veida autortiesības attiecībā uz dotās instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) saturu, tai skaitā uz tās teksti, samazinātām fotogrāfijām, shēmām, zīmējumiem, kā arī attiecībā uz tās kompozīciju, pieder tikai Grupa Topex, kuras ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra „Likumu par autortiesībām un blakustiesībām” (Likumu Vēstnesis 2006 nr. 90, 631. poz. ar turmp. izm.). Visas Instrukcijas kopumā vai tās noteikto daļu kopēšana, apstrāde, publicēšana vai modifīcēšana komercmērķiem bez Grupa Topex rakstiskās atlaujas ir stingri aizliegta, pretējā gadījumā pārkāpējs var tikt sauktς pie kriminālās vai administratīvās atbildības.



## ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÖLGE

### AKUTOITEL TIKKSAAG 58G011

TÄHELEPANU ENNE ELEKTRITÖÖRIISTAGA TÖÖTAMA ASUMIST  
LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÄESOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE  
ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

#### ERIOHUTUSJUHISED

##### ERIOHUTUSJUHISED OHUTUKS TÖÖKS TIKKSAEGA

- Töode juures, mille puhul töötarvik võib sattuda varjatud elektrijuhtmetele, hoidke seadet käepidemete isoleeritud **pindadest**. Kokkupuutel toitevõrgu juhtmega võib pinge kanduda üle elektritööriista metallosadele, mis omakorda võib pöhjustada elektrilööki.
- **Hoidke käed seadme lõikeulatusest ohutus kauguses.** Ärge pange käsi lõigatava eseme alla. Kokkupuutel saelehega võite ennast vigastada.
- **Kui olete töö lõpetanud, lülitage tikksaag välja.** Saelet eemaldage töödeldavast materjalist alles siis, kui saag on **peatunud**. Nii vältide tagasilööki ja saate seadme ohultult käest ära panna.
- **Kasutage vaid kahjustusteta saelehti, mis on heas tehnilises korras.** Köverad ja nürid saelehed võivad lihtsalt murduda, mis rikub saagimisjoone ja võib pöhjustada tagasilööki.
- **Mõnede puuliikide ja mõnede metallide tolmi võib olla tervisele ohtlik, pöhjustada allergilist reaktsiooni, hingamisteede haigusi või tekitada vähki.**
  - Saega töötamisel kandke tolmuksilmaski, et kaitsta hingamisteid saagimisel tekkiva tolmu eest.
  - Puidu saagimise ajal kasutage tolmuuemadussüsteemi.
  - Jälgige, et töökoht oleks alati hästi ventileeritud.
- **Tikksaega ei tohi saagida veotorusid.** Veotoru läbisaagimine tekitada materiaalset kahju ja võib pöhjustada elektrilööki.
- Et vältida naelte, kruvide või muude kõvade objektide läbilöökamist, kontrollige enne töö alustamist pöhjalikult töödeldavat pinda.
- Samuti on keelatud saagida materjale, mille mõodud (paksus) ületavad sae tehnilistes andmetes esitatud mõõte.
- Hoidke tikksaagi kokkusurutud käes.
- Enne töölülitili allavajutamist veenduge, et tikksaag ei puutuks vastu töödeldavat materjali.
- Ärge puudutage käega seadme liikuvaaid elemente.
- Ärge pange tikksaagi käest, kui see veel liigub. Ärge käivitage tikksaagi enne, kui see on teil kindlalt käes.
- **Ärge puudutage saelehte ega töödeldavat pinda vaheltult pärast töö lõpetamist.** Need elemendid võivad tugevalt kuumeneda ja pöhjustada pöletusi.
- Kui märkate, et tikksaag töötab ebavatavaselt või kui sellest kostub kummalist heli, lülitage seade viivitamatult välja ning eemaldage pistik pistikupesast.
- Piisava jahutuse tagamiseks hoidke ventilatsiooniavad tikkse korpuses alati vabadena.

##### AKUDE ÕIGE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Aku laadimise protsess peab toimuma kasutaja kontrolli all.
- Vältige aku laadimist temperatuuril alla 0°C.
- **Kasutage ainult seadme tootja soovitatud akulaadijaid.** Teist

tüüpi akude laadimiseks möeldud laadijate kasutamisel võib tekkida tulekahjuhoht.

- Ajal, kui akut ei kasutata, tuleb seda hoida eemal metallemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, kruvid ja muud väikesed metalldetailid, mis võiksidaku klemmid lühisesse ajada. Aku klemmid lühihendus võib pöhjustada pöletust.
- **Vigastuste või vale kasutamise korral võib akust eralduda gaase.** Tuulutage ruum ja kaebuste korral pidage nõu arstiga. Gaasid võivad kahjustada hingamisteid.
- **Ekstreemsetes tingimustes võib akust vedelik välja voolata.** Akust väljavoolanud akuveledelik võib pöhjustada nahaärritust ja pöletusi. Kui ilmneb vedeliku leke akust, toimige järgnevalt:
  - Pühkige vedelik ettevaatlikult riidetükiga ära. Vältige vedeliku sattumist nahale või silma.
  - Kui vedelik siiski sattub nahale, loputage see koht viivitamatult rohke puhta voolava veega ning neutraliseerige vedelikujäägid mõne nõrga happega, nagu sidrunimahl või äädikas.
  - Kui vedelik sattub silma, loputage silma vähemalt 10 minutit jooksul rohke puhta voolava veega ning pöörduge arsti poole.
- **Ärge kasutage akut, mis on kahjustatud või deformeerunud.** Kahjustatud või deformeerunud akud võivad toimida ettevarvamatul visil, pöhjustada tulekahju, plahvatust või kehavigastusi.
- **Vältige aku kokkupuudet niiskuse või veega.**
- Hoidke akut eemal soojusallikatest. Ärge jätkage akut pikemaks ajaks kõrge temperatuuriga keskkonda (päikese kätte, küttekollete läheodusse või mistahes ruumi, kus temperatuur ületab 50°C).
- **Ärge hoidke akut ega tööriista tulele liiga lächedal ega liiga kõrge temperatuuri käes.** Tulele liiga lächedale sattunud või kõrgema kui 130°C juures olev aku või plahvatada.

**TÄHELEPANU!** Temperatuur 130 °C võib olla märgitud kui 265 °F.

- Järgige köiki aku laadimise juhiseid. Ärge laadige akut temperatuuril, mis jäab väljapoole kasutusjuhendi nominaaltabelis esitatud temperatuurivahemikku. Aku nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja tekitada tuleohtu.

##### AKUDE REMONTIMINE

- **Kahjustatud akusid ei tohi ise remontida.** Akut tohib remontida vaid tootja või kvalifitseeritud hooldustöökoda.
- **Kasutatud aku viige kogumispunkti, mis tegeleb seda tüüpi ohtlike jäätmete käitlemisega.**

##### AKULAADIJAGA SEOTUD OHUTUSJUHISED

- **Vältige laadija kokkupuudet niiskuse või veega.** Laadijasse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu. Laadijat võib kasutada ainult kuivades siseruumides.
- Enne mistahes hooldustöid või puhastamist lülitage laadija vooluvõrgust välja.
- **Ärge kasutage laadijat, mis on asetatud tuleohlikule alusele (paber, tekstiil)** või asub tuleohlike ainete läheduses. Laadija kuumeneb laadimise ajal ja võib pöhjustada tulekahju.
- Enne kasutamist kontrollige alati laadija, toitejuhtme ja pistiku seisundit. Kahjustuste ilmnemisel ärge laadijacasutage. Ärge üritage laadijat ise lahti võtta. Usaldage kõik parandustööd volitatud hooldusfirmale. Laadija mittenõuetekohane laativõtmine ja kokkupanemine võib pöhjustada elektrilöögi võitulekahju ohtu.
- Laadijat ei tohi ilma vastutava isiku järelevalveta kasutada lapsed, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed ega isikud, kellega ei ole vajalikke kogemusi või teadmisi laadija kasutamiseks kõiki turvanõudeid järgides. Vastasel juhul võib juhtuda, et seadet kasutatakse valesti ja suurene vigastuste oht.
- **Kui te laadijat ei kasuta, lülitage see vooluvõrgust välja.**

- Järgige kõiki aku laadimise juhiseid. Ärge laadige akut temperatuuril, mis jäab väljapoole kasutusjuhendi nominaaltabelis esitatud temperatuurivahemikku. Aku nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja tekitada tuleohtu.

#### LAADIJA REMONTIMINE

- Kahjustatud laadijad ei tohi ise remontida. Laadijad tohib remontida vaid tootja või kvalifitseeritud hooldustöökoda.
- Kasutatud laadija viige kogumispunkti, mis tegeleb seda tüüpi ohtlike jäätmete käitlemisega.

#### TÄHELEPANU! Seade on möeldud kasutamiseks siseruumides.

Vaatamata turvakonstruktsiooni kasutamisele kogu töö väitel, turvavahendite ja lisakaitsevahendite kasutamisele, on seadmega töötamise ajal alati olemas kehavigastuste oht.

Liitium-joonakud võivad lekkima hakata, süttida ja plahvatada, kui sattuvad liiga kõrge temperatuuri käte või saavad mehaanilisi vigastusi. Ärge jätké akusid palaval või päikeselisel päeval autosse. Ärge püüdke akut avada. Liitium-joonakud sisaldavad turvaseadet, mille vigastamine võib viia aku süttimise või plahvatamiseni.

Kasutatud piktogrammide selgitused.



- Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige selles toodud hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
- Kasutage kaitseprille ja körvaklappe.
- Kasutage kaitsemaski.
- Ärge lubage lapsi seadme lähedusse.
- Kaitiske seadet vihma eest.
- Kasutage seadet siseruumides, kaitiske seda vihma ja niiskuse eest.
- Ettevaatust, teravad elemendid!
- Kasutage kaitsekindaid.
- Ringlussevött
- Teine kaitseklass

- Kogumine liigiti
- Ärge visake akuelemente tulle.
- Ohustab veekeskkonda.
- Mitte lasta kuumenteda üle 50 °C.

#### EHITUS JA KASUTAMINE

Tikksaag on akutoitega elektritööriist. Seade saab toite alalisvoolu kommutaatormootorilt. Seade on möeldud puidust, puidusarnastest materjalidest, plastist ja metallist (vastava saelehe kasutamisel) detailide sirgjooneliseks eraldavaks saagimiseks, köverjooneliseks saagimiseks ning väljalöigete tegemiseks.

Seadme kasutusalaks on ehitus- ja remonditööd ning kõik koduses majapidamises amatöörina tehtavad sarnased tööd.



**Keelatud on kasutada seadet vastuolus selle määratud otstarbega!**

#### JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel kujutatud seadme elementide numeratsioonile.

- Töölülitlukustusnupp
- Töölülitli
- Adapter
- Tald
- Pendelliikumise reguleerimise lülit
- Saelehe hoidik
- Veorull
- Paralleeljuhiku lukustuspoldid
- Kaitsevarras
- Kate
- Valgusti
- Aku kinnitusnupp
- Aku
- Laadija
- LED-diiodid
- Aku laetuse taseme signaalnupp
- Aku laetuse taseme signaal (LED-diiodid).
- Paralleeljuhik

\* Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel.

#### GRAAFILISTE TÄHISTE SELGITUS



**TÄHELEPANU**



**ETTEVAATUST**



**PAIGALDUS/SEADISTAMINE**



**INFO**

#### VARUSTUS JA TARVIKUD

- Kuuskantvöti – 1 tk
- Paralleeljuhik – 1 tk

#### ETTEVALMISTUS TÖÖKS

##### AKU EEMALDAMINE / PAIGALDAMINE

- Vajutageaku kinnitusnupud (12) alla ja tömmakeaku (13) välja (joonis A).
- Asetage laetudaku (13) käepidemisse ja lükake kuni kuuleteaku kinnitusnuppu (12) klöpsatust.

##### AKU LAADIMINE



Seadet müükse osaliselt laetud akuga. Aku laadimine peaks

toimuma väliskeskkonna temperatuuril 4–40°C. Uus aku võiaku, mida ei ole kaua kasutatud, saavutab täieliku toitevõime pärast 3–5 laadimis- ja tühjenemistsüklit.

- Eemaldageaku (13) seadimest (**joonis A**).
- Lülitage laadija vooluvõrgu (**230 V AC**) pesasse.
- Paigaldageaku (13) laadijasse (**14**) (**joonis B**). Kontrollige, kasaku asetsetb öigesti (on lõpuni laadijasse lükatud).

**i** Pärast laadija ühendamist toitevõrgu pesasse (**230 V AC**) süttib laadijal roheline diood (15), mis annab märku, et toide on järgi ühendatud.

Pärastaku paigutamist (13) laadijasse (14) süttib laadijal punane diood (15), mis annab märku, etaku laadimise protsess kestab.

Samal ajal pölevad eri režiimidel vilkuvad rohelisedaku laetuse taseme dioodid (17) (vaata kirjeldust allpool).

- **Kõik dioodid pölevad vilkuvalt** –aku on tühi ja vajab laadimist.
- **Kaks dioodi pölevad vilkuvalt** –aku on osaliselt tühi.
- **Üks diood pöleb vilkuvalt** –aku laetuse tase on kõrge.

**i** Kuiaku on täis laetud süttib laadihal olev diood (15) roheliselt ja kõikaku laetuse taseme dioodid (17) pölevad püsivalt. Teatud aja järel (u 15 s)aku laetuse taseme dioodid (17) kustuvad.

**!** Ärge laadige akut kauem kui 8 tundi. Selle aja ületamine võib põhjustadaaku elementide kahjustusi. Laadija ei lülitu pärast seda, kuiaku on täis laetud, automaatselt välja. Roheline diood laadijal pöleb edasi. Akulaetuse taseme dioodid kustuvad teatud aja möödudes. Enneaku laadijast eemaldamist lülitage laadijavooluvõrgust välja. Vältige järjestikusi lühiajalisi laadimiisi. Ärge pange akut pärast seadme lühiajalist kasutamist uuesti laadima. Ajavahemiku oluline lüheneamine kahe laadimise vahel annab märku sellest, etaku on kulunud ja see tuleb välja vahetada.

**!** Laadimisprotsessi ajal soojeneb laadija tugevalt. Ärge alustage tööd kohe pärast laadimist, vaid oodake, etaku jahtuks toatemperatuurini. See kaitseb akut kahjustumise eest.

#### AKU LAETUSE TASEME MÄRGUANNE

**i** Aku on varustatudaku laetuse taseme näidikuga (3 LED-dioodi) (17). Akulaetuse taseme kontrollimiseks vajutage allaaku laetuse taseme signaalnupp (13) (**joonis C**). Kõigi dioodide süttimine näitab, etaku on täis. Kahe dioodi süttimine näitab, etaku on pooltühji. Ainult ühe dioodi süttimine näitab, etaku on tühji ja vajab laadimist.

#### PARALLEELJUHIKU PAIGALDAMINE

**i** Paralleelsaagimise juhiku võib paigaldada tikksae talla paremale või vasakule küljele.

- Keerake paralleeljuhiku lukustuspoldid (8) lahti.
- Torgake paralleeljuhiku (18) liist avaustesse sae tallas (4), seadistage soovitud kaugus (kasutades jaotist) ja keerake kinniparalleeljuhiku lukustuspoldid (8) (**joonis D**).

**!** Paralleeljuhiku juhtiliist peab olema suunatud allapoole.

**i** Paralleeljuhikut (18) võib kasutada ka saagimisel kaldenurgaga vahemikus 0° kuni 45°.

#### SAELEHE KINNITAMINE

**!** Saelehe paigaldamiseks ja vahetamiseks ei ole vaja kasutada mingeid tööriisti.

#### Saelehe paigaldamine

- Seadistage pendelliikumise lülti (5) asendisse „III” ja töstke kate (10) üles.
- Lükake saelehe hoidiku (6) kuni tunnete vastupanu (saelehe hambad peavad olema suunatud ettepoole) (**joonis E**).

**Tähelepanu!** Jälgige, et saeleht istuks piisavalt tugevalt veorulli (7).

#### Saelehe eemaldamine

- Seadistage pendelliikumise lülti (5) asendisse „III” ja töstke kate (10) üles.
- Tõmmake saelehe hoidiku (6) kang üles ja paigaldage saeleht (**joonis E**).
- Vabastage saelehe hoidiku kang (7)

**!** Kasutage T-kinnitussüsteemiga saelehti nagu näidatud joonisel F.

#### TOLMU EEMALDAMINE

Töödeldavalts pinnalt tolmu eemaldamise lihtsustamiseks on tikksaag varustatud spetsiaalse tolmuimemisseadmega, mis puhastab saetud pinnad. Tolmuimemisseade ja tolmuemaldussüsteem töötavad tõhusamalt, kui tikksae kaitsekatte on alla lastud.

- Lükake adapter (3) avasse tallas (4) (**joonis G**).
- Ühendage tolmuemaldussüsteemi voolik adapteri (3) külge.
- Adapterieemaldamine toimub vastupidises järjekorras vörreldest selle paigaldamisega.

## TÖÖ / SEADISTAMINE

#### SISSELÜLITAMINE / VÄLJALÜLITAMINE

**i** Seade on varustatud töölülitilukuga (1), mis takistab seadme juhuslikku käivitumist. Ohutuslülitinupud asuvad mölemal pool seadme korpust.

#### Sisselülitamine

- Vajutage töölülitilukustusnupu (1) üksots alla ja hoidke selles asendis (**joonis H**).
- Vajutage töölülitinuppu (2) alla (**joonis I**).
- Kui seade on käivitunud, võite töölülitilukustusnupu (1) vabastada.

#### Väljalülitamine

- Töölülit (2) vabastamisel lülitub seade välja.

**i** Seadmetöökiiruse reguleerimiseks muutke töölülitinupule vajutamise tugevust.

**i** Töölülitinupu (2) vajutamisel süttib iga kord diood (LED) (11), mis valgustab töökohta.

#### SAELEHE PENDELLIUKUMISE REGULEERIMINE

**i** Tänupendelliikumise mugava reguleerimise võimalusele saab lisaks saeleheedasi-tagasi liikumise reguleerimisele kohandada paremini saetööparameetrid töödeldava materjali nõuetele. Pendelliikumist reguleeritakse astmeliselt pendelliikumise reguleerimise lülti (5) abil vahemikus 0 kuni 3 (**joonis K**). Erinevatele materjalidele sobiv pendelliikumise samm on näidatud järgmises tabelis:

Lehtmetall üldiselt: 0	Terasplekk: 0–1
Alumiiniumplekk: 1–2	Plastmaterjal: 1–2
Puitvineer: 0–1	Puit: 1–3

**!** Nuga-tüüpi saelehe kasutamisel seadistage pendelliikumise reguleerimislülti asendisse 0. Metalli saagimisel on soovitatav kasutada määrdainet.

#### TALLA REGULEERIMINE NURGA ALL LÖIKAMISE KORRAL

Tikksareguleeritavtald vöimaldab saagida ka nurga all vahemikus 0° kuni 45° (mölemale poole).

- Eemaldageadapter (3) tallast (4) (**joonis G**).
- Keerakekuuskantvõtmeabil lahti talla (4) kinnituspoldid.
- Lükake tald (4) ette ja keerake paremale või vasakulekaldu (kuni 45°).
- Seadistagetald (4) soovitudnurgaalla, lükakeette ja fikseerige kinnituspol tideabil (**joonis L**).

**i** Jaotis võimaldab keerata talda  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $30^\circ$  või  $45^\circ$  nurga alla (paremale või vasakule). Pärast reguleerimise lõpetamist asetage **i** Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud kuuskantvöti alati tagasi selle hoidmiseks ette nähtud kohale.

### SAAGIMINE

- Asetage talla (4) esimene osa tasapinnaliselt saagimiseks möeldud materjalile nii, et saeleht ei puutuks vastu materjali.
- Käivitage tikksaag ja oodake, et seade saavutaks sobiva kiiruse.
- Lükake saagi aeglaselt edasi juhtides saelehte mööda märgitud saagimisjoont.
- Kui saete mööda kõverjoont, lükake saagi edasi hästi ettevaatlikult.

**i** Saagige rahulikult ja kindlalt, jälgides, et te saele liiga tugevasti ei vajutaks. Liigne surve saelehale pidurdab pendelliikumist, mis omakorda halvendab töötulemust. Kui on vaja saagida mööda õrna kaart, vähendage pendelliikumist või lülitage see päris välja.

**!** Kui töö ajal ei ole kogu tikksae tald toetatud saetavale materjalile või on selle kohale tööstetud, suureneb tagasilöögi ja saelehe murdumise oht.

### AVADE SAAGIMINE

- Puurige materjali auk läbimõõduga 10 mm.
- Asetage saeleht avausse ja alustage saagimist.

### METALLI SAAGIMINE / SAELEHTEDE TÜÜBID

**i** Kasutage metalli saagimiseks spetsiaalseid suurema hammaste arvuga saelehti.

Metalli saagimisel kasutage spetsiaalset määardeainet (saagimisöli). Metalli saagimine ilma määardeaineta viib saelehe enneaegse kulumiseni. Sobiva saelehe valimisel on abiks alltoodud tabel:

Saehammaste koguarv	Saelehe pikkus	Kasutusala
24	80 mm	Pehme teras, värvilised metallid
14		Värvilised metallid, plastmaterjalid
9		Puit, puitvineer

- Kasutage ainult terveid ja teravaid saelehti.
- Ärge kasutage kahjustatud käepidemega saelehti.
- Kasutage sobivat tüüpi saelehti.

### KASUTAMINE JA HOOLDUS

**!** Enne kui asute mistahes paigaldus-, reguleerimis-, parandus- või hooldustoimingute juurde, eemaldage seadmed küljest aku.

### HOOLDAMINE JA HOIDMINE

- Soovitame puhastada seadet iga kord vahetult pärast kasutamist.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vett ega muid vedelikke.
- Puhastage seadet kuiva kangatüki või nõrga suruõhujoa abil.
- Ärge kasutage puustusvahendeid ega lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plastosi.
- Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid mootori korpuses, et vältida seadme ülekuumenemist. Ärge toppige ventilatsiooniavade puhastamiseks neisse selliseid teravaid eseميد nagu kruvikeerajad ja muid sarnaseid eseميد.
- Soovitatav on vedorulli regulaarselt ölitada. Vedi rullile tilgutatud öli pikendab selle tööaega.
- Juhul, kui kommutatorist lendab liigselt sädemeid, laske vastava kvalifikatsiooniga isikul kontrollida mootori süsiharjade seisundit.
- Hoidke seadet kuivas, lastele kättesaadamus kohas.
- Hoiustamise ajaks võtke seadmest aku välja.

**i** Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

### TEHNILISED PARAMEETRID

#### NOMINAALANDMED

Akutoitel tikksaag		
Parameeter	Väärtus	
Aku pingie	18 V DC	
Saelehe tsüklite arv (koormuseta)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Saetava materjali maksimaalne paksus	Puit	80 mm
	Metall	10 mm
Saelehe samm	25 mm	
Kaitseklass	III	
Kaal	1,700 kg	
Tootmisaasta	2017	

#### Graphite Energy+ süsteemi aku

Parameeter	Väärtus	
Aku	58G001	58G004
Aku pingie	18 V DC	18 V DC
Aku tüüp	Li-Ion	Li-Ion
Aku maht	2000 mAh	4000 mAh
Keskonnateperatuuride vahemik	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Laadimisaeg laadijaga 58G002	1 h	2 h
Kaal	0,400 kg	0,650 kg
Tootmisaasta	2017	2017

#### Graphite Energy+ süsteemi akulaadija

Parameeter	Väärtus	
Laadija tüüp	58G002	
Toitepinge	230 V AC	
Toitesagedus	50 Hz	
Laadimispinge	22 V DC	
Maksimaalne laadimisvool	2300 mA	
Keskonnateperatuuride vahemik	4°C – 40°C	
Aku 58G001 laadimise aeg	1 h	
Aku 58G004 laadimise aeg	2 h	
Kaitseklass	II	
Kaal	0,300 kg	
Tootmisaasta	2017	

### MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED

#### Müra ja vibratsiooni info

Käesolevas juhendis esitatud tekkiva müra tasemed, nagu heliröhutase  $L_p$ , müra võimsustase  $L_w$  ning mõõtemääramatus  $K$ , vastavad standardile EN 60745.

Alltoodud vibratsioonitase ah ja mõõtemääramatus  $K$  on esitatud kooskõlas standardiga EN 60745.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardis EN 60745 sätestatud mõõtmisprotseduuri järgi ja seda võib kasutada elektritööriistade võrdlemisel. Seda võib kasutada ka vibratsiooniga kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase on piisavalt esinduslik tööriista tavakasutuse puhul. Kui elektritööriista kasutatakse muul viisil või koos muude töötarvikutega, samuti juhul, kui tööriista piisavalt ei hooldata, võib vibratsioonitase muutuda. Ülaltoodud põhjused võivad suurendada kokkupuudet vibratsiooniga kogu tööaja vältel.

Vibratsiooniga kokkupuute põhjalikuks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ajavahemikke, mil tööriist on välja lülitatud või on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata töö tegemiseks. Nii võib vibratsiooniga kokkupuute koguväärtus olla märgatavalalt väiksem. Seadmega töötaja kaitsmiseks vibratsiooni möju eest tuleb võtta täiendavaid ohutusmeetmeid, nagu tööriista ja töötarvikute regulaarne hooldamine, käte õige temperatuuri tagamine, sobiv töökorraldus.

Helirõhutase: Lpa = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Müra võimsustase: Lwa = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Mõõdetud vibratsioonitase:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$ , K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## KESKKONNAKAITSE / CE

	Ärge visake elektriseadmeid olmepügi hulka, viiße need käitlemiseks vastavasse asutusse. Infot toote utiliseerimise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad keskkonnale ohtlike aineid. Ümbertöötlemata seade kujutab endast ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.
	Ärge pange akut / patareisid olmehäätmete hulka ega visake neid tulle ega vette. Kahjustatud või kulunud akud tuleb nõuetekohaselt utiliseerida kooskõlas kehtiva akude ja patareide utiliseerimise direktiiviga.

\* Tootjal on õigus muudatusi sisse viia.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, asukohaga Varsasavi, ul. Podgraniczna 2/4 (edaspidi: „Grupa Topex”) informeerib, et kõik käesoleva juhendiga (edaspidi: juhend), muuhulgas selle teksti, fotode, skeemide, jooniste, samuti selle ülesheetusega seotud autorioigused kuuluvad eranditult Grupa Topex’ile ja on kaitstud 4. veebruari 1994 autorioiguste ja muude sarnaste õiguste seadusega (vt. Seaduse ajakiri 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade kopeerimine, tööllemine ja modifitseerimine kommetseesmärkidel ilma Grupa Topex’i kirjaliku loata on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsiviilvastutuse ning karistuse.



## ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ

### АКУМУЛАТОРЕН ПРОБОДЕН ТРИОН 58G011

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЬПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ДА Я ЗАПАЗИТЕ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

#### ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

##### СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОБОДЕН ТРИОН

- При извършване на работни дейности, при които прободният трион би могъл да попадне на скрити електрически кабели, трябва да държите инструмента за изолираната повърхност на ръкохватката. При контакт на инструмента с кабел на захранващата мрежа може да се стигне до наличие на напрежение в металните части на инструмента, което може да доведе до токов удар.
- Трябва да държите ръцете на безопасно разстояние от зоната на рязане. Не пъхайте ръцете под обработвания предмет. При контакт с прободния трион има опасност от нараняване.
- След завършване на работа трябва да изключите прободния трион. Прободният трион може да се извади от обработвания материал, когато е спрян. По този начин се избяга отскочането и електроинструментът може да бъде отложен по безопасен начин.
- Трябва да използвате само изправни ножове за прободни триони, които са в идеално техническо състояние. Отгънати, изтъпени ножове могат да се счупят, да оказват неблагоприятно влияние върху линията на рязане, а също така да причинят отскочане на инструмента.
- Дървесната прах на някои видове дървесина или някои метали може да представлява опасност за здравето и да предизвика алергични реакции, заболявания на дихателните пътища или да доведе до ракови заболявания.
  - по време на рязане трябва да се използва противопрахова маска за защита на дихателните пътища от прах.
  - по време на рязане на дървесина трябва да се използва система за отвеждане на прах.
  - винаги трябва да се осигури добра вентилация на работното място.
- С прободния трион не бива да се прерязват водопроводни тръби. Прерязването на тръби може да причини материали щети или да доведе до токов удар.
- За да се избегне прерязването на гвоздеи, винтове и други твърди предмети, преди да започнете работните дейности трябва да проверите обработвания материал.
- Не бива да се прерязва материал, чиито размери (дебелина) надвишават размерите, посочени в техническите данни на електроинструмента.
- Прободният трион трябва да се държи със стисната длан.
- Преди да натиснете пусковия бутон трябва да се уверите, че прободният трион не допира материала.
- Не бива да докосвате с ръка движещите се елементи.
- Не бива да поставяте прободния трион настани, ако не е спрял да се движи напълно. Не бива да включвате прободния трион преди да го хванете с ръка.

- Не бива да докосвате ножа или обработвания материал **веднага след завършване на работата.** Тези елементи могат да бъдат силно нагорещени и могат да причинят изгаряне.
- В случай на констатиране на нетипично действие на електроурода или на издаване на нетипичен звук, трябва незабавно да изключите щепсела от захранващия контакт.
- С цел осигуряване на правилно охлаждане трябва да внимавате вентилационните отвори в корпуса на прободния трион да не бъдат запушени.

#### **ПРАВИЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АКУМУЛАТОРИТЕ**

- Процесът на зареждане на акумулатора трябва да протича под надзора на потребителя.
- Трябва да се избягва зареждане на акумулатора при температури по-ниски от 0оС.
- **Акумулаторите трябва да се зареждат само със зарядното устройство, препоръчано от производителя.** Използване на зарядно устройство, предназначено за зареждане на друг вид акумулатор, създава опасност от възникване на пожар.
- **Когато акумулаторът не се използва, трябва да го съхранявате далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, гвоздеи или други малки метални предмети, които могат да предизвикат късо съединение на клемите.** Късото съединение на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряне или пожар.
- В случай на повреда и/или неправилно използване на акумулатора може да се стигне до отделяне на газове. Трябва да проветрите помещението и при наличие на оплаквания да потърсите медицинска помощ. Газовете могат да увредят дихателните пътища.
- При неблагоприятни условия от акумулатора може да изтече течност. Изтичащата от акумулатора течност може да причини дразнене или опарване. При констатиране на теч трябва да следвате указанията по-долу:
  - внимателно избършете течността с кърпа. Избягвайте контакт на течността с кожата или очите.
  - ако се стигне до контакт на течността с кожата, трябва веднага да промийте тези места по тялото обилно с чиста вода и евентуално да неутрализирате течността с неагресивна киселина като сок от лимон или оцет.
  - ако течността проникне в очите, незабавно трябва да ги изплакнете обилно с чиста вода в продължение на минимум 10 минути и да потърсите медицинска помощ.
- Да не се използва акумулатор, който е повреден или модифициран. Повредени или модифицирани акумулатори могат да работят по непредвиден начин, да доведат до пожар, експлозия или опасност от наранявания.
- **Акумулаторът не бива да се излага на въздействието на влага или вода.**
- Акумулаторът винаги трябва да се пази далеч от източници на топлина. Не оставяйте акумулатора за продължително време в среда с висока температура (на слънчеви места, в близост до отопителни радиатори или навсякъде там, където температурата надвишава 50°C).
- **Акумулаторът не бива да се излага на въздействието на огън и прекомерно висока температура.** Излагането на уреда на въздействието на огън или температура над 130°C може да доведе до експлозия.

**ВНИМАНИЕ!** Температура 130°C по Целзий може да се определи като 265°F по Фаренхайт.

- Следва да се спазват всички инструкции за зареждане на акумулатора. Не бива да зареждате акумулатора при температура, надвишаваща определения в таблицата с номинални данни обхват от инструкцията за обслужване. Неправилно зареждане или зареждане при температура със стойност извън определения обхват може да причини повреда на акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.

със стойност извън определения обхват може да причини повреда на акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.

#### **РЕМОНТ НА АКУМУЛАТОРИТЕ**

- **Ремонтът на повредени акумулатори е забранен.** Ремонт на акумулатора може да бъде извършен само от производителя или от оторизиран сервис.
- **Изхабеният акумулатор трябва да бъде предаден на мястото за обезвреждане на този вид опасни отпадъци.**

#### **УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО**

- **Зарядното устройство не бива да се излага на въздействието на влага или вода.** Проникването на вода в зарядното устройство повишава опасността от токов удар. Зарядното устройство може да се използва само на закрито в суhi помещения.
- Преди да пристъпите към каквито и да било дейности по обслужване или почистване на зарядното устройство, трябва да го изключите от захранващата мрежа.
- **Не използвайте зарядното устройство, когато е поставено върху леснозапалима основа (напр. върху хартия, текстил), нито в съседство на леснозапалими вещества.** С оглед повишаване на температурата на зарядното устройство по време на процеса на зареждане има опасност от възникване на пожар.
- **Всеки път преди използване на зарядното устройство следва да проверите неговото състояние - кабела и щекера.** В случай на констатирани повреди зарядното устройство да не се използва. **Забранено е предприемане на опити за разглобяване на зарядното устройство.** Всички ремонти трябва да се извършат от оторизиран технически сервис. Неправилно проведен монтаж на зарядното устройство може да причини токов удар или пожар.
- Децата и лица с физически, емоционални или психически увреждания и други лица, които нямат достатъчен опит и познания за обслужване на зарядното устройство при спазване на всички правила за безопасност, не бива да обслужват зарядното устройство без надзор на отговорно лице. В противен случай има опасност от неправилно обслужване на устройството, в резултат на което може да се стигне до наранявания.
- **Когато зарядното устройство не се използва, трябва да бъде изключено от електрическата мрежа.**
- **Следва да се спазват всички инструкции за зареждане на акумулатора.** Не бива да зареждате акумулатора при температура, надвишаваща определения в таблицата с номинални данни обхват от инструкцията за обслужване. Неправилно зареждане или зареждане при температура със стойност извън определения обхват може да причини повреда на акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.

#### **РЕМОНТ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО**

- **Ремонтът на повредени зарядни устройства е забранен.** Ремонт на зарядното устройство може да бъде извършен само от производителя или от оторизиран сервис.
- **Изхабеното зарядно устройство трябва да бъде предадено на мястото за обезвреждане на този вид отпадъци.**

**ВНИМАНИЕ!** Устройството е предназначено за работа вътре в помещенията.

Въпреки използването на безопасна по проект конструкция на устройството и използването на предпазни средства и допълнителни предпазни мерки, винаги съществува остатъчен риск от нараняване по време на работа.

Акумулаторите Li-Ion могат да протекат, да се запалят или да избухнат, ако бъдат загрети до високи температури

или при късо съединение. Не бива да се съхраняват в автомобила през горещи слънчеви дни. Акумулаторът не бива да бъде отварян. Акумулаторите Li-Ion са оборудвани с електронни обезопасителни устройства, които ако бъдат повредени, могат да причинят запалване или експлозия на акумулатора.

#### Обяснение на използваните пиктограми



- Прочетете инструкцията за обслужване, спазвайте съдържащите се в нея предупреждения и правила за безопасност.
- Използвайте защитни очила и антифони.
- Използвайте защитна маска.
- Не допускайте децата в близост до устройството.
- Пазете устройството от дъжд.
- Използвайте на закрито, пазете от вода и влага.
- Внимание, остри елементи!
- Използвайте защитни ръкавици.
- Рециклиране.
- Втори клас на защита.
- Разделно събиране.
- Не хвърляйте батерии в огън.
- Опасни за водна среда.
- Да не се допуска до загряване над 50°C.

#### КОНСТРУКЦИЯ И УПОТРЕБА

Прободният трион е ръчен инструмент, захранван от акумулатор. Задвижва се от комутаторен двигател за постоянен ток. Електроинструментът е предназначен за изпълнение на просто рязане с цел разделяне на елементи, криволинейно рязане и изпълнение на прорези в дървесина, дървесиноподобни материали, пластмаса и метали (при условие, че се използва съответен нож).

Прободният трион се използва в областта на ремонтно-строителните дейности, както и всички любителски работни дейности (майсторене).



**Не се разрешава използването на електроинструмента за дейности, различни от неговото предназначение.**

#### ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени върху графичните страници в настоящата инструкция.

- Блокировка на бутона за включване
- Бутон за включване
- Адаптор
- Плача
- Преключвател за регулиране на орбиталното движение на ножа
- Държач на ножа
- Водеща ролка
- Винтове за блокиране на успоредната направляваща
- Заштитен ограничител
- Заштитен екран
- Осветление
- Бутон за закрепване на акумулатора
- Акумулатор
- Зарядно устройство
- LED диоди
- Бутон на сигнализацията за нивото на зареждане на акумулатора
- Сигнализация за нивото на зареждане на акумулатора (LED диоди)
- Успоредна направляваща

\* Между представената фигура и продукта може да има разлика.

#### ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ / НАСТРОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ

- Шестостенен ключ - 1 бр.
- Успоредна направляваща - 1 бр.

## ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

#### ИЗВАЖДАНЕ / ПОСТАВЯНЕ НА АКУМУЛATORA



- Натиснете бутона (12) и извадете акумулатора (13) (фиг. A).
- Поставете заредения акумулатор (13) в държача на ръкохватката, докато чуете щракване на бутона за закрепване на акумулатора (12).

#### ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛATORA

Електроинструментът се доставя с частично зареден акумулатор. Зареждането трябва да се извършва при температура на околната среда в обхват от 4°C до 40°C. Нов акумулатор или акумулатор, който не е бил употребяван дълго време, придобива пълна способност за захранване след около 3 - 5 цикъла на зареждане и разреждане.



- Извадете акумулатора (13) от инструмента (фиг. A).
- Включете зарядното устройство в контакт на захранващата мрежа (230 V AC).
- Поставете акумулатора (13) в зарядното устройство (14) (фиг. B). Проверете, дали акумулаторът е поставен правилно (пъхнат докрай).

**i** След включване на зарядното устройство в мрежовия контакт (**230 V AC**) ще светне зеленият диод (**15**) на зарядното устройство, който сигнализира свързване към напрежението.

След поставяне на акумулатора (**13**) в зарядното устройство (**14**) ще светне червеният диод (**15**) на зарядното устройство, който сигнализира, че акумулаторът е в процес на зареждане.

Едновременно светят с мигаща светлина зелените диоди (**17**) за нивото на зареждане на акумулатора в различни комбинации (вижте описанietо по-долу).

- **Всички диоди светят с мигаща светлина** - сигнализиране за източен акумулатор и необходимост от зареждането му.
- **2 от диодите светят с мигаща светлина** - сигнализиране за частично разреждане на акумулатора.
- **1 диод свети с мигаща светлина** - сигнализиране на високо ниво на зареждане на акумулатора.

**i** След зареждането на акумулатора диод (**15**) в зарядното устройство свети със зелена светлина, а всички диоди за нивото на зареждане на акумулатора (**17**) светят с непрекъсната светлина. След изтичане на определено време (ок. 15 сек.) диодите за нивото на зареждане на акумулатора (**17**) изгасват.

**!** Времето за зареждане на акумулатора не трябва да надвишава 8 часа. Надвишаването на това време може да причини повреда на клетките на акумулатора. Зарядното устройство няма да се изключи автоматично след пълното зареждане на акумулатора. Зеленият диод на зарядното устройство ще продължи да свети. Диодите за нивото на зареждане на акумулатора след известно време ще изгаснат. Преди да извадите акумулатора от зарядното устройство, следва да изключите зарядното от захранващия контакт. Избягвайте кратки, следващи едно след друго зареждания. Акумулаторът не трябва да се дозарежда след кратко използване на електроинструмента. Значително намаляване на времето между поредните изисквани зареждания на акумулатора означава, че акумулаторът е износен и трябва да бъде подменен с нов.

**i** По време на процеса на зареждане акумулаторите се загряват. Не предприемайте работни дейности веднага след зареждане на акумулатора - изчакайте, докато акумулаторът се охлади до стайна температура. Това ще предотврати увреждане на акумулатора.

## СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

Акумулаторът е оборудван със сигнализация на нивото на зареждане (3 LED диода) (**17**). За проверка на нивото на зареждане на акумулатора трябва да натиснете бутона на сигнализацията за нивото на зареждане на акумулатора (**13**) (**фиг. С**). Светенето на всички диоди сигнализира високо ниво на зареждане на акумулатора. Когато светят 2 от диодите - сигнализиране за частично разреждане на акумулатора. Когато свети само 1 диод - сигнализиране за източен акумулатор и необходимост от зареждането му.

## МОНТАЖ НА НАПРАВЛЯВАЩАТА ЗА УСПОРЕДНО РЯЗАНЕ

**i** Направляващата може да бъде монтирана от дясната или от лявата страна на електроинструмента.

- Разхлабете винта за блокиране на успоредната направляваща (**8**).
- Пъхнете летвата на успоредната направляваща (**18**) в отворите на плочата (**4**). Настройте желаното разстояние на рязане (използвайки скалата) и я фиксирайте със затягане винтовете за блокиране на успоредната направляваща (**8**) (**фиг. D**).

**i** Водещата летва на успоредната направляваща трябва да бъде ориентирана надолу.

Успоредната направляваща (**18**) може да се използва също така за рязане под ъгъл в диапазон от  $0^\circ$  до  $45^\circ$ .

## ЗАКРЕПВАНЕ НА НОЖА

**i** Монтажът и подмяната на ножа се извършва без използване на инструменти.

### Монтаж на ножа

- Поставете превключвателя за регулиране на орбиталното движение (**5**) на позиция „III“ и повдигнете защитния екран (**10**).
- Пъхнете ножа докрай в държача на ножа (**6**) (зъбите на ножа трябва да бъдат насочени напред) (**фиг. E**).

**Важно!** Обърнете внимание ножът да бъде правилно поставен във водещата ролка (**7**).

### Демонтаж на ножа

- Поставете превключвателя на орбиталното движение (**5**) на позиция „III“ и повдигнете защитния екран (**10**).
- Издърпайте лоста на държача на ножа (**6**) нагоре и извадете ножа (**фиг. E**).
- Освободете лоста на държача на ножа (**7**)

**i** Трябва да използвате ножове със система за закрепване T, както е показано върху фиг. F.

## ОТВЕЖДАНЕ НА ПРАХА

За да се улесни отвеждането на праха от повърхността на обработвания материал, прободният трион е оборудван със собствена система за отвеждане на праха, която почиства повърхността на рязане. Системата за издухване и отвеждане на праха ще работи ефективно, когато защитният екран е спуснат.

- Пъхнете докрай адаптора (**3**) в плочата (**4**) (**фиг. G**).
- Свържете отвеждащия маркуч на системата за отвеждане на праха към адаптора (**3**).
- Демонтажът на адаптора се провежда в обратна последователност на монтажа.

## РАБОТА / НАСТРОЙКИ

### ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

Инструментът е снабден с блокировка на пусковия бутон (**1**), предпазваща от случайно включване. Бутона на блокировката на пусковия бутон се намира от двете страни на корпуса.

### Включване

- Натиснете единия край на бутона на блокировката на пусковия бутон (**1**) и задръжте в тази позиция (**фиг. H**).
- Натиснете пусковия бутон (**2**) (**фиг. I**).
- След включване на електроинструмента можете да освободите бутона на блокировката на пусковия бутон (**1**).

### Изключване

- Освобождаването на натиска върху пусковия бутон (**2**) ще изключи електроуреда.

**i** Обхватът на работната скорост на електроуреда се регулира със силата на прилагания натиск върху пусковия бутон.

С всяко натискане на пусковия бутон (**2**) светва LED диодът (**11**), осветявящ зоната на работа.

### РЕГУЛИРАНЕ НА ОРБИТАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА НОЖА НА ПРОБОДНИЯ ТРИОН

Достъпната възможност за регулиране на орбиталното движение на ножа на прободния трион отделно от възвратно-постъпателното движение на ножа позволява по-добро адаптиране на параметрите на работа на прободния трион към спецификата на обработвания материал. Орбиталното движение се регулира стъпково чрез превключвателя за регулиране на орбиталното движение (**5**) в обхват от **0** до **3** (**фиг. K**). Най-

благоприятната настройка на скока на орбиталното движение за отделните материали е посочена в таблицата по-долу.

Метална плоскост: 0	Стоманена плоскост: 0 – 1
Алуминиева плоскост: 1 – 2	Пластмаси: 1 – 2
Шперплат: 0 – 1	Дървесина: 1 - 3



**При използване на режещ инструмент от тип нож трябва да настроите превключвателя за регулиране на орбиталното движение на ножа на позиция 0. При рязане на метал се препоръчва използване на мазане.**

#### РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛОЧАТА ПРИ РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ



Регулируемата плоча на прободния трион позволява рязане под ъгъл в обхват от 0° до 45° (в двете посоки).

- Извадете адаптора (3) от плочата (4) (**фиг. G**).
- Разхлабете фиксирация винт на плочата (4) с помощта на шестостенния ключ.
- Преместете плочата (4) напред и наклонете наляво или надясно (в обхват до 45°).
- Поставете плочата (4) под желания ъгъл, преместете назад и фиксирайте със затягане на винта (**фиг. L**).



Скалата с ъгли върху плочата позволява наклон на плочата под ъгли 0°, 15°, 30° или 45° (надясно или наляво). След завършване на дейностите по настройка трябва да поставите шестоъгълния ключ на мястото, предназначено за неговото съхранение.

#### РАЗАНЕ



- Поставете предната част на плочата (4) плоско върху материала, предназначен за рязане така, че ножът да не допира материала.
- Включете прободния трион и изчакайте, докато достигне съответната скорост.
- Бавно премествайте прободния трион върху предварително отбеляната линия на рязане.
- При рязане по крива линия трябва много внимателно да водите прободния трион.



Рязането трябва да се изпълнява равномерно, като се внимава да не се претовари прободния трион. Прекомерният натиск върху ножа ще действа спиращо на орбиталното движение, което ще се отрази неблагоприятно върху ефективността на рязане. При необходимост от рязане по лека дъга, трябва да намалите или напълно да изключите орбиталното движение.



**Ако по време на работа плочата не приляга с цялата си повърхност към повърхността на обработвания материал и е повдигната над него - има опасност от отскочане или счупване на ножа.**

#### ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОР В МАТЕРИАЛ



- Пробийте в материала отвор с диаметър 10 mm.
- Въведете ножа в отвора и започнете рязане от изработения отвор.

#### РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ / ВИДОВЕ НОЖОВЕ



За рязане на метал трябва да се използват съответни ножове с по-голям брой зъби.

При рязане на метал трябва да се използва съответен смазващ препарат (масло за рязане). Рязането на метал без използване на масло води до бързо изхабяване на ножа. Най-подходящият избор на нож е показан в таблицата по-долу:

Брой зъби на 1 инч	Дължина на ножа	Обхват на приложение
24	80 mm	Мека стомана, цветни метали.
14		Цветни метали, пластмаса.
9		Дърво, шперплат.

- Да се използват само подходящи и остри ножове.
- Да не се използват ножове с повреден край за захващане в държача.
- Да се използват подходящи видове ножове за прободния трион.

#### ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

**Преди да пристъпите към изпълнението на каквито и да било дейности, свързани с инсталациране, настройки, ремонт или обслужване, трябва да извадите акумулатора от електроинструмента.**

#### ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Препоръчва се почистване на уреда веднага след всяко използване.
- За почистване не бива да се използва вода или други течности.
- Електроинструментът, акумулаторът и зарядното устройство трябва да се почистват със суха кърпа или да се продухат със състен въздух с нико налягане.
- Не бива да се използват никакви почистващи средства или разтворители, тъй като те могат да повредят пластмасовите части на уреда.
- Необходимо е редовно да се почистват вентилационните отвори в корпуса на двигателя, за да не се стигне до прегряване на уреда. Не бива да почиствате вентилационните отвори с използване на остри отвертки или подобни предмети.
- Препоръчва се периодично мазане на водещата ролка. Капка масло, нанесена на това място ще удължи експлоатационния живот на ролката.
- В случай на прекомерно искрене на комутатора възложете на квалифицирано лице проверка на въглените четки на двигателя.
- Електроуредът винаги трябва да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца.
- Уредът трябва да се съхранява с изваден акумулатор.

Всички повреди следва да бъдат отстранявани от оторизиран сервис на производителя.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

##### НОМИНАЛНИ ДАННИ

Акумулаторен прободен трион		
Параметър	Стойност	
Напрежение на акумулатора	18 V DC	
Брой цикли на ножа (без натоварване)	Максимална дебелина на рязания материал	0-2400 min <sup>-1</sup>
Дърво		80 mm
Метал		10 mm
Ход на ножа	25 mm	
Клас на защита	III	
Тегло	1,700 kg	
Година на производство	2017	

Акумулатор от система Graphite Energy+		
Параметър	Стойност	
Акумулатор	58G001	58G004
Напрежение на акумулатора	18 V DC	18 V DC
Тип на акумулатора	Li-Ion	Li-Ion
Капацитет на акумулатора	2000 mAh	4000 mAh
Диапазон на температурата на околната среда	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Време за зареждане със зарядно устройство 58G002	1 h	2 h
Маса	0,400 kg	0,650 kg
Година на производство	2017	2017

Зарядно устройство система Graphite Energy+		
Параметър	Стойност	
Вид на зарядното устройство	58G002	
Захранващо напрежение	230 V AC	
Честота на захранването	50 Hz	
Напрежение на зареждането	22 V DC	
Макс. ток на зареждането	2300 mA	
Диапазон на температурата на околната среда	4°C – 40°C	
Време за зареждане на акумулатор 58G001	1 h	
Време за зареждане на акумулатор 58G004	2 h	
Клас на защита	II	
Маса	0,300 kg	
Година на производство	2017	

## ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

### Информация относно шума и вибрациите

Нивата на излъчване на шум като нивото на излъчваното акустично налягане  $L_p$  и нивото на акустичната мощност  $L_{WA}$  и неопределеността на измерването К са посочени по-долу в съответствие със стандарт EN 60745.

Стойностите на вибрациите  $a_h$  и неопределеността на измерването K, означени в съответствие със стандарт EN 60745, са посочени по-долу.

Посоченото по-долу в настоящата инструкция ниво на вибрации е измерено съгласно определената в стандарт EN 60745 процедура за измерване и може да се използва като критерии за сравняване на електроинструменти. Също така може да се използва за предварителна оценка за експозиция на вибрации.

Посоченото ниво на вибрации е референтно ниво за основните приложения на електроинструмента. Ако електроинструментът бъде използван за други цели или с други инструменти, както и ако не бъде добре поддържан в изправно състояние, нивото на вибрациите може да се различава от посоченото. Посочените по-горе причини могат да доведат до повишаване на експозицията на вибрации по време на целия период на работа.

С цел точно определяне на експозицията на вибрации трябва да се вземат предвид периодите, когато електроинструментът е изключен или когато включен, но не се използва за работа. По този начин общата експозиция на вибрации може да се окаже значително по-ниска. Следва да се въведат допълнителни мерки за безопасност за защита на потребителя от въздействието на вибрациите, като: поддръжка на електроинструмента и работните накрайници, осигуряване на подходяща температура на ръцете, правилна организация на работа.

Ниво на акустичното налягане:  $L_p = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$   
 Ниво на акустичната мощност:  $L_{WA} = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$   
 Стойност на ускорение на вибрациите:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА / CE

	Електрически захранваните изделия не трябва да се изхвърлят с домашните отпадъци, а трябва да се предадат за оползотворяване в съответните заводи. Информация за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделието от местните власти. Негодното електрическо и електронно оборудване съдържа непасивни субстанции за естествената среда. Оборудването, неотдадено за рециклиране, представлява потенциална заплаха за околната среда и за здравето на хората.
--	--

	Акумулаторите / батерии не бива се изхвърлят с битовите отпадъци, не бива да се изхвърлят в огън или водата. Повредените или изчерпани акумулатори трябва да се подложат на правилно оползотворяване съгласно актуалната директива касаеща оползотворяването на акумулатори и батерии.
--	--

\* Запазва се правото за извършване на промени.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава, ул. Пограничna 2/4 (наричана по-нататък : „Grupa Topex“) информира, че всяка авторска права относно съдържанието на инструкция (наричана по-нататък : „Инструкция“), включващи между другото нейния текст, поместените фотографии, схеми, чертежи, а също и нейните композиции, принадлежат изключително на Grupa Topex и подлежат на правна защита съгласно закона от 4 февруари 1994 година относно авторското право и сродните му права (единороден текст в Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-късните изменения). Копирането, преработването, публикуването, модифицирането с комерческа цел на цялата инструкция, както и на отделните ѝ елементи без съгласието на Grupa Topex изразено в писмена форма, е строго забранено и може и може да доведе до привличането към гражданска и наказателна отговорност.



## PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

### AKUMULATORSKA UBODNA PILA 58G011

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI TE UPUTE I SPREMITI IH ZA DALJNE KORIŠTENJE.

#### **POSEBNI PROPISI O SIGURNOSTI**

##### **POSEBNI POPISI VEZANI ZA SIGURAN RAD UBODNOM PILOM**

- Za vrijeme izvođenja radova kod kojih bi uključen alat mogao zahvatiti skrivene električne vodove ili čak vlastiti mrežni kabel, uređaj držite isključivo za izolirane površine drške. Kod kontakta s mrežnim kablom može doći do prijenosa napona na metalne elemente električnog alata, što predstavlja opasnost od električnog udara.
- **Ruke držite na sigurnoj udaljenosti od zone rezanja. Ne stavljavajte ih pod obradivani predmet.** Prilikom kontakta s listom pile mogli biste se ozlijediti.
- Nakon završetka rada ubodnu pilu isključite. List pile izvadite iz obradivanih materijala kad je isti nepomičan. Na taj način ćete izbjegići povratni udar i možete sigurno odložiti električni alat..
- **Koristite isključivo neoštećene listove pile, u besprijeckornom tehničkom stanju.** Deformirani ili tupi listovi pile mogu se polomiti, dodatno utjecati na liniju rezanja ili uzrokovati povratni udar.
- **Prašina koja nastaje kod piljenja nekih vrsta drva može biti opasna za zdravlje, izazivati alergijske reakcije, bolesti dišnih putova ili uzrokovati oboljenje od raka.**
  - za vrijeme piljenja koristiti maske za zaštitu od prašine kako biste zaštitali dišne puteve od prašine koja nastaje tijekom piljenja.
  - prilikom rezanja drva uvijek uključujte odvod prašine.
  - uvijek se pobrinjite za dobru ventilaciju na radnom mjestu.
- **Zabranjeno je koristiti ubodnu pilu za rezanje vodovodnih cijevi.** Prorezanje cijevi uzrokuje materijalnu štetu ili strujni udar.
- Kako biste izbjegli prorezivanje vijaka, čavala i drugih tvrdih predmeta, prije početka rada pažljivo kontrolirajte obradivani materijal.
- Nemojte piljiti materijal čije dimenzije (debljina) prekoračuju dimenzije navedene u tehničkim podacima.
- Ubodnu pilu držite zatvorenom rukom.
- Prije nego pritisnete na prekidač, provjerite da li ubodna pila ne dodiruje materijal.
- Rukom ne dirajte rotirajuće dijelove.
- Zabranjeno je odlagati ubodnu pilu koja je još uvijek u pokretu. Nemojte uključivati ubodnu pilu prije nego je ne primite u ruku.
- **List pile ili obradivani materijal nemojte dirati netom nakon završetka rada.** Ti elementi mogu biti jako zagrijani i uzrokovati opekline.
- Ako primijetite da se uređaj ponaša drugačije nego uobičajeno ili emitira čudne zvukove, odmah ga isključite i izvadite utikač iz mrežne utičnice.
- Kako biste osigurali odgovarajuće hlađenje otvorite za ventilaciju na kućištu pile moraju biti otvoreni.

##### **PRAVILNO POSTUPANJE I EKSPLOATACIJA AKU-BATERIJA**

- Proces punjenja aku-baterije treba se održavati pod kontrolom korisnika.
- Izbjegavajte punjenje aku-baterije na temperaturi nižoj od 0°C.

• **Aku-baterije punite isključivo punjačom koji je preporučio proizvođač.** Uporaba punjača namijenjenog za punjenje aku-baterija druge vrste predstavlja rizik od izbijanja požara.

- **Kad ne koristite aku-bateriju čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovanice, ključevi, vijci ili drugi mali metalni elementi, koji mogu spojiti kontakte aku-baterije.** Spajanje kontaktata aku-baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- **Kod oštećenja ili nestručne uporabe aku-baterije može doći do emisije plinova.** U tom slučaju prostoriju prozračite a ako se jave poteškoće, zatražite pomoć lječnika. Plinovi mogu oštetiti dišne putove.

• **U ekstremnim uvjetima može doći do istjecanja tekućine iz aku-baterije.** Tekućina koja istječe iz aku-baterije može uzrokovati iritacije ili opekline. Ako ustanovite da je došlo do istjecanja, postupajte na sljedeći način:

- oprezno obrišite tekućinu komadom krpice. Izbjegavajte kontakt tekućine s kožom ili očima.
- ako dođe do kontakta tekućine s kožom, odgovarajuće mjesto na tijelu odmah isperite s puno čiste vode, eventualno neutralizirajte tekućinu pomoću blage kiseline, na primjer limunske kiseline ili octa.
- ako bi tekućina dospjela u oči, odmah ih isperite s puno čiste vode, bar 10 minuta te zatražite lječničku pomoć.
- **Nikad ne upotrebljavajte aku-bateriju koja je oštećena ili modificirana.** Oštećene ili modificirane aku-baterije mogu djelovati na nepredvidljiv način i uzrokovati požar, eksploziju ili opasne ozljede.

• **Aku-bateriju ne izlažite djelovanju vlage ili vode.**

• Aku-bateriju treba uvijek držati dalje od izvora vatre. Ne smije se ostavljati dulje vrijeme u sredini u kojoj je visoka temperatura (na sunčana mjesta, u blizini grijaca ili na svakom mjestu gdje temperatura prelazi 50°C).

• **Aku-bateriju nikada ne izložite djelovanju vatre ili prekomjerne temperature.** Izlaganje na djelovanje vatre ili temperature veće od 130°C može uzrokovati eksploziju.

**POZOR!** Temperatura od 130°C može biti izražena kao 265°F.

• **Pridržavajte se svih uputa za punjenje, zabranjeno je puniti aku-bateriju na temperaturi koja izlazi iz okvira određenog u tablici s nazivnim podacima uputa za uporabu.** Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturi van određenog raspona može oštetiti aku-bateriju i povećati opasnost od požara.

##### **POPRAVLJANJE AKU-BATERIJA**

- **Nikada ne popravljajte oštećenu aku-bateriju.** Izvođenje popravaka aku-baterije je dozvoljeno samo proizvođaču ili ovlaštenoj servisnoj radionici.
- **Istrošenu aku-bateriju odnesite na mjesto zbrinjavanja opasnog otpada tog tipa.**

##### **SIGURNOSNE NAPOMENE VEZANE ZA PUNJAČ**

- **Punjač ne smije biti izložen djelovanju vlage i vode.** Voda koja bi doprla u punjač povećava opasnost od strujnog udara. Punjač koristite samo u zatvorenim suhim prostorijama.
- Prije početka pristupanja bilo kakvim radnjama ili čišćenja punjača isti trebate isključiti iz mreže.
- **Ne koristite punjač koji se nalazi na lako zapaljivoj površini (np. na papiru, tekstilima), a niti blizu lako zapaljivih materijala.** Za vrijeme procesa punjenja dolazi do porasta temperature punjača što može izazvati požar.
- **Svaki put prije upotrebe provjerite stanje punjača, mrežnog kabla i utikača.** Ne koristite punjač ako ustanovite da je oštećen. Ne smijete pokušavati probati rastavljati punjač. Sve popravke provjerite autoriziranoj servisnoj radionici. Neodgovarajuća montaža punjača prijeti mogućnošću električnog udara ili požara.

- Djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima, a također sve osobe s manjom znanja i iskustva potrebnog za sigurno korištenje punjača ne smiju koristiti punjač bez nadzora odgovorne osobe. U suprotnom može doći do opasnosti od nepravilne uporabe punjača što bi moglo uzrokovati tjelesne povrede.

- Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne mreže.**
- Pridržavajte se svih uputa za punjenje, zabranjeno je puniti aku-bateriju na temperaturi koja izlazi iz okvira određenog u tablici s nazivnim podacima uputa za uporabu. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturi van određenog raspona može oštetići aku-bateriju i povećati opasnost od požara.**

#### POPRAVAK PUNJAČA

- Nikada ne popravljajte oštećen punjač. Izvođenje popravaka punjača je dozvoljeno samo proizvođaču ili ovlaštenoj servisnoj radionici.**
- Istrošen punjač odnesite na mjesto zbrinjavanja otpada tog tipa.**

**POZOR!** Uređaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjera, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

Kad dođe do pregrijavanja Li-ion aku-baterija ili do kratkog spoja može doći i do istjecanja kiseline, požara ili eksplozije. Tijekom sparnih i sunčanih dana aku-baterije ne držite u autima. Nemojte otvarati aku-baterije. Li-ion aku-baterije su opremljene elektroničkim zaštitnim uređajima koji nakon oštećenja mogu uzrokovati požar ili eksploziju aku-baterije.

#### Objašnjenje korištenih piktograma



- Pročitajte Upute za uporabu, uzmite u obzir upozorenja i sigurnosne uvjete o kojima je riječ u uputama.
- Koristite zaštitne naočale i antifone
- Tijekom rada koristite zaštitnu masku.
- Čuvajte van dohvata djece
- Štitite od kiše

- Koristite u zatvorenim prostorijama, štitite od vode i vlage.
- Pozor, oštri elementi!
- Koristite zaštitne rukavice.
- Reciklaža.
- Druga klasa zaštite.
- Selektivno skupljanje.
- Karike ne bacajte u vatu.
- Predstavlja opasnost za voden okoliš
- Sprječite zagrijavanje na temperaturi većoj od 50°C.

#### KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Ubodna pila je ručni alat napajan iz aku-baterije. Pokreće je komutatorski motor istosmjerne struje. Uređaj je namijenjen za izvođenje običnih razdjelnih rezova, zavojitih rezova te za rezanja u drvu, materijalima sličnim drvu, plastici i metalima (pod uvjetom uporabe odgovarajućeg lista pile).

Područja primjene uređaja: izvođenje remontno-građevinarskih radova te svih radova iz opsega samostalne amaterske djelatnosti (sam svoj majstor).

**Električni alat se smije koristiti samo sukladno s njegovom namjenom.**

#### OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa.

- Gumb za blokadu prekidača
- Prekidač
- Adapter
- Stopa
- Preklopnik za regulaciju njihanja
- Držać lista pile
- Valjkasta vodilica
- Vijci za blokadu paralelne vodilice
- Zaštitna šipka
- Štitnik
- Rasvjeta
- Gumb za pričvršćivanje aku-baterije
- Aku-baterija
- Punjač
- Diode LED
- Gumb za signalizaciju stanja napunjenoosti aku-baterije
- Signalizacija stanja napunjenoosti aku-baterije (diode LED).
- Paralelna vodilica

\* Moguće su razlike između crteža i proizvoda.

#### OPIS KORIŠTENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA/POSTAVKE



INFORMACIJA

#### PRIBOR I DODATNA OPREMA

- Šesterokutni ključ - 1 kom.
- Paralelna vodilica - 1 kom.

#### PRIPREMA ZA RAD

##### VAĐENJE / STAVLJANJE AKU-BATERIJE



- Pritisnite gumb za pričvršćivanje aku-baterije (12) i izvadite aku-bateriju (13) (crtež A).

- Napunjenu aku-bateriju (13) postavite u držač na rukohvatu sve dok ne čujete klik na gumbu za pričvršćivanje aku-baterije (12).

## PUNJENJE AKU-BATERIJE

- Uređaj je isporučen sa djelomično punjenom aku-baterijom. Punjenje aku-baterije treba izvesti u uvjetima kad temperatura okoline varira između 4°C-40°C. Nova aku-baterija i baterija koja duže vrijeme nije bila korištena, dostići će puni kapacitet punjenja nakon oko 3-5 ciklusa punjenja i pražnjenja.
- Izvadite aku-bateriju (13) iz uređaja (crtež A).
  - Punjač uključite u mrežnu utičnicu (230 V AC).
  - Aku-bateriju (13) stavite u punjač (14) (crtež B). Provjerite je li aku-baterija pravilno namještena (gurnuta do kraja).

- Nakon što punjač priključite na mrežu (230 V AC) upalit će se zelena dioda (15) na punjaču koja signalizira priključivanje napona.

Nakon što aku-bateriju (13) stavite u punjač (14) upalit će se crvena dioda (15) na punjaču koja signalizira priključivanje napona.

Istovremeno trepere zelene diode (17) stanja napunjenosti akumulatora u različitim kombinacijama (vidjeti sljedeći opis).

- Trepere sve diode** – dojava o istrošenosti aku-baterije i potrebi punjenja.
- Trepere 2 diode** – dojava o djelomičnoj istrošenosti aku-baterije.
- Treperi 1 dioda** – dojava o visokoj razini napunjenosti aku-baterije.

- Nakon što se aku-baterija napuni dioda (15) na punjaču gori zelenim svjetлом, a sve diode stanja napunjenosti aku-baterije (17) gore neprekidnim svjetlom. Nakon nekog vremena (oko 15s) diode stanja napunjenosti akumulatora (17) se gase.

**Aku-bateriju ne punite duže od 8 sati. Prekoračenje tog vremena može uzrokovati oštećivanje karika aku-baterije.** Punjač se neće automatski isključiti nakon što se aku-baterija potpuno napuni. Zelena dioda na punjaču će i dalje gorjeti. Diode stanja napunjenosti aku-baterije će se ugasiti nakon nekog vremena. Isključite napajanje prije nego aku-bateriju izvadite iz priključka na punjaču. Izbjegavajte kratkotrajna punjenja akumulatora u nizu. Ne nadopunjujte aku-bateriju nakon kratkog korištenja iste. Primjetno smanjenje intervala između sljedećih punjenja znači da je aku-baterija istrošena i treba je zamjeniti.

Tijekom procesa punjenja aku-baterije se jako zagrijavaju. Kako biste zaštitili aku-bateriju od oštećenja, nemojte je koristiti odmah nakon punjenja već pričekajte dok postigne sobnu temperaturu.

## SIGNALIZACIJA STANJA NAPUNJENOSTI AKU-BATERIJE

- Aku-baterija je opremljena signalizacijom stanja napunjenosti aku-baterije (3 diode LED) (17). Za provjeru stanja napunjenosti pritisnite gumb signalizacije stanja napunjenosti aku-baterije (13) (crtež C). Ako gore sve diode razina napunjenosti aku-baterije je visoka. Ako gore 2 diode aku-baterija je djelomično istrošena. Ako gori samo 1 dioda aku-baterija je istrošena i treba je napuniti.

## MONTAŽA VODILICE ZA PARALELNO REZANJE

Vodilicu za paralelno rezanje možete montirati s desne ili lijeve strane stope uređaja.

- Popustite vijke za blokadu paralelne vodilice (8).
- Paralelnu vodilicu (18) namjestite u otvore stope (4), postavite željenu udaljenost (pomoću skale) i pričvrstite stežući vijke za blokadu paralelne vodilice (8) (crtež D).

**Vodeća letva paralelne vodilice mora biti usmjerena prema dolje.**

Paralelnu vodilicu (18) možete također koristiti za koso rezanje kuta iz opsega od 0° do 45°.

## STAVLJANJE LISTA PILE

List pile montirajte ili mijenjajte bez pomoći alata.

### Montaža lista pile

- Preklopnik za regulaciju njihanja (5) postavite u položaj „III“ i podignite štitnik (10).
- List pile stavljate dok ne osjetite otpor u držač lista pile (6) (zupci lista pile trebaju biti usmjereni prema naprijed) (crtež E).

**Bitno!** Imajte na pameti da list pile mora biti pravilno namješten na valjkastu vodilicu (7).

### Demontaža lista pile

- Preklopnik za regulaciju njihanja (5) postavite u položaj „III“ i podignite štitnik (10).
- Odvucite polugu držača lista pile (6) prema gore i izvadite list pile (crtež E).
- Oslobodite polugu držača lista pile (7)

Koristite listove pile sa T prihvatom kao što je prikazano na crtežu F.

## ODVOD PRAŠINE

Kako biste poboljšali odstranjivanje prašine s površine obrađivanog materijala, ubodna pila je opremljena vlastitim sustavom za puhanje i odvod prašine koji očišćava rezanu površinu. Sustav za puhanje i odvod prašine radi s većim učinkom kad je štitnik spušten.

- Adapter (3) stavljajte u stopu (4) sve dok ne osjetite otpor (crtež G).
- Usisno crijevo do sustava za odvod prašine priključite na adapter (3).
- Demontažu adaptera izvedite suprotnim redoslijedom do njegove montaže.

## RAD / POSTAVKE

### UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Uređaj je opremljen gumbom za blokadu prekidača (1) koji ga štiti od nehotičnog pokretanja. Sigurnosni gumb se nalazi na obje strane kućište uređaja.

### Uključivanje

- Pritisnite jedan kraj gumba za blokadu prekidača (1) i pridržite u tom položaju (crtež H).
- Pritisnite gumb prekidača (2) (crtež I).
- Nakon što uređaj pokrenete gumb za blokadu prekidača (1) možete osloboditi.

### Isključivanje

- Oslobađanjem pritiska na gumb prekidača (2) dolazi do zaustavljanja uređaja.

Brzina rada uređaja se regulira stupnjem pritiska na gumb prekidača.

Svaki put pritiskom na prekidač (2) dolazi do uključivanja diode (LED) (11) koja osvjetljava radno mjesto.

### REGULACIJA NJIHANJA LISTA PILE

Dostupna mogućnost podešavanja stupnja njihanja lista pile ne samo da omogućava regulaciju njegovog naizmjeničnog kretanja, ali i bolje prilagodivanje parametara rada ubodne pile svojstvima obrađivanog materijala. Njihanje se podešava po koracima pomoću preklopnika za regulaciju stupnja njihanja (5) birajući iz opsega od 0 do 3 (crtež K). Najkorisniji odabir koraka njihanja za određene materijale prikazuje sljedeća tablica

Općenito metalni lim: 0	Čelični lim: 0 – 1
Aluminijski lim: 1 – 2	Plastika: 1 – 2
Lijepljena drvena masa: 0 – 1	Drvo: 1 – 3

 Pri korištenju lista pile tipa nož preklopnik regulacije njihanja postavite na 0. Kod rezanja metala preporuča se uporaba maziva.

#### REGULACIJA STOPE KOD REZANJA POD KUTOM

 Regulirana stopa ubodne pile omogućava izvođenje rezanja pod kutom iz raspona od 0° do 45° (na obje strane).

- Adapter (3) izvadite iz stope (4) (**crtež G**).
- Popustite vijak za pričvršćivanje stope (4) pomoću šesterokutnog ključa.
- Stopu (4) pomaknite prema naprijed i nagnite prema lijevo ili desno (u opsegu do 45°).
- Stopu (4) postavite pod željenim kutom, pomaknite prema nazad i osigurajte stežući vijak za pričvršćivanje (**crtež L**).

 Kutna skala na stopi omogućava nagib stope pod kutom 0°, 15°, 30° ili 45° (prema desno ili lijevo). Nakon završetka regulacije šesterokutni ključ uvijek stavite na mjesto namijenjeno z njegovom čuvanje.

#### REZANJE

- Prednji dio stope (4) postavite plosnato na materijal koji namjeravate piljiti tako da list pile ne dodiruje materijal.
- Pokrenite ubodnu pilu i pričekajte dok ne postigne odgovarajuću brzinu.
- Pilu polako pomičite vodeći list pile po prethodno određenoj liniji rezanja.
- Ako izvodite rezanje po krivulji ubodnu pilu vodite jako oprezno.

 Rezanje izvodite ravnomjerno, obraćajući pozornost da ne dođe do preopterećivanja ubodne pile. Prekomerni pritisak na list pile će kočiti njihanje pile, što će negativno utjecati na učinak rezanja. Ako bude potrebno rezati po blagom luku, smanjite ili potpuno isključite njihanje.

 Ako za vrijeme rada površina cijele stope ubodne pile ne prijava uz površinu obrađivanog materijala već je podignuta iznad njega može doći do povratnog udara ili oštećivanja lista pile.

#### REZANJE OTVORA U MATERIJALU

- U materijalu izbušite otvor promjera 10 mm.
- U otvor stavite list pile i izrežite veći otvor.

#### REZANJE METALA / VRSTE LISTOVA PILE

 Za rezanje metala koristite odgovarajuće listove pile sa većim brojem zubi.

Prilikom rezanja metala koristite odgovarajuće sredstvo za podmazivanje (ulje za rezanje). Rezanje metala bez podmazivanja dovodi do ubrzanog trošenja lista pile. Najbolji odabir lista pile sugerira sljedeća tablica.

Broj zubi na col	Dužina lista pile	Opseg primjene
24	80 mm	Mekani čelik, obojeni metali.
14		Obojeni metali, plastika.
9		Drvo, lijepljena drvena masa.

- Koristite samo odgovarajuće i oštре listove pile.
- Ne koristite listove pile sa oštećenim držaćem.
- Upotrebljavajte odgovarajuće listove pile.

## RUKOVANJE I ODRŽAVANJE



Prije svih radova instaliranja, podešavanja, popravljanja ili izmjene alata iz uređaja izvadite aku-bateriju.

#### ODRŽAVANJE I ČUVANJE

- Preporučamo čišćenje uređaja direktno nakon svake uporabe.
- Za čišćenje ne koristite vodu niti druge tekućine.
- Uređaj čistite pomoću suhe krpice ili komprimiranog zraka pod malim pritiskom.
- Ne koristite sredstva za čišćenje niti otapala koja bi mogla oštetiti plastične elemente uređaja.
- Redovito čistite otvore za ventilaciju na kućištu motora, kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja. Otvore za ventilaciju ne čistite tako da u njih stavlјate oštре elemente poput odvijača ili sličnih predmeta.
- Preporučamo privremeno podmazivanje valjkaste vodilice. Kap ulja stavlјena na vodilicu može produžiti životni vijek tog elementa.
- U slučaju prekomernog iskreњa na komutatoru obratite se kvalificiranom radniku za provjeru stanja ugljenih četkica motora.
- Uređaj uvijek čuvajte na suhom mjestu, van dohvata djece.
- Uređaj čuvajte s izvađenom aku-baterijom.

 Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

## TEHNIČKI PARAMETRI

#### NAZIVNI PODACI

Akumulatorska ubodna pila		
Parametar	Vrijednost	
Napon aku-baterije	18 V DC	
Broj hodova lista pile (bez opterećenja)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Max. debljina rezanog materijalu	Drvo Metal	80 mm 10 mm
Korak lista pile	25 mm	
Klasa zaštite	III	
Težina	1,700 kg	
Godina proizvodnje	2017	

Aku-baterije sustava Graphite Energy+		
Parametar	Vrijednost	
Akumulator	58G001	58G004
Napon aku-baterije	18 V DC	18 V DC
Tip aku-baterije	Li-Ion	Li-Ion
Kapacitet aku-baterije	2000 mAh	4000 mAh
Raspon temperature okoline	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Vrijeme punjenja punjačom 58G002	1 h	2 h
Težina	0,400 kg	0,650 kg
Godina proizvodnje	2017	2017

Punač sustava Graphite Energy+	
Parametar	Vrijednost
<b>Tip punjača</b>	<b>58G002</b>
Napon napajanja	230 V AC
Frekvencija napajanja	50 Hz
Napon punjenja	22 V DC
Max. struja punjenja	2300 mA
Raspon temperature okoline	4°C – 40°C
Vrijeme punjenja aku-baterije 58G001	1 h
Vrijeme punjenja aku-baterije 58G004	2 h
Klasa zaštite	II
Težina	0,300 kg
Godina proizvodnje	2017

„Društvo s ograničenom odgovornošću Grupa Topex“ d.o.o. sa sjedištem u Varšavi, ul. Pogranicna 2/4 (u daljem tekstu: „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadržaj ovih uputa (dalje: „Upute“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključivo Grupi Topex-u i podliježe pravnoj zaštiti, sukladno sa Zakonom od dana 4. veljače 1994 godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene). Kopiranje, preoblikovanje, publiciranje, modificiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez suglasnosti Grupe Topex-a koje je dano u pismenom obliku, je najstrože zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti.



## PODACI VEZANI ZA BUKU I VIBRACIJE

### Informacije o buci i vibracijama

Razine emitirane buke, kao što je razina emitiranog akustičkog pritiska  $L_p$ <sub>A</sub> te razina akustičke snage  $L_w$ <sub>A</sub> i mjerna nesigurnost K, su navedene u donjem tekstu uputa, u skladu s normom EN 60745.

Vrijednosti vibracija  $a_h$  i mjerna nesigurnost K, označene u skladu s normom EN 60745, su navedene u daljem tekstu.

Navedena u daljem tekstu uputa razina vibracija je izmjerena u skladu s određenom normom EN 60745 mjernom procedurom i može se koristiti za uspoređivanje električnih alata. Također, može se upotrijebiti za prvu ocjenu ekspozicije na vibracije.

Navedena razina vibracija je karakteristična za osnovnu primjenu električnog alata. Ako alat čete koristiti u druge svrhe ili s drugim radnim alatima, a također u slučaju nedostatka dovoljnog održavanja, razina podrhtavanja se može promijeniti. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećanja ekspozicije na vibracije za vrijeme cijelog radnog razdoblja.

Kako bismo precizno ocijenili ekspoziciju na vibracije, treba uzeti u obzir vrijeme kad je električni uređaj isključen, ili kad je uključen, ali se ne koristi za rad. Na taj način ukupna ekspozicija na vibracije može se pokazati znatno manja.



Treba uvesti dodatne sigurnosne mjere s ciljem zaštite korisnika od posljedica vibracija, kao što su: održavanje električnog alata i radnih alata, osiguranje odgovarajuće temperature ruku, pravilna organizacija rada.

Razina akustičkog pritiska:  $L_p$ <sub>A</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Razina akustičke snage:  $L_w$ <sub>A</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Vrijednost ubrzanja titraja:  $a_h$  = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ZAŠTITA OKOLIŠA / CE



\* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena

## PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA



### AKUMULATORSKA TESTERA SA SEČIVOM (RUČNA TESTERA) 58G003

PAŽNJA: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI ELEKTROUREĐAJA POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

#### OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

##### OPŠTI SAVETI ZA BEZBEDAN RAD SA TESTEROM

- Tokom obavljanja rada pri kojima alatka može da dođe do skrivene električne linije ili sopstvenog strujnog kabla, potrebno je elektrouređaj držati isključivo za izolovane površine drške. Kontakt sa strujnim kablom može dovesti do prenosa napona na metalne delove elektrouređaja, što može dovesti do strujnog udara.
- Ruke treba držati na bezbednoj udaljenosti od opsega sečenja. Ne stavljati ih ispod predmeta koji se obrađuje. Prilikom kontakta sa sečivom postoji opasnost od povređivanja.
- Nakon završenog posla testeru treba isključiti. Sečivo može da se izvadi iz materijala koji se obrađuje onda kada je nepokretno. Na taj način izbegava se trzaj i bezbedno može da se odloži elektrouređaj.
- Treba koristiti isključivo neoštećena sečiva, koja su u savremenom tehničkom stanju. Izvadenja, tupa sečiva mogu se slomiti, a dodatno mogu uticati na liniju sečenja, kao i uzrokovati ili dovesti do trzaja.
- Prašina nekih vrsta drveta ili nekih vrsta metala, može predstavljati opasnost po zdravlje, kao i izazvati alergijske reakcije, bolesti disajnih puteva ili dovesti do oboljevanja od raka.
  - tokom sečenja potrebno je koristiti masku koja štiti od prašine, kako bi se disajni putevi osigurali od prašine koja nastaje sečenjem.
  - treba korisiti sistem za odvođenje prašine prilikom sečenja drva.
  - uvek treba voditi računa o dobroj ventilaciji mesta na kom se radi.
- Testerom nije dozvoljeno seći vodovodne cevi. Presecanje cevi dovodi do oštećenja imovine ili može dovesti do strujnog udara.
- Kako bi se izbeglo presecanje eksera, šrafova i drugih tvrdih predmeta, pre nego što se počne sa poslom potrebno je pažljivo pregledati materijal koji treba da se obrađuje.
- Zabranjeno je seći materijal čije dimenzije (debljina) prelaze dimenzije koje su date u tehničkim karakteristikama.
- Testeru treba držati zatvorenim dlanom.
- Pre pritiskanja startera treba se uveriti da testera ne dodiruje materijal.
- Zabranjeno je rukom dodirivati elemente koji su u pokretu.
- Zabranjeno je odlagati testera ukoliko je ona i dalje u pokretu. Zabranjeno je uključivati testera pre nego što se uhvati rukom.
- **Ne treba doticati oštricu ili obrađivani materijal odmah nakon završetka posla.** Ti elementi mogu biti veoma zagrejani i mogu uzrokovati opeketine.
- U slučaju pojave netipičnog poniranja elektrouređaja ili pojave čudnih zvukova, odmah treba isključiti uređaj i isključiti ga iz struje.
- U cilju obezbeđivanja pravilnog hlađenja, ventilacioni otvor na kućištu testere moraju biti prohodni.

##### PRAVILNA UPOTREBA I KORIŠĆENJE AKUMULATORA

- Proces punjenja akumulatora treba da se odvija pod kontrolom korisnika.
- Potrebno je izbegavati punjenje akumulatora na temperaturama ispod 0°C.
- Akumulator treba puniti isključivo punjačem koji preporučuje proizvođač. Upotreba punjača namenjenog za punjenje drugog tipa akumulatora predstavlja rizik od pojave požara.
- Za vreme kada se akumulator ne koristi potrebno je čuvati ga dalje od metalnih predmeta poput spajalica za papir, kovanica, ključeva eksera, šrafova ili drugih malih metalnih elemenata koji mogu dovesti do kratkog spoja s akumulatorom. Kratak spoj akumulatora može dovesti do opekolina ili požara.
- U slučaju oštećenja i/ili nepravilne upotrebe akumulatora može doći do ispuštanja tečnosti. Potrebno je provestri prostoriju, u slučaju potrebe konsultovati se sa lekarom. Gasovi mogu da oštete disajne puteve.
- U ekstremnim uslovima može doći do isticanja tečnosti iz akumulatora. Tečnost koja se nalazi u akumulatoru može dovesti do iritacija ili opekolina. Ukoliko se utrvi isticanje tečnosti, potrebno je postupiti na sledeći način:
  - pažljivo ukloniti tečnost parčetom tkanine. Izbegavati kontakt tečnosti sa kožom i očima.
  - ukoliko dođe do kontakta tečnosti sa kožom, odgovarajuće mesto na telu potrebno je odah isprati velikom količinom čiste vode, eventualno neutralizovati tečnost uz pomoć blage kiseline poput limunovog soka ili sirčeta.
  - ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, odmah isprati oči sa velikom količinom čiste vode, najmanje 10 minuta i potražiti savet lekara.
- **Zabranjeno je koristiti akumulator koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu da rade na nepredvidljiv način, dovedu do požara, eksplozije ili opasnih povreda.
- **Akumulator je zabranjeno izlagati dejству vlage ili vode.**

- Akumulator uvek treba držati dalje od izvora topline. Zabranjeno je ostavljati ga duže vreme u okruženju u kom je visoka temperatura (na mestima izloženim suncu, u blizini grejalica ili tamo gde temperatura prelazi 50°C).
- **Zabranjeno je izlagati akumulator uticaju vatre ili previsoke temperature.** Izlaganje dejству vatre ili temperature iznad 130°C može dovesti do eksplozije.

**PAŽNJA!** Temperatura 130°C može biti obeležena kao 265°F.

- **Potrebno je poštovati sva uputstva za punjenje, zabranjeno je puniti akumulator na temperaturi koja prelazi opseg dat u tabeli sa nominalnim podacima koja se nalazi u uputstvu za upotrebu.** Nepravilno punjenje ili temperatura koja je van datog opsega mogu ošteti akumulator i povećati opasnost od požara.

##### POPRAVKA AKUMULATORA

- **Zabranjeno je popravljati oštećene akumulatore.** Obavljanje popravki akumulatora dozvoljeno je isključivo proizvođaču ili ovlašćenom servisu.
- **Iskorijeni akumulator potrebno je odneti na mesto za reciklažu tog tipa opasnog otpada.**

##### SAVETI ZA BEZBEDNOST PUNJAČA

- **Zabranjeno je izlagati punjač uticaju vlage ili vode.** Dolazak vode do punjača povećava rizik od strujnog udara. Punjač može da se koristi samo unutar suvih prostorija.
- Pre pristupanja bilo kakvih operacija upotrebe ili čišćenja punjač treba isključiti iz struje.
- **Ne koristiti punjač koji se nalazi na lakovapaljivoj podlozi (npr. papir, tekstil) kao ni u blizini lakovapaljivih supstanci.** S obzirom na porast temperature punjača prilikom procesa punjenja postoji opasnost od požara.

- Povremeno, pre upotrebe potrebno je proveriti stanje punjača, kabla i utikača. U slučaju da se utvrdi oštećenje - zabranjeno je koristiti punjač. Zabranjeno je vršiti pokušaje rastavljanja punjača. Sve popravke treba poveriti ovlašćenom servisu. Neispravno obavljena montaža punjača preti opasnošću od strujnog udara ili požara.**

• Deca i osobe sa smanjenom fizičkom, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili druge osobe, čije iskustvo ili znanje nisu adekvatni za upotrebu punjača u skladu sa savetima za bezbednost, nije dozvoljeno da koriste punjač bez nadzora odgovorne osobe. U suportonom, postoji opasnost da zbog nepravilne upotrebe uređaja dođe do povreda.

**Kada se punjač ne koristi potrebno je isključiti ga iz struje.**

- Potrebno je poštovati sva uputstva za punjenje, zabranjeno je puniti akumulator na temperaturi koja prelazi opseg dat u tabeli sa nominalnim podacima koja se nalazi u uputstvu za upotrebu. Nepravilno punjenje ili temperatura koja je van datog opsega mogu oštetiti akumulator i povećati opasnost od požara.**

**POPRAVKA PUNJAČA**

- Zabranjeno je popravljati oštećene punjače. Obavljanje popravki punjača dozvoljeno je isključivo proizvođaču ili ovlašćenom servisu.**
- Iskorišćeni punjač potrebno je odneti na mesto za reciklažu tog tipa opasnog otpada.**

**PAŽNJA!** Uređaj služi za rad unutar prostorija.

Pored upotrebe bezbednosnih konstrukcija iz pribora, upotrebe sredstava za bezbednost i dodatnih sredstava za zaštitu, uvek postoji rizik od povreda tokom rada.

**Li-ion akumulatori mogu da cure, zapale se ili eksplodiraju, ukoliko se zagreju na viskoim temperaturama ili su izloženi kratkom spoju. Ne treba ih čuvati u automobilima prilikom vrelih i sunčanih dana. Zabranjeno je otvarati akumulator. Li-ion akumulator poseduje elektronski sigurnosni uređaj, koji ako se ošteći, može dovesti do toga da se akumulator zapali ili eksplodira.**

**Objašnjenje korišćenih piktograma:**



- Pročitaj uputstvo za upotrebu, pridržavaj se upozorenja i saveta za bezbednost.
- Koristiti zaštitne naočari i zaštitu za sluh.
- Raditi sa zaštitnom maskom.
- Deci je zabranjen pristup uređaju.
- Čuvati od kiše.
- Čuvati unutar prostorija, čuvati od vode i vlage.
- Pažnja, oštri elementi!
- Koristiti zaštitne rukavice.
- Reciklaža.
- Druga klasa bezbednosti.
- Selektivno prikupljanje.
- Ne bacati u vatru.
- Predstavlja opasnost za vodenu sredinu.
- Ne dozvoliti da se zagreje iznad 50°C.

**IZRADA I NAMENA**

Testera je elektrouredaj koji se napaja preko akumulatora. Struja se dobija preko motora stalnog napona. Uređaj je namenjen za obavljanje jednostavnog razdelnog sečenja, krivolinijskog sečenja ili isecanja u drvetu, materijalima sličnim drvetu kao i plastičnim masama i metalima (pod uslovom da se koristi odgovarajuće sečivo).

Opseg njene upotrebe je u okviru obavljanja remontnih poslova – građevinskih, stolarskih ili velikog broja poslova iz oblasti samostalne amaterske delatnosti (majstorisanje).

**⚠️ Zabranjeno je koristiti uređaj suprotno od njegove namene.**

**OPIS GRAFIČKIH STRANA**

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja koji su predstavljeni na grafičkim stranama datog uputstva.

- Taster blokade startera
- Starter
- Adapter
- Postolje
- Menjač regulacije pokreta zamaha
- Drška oštice
- Valjak za navođenje
- Šrafovi blokade paralelne vođice
- Zaštitni štap
- Zaštita
- Osvetljenje
- Taster za pričvršćivanje akumulatora
- Akumulator
- Punjač
- LED diode
- Taster signalizacije stanja napunjenoosti akumulatora
- Signalizacija stanja napunjenoosti akumulatora (LED diode).
- Paralelna vođica

\* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda.

**OPIS KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA**



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE/SASTAVLJANJE



INFORMACIJA

**OPREMA I DODACI**

- 1. Inbus ključ - 1 kom.
- 2. Paralelna vođica - 1 kom.

**PRIPREMA ZA RAD****VAĐENJE / POSTAVLJANJE AKUMULATORA**

- Pritisnuti taster za pričvršćivanje akumulatora (12) i izbaciti akumulator (13) (slika A).
- Postaviti napunjen akumulator (13) u držać na dršci, sve dok se ne čuje zvuk iskakanja tastera za pričvršćivanje akumulatora (12).

**PUNJENJE AKUMULATORA**

Uređaj se dobija sa delimično napunjениm akumulatorom. Punjenje akumulatora treba obavljati u uslovima gde temperatura okruženja iznosi 4°C - 40°C. Nov akumulator ili onaj koji duže vreme nije bio korišćen, dostiže pun nivo napunjenošću nakon oko 3-5 ciklusa punjenja i pražnjenja.



- Izvaditi akumulator (13) iz uređaja (slika A).
- Uključiti punjač u strujnu utičnicu (230 V AC).
- Gurnuti akumulator (13) u punjač (14) (slika B). Proveriti da li je akumulator pravilno postavljen (gurnut do kraja).



Nakon uključivanja punjača u struju (230 V AC) zasvetiće zelena dioda (15) na punjaču, koja signalizira priključivanje struje.

Nakon postavljanja akumulatora (13) na punjač (14) zasvetiće crvena dioda (15) na punjaču, koja signalizira da traje proces punjenja akumulatora.

Istovremeno pulsira zelena dioda (17) stanja punjenja akumulatora u različitom redosledu (pogledaj opis dole).

- Pulsirajuće svetlo svih dioda** - signalizira da je akumulator prazan i da je neophodno napuniti ga.
- Pulsiranje 2 diode** - signalizira delimičnu ispržnjenost.
- Pulsiranje 1 diode** - signalizira visok nivo napunjenošću akumulatora.



Nakon punjenja akumulatora, dioda (15) na punjaču sija zeleno, a sve diode stanja napunjenošću akumulatora (17) svetle dugim svetlom. Nakon nekog vremena (oko 15 sekundi) diode stanja napunjenošću akumulatora (17) se gase.



**Akumulator ne treba da se puni duže od 8 časova. Prekoračenje tog vremena može dovesti do oštećenja svećica akumulatora. Punjač se ne isključuje automatski, nakon potpunog punjenja akumulatora. Zelena dioda na punjaču i dalje sija. Diode stanja napunjenošću akumulatora gase se nakon nekog vremena. Isključiti struju pre vađenja akumulatora iz punjača. Izbegavati kratkotrajan uzastopna punjenja. Zabranjeno je dopunjavati akumulator nakon ratke upotrebe uređaja. Značajno smanjenje vremen između neophodnih punjenja svedoči to tome da je akumulator iskorišćen i da ga je neophodno zameniti.**



**Tokom procesa punjenja akumulatori se mnogo zagrevaju. Ne počinjati sa radom odmah nakon punjenja - sačekati da se akumulator ohladi do nivoa temperature prostora. To štiti od oštećenja akumulatora.**

**SIGNALIZACIJA STANJA NAPUNJENOŠĆI AKUMULATORA**

Akumulator poseduje signalizaciju stanja napunjenošću akumulatora (3 LED diode) (17). Kako bi se proverilo stanje napunjenošću akumulatora potrebno je pritisnuti taster stanja napunjenošću akumulatora (13) (slika C). Svetlenje svih dioda signalizira visok nivo napunjenošću akumulatora. Svetlenje 2 diode signalizira delimičnu ispržnjenost. Svetlenje samo 1 diode označava da je akumulator ispržnjen i da je neophodno napuniti ga.

**MONTIRANJE VOĐICE ZA PARALELNO SEČENJE**

Vođica može biti montirana sa desne ili leve strane postolja uređaja.

- Otpustiti šrafove blokade paralelne vođice (8).
- Staviti graničnik paralelne vođice (18) u otvore na postolju (4)

postaviti željenu udaljenost (koristeći skalu) i pričvrstiti šrafove blokade paralelne vođice (8) (slika D).



**Graničnik pravolinjske vođice treba da bude okrenut ka dole.**



Paralelna vođica (18) može da se koristi i za koso sečenje u opsegu od 0° do 45°.

**PRIČVRŠĆIVANJE OŠTRICE**

Montaža i promena oštice odvija se bez upotrebe alatki.

**Montaža oštice**

- Postaviti menjač regulacije pokreta zamaha (5) u poziciju „III“ i podići zaštitu (10).
- Gurnuti sečivo do pojave otpora u dršci sečiva (6) (zubi sečiva treba da su okrenuti ka napred) (slika E).

**Važno!** Obratiti pažnju da oštica bude pravilno postavljena u valjak za navođenje (7).

**Demontaža oštice**

- Postaviti menjač regulacije pokreta zamaha (5) u poziciju „III“ i podići zaštitu (10).
- Povući ručicu drške oštice (6) na gore i izvaditi oštricu (slika E).
- Otpustiti ručicu drške oštice (7)

**Treba koristiti sečiva sa sistemom pričvršćivanja U ili T kao što je prikazano na slici F.**

**ODVOĐENJE PRAŠINE**

Kako bi se poboljšalo uklanjanje prašine sa površine materijala koji se obrađuje, testera ima sopstveni sistem odvuvanja prašine, koji čisti površinu sečenja. Sistem odvuvanja i odvođenja prašine radi efikasnije ako je zaštita spuštena.



- Gurnuti adapter (3) do otpora na postolju (4) (slika G).
- Priklučiti crevo za usisavanje sistema za odvođenje prašine na adapter (3).
- Demontaža adaptera vrši se suprotnim redosledom u odnosu na njegovu montažu.

**RAD / POSTAVKE****UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE**

Uređaj poseduje taster za blokadu startera (1) koji obezbeđuje od slučajnog pokretanja. Sigurnosni taster nalazi se na obe strane kućišta uređaja.

**Uključivanje**

- Pritisnuti jedan kraj tastera blokade startera (1) i zadržati u tom položaju (slika H).
- Pritisnuti taster startera (2) (slika I).
- Nakon pokretanja uređaja može se pustiti taster blokade startera (1).

**Isključivanje**

- Otpuštanje pritiska sa tastera startera (2) dovodi do zaustavljanja uređaja.



Opseg brzine rada uređaja reguliše se stepenom pritiska na taster startera.



Svako pritiskanje tastera startera (2) dovodi do svetjenja dioda (LED) (11) koje osvetljavaju mesto rada.

**REGULACIJA POKRETA ZAMAHU OŠTRICE**

Dostupna mogućnost regulacije pokreta zamaha sečiva pored mogućnosti regulacije recipročnog pokreta, omogućava bolje usaglašavanje parametara rada testere sa zahtevima materijala koji se obrađuje. Pokret zamaha reguliše se skokovito uz pomoć menjača regulacije pokreta zamaha (5) u opsegu od „0“ do „3“ (slika K). Najkorisniji odabir skoka pokreta zamaha za određene materijale pruža dole data tabela

Limene ploče, generalno: 0	Čelična ploča: 0 – 1
Aluminijumska ploča: 1 – 2	Plastične mase: 1 – 2
Drvna šperploča: 0 – 1	Drvo: 1 - 3

 Pri upotrebi sečiva tipa noža, menjajući regulacije pokreta zamaha treba postaviti na 0. Pri sečenju metala preporučuje se upotreba maziva.

#### PODEŠAVANJE POSTOLJA PRILIKOM SEČENJA POD UGLOM

-  Podešena stopa testere omogućava obavljanje sečenja pod uglom u opsegu od 0° do 45° (na obe strane).
-  • Izvaditi adapter (3) iz postolja (4) (**slika G**).
- Otpustiti pričvrstne navrtnje stope (4) uz pomoć inbus ključa.
- Pomeriti stopu (4) nazad i nagnuti je u levo ili u desno (u opseg do 45°).
- Postaviti stopu (4) na željeni ugao, pomeriti nazad i osigurati pričvršćivanjem navrtnja (**slika L**).

 Skala omogućava naginjanje stope pod uglom od 0°, 15°, 30° lub 45° (u desno ili levo). Nakon završetka regulacije uvek treba ostaviti inbus ključ na mesto namenjeno za njegovo čuvanje.

#### SEČENJE

- Postaviti prednju stranu stope (4) ravno na materijal predviđen za sečenje, tako da oštrica ne dodiruje materijal.
- Pokrenuti testeru i sačekati da dostigne maksimalnu postavljenu brzinu obrtaja.
- Povlačiti polako, vodeći oštricu po ranije naznačenoj liniji sečenja.
- U slučaju sečenje po krivoj liniji potrebno je veoma pažljivo voditi testeru.

 Sečenje treba obavljati ravnometerno, vodeći računa o tome da se testera ne preoptereti. Prekomerni pritisak koji se vrši na oštricu imaće efekat kočenja, što smanjuje efikasnost sečenja. Ukoliko postoji potreba da se sečenje obavlja po slobodnom luku potrebno je smanjiti ili u potpunosti isključiti pokret zamaha.

 Ukoliko za vreme rada cela površina stope testere ne leži na površini materijala koji se obrađuje, već je iznad njega, postoji opasnost od lomljenja oštrice.

#### PRAVLJENJE OTVORA U MATERIJALU

-  • Izbušiti u materijalu otvor prečnika 10 mm.
- Postaviti oštricu u otvor i početi sečenje od napravljenog otvora.

#### SEČENJE METALA / VRSTE OŠTRICA

 Za sečenje metala potrebno je koristiti odgovarajuće oštrice sa većim brojem zuba.

Pri sečenju metala treba koristiti odgovarajuće sredstvo za podmazivanje (ulje za sečenje). Sečenje metala bez podmazivanja dovodi do ubrzanog iskorušavanja oštrice. Najkorisniji odabir oštrica obezbeđuje dole data tabela:

Broj zuba po inču	Dužina oštrice	Opseg upotrebe
24		Meki čelik, obojeni metali.
14	80 mm	Obojeni metali, plastične mase.
9		Drvo, drvena šperploča.

- Koristiti samo odgovarajuće i oštре oštrice.
- Ne koristiti oštrice sa uništenom drškom.
- Koristiti odgovarajuće vrste oštrica.

## KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pre pristupanja bilo kakvima operacijama vezanim za instalaciju, podešavanje, popravku ili upotrebu, potrebno je izvaditi akumulator iz uređaja.

#### ODRŽAVANJE I ČUVANJE

- Preporučuje se čišćenje uređaja neposredno nakon svake upotrebe.
- Za čišćenje ne treba koristiti vodu ili druge tečnosti.
- Uređaj treba čistiti uz pomoć suvog parčeta tkanine ili prođuvati kompresovanim vazduhom niskog pritiska.
- Ne koristiti sredstva za čišćenje niti rastvarače jer oni mogu oštetiti delove napravljenje od plastičnih masa.
- Redovno treba čistiti ventilacione otvore na kućištu motora kako ne bi došlo do pregravanja uređaja. Zabranjeno je čistiti ventilacione otvore stavljući u njih oštре predmete poput odvijača ili tome slično.
- Preporučuje se povremeno podmazivanje valjka za navođenje. Kapljica ulja na tom mestu produžiće trajanje.
- U slučaju pojave prekomernog varničenja na motoru savetuje se provera stanja ugljenih četki motora, koju treba da obavi kvalifikovana osoba.
- Uređaj uvek treba čuvati na suvom mestu, nedostupnom za decu.
- Uređaj treba čuvati sa izvađenim akumulatorom.

Sve vrste popravki treba da obavlja ovlašćeni servis proizvođača.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

#### NOMINALNI PODACI

Akumulatorska testera		
Parametar	Vrednost	
Napon akumulatora	18 V DC	
Broj ciklusa oštrice (bez opterećenja)	0-2400 min⁻¹	
Maksimalna debljina sečenog materijala	Drvo	80 mm
	Metal	10 mm
Skok oštrice		25 mm
Klasa bezbednosti		III
Masa		1,700 kg
Godina proizvodnje		2017

Akumulator sistema Graphite Energy+		
Parametar	Vrednost	
Akumulator	58G001	58G004
Napon akumulatora	18 V DC	18 V DC
Tip akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Kapacitet akumulatora	2000 mAh	4000 mAh
Opseg temperature okruženja	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Vreme punjenja punjačem 58G002	1 h	2 h
Masa	0,400 kg	0,650 kg
Godina proizvodnje	2017	2017

<b>Punjač sistema Graphite Energy+</b>	
<b>Parametar</b>	<b>Vrednost</b>
<b>Tip punjača</b>	<b>58G002</b>
Napon struje	230 V AC
Frekvencija napona	50 Hz
Napon punjenja	22 V DC
Maksimalna struja punjenja	2300 mA
Opseg temperature okruženja	4°C – 40°C
Vreme punjenja akumulatora 58G001	1 h
Vreme punjenja akumulatora 58G004	2 h
Klasa bezbednosti	II
Masa	0,300 kg
Godina proizvodnje	2017

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sedištem u Varšavi, ulica Pogranicza 2/4 (u daljem tekstu: „Grupa Topex“) informiše da, sva autorska prava na sadržaj dole datog uputstva (u daljem tekstu: „Uputstvo“), u kome između ostalog, tekst uputstva, postavljene fotografije, sheme, crteži, a takođe i sastav, pripadaju isklučivo Grupa Topex-u i podležu pravnoj zaštiti u skladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (tj. Pravni glasnik 2006 broj 90, član 631, sa kasnjim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, menjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupa Topex-a u pismenoj formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na odgovornost kako građansku tako i sudsку..



## PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

### Informacije na temu buke i vibracija

Nivo emitovane buke poput nivoa emitovanog akustičnog pritiska  $L_p$ <sub>A</sub> kao i nivo akustične snage  $L_w$ <sub>A</sub> i nepreciznost dimenzije K, dati su dole u uputstvu, u skladu sa normom EN 60745.

Vrednost vibracija  $a_h$  i merna nesigurnost K označeni su u skladu sa normom EN 60745 datoj dole.

Dole dati u uputstvu nivo podrhtavanja izmeren je u skladu sa normom EN 60745 procedurom merenja i može se koristiti za poređenje elektrouređaja. Može se takođe koristiti za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama.

Dati nivo podrhtavanja reprezentativan je osnovnu upotrebu elektrouređaja. Ukoliko se elektrouredaj koristi u druge svrhe ili sa drugim radnim alatkama, a takođe ukoliko nije odgovarajuće održavan, nivo podrhtavanja može podleći promenama. Gore navedeni uzroci mogu dovesti do povećanja eksponicije podrhtavanja tokom celog vremena rada.

Za prezicno procenjivanje eksponicije podrhtavanja potrebno je obratiti pažnju na to kada je elektrouredaj isključen ili kada je uključen ali se ne koristi za rad. Na taj način celokupna eksponicija podrhtavanja može se pokazati kao znatno niža. Potrebno je preduzeti dodatne mere bezbednosti u cilju zaštite korisnika od podrhtavanja, poput: konzervacije elektrouredaja i radnih alatki, obezbeđivanja odgovarajuće temperature ruku, sopstvene organizacije posla.



Nivo akustičnog pritiska:  $L_p$ <sub>A</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Nivo akustične snage:  $L_w$ <sub>A</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Izmerena vrednost brzine podrhtavanja:

$a_h$  = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ZAŠTITA SREDINE / CE



\* Zadržava se pravo izmena.



## ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕΓΑ 58G011

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΩΣ ΒΟΗΘΗΜΑ.

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΓΑ**

- Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες των χειρολαβών, διότι το κοπτικό εργαλείο ενδέχεται κατά τη λειτουργία του να έρθει σε επαφή με μια μη ορατή καλωδίωση. Κατά την επαφή του κοπτικού εργαλείου με το υπό τάση καλωδίο, τα ανοικτά μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου ενδέχεται να τεθούν υπό τάση και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία του χειριστή.
- Κρατήστε τα χέρια σας σε απόσταση ασφαλείας από το πεδίο κοπής. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το υπό επεξεργασία υλικό. Μπορείτε να τραυματιστείτε κατά την επαφή σας με την πριονόλαμα.
- Απενεργοποιήστε τη σέγα κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας σας. Δεν πρέπει να βγάζετε την πριονόλαμα από το υπό επεξεργασία υλικό, παρά μόνο κατόπιν της πλήρους ακινητοποίησής της. Έτσι, θα αποτρέψετε την αναπτήδηση και θα μπορέσετε να αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην άκρη με ασφάλεια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πριονόλαμες που δεν έχουν βλάβες και βρίσκονται σε άψογη τεχνική κατάσταση. Οι πριονόλαμες που έχουν λυγίσει ή δεν είναι αιχμηρές μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της κοπής ή να σπάσουν ή να προκαλέσουν την αναπτήδηση.
- Η σκόνη από ορισμένα είδη ξύλου και μετάλλου μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία καθώς επίσης να προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος ή ογκολογικές παθήσεις.
  - Κατά τη διάρκεια της κοπής, πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικές μάσκες για την προστασία των αναπνευστικών σας οδών από τη σκόνη που δημιουργείται.
  - Κατά την κοπή ξύλου, συνδέστε το εργαλείο με ένα σύστημα αναρρόφησης σκόνης.
  - Μεριμνήστε για καλό εξαερισμό στον χώρο εργασίας σας.
- Απαγορεύεται να κόβετε σωλήνες ύδρευσης με τη σέγα. Μπορεί να προκληθεί περιουσιακή ζημιά λόγω βλάβης σωλήνων ύδρευσης, καθώς επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Επιθεωρήστε προσεκτικά το προς επεξεργασία υλικό προτού προβείτε στην εργασία με το ηλεκτρικό εργαλείο, ώστε να αποτρέψετε την επαφή του με καρφιά, βίδες και άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Απαγορεύεται να κόβετε το υλικό του οποίου το μέγεθος (πάχος) υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Κρατάτε τη σέγα από τη λαβή με ολόκληρη την παλάμη σας.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη σέγα, βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπά το προς επεξεργασία υλικό.
- Απαγορεύεται να ακουμπάτε τα κινούμενα μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου με το χέρι.

- Απαγορεύεται να αφήνετε τη σέγα στην άκρη, όταν συνεχίζει να λειτουργεί. Απαγορεύεται να ενεργοποιείτε τη σέγα, εάν δεν την κρατήσετε με το χέρι σας.
- Απαγορεύεται να ακουμπάτε την πριονόλαμα ή το υπό επεξεργασία υλικό αμέσως κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας σας. Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο παράγει αλλόκοτο ήχο κατά τη λειτουργία του ή δεν λειτουργεί σωστά, οφείλετε να το απενεργοποιήσετε αφήνοντας τον διακόπτη και να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από τον ρευματοδότη.
- Δεν πρέπει να καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο σώμα της σέγας, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή ψύξη.

#### **ΟΡΩΦ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ**

- Ο χειριστής θα πρέπει να ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
- Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0°C.
- Για την φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο φορτιστής που συνιστά ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ηλεκτρικού συσσωρευτή ενός τύπου μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό συσσωρευτή άλλου τύπου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός συσσωρευτής, φυλάξτε τον σε μια ασφαλή απόσταση από μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα τα οποία δύναται να βραχυκυκλώσουν τους πόλους του. Το βραχυκύκλωμα των πόλων του ηλεκτρικού συσσωρευτή ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση βλάβης και λανθασμένης χρήσης, ο ηλεκτρικός συσσωρευτής ενδέχεται να παράγει αέρια. Θα πρέπει να αερίσετε τον χώρο, και σε περίπτωση αδιαθεσίας, να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Τα αέρια ενδέχεται να βλάψουν τις αναπνευστικές οδούς.
- Όταν οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές δεν χρησιμοποιούνται σωστά, ενδέχεται να διαρρέουσαν υγρά από αυτούς. Το υγρό που διαρρέει από τον ηλεκτρικό συσσωρευτή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:
  - Σκουπίστε προσεκτικά το υγρό με ένα πανί. Αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια.
  - Σε περίπτωση επαφής του υγρού με το δέρμα, ζεπλύνετε το εκτεθειμένο σημείο με άφθονο νερό. Επίσης, μπορείτε να εξουδετερώσετε το υγρό με ένα μη επιθετικό οξύ, όπως χυμός λεμονιού ή έζυδι.
  - Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, ζεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 10 λεπτά και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Μην χρησιμοποιείτε έναν ηλεκτρικό συσσωρευτή που έχει βλάβη ή έχει τροποποιηθεί. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές που έχουν βλάβη ή έχουν τροποποιηθεί ενδέχεται να δημιουργήσουν απρόβλεπτες καταστάσεις και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη ή να δημιουργήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Πρέπει να προστατεύετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από την υγρασία ή το νερό.
- Διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση του ηλεκτρικού συσσωρευτή από πηγές θερμότητας. Απαγορεύεται να αφήνετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή για πολλή ώρα σε μέρη όπου θα εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (απευθείας στον ήλιο, κοντά σε θερμαντικά σώματα ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50 °C).
- Μην εκθέτετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε φωτιά ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Η επίδραση φωτιάς ή θερμοκρασίας άνω των 130 °C ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αντί για τη θερμοκρασία των 130°C ενδέχεται να αναφέρεται η θερμοκρασία των 265 °F.

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Απαγορεύεται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή σε θερμοκρασία πέραν του εύρους θερμοκρασιών που παρατίθεται στον πίνακα ονομαστικών στοιχείων στις Οδηγίες χρήσης. Λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση χωρίς να τηρούνται τα συνιστώμενα όρια θερμοκρασιών, δύναται να προκαλέσει βλάβη του ηλεκτρικού συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

#### ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

- Ποτέ μην επισκευάζετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές που έχουν βλάβη. Η επισκευή του ηλεκτρικού συσσωρευτή θα πρέπει να ανατεθεί μόνο στον κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής, το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα ειδικό σημείο υποδοχής και ανακύκλωσης τέτοιου είδους επικίνδυνων απορριμμάτων.

#### ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Προστατέψτε τον φορτιστή από την υγρασία ή το νερό. Σε περίπτωση κατά την οποία το νερό εισέλθει εντός του φορτιστή, αυξάνεται η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Ο φορτιστής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
- Προτού προβείτε σε οιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν στην τεχνική συντήρηση ή τον καθαρισμό του φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν είναι τοποθετημένος επάνω σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. χαρτί, ύφασμα) καθώς και πλησίον εύφλεκτων υλικών. Εάν ο φορτιστής ζεσταθεί κατά τη φόρτιση, ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Ελέγχετε την τεχνική κατάσταση του φορτιστή, του καλωδίου τροφοδοσίας και του ρευματολήπτη πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν έχει βλάβη. Μην επιχειρήστε να αποσυναρμολογήσετε τον φορτιστή. Οιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να ανατίθεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Λανθασμένη συναρμολόγηση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Ο φορτιστής δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και έλλειψη γνώσης, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού του φορτιστή, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Απαγορεύεται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή σε θερμοκρασία πέραν του εύρους θερμοκρασιών που παρατίθεται στον πίνακα ονομαστικών στοιχείων στις Οδηγίες χρήσης. Λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση χωρίς να τηρούνται τα συνιστώμενα όρια θερμοκρασιών, δύναται να προκαλέσει βλάβη του ηλεκτρικού συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

#### ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Ποτέ μην επισκευάζετε τον φορτιστή που έχει βλάβη. Η επισκευή του φορτιστή θα πρέπει να ανατεθεί μόνο στον κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Ο φορτιστής, το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα ειδικό σημείο υποδοχής και ανακύκλωσης τέτοιου είδους επικίνδυνων απορριμμάτων.


**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Παρά την ασφαλή κατασκευή, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει ένας

εναπομένων κίνδυνος τραυματισμού κατά τη λειτουργία του εργαλείου.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές τύπου Li-ion εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή συμβεί βραχυκύλωμα, ενδέχεται να έχουν διαρροή, να υποστούν ανάφλεξη ή να εκραγούν. Μην αποθηκεύετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές στο αυτοκίνητο σας τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες. Μην ανοίγετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές τύπου Li-ion είναι εφοδιασμένοι με την ηλεκτρονική ασφάλεια, η οποία, σε περίπτωση βλάβης, ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη τους.

Επεξήγηση των εικονογραμάτων:



1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, ακολουθείτε τις συστάσεις και τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται σε αυτές.
2. Όταν χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες.
3. Κατά την εργασία φοράτε προστατευτική μάσκα.
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν τον εξοπλισμό.
5. Προστατέψτε από τη βροχή.
6. Χρησιμοποιήστε σε κλειστούς χώρους. Προστατέψτε από τη βροχή και την υγρασία.
7. Προσοχή, αιχμηρά εξαρτήματα!
8. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
9. Ανακύκλωση.
10. Κλάση προστασίας II.
11. Επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων.
12. Μην εκθέτετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές στη φωτιά.
13. Δημιουργεί κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.
14. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 50 °C.

#### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Η σέγα είναι ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από τον ηλεκτρικό συσσωρευτή. Για μετάδοση κίνησης χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος με συλλέκτη. Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι σχεδιασμένο για την πραγματοποίηση ευθειών και καμπυλωτών κοπών καθώς και για την κοπή σχημάτων στο ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο, πολυμερή υλικά

και μέταλλα (υπό την προϋπόθεση χρήσης της κατάλληλης πριονόλαμας).

Τομέας εφαρμογής της σέγας: οικιακές κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες ανακαίνισης καθώς και όλες οι εργασίες που εκτελούνται από ερασιτέχνες.

**Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πέραν του σκοπού κατασκευής του.**

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η αριθμηση στην παρακάτω λίστα αφορά τα εξαρτήματα του εργαλείου που παρουσιάζονται στις σελίδες με εικόνες.

1. Κουμπί κλειδώματος του διακόπτη
2. Διακόπτης
3. Σύνδεσμος σωλήνων
4. Πέλμα
5. Διακόπτης επιλογής - ρυθμιστής ταλάντωσης
6. Υποδοχή πριονόλαμας
7. Οδηγός με ράουλο στήριξης
8. Βίδα κλειδώματος του παράλληλου οδηγού
9. Στέλεχος προστασίας
10. Προφυλακτήρας
11. Φωτισμός
12. Κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
13. Ηλεκτρικός συσσωρευτής
14. Φορτιστής
15. Φωτοδίοδοι
16. Κουμπί ένδειξης του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
17. Ένδειξη του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (φωτοδίοδοι)
18. Παράλληλος οδηγός

\* Το ηλεκτρικό εργαλείο που αποκτήσατε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτό της εικόνας

#### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. Εξάγωνο κλειδί - 1 τμχ
2. Παράλληλος οδηγός - 1 τμχ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

#### ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ



- Πιέστε το κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (12) και αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (13) (εικ. A).
- Τοποθετήστε τον φορτισμένο ηλεκτρικό συσσωρευτή (13) μέσα στη χειρολαβή, ώσπου να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ, ώστε να λειτουργήσει το κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (12).

#### ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ



Το ηλεκτρικό εργαλείο διατίθεται στην αγορά με εν μέρει φορτισμένο τον ηλεκτρικό συσσωρευτή. Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής θα πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 4°C έως 40°C. Ο νέος ηλεκτρικός συσσωρευτής ή ο υπάρχον ηλεκτρικός συσσωρευτής, όταν δεν χρησιμοποιείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιτύχει

την ονομαστική του χωρητικότητα περίπου μετά από 3 έως 5 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

- Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (13) από το ηλεκτρικό εργαλείο (εικ. A).
- Συνδέστε τον φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο (230 V AC).
- Εισάγετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (13) μέσα στον φορτιστή (14) (εικ. B). Ελέγχετε εάν η θέση του ηλεκτρικού συσσωρευτή είναι ορθή (θα πρέπει να έχει εισαχθεί έως το τέλος της διαδρομής).



Κατόπιν σύνδεσης του φορτιστή στον ρευματοδότη (230 V AC), θα ενεργοποιηθεί η πράσινη φωτοδίοδος (15) του φορτιστή, η οποία καταδεικνύει την ύπαρξη τάσης.

Αφού ο ηλεκτρικός συσσωρευτής (13) εισαχθεί στον φορτιστή (14), θα ενεργοποιηθεί η ερυθρή φωτοδίοδος (15) του φορτιστή, η οποία καταδεικνύει ότι η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή είναι σε εξέλιξη.

Οι πράσινες φωτοδίοδοι, οι οποίες καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, (17) ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, εκπέμπον παλλόμενο φωτισμό σε διαφορετικούς συνδυασμούς (βλ. την περιγραφή παρακάτω).

- Όταν όλες οι φωτοδίοδοι εκπέμπουν παλλόμενο φωτισμό, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο της φόρτισης είναι χαμηλό και ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής χρήζει φόρτισης.
- Όταν οι δύο φωτοδίοδοι εκπέμπουν σταθερό φωτισμό, αυτό καταδεικνύει μερική εκφόρτιση.
- Όταν η 1 φωτοδίοδος εκπέμπει παλλόμενο φωτισμό, αυτό καταδεικνύει υψηλό επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.



Κατόπιν φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, η φωτοδίοδος (15) του φορτιστή ενεργοποιείται και εκπέμπει πράσινο φωτισμό, ενώ όλες οι φωτοδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (17) εκπέμπουν συνεχόμενο φωτισμό. Σε λίγη ώρα (περίπου 15 δευτερόλεπτα) οι φωτοδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (17) απενεργοποιούνται.



Η διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 8 ώρες. Υπέρβαση αυτού του χρονικού διαστήματος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Ο φορτιστής δεν απενεργοποιείται αυτόματα κατόπιν πλήρους φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Η πράσινη φωτοδίοδος του φορτιστή θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Οι φωτοδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης θα απενεργοποιηθούν σε λίγη ώρα. Διακόψτε την τροφοδοσία, προτού αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από τον φορτιστή. Αποφεύγετε σύντομες και συχνές φόρτισεις. Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή κατόπιν μιας σύντομης χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας του ηλεκτρικού συσσωρευτή μεταξύ των φορτίσεων του υποδηλώνει ότι έχει φθαρεί και χρήζει αντικατάστασης.



Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές θερμαίνονται πολύ κατά την φόρτισή τους. Μην αρχίζετε την εργασία αμέσως κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας φόρτισης, αφήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή να ψυχθεί έως τη θερμοκρασία δωματίου. Αυτό θα προστατέψει τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από βλάβη.

#### ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής διαθέτει την ένδειξη του επιπέδου φόρτισης του (3 φωτοδίοδοι) (17). Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, θα πρέπει να πίεσετε το κουμπί ένδειξης του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (13) (εικ. C). Η ενεργοποίηση όλων των φωτοδιόδων σημαίνει υψηλό επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Η ενεργοποίηση των 2 φωτοδιόδων σημαίνει μερική εκφόρτιση. Η ενεργοποίηση της 1 μόνο φωτοδιόδου σημαίνει ότι το επίπεδο της φόρτισης είναι χαμηλό και ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής χρήζει φόρτισης.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ**

 Ο παράλληλος οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Χαλαρώστε τη βίδα κλειδώματος του παράλληλου οδηγού (8).
- Εισάγετε τον παράλληλο οδηγό (18) στις οπές του πέλματος (4), επιλέξτε την επιθυμητή απόσταση (με χρήση της κλίμακας) και σφίξτε τις βίδες κλειδώματος του παράλληλου οδηγού (8) (εικ. D).

 **Ο παράλληλος οδηγός θα πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω.**

 Ο παράλληλος οδηγός (18) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοπή υπό γωνία στην κλίμακα από 0° έως 45°.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑΣ**

 Δεν θα χρειαστείτε βοηθητικά εργαλεία για την τοποθέτηση και την αντικατάσταση της πριονόλαμας.

**Τοποθέτηση της πριονόλαμας**

- Μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής της ταλάντωσης (5) στη θέση «III» και σηκώστε τον προφυλακτήρα (10).
- Εισάγετε την πριονόλαμα στην υποδοχή πριονόλαμας (6) (τα δόντια της πριονόλαμας θα πρέπει να κοιτάνε προς τα μπρος) (εικ. E).

**Προσοχή!** Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή τοποθέτηση της πριονόλαμας στον οδηγό με ράουλο στήριξης (7).

**Αφαίρεση της πριονόλαμας**

- Μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής της ταλάντωσης (5) στη θέση «III» και σηκώστε τον προφυλακτήρα (10).
- Τραβήξτε τον μοχλό της υποδοχής της πριονόλαμας (6) προς τα πάνω και αφαιρέστε την πριονόλαμα (εικ. E).
- Αφήστε τον μοχλό της υποδοχής της πριονόλαμας (7).

 Πρέπει να χρησιμοποιείτε πριονόλαμας με στέλεχος Τ, όπως φαίνεται στην εικ. F.

**ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ**

 Με σκοπό αποτελεσματικότερη εξαγωγή σκόνης από το πεδίο λειτουργίας της, η σέγα διαθέτει το ενσωματωμένο σύστημα ξεψυκήματος και εξαγωγής σκόνης, το οποίο καθαρίζει την επιφάνεια εργασίας. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος εξαγωγής σκόνης είναι υψηλότερη με κατεβασμένο τον προφυλακτήρα της σέγας.

- Εισάγετε τον σύνδεσμο σωλήνων (3) στο πέλμα (4) έως το τέλος της διαδρομής (εικ. G).
- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης του συστήματος εξαγωγής σκόνης πρέπει να συνδεθεί με τον σύνδεσμο (3).
- Η αφαίρεση του συνδέσμου σωλήνων πραγματοποιείται κατά την αντίστροφη από την τοποθέτησή του σειρά.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ****ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

 Το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει το κουμπί που προφυλάσσει από ανεπιθύμητη εκκίνηση (1). Το κουμπί που προφυλάσσει από ανεπιθύμητη εκκίνηση βρίσκεται και από τις δύο πλευρές του σώματος του εργαλείου.

**Ενεργοποίηση**

- Πιέστε το ένα από τα κουμπιά κλειδώματος του διακόπτη (1) και κρατήστε το σ' αυτή τη θέση (εικ. H).
- Πιέστε τον διακόπτη (2) (εικ. I).
- Κατόπιν ενεργοποίησης μπορείτε να αφήσετε το κουμπί κλειδώματος (1).

**Απενεργοποίηση**

- Αφήστε τον διακόπτη (2), και το ηλεκτρικό εργαλείο θα ακινητοποιηθεί.



Η συχνότητα στροφών του ηλεκτρικού εργαλείου ρυθμίζεται με τη δύναμη της πίεσης ασκούμενης στον διακόπτη.



Με την κάθε πίεση του διακόπτη (2) ενεργοποιείται η φωτοδίοδος (11), η οποία φωτίζει το μέρος εργασίας.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑΣ**

Εκτός από τη ρύθμιση της παλινδρομικής κίνησης της πριονόλαμας, επίσης διαθέσιμη είναι και η ρύθμιση της ταλάντωσης, η οποία καθιστά δυνατή τη ρύθμιση των παραμέτρων της λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προς επεξεργασία υλικού. Το έργο των ταλάντωσεων ρυθμίζεται με τη βοήθεια του διακόπτη επιλογής - ρυθμιστή της ταλάντωσης (5) στην κλίμακα από 0 έως 3 (εικ. K). Η πιο αποτελεσματική επιλογή της βαθμίδας ταλάντωσης για διαφορετικού τύπου υλικά παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

Φύλλο μετάλλου: 0	Φύλλο χάλυβα: 0 – 1
Φύλλο ολουμινίου: 1 – 2	Πλαστικό: 1 – 2
Κόντρα πλακέ: 0 – 1	Ξύλο: 1 – 3



Κατά την εργασία με την πριονόλαμα θα πρέπει να μετακινήσετε τον διακόπτη επιλογής - ρυθμιστή της ταλάντωσης στο 0. Κατά την κοπή μετάλλου, συνιστάται η χρήση λιπαντικού.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ**

Χάρη στο ρυθμιζόμενο πέλμα μπορείτε να πραγματοποιείτε κοπές υπό γωνία στην κλίμακα από 0° έως 45° (και στις δύο κατευθύνσεις).

- Εισάγετε τον σύνδεσμο σωλήνων (3) στο πέλμα (4) έως το τέλος της διαδρομής (εικ. G).
- Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του πέλματος (4) με το εξάγωνο κλειδί.
- Μετακινήστε το πέλμα (4) προς τα μπρος και γείρετε το αριστερά ή δεξιά (στην κλίμακα έως 45°).
- Τοποθετήστε το πέλμα (4) υπό την επιθυμητή γωνία, μετακινήστε το προς τα πίσω και ασφαλίστε το σφίγγοντας τη βίδα στερέωσης (εικ. L).



Η ειδική κλίμακα του πέλματος επιτρέπει την κλίση του υπό τις γωνίες 0°, 15°, 30° ή 45° (προς τα δεξιά ή αριστερά). Κατόπιν ολοκλήρωσης της ρύθμισης, εισάγετε το εξάγωνο κλειδί στην οπή σχεδιασμένη για τη φύλαξη του.

**ΚΟΠΗ**

- Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του πέλματος (4) επάνω στο προς κοπή υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε η πριονόλαμα να μην έρχεται σε επαφή με το υλικό.
- Ενεργοποιήστε τη σέγα και αφήστε την να αναπτύξει τη μέγιστη ταχύτητα.
- Μετακινήστε αργά τη σέγα πάνω στην πρωτύτερα προγραμματισμένη γραμμή κοπής.
- Κατά την πραγματοποίηση καμπυλωτών κοπών, πρέπει να οδηγείτε τη σέγα προσεκτικά, χωρίς υπερβολική πίεση.



Πραγματοποιείτε την κοπή ομοιόμορφα και προσέχετε ώστε να μην υπερφορτώνετε τη σέγα. Η υπερβολική πίεση στην πριονόλαμα θα καθυστερεί την ταλάντωση της, κάτιο το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εργαλείου. Κατά την κυκλική κοπή, θα πρέπει να μειώσετε ή να απενεργοποιήσετε τελείως την ταλάντωση.



**Εάν το πέλμα της σέγας δεν μετακινείται επάνω στο υπό επεξεργασία υλικό, αλλά είναι ανυψωμένο, μπορεί να προκληθεί αναπήδηση ή βλάβη της πριονόλαμας.**

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΩΝ**

- Διανοίξτε μια οπή με διάμετρο 10 χλστ στο υλικό.
- Τοποθετήστε την πριονόλαμα μέσα στην οπή και ξεκινήστε την κοπή από αυτό το σημείο.



## ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΩΝ



Για πριόνισμα μετάλλου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικές πριονόλαμες με πυκνή οδόντωση.

Κατά το πριόνισμα μετάλλου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδική λιπαντική ουσία (λάδι για κοπή μετάλλου). Πριόνισμα μετάλλου χωρίς λίπανση προκαλεί ταχεία φθορά της πριονόλαμας. Η πιο αποτελεσματική επιλογή της πριονόλαμας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Πυκνότητα οδόντωσης ανά ίντσα	Μήκος της πριονόλαμας	Πεδίο εφαρμογής
24	80 mm	Μαλακός χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα.
14		Μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό
9		Ξύλο, κόντρα πλακέ

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εργασία και αιχμηρές πριονόλαμες.
- Απαγορεύεται η χρήση των πριονόλαμων με το στέλεχος που έχει βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τις πριονόλαμες, ο τύπος των οποίων είναι κατάλληλος για την εργασία που εκτελείτε.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προβαίνοντας σε οιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν στη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση, την επισκευή ή τη συντήρηση, πρέπει να αφαιρέσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από το εργαλείο.



### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

- Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο μετά από την κάθε χρήση του.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε νερό και λοιπά υγρά για τον καθαρισμό του εργαλείου.
- Σκουπίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο με ένα στεγνό πανί ή με πεπιεσμένο αέρα υπό μικρή πίεση.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε καθαριστικά και διαλυτικά για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου, διότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά εξαρτήματά του.
- Συστηματικά καθαρίζετε τις οπές εξαερισμού, ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του ηλεκτρικού εργαλείου. Απαγορεύεται ο καθαρισμός των οπών εξαερισμού με τοποθέτηση αιχμηρών αντικειμένων π.χ. κατσαβιδιού μέσα σε αυτές.
- Συνιστάται να λιπαίνετε τακτικά τον οδηγό με ράουλο στήριξης. Μία σταγόνα λάδι θα παρατείνει την περίοδο λειτουργίας του ράουλου.
- Σε περίπτωση ύπαρξης δυνατών σπινθηρισμών στον συλλέκτη, αναθέστε σε έναν ειδικό να ελέγχει την κατάσταση των ψηκτρών άνθρακα του κινητήρα.
- Φυλάξτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ένα ξηρό μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Για την περίοδο της αποθήκευσης θα πρέπει να αφαιρέσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από το ηλεκτρικό εργαλείο.



Όλες οι δυσλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επαναφορτιζόμενη σέγα		
Παράμετροι	Τιμές	
Τάση ηλεκτρικού συσσωρευτή		18 V DC
Αριθμός κύκλων της πριονόλαμας (άνευ φορτίου)	0-2400 στροφές ανά λεπτό	
Μέγιστο πάχος υπό επεξεργασία υλικού	Ξύλο Μέταλλο	80 mm 10 mm
Διαδρομή της πριονόλαμας		25 mm
Κλάση προστασίας		III
Βάρος		1,700 kg
Έτος κατασκευής		2017

### Ηλεκτρικός συσσωρευτής του συστήματος Graphite Energy+

Παράμετροι	Τιμές	
Ηλεκτρικός συσσωρευτής	58G001	58G004
Τάση του ηλεκτρικού συσσωρευτή	18 V DC	18 V DC
Τύπος του ηλεκτρικού συσσωρευτή	Li-Ion	Li-Ion
Χωρητικότητα του ηλεκτρικού συσσωρευτή	2000 mAh	4000 mAh
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Διάρκεια φόρτισης με τον φορτιστή 58G002	1 h	2 h
Βάρος	0,400 kg	0,650 kg
Έτος κατασκευής	2017	2017

### Φορτιστής του συστήματος Graphite Energy+

Παράμετροι	Τιμές
Τύπος φορτιστή	58G002
Τάση λαμβανόμενου ρεύματος	230 V AC
Συχνότητα ρεύματος ηλεκτρικού δικτύου	50 Hz
Τάση φόρτισης	22 V DC
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2300 mA
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος	4°C – 40°C
Διάρκεια φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή 58G001	1 h
Διάρκεια φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή 58G004	2 h
Κλάση προστασίας	II
Βάρος	0,300 kg
Έτος κατασκευής	2017

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

#### Πληροφορίες για επίπεδο θορύβου και κραδασμούς

Το επίπεδο θορύβου, δηλαδή η στάθμη ακουστικής πίεσης  $L_{PA}$ , καθώς και η στάθμη ακουστικής ισχύος  $L_{WA}$  και η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση  $K$  που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Το επίπεδο κραδασμών (η τιμή της επιπλέοντος θορύβου) που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης  $a_h$ , και η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση  $K$  έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60745, και παρατίθενται παρακάτω.

Το επίπεδο κραδασμών που παρατίθεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχει μετρηθεί με τη μέθοδο που καθορίζεται από το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων μοντέλων του ηλεκτρικού εργαλείου της ίδιας κλάσης μεταξύ τους. Οι παράμετροι της τιμής κραδασμών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς.



Η δηλωμένη τιμή κραδασμών είναι αντιπροσωπευτική για βασικές εργασίες με το ηλεκτρικό εργαλείο. Η τιμή κραδασμών μπορεί να αλλάξει, εάν το εργαλείο θα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ή με άλλα εξαρτήματα εργασίας, καθώς επίσης σε περίπτωση μη επαρκούς τεχνικής φροντίδας του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι ανωτέρω αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της διάρκειας της έκθεσης στους κραδασμούς κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εργαλείου.

Για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο κατά τον οποίο το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή κατά τον οποίο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί. Στην εν λόγω περίπτωση η συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη. Για την προστασία του χειριστή από τη βλαβερή επίδραση των κραδασμών πρέπει να εφαρμόζετε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ήτοι να εξασφαλίζετε την τεχνική φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου και των παρελκομένων εργασίας, να διατηρείτε τη θερμοκρασία των χειρών σας σε αποδεκτό επίπεδο, να τηρείτε το πρόγραμμα εργασίας.

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: L<sub>PA</sub> = 79,4 dB (A), K = 3 dB (A)

Επίπεδο ακουστικής ισχύος: L<sub>WA</sub> = 90,4 dB (A), K = 3 dB (A)  
Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης: a<sub>h</sub> = 11,18 m/s<sup>2</sup> K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



\* Διατηρούμε το δικαίωμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία στη διεύθυνση: Pogranicza str. 2/4 (αποκαλούμενη εφεξής η «Grupa Topex»), προειδοποιεί ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού για το περιεχόμενο των παρούσων οδηγιών (αποκαλούμενων εφεξής οι «Οδηγίες») συμπεριλαμβανούμενών του κειμένου, των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοιχειοθείας, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Grupa Topex και προστατεύονται με το Νόμο περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενών δικαιωμάτων από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Ενημερωτικό δελτίο των νομοθετημάτων της Δημοκρατίας της Πολωνίας Αρ. 90 Αρθ. 631 με τις υπόμνειες μετατροπές). Αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Grupa Topex αυτητήρα απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε έγερση ποινικών και άλλων αξιώσεων.

## TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL SIERRA DE CALAR (CALADORA) A BATERÍA 58G011

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS.

### NORMAS DE SEGURIDAD DETALLADAS

#### DISPOSICIONES ESPECIALES DE TRABAJO SEGURO CON LA CALADORA

- Durante los trabajos en los que el útil podría entrar en contacto con cables ocultos, debe sujetar la herramienta solo por las superficies aisladas de la empuñadura. Contacto con el cable de alimentación puede provocar que la tensión aparezca a las partes metálicas de la herramienta eléctrica, lo que podría causar una descarga eléctrica.
- Mantenga las manos a una distancia segura de la zona de corte. No las ponga debajo de la pieza de trabajo. Hay un riesgo de lesión por el contacto con la hoja.
- Despues de completar los trabajos, la caladora se debe apagar. La hoja se puede retirar de la pieza de trabajo cuando está parada. De esta manera evitamos el rebote y es posible soltar la herramienta de forma segura.
- Utilice solo hojas de sierra no dañadas que se encuentren en un perfecto estado técnico. Las hojas encorvadas, desafiladas se pueden romper y también pueden tener un impacto en la línea de corte y contribuir al rebote.
- El polvo de algunos tipos de madera, o ciertos tipos de metal pueden ser peligrosos para la salud, así como causar reacciones alérgicas, enfermedades respiratorias o provocar el cáncer.
  - al cortar es imprescindible utilizar máscaras antipolvo para proteger las vías respiratorias contra polvo producido durante la ejecución del corte.
  - se debe utilizar la extracción de polvo cuando se corta la madera.
  - asegúrese siempre de que el lugar de trabajo esté bien ventilado.
- La caladora no se debe usar para cortar las tuberías de agua. El corte de la tubería provoca daños materiales o puede provocar una descarga eléctrica.
- Para evitar cortar clavos, tornillos y otros objetos duros, antes de empezar el trabajo debe comprobar bien el material trabajado.
- No debe cortar el material cuyas dimensiones (grosor) superan las dimensiones expuestas en la lista de datos nominales.
- Mantenga la caladora con la mano cerrada.
- Antes de pulsar el interruptor asegúrese de que la caladora no toca el material.
- No debe tocar con la mano los elementos en movimiento.
- No debe soltar la caladora si está en movimiento. No debe desconectar la caladora antes de cogerla con las manos.
- No debe tocar la hoja o el material trabajado justo después de terminar de trabajar. Estos elementos pueden estar muy calientes y provocar quemaduras.
- Si nota un comportamiento anormal de la herramienta, oye ruidos extraños, debe desconectarla inmediatamente y quitar el enchufe de la toma de corriente.
- Para asegurar que la herramienta se enfria bien, los orificios en la

carcasa de la caladora deben estar destapados.

## EL MANEJO Y EL USO ADECUADO DE LAS BATERÍAS

- El proceso de carga de la batería debe llevarse a cabo bajo el control del usuario.
- Se debe evitar cargar la batería en temperaturas bajo 0°C.
- **Se debe cargar las baterías solo con un cargador recomendado por el fabricante.** El uso del cargador diseñado para cargar otros tipos de baterías crea el riesgo de incendio.
- **Cuando la batería no está en uso, se debe almacenar lejos de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otras piezas pequeñas de metal, que puedan producir cortocircuitos de los contactos de la batería.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio.
- **Si la batería está dañada y se usa de forma inapropiada, se podrían generar gases.** Se debe ventilar la habitación y en caso de sufrir malestar, consultar al médico. Los gases pueden dañar el sistema respiratorio.
- **En condiciones extremas, el líquido podría filtrarse de la batería.** El líquido procedente de la batería puede causar irritación o quemaduras. Si encuentra una fuga, proceda de la siguiente manera:
  - Limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto del líquido con la piel o los ojos.
  - si el líquido entra en contacto con la piel, debe lavar esta parte de cuerpo inmediatamente con abundante agua limpia y, opcionalmente, neutralizar el líquido con un ácido suave como zumo de limón o vinagre.
  - si el líquido entra en los ojos, debe enjuagarlos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 10 minutos y consultar al médico.
- **No utilice la batería que está dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden actuar de manera impredecible, lo que puede provocar un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- **La batería no debe exponerse a la humedad o al agua.**
- La batería se debe mantener siempre fuera del alcance de la fuente de calor. La batería no se debe dejar por un periodo de tiempo largo en ambientes con temperatura alta (lugares expuestos al sol, cerca de radiadores o en cualquier lugar donde la temperatura supera 50°C).
- **No exponga la batería al fuego o temperatura excesiva.** La exposición a fuego o temperaturas superiores a 130°C puede causar una explosión.

**ATENCIÓN:** La temperatura de 130°C puede ser definida como 265°F.

- **Siga todas las instrucciones de carga, no cargue la batería a una temperatura fuera del rango especificado en la tabla de los datos nominales en el manual.** Una carga incorrecta o en una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

## REPARACIÓN DE LAS BATERÍAS

- **No repare baterías dañadas.** Solo se permite reparaciones de la batería por el fabricante o por un punto de servicio técnico autorizado.
- **Batería desgastada debe desecharse en un punto de recogida para su reciclaje según requisitos para este tipo de residuos.**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

- **El cargador no debe exponerse a la humedad o al agua.** Si entra agua en el cargador, aumenta el riesgo de descarga eléctrica. El cargador se debe utilizar únicamente en los interiores secos.
- Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.
- **No utilice el cargador colocado sobre una superficie**

inflamable (por ejemplo, papel, textiles) o en la proximidad de sustancias inflamables. Debido a que la temperatura del cargador sube durante la carga, existe un riesgo de incendio.

- **Antes de cada uso, compruebe el estado del cargador, cable y enchufe.** En caso de daños - no utilice el cargador. No debe intentar desmontar el cargador. Cualquier reparación debe realizarse en un punto de servicio técnico autorizado. El montaje del cargador realizado de forma incorrecta provoca riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Los niños y personas con discapacidad física, emocional o mental y otras personas cuya experiencia o el conocimiento no es suficiente para manejar el cargador manteniendo al mismo tiempo todas las normas de seguridad, no deben operar el cargador sin la supervisión de una persona responsable. De lo contrario existe el peligro de que el dispositivo se maneje indebidamente y como resultado puede conducir a lesiones.
- **Cuando el cargador no esté en uso, debe desconectarlo de la red de alimentación.**
- **Siga todas las instrucciones de carga, no cargue la batería a una temperatura fuera del rango especificado en la tabla de los datos nominales en el manual.** Una carga incorrecta o en una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

## REPARACIÓN DEL CARGADOR


- **No repare cargadores dañados.** Solo se permite reparaciones del cargador por el fabricante o por un punto de servicio técnico autorizado.
- **El cargador desgastado debe desecharse en un punto de recogida para su reciclaje según requisitos para este tipo de residuos.**

**ATENCIÓN:** La herramienta sirve para trabajos en los interiores.

Aunque la estructura es segura de por sí, y aunque utilice medidas de seguridad y de protección adicionales, siempre existe un riesgo residual de sufrir lesiones corporales durante el trabajo.

Las baterías Li-ion pueden soltar líquido, inflamarse o explotar si se calientan a temperaturas altas o sufren un cortocircuito. No deben almacenarse en el coche durante días de mucho calor o sol. No debe abrir las baterías. Las baterías Li-ion contienen dispositivos eléctricos de seguridad que en caso de dañarse pueden causar la inflamación o la explosión de la batería.

## Descripción de iconos utilizados.





13



14

- Lea el manual de uso, siga las advertencias y las reglas de seguridad incluidas.
- Use las gafas de protección y la protección auditiva
- Trabaje en mascarilla protectora.
- No permita que los niños se acerquen a la herramienta.
- Proteja la herramienta de la lluvia.
- Utilice en los interiores, proteja contra el agua y la humedad.
- ¡Atención! Elementos afilados.
- Use los guantes de protección.
- Recicle.
- Clase de protección 2.
- Recogida selectiva.
- No arroje las células al fuego.
- Representa una amenaza para el medio ambiente acuático.
- No permita que se caliente por encima de 50°C.

#### ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

La caladora es una herramienta eléctrica alimentada a batería. La propulsión es de motor conmutador de corriente directa. La herramienta está destinada a realizar cortes sencillos, cortes de líneas curvas, cortes en madera, materiales similares, en plástico y metales (utilizando una hoja adecuada).

La herramienta tiene aplicación en trabajos de construcción y remodelación, así como cualquier tipo de trabajos de aficionado (bricolaje).

**Se prohíbe utilizar esta herramienta eléctrica para usos diferentes de los aquí indicados.**

#### DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas del dispositivo mostradas en la imagen al inicio del manual.

- Bloqueo de interruptor
- Interruptor
- Adaptador
- Placa base
- El interruptor de control de movimiento pendular
- Sujeción de la hoja
- Rollo guía
- Tornillos de bloque de la guía paralela
- Barra de protección
- Protección
- Illuminación
- Interruptor de sujeción de la batería
- Batería
- Cargador
- Diodos LED
- Botón de estado de carga de la batería
- Indicador de estado de carga de la batería (diodo LED).
- Guía paralela

\* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

#### DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES



INFORMACIÓN

#### ÚTILES Y ACCESORIOS

- Llave hexagonal - 1 ud.
- Guía paralela - 1 ud.

### PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

#### RETIRADA / COLOCACIÓN DE LA BATERÍA



- Pulse el interruptor de sujeción de la batería (12) y retire la batería (13) (**Imagen A**).
- Coloque la batería cargada (13) en la sujeción en la empuñadura hasta oír un clic del interruptor de sujeción de la batería (12).

#### CARGA DE LA BATERÍA



La herramienta se vende con la batería parcialmente cargada. La carga de la batería debe realizarse en condiciones de temperatura de ambiente entre 4°C-40°C. Una batería nueva o no utilizada durante mucho tiempo llegará a capacidad plena de carga después de 3 - 5 ciclos de carga y descarga.



- Retire la batería (13) del dispositivo (**Imagen A**).
- Conecte el cargador a la toma de corriente (**230 V CA**).
- Coloque la batería (13) al cargador (14) (**Imagen B**). Compruebe que la batería está bien colocada (introducida hasta el fondo).



Después de conectar el cargador a la red (**230 V CA**), el diodo LED verde (15) en el cargador se iluminará indicando conexión a la alimentación.

Después de colocar la batería (13) en el cargador (14) se iluminará el diodo rojo (15) en el cargador indicando que la carga de la batería está en proceso.

Al mismo tiempo el diodo verde (17) parpadea indicando el estado de carga de la batería en diferentes modos (ver abajo).

- El parpadeo de todos los diodos** significa que la batería está descargada y hay que cargarla.
- El parpadeo de 2 diodos** indica una descarga parcial.
- El parpadeo de 1 diodo** indica un estado de carga de la batería alto.



Después de cargar la batería, el diodo (15) en el cargador se ilumina en verde y todos los diodos del estado de carga de la batería (17) se iluminan con luz continua. Despues de algún tiempo (aprox. 15 seg.), el diodo del estado de carga de la batería (17) se apaga.



**La batería no debe estar cargándose más de 8 horas. Si se supera este tiempo las células de la batería pueden dañarse. El cargador no se apagará automáticamente cuando la batería esté completamente cargada. El diodo verde en el cargador seguirá iluminado. El diodo de estado de carga de la batería se apaga después de un cierto periodo de tiempo. Desconecte la alimentación antes de retirar la batería de la toma de cargador. Evite cargas cortas consecutivas. No debe cargar la batería después de un uso corto del dispositivo. Una disminución significativa de tiempo entre las cargas necesarias indica que la batería está desgastada y debe ser reemplazada.**



**Durante el proceso de carga las baterías se calientan mucho. No debe trabajar justo después de cargar la batería. Espere hasta que el cargador alcance la temperatura ambiente. De esta forma evitará daños de la batería.**

#### INDICACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA



La batería está equipada con la indicación del estado de carga de la batería (3 diodos LED) (17). Para comprobar el estado de carga de la batería debe pulsar el botón de estado de carga de la batería

(13) (Imagen C). La iluminación de todos los diodos indica un estado de carga de la batería alto. La iluminación de 2 diodos indica una descarga parcial. La iluminación únicamente de un diodo significa que la batería está descargada y que hay que cargarla.

#### MONTAJE DE LA GUÍA PARA CORTE PARALELO

Guía de corte paralelo se puede montar en el lado derecho o izquierdo de la placa base del dispositivo.

- Afloje los tornillos de bloqueo de la guía paralela (8).
- Inserte el listón de la guía paralela (18) en los orificios en la placa base (4), ajuste la distancia deseada (utilizando la escala) y asegure apretando los tornillos de bloqueo de la guía paralela (8) (Imagen D).

El listón de la guía paralela debe estar dirigido hacia abajo.

La guía paralela (18) también se puede utilizar para cortar en bisel en el rango de 0° a 45°.

#### MONTAJE DE LA HOJA

El montaje y el cambio de la hoja se realiza sin utilizar las herramientas.

#### Montaje de la hoja

- Coloque el interruptor de control de movimiento pendular (5) en la posición "III" y levante la protección (10).
- Inserte la hoja hasta el fondo en el soporte de la hoja (6) (los dientes de la hoja deben estar dirigidos hacia adelante) (Imagen E).

**¡Importante!** Debe comprobar que la hoja esté bien insertada en el rollo guía (7).

#### Desmontaje de la hoja

- Coloque el interruptor de control de movimiento pendular (5) en la posición "III" y levante la protección (10).
- Mueva la palanca de la sujeción de la hoja (6) hacia arriba y saque la hoja (Imagen E).
- Suelte palanca de la sujeción de la hoja (7)

Debe utilizar las hojas equipados con sistema de sujeción tipo T como se muestra en la imagen F.

#### EXTRACCIÓN DE POLVO

Para facilitar la eliminación de polvo de la superficie de la pieza trabajada, la caladora está equipada con su propio sistema de soplado y de extracción de polvo, que limpia la superficie de corte. El sistema de soplado y extracción de polvo funciona más eficazmente cuando la tapa se baja.

- Inserte el adaptador (3) hasta fondo en la placa base (4) (Imagen G).
- Conecte el sistema de extracción de polvo al adaptador (3).
- Desmontaje del adaptador se realiza en el orden inverso al montaje.

## TRABAJO / CONFIGURACIÓN

#### PUESTA EN MARCHA / DESCONECTACIÓN

El dispositivo está equipado con bloqueo del interruptor (1) que protege de una puesta en marcha incontrolada. El botón de seguridad se encuentra en ambos lados de la carcasa.

#### Puesta en marcha

- Pulse un lado del bloqueo del interruptor (1) y sujetelo en esta posición (Imagen H).
- Pulse el interruptor (2) (Imagen I).
- Después de poner la herramienta en marcha, el bloqueo del interruptor (1) se puede soltar.

#### Desconexión

- Al soltar el interruptor (2), la herramienta se para.

El alcance de la velocidad del dispositivo se ajusta dependiendo de la presión ejercida sobre el interruptor.

Cada vez que pulse el interruptor (2) el diodo (LED) (11) se encenderá iluminando el lugar de trabajo.

#### AJUSTE DEL MOVIMIENTO PENDULAR DE LA HOJA

La posibilidad de ajuste del movimiento pendular de la hoja, aparte de la posibilidad de ajuste de su movimiento alternativo, permite una mejor adaptación de los parámetros de funcionamiento a los requisitos de una pieza de trabajo de la caladora. El movimiento pendular se ajusta por etapas por un interruptor de ajuste del movimiento pendular (5) en el rango de "0" a "3" (Imagen K). La selección más favorable del movimiento pendular para diferentes materiales la proporciona la tabla que se especifica a continuación

Chapa en general: 0	Chapa de acero: 0 – 1
Hoja de aluminio: 1 – 2	Plástico 1 – 2
Contrachapado de madera: 0 – 1	Madera: 1 - 3

Cuando se utiliza la hoja tipo cuchilla, el interruptor de control de movimiento pendular se debe establecer en 0. Se recomienda usar lubricación cuando se corta metal.

#### AJUSTE DE LA PLACA BASE CON CORTES EN ÁNGULO

La placa base ajustable de la caladora permite realizar cortes en un ángulo en el rango de 0° a 45° (en ambas direcciones).

- Retire el adaptador (3) de la placa base (4) (Imagen G).
- Afloje el tornillo que fija la placa base (4) utilizando una llave hexagonal.
- Desplace la placa base (4) hacia delante e incline a la izquierda o la derecha (en el rango de hasta 45°).
- Ponga la placa base (4) en el ángulo deseado, avance hacia atrás y asegure apretando tornillos de sujeción (Imagen L).

La escala permite la inclinación de la placa base en ángulos de 0°, 15°, 30° o 45° (a la derecha o izquierda). Despues del ajuste, siempre debe poner la llave hexagonal en el espacio reservado para su almacenamiento.

#### CORTE

- Coloque la parte delantera de la base (4) sobre el material a cortar para que la hoja no toque el material.
- Ponga en marcha la caladora y espere a que llegue a la velocidad adecuada.
- Mueva la caladora guiando la hoja por la línea de corte definida anteriormente
- Al cortar la línea curva debe llevar la caladora suavemente.

El corte debe realizarse de forma continua, teniendo el cuidado para no sobrecargar la caladora. Demasiada presión sobre la hoja frena el movimiento pendular y provoca menos eficacia de corte. Si es necesario hacer cortes sobre un arco suave, debe reducir o desactivar por completo el movimiento pendular.

Si durante el trabajo toda la superficie de la placa base de la caladora no toca el material trabajado, pero está levantada, existe el riesgo de que la hoja rebote o se rompa.

#### CORTES DE ORIFICIOS EN MATERIAL

- Perfore un orificio en el material con el diámetro de 10 mm.
- Introduzca la hoja en el orificio y empiece a cortar por la abertura perforada.

#### CORTE DE MATERIAL / TIPOS DE HOJAS

Para cortes de metal utilice hojas adecuadas con un mayor número de dientes.

Al cortar el metal debe utilizar un lubricante adecuado (aceite de corte). El corte de metal sin lubricación conduce a un desgaste acelerado de la hoja. La selección más favorable de la hoja se debe hacer según la tabla a continuación:

El número de dientes por pulgada	Longitud de la hoja	Alcance de uso
24	80 mm	Acero blando, metales no ferrosos.
14		Metales no ferrosos, plásticos.
9		Madera, madera contrachapada.

- Utilice solo hojas apropiadas y afiladas.
- No use hojas con sujeción dañada.
- Use el tipo correcto de hojas.

## USO Y CONFIGURACIÓN



Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario quitar la batería del dispositivo.



### MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Se recomienda limpiar la herramienta después de cada uso.
- Para limpiar nunca utilice agua, ni otros líquidos.
- La herramienta debe limpiarse con un trapo seco o con chorro de aire comprimido a baja presión.
- No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación en la carcasa del motor para evitar sobrecalentamiento del dispositivo. No limpie las ranuras de ventilación introduciendo en ellos elementos afilados como destornilladores u objetos similares.
- Se recomienda lubricación periódica del rodillo guía. Una gota de aceite aplicada en este lugar extenderá su durabilidad.
- Si hay demasiadas chispas en el conmutador, debe encargar la revisión del estado técnico de los cepillos de carbón del motor a una persona cualificada.
- La herramienta sin utilizar debe estar almacenada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo debe ser almacenado con la batería extraída.



Cualquier tipo de avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

## PARAMETROS TÉCNICOS

### DATOS NOMINALES

Caladora a batería	
Parámetro técnico	Valor
Tensión del cargador	18 V DC
Número de ciclos de la hoja (en vacío)	0-2400 min <sup>-1</sup>
Grosor máx. del material cortado	Madera Metal
Carrera de la hoja	25 mm
Clase de protección	III
Peso	1,700 kg
Año de fabricación	2017

Cargador del sistema Graphite Energy+		
Parámetro técnico	Valor	
Batería	58G001	58G004
Tensión del cargador	18 V DC	18 V DC
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion
Capacidad de la batería	2000 mAh	4000 mAh
Alcance de temperatura ambiente	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Tiempo de carga de la batería 58G002	1 h	2 h
Peso	0,400 kg	0,650 kg
Año de fabricación	2017	2017

Cargador del sistema Graphite Energy+		
Parámetro técnico	Valor	
Tipo de cargador	58G002	
Voltaje	230 V AC	
Frecuencia	50 Hz	
Tensión de carga	22 V DC	
Corriente de carga máx.	2300 mA	
Alcance de temperatura ambiente	4°C – 40°C	
Tiempo de carga de la batería 58G001	1 h	
Tiempo de carga de la batería 58G004	2 h	
Clase de protección	II	
Peso	0,300 kg	
Año de fabricación	2017	



### DATOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

#### Información sobre ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido tales como el nivel de presión acústica  $L_p$  y el nivel de potencia acústica  $L_w$  y la incertidumbre de medición K, se dan a continuación en el manual de acuerdo con la norma EN 60745.

Los valores de vibración  $a_h$  y la incertidumbre de medición K determinados de acuerdo con la norma EN 60745 se especifican abajo.

El nivel de vibración especificado en este manual se midió de acuerdo con el procedimiento de medición especificado en la norma EN 60745 y se puede utilizar para comparar herramientas eléctricas. También se puede utilizar para una evaluación preliminar de la exposición a la vibración.

El nivel especificado de la vibración es representativo de las aplicaciones básicas de la herramienta. Si una herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, o con diferentes accesorios, así como, si no se mantiene suficientemente, el nivel de vibración puede cambiar. Las razones anteriores pueden dar lugar a una mayor exposición a las vibraciones durante todo el periodo de trabajo.

Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, se deben tener en cuenta los periodos en los que la herramienta eléctrica está desconectada o cuando está encendida pero no se utiliza para trabajar. De esta manera, la exposición total a la vibración puede ser mucho menor. Introduzca las medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de la vibración, por ejemplo: mantenga la herramienta y los útiles en buen estado, garantice temperatura adecuada de las manos, organice el trabajo de forma adecuada.

Nivel de presión acústica:  $L_p = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Nivel de potencia acústica:  $L_w = 90,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Valor de aceleración de las vibraciones:  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL / CE



Los dispositivos eléctricos no se deben desechar junto con los residuos tradicionales, sino ser llevados para su reutilización a las plantas de reciclaje especializadas. Podrá recibir información necesaria del vendedor del producto o de la administración local. Equipo eléctrico y electrónico desgastado contiene sustancias no neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se sometan al reciclaje suponen posible riesgo para el medio ambiente y para las personas.



Las baterías / pilas no se deben desechar en la basura doméstica, no se debe echar al fuego o al agua. Las baterías dañadas o desgastadas se deben reciclar correctamente de acuerdo a la directiva actual sobre el desecho de baterías y pilas.

**Li-Ion**

\* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Sociedad con responsabilidad limitada" Sociedad comanditaria con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeto a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.

**IT**

## **TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI**

### **SEGGETTO ALTERNATIVO SENZA FILI 58G011**

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

#### **NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA**

##### **NORME PARTICOLARI PER L'USO IN PIENA SICUREZZA DEL SEGGETTO ALTERNATIVO**

- Durante l'esecuzione di lavori in cui l'utensile di lavoro potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti, l'elettroutensile deve essere tenuto solo tramite le superfici isolate dell'impugnatura. Il contatto con il cavo di alimentazione può causare il trasferimento della tensione alle parti metalliche dell'elettroutensile, ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
- Le mani devono essere tenute a distanza di sicurezza dall'area di taglio. Non posizionare le mani sotto l'oggetto lavorato. Il contatto con la lama può provocare lesioni personali.
- Dopo il completamento del lavoro, spegnere il seghetto alternativo. La lama può essere rimossa dal pezzo lavorato solo quando questa è ferma. In questo modo si evita il contraccolpo ed è possibile riporre l'elettroutensile in modo sicuro.
- Utilizzare solo lame non danneggiate, in perfette condizioni tecniche. Lame piegate o non affilate possono rompersi, inoltre possono influire negativamente sulla conduzione del taglio, nonché contribuire alla presenza di contraccolpi.
- Le polveri di alcune specie di legno, o determinati tipi di metalli, possono costituire una minaccia per la salute ed indurre reazioni allergiche, disturbi respiratori o portare all'insorgere di tumori.
  - Durante il taglio utilizzare maschere antipolvere per proteggere le vie respiratorie dalla polvere prodotta durante il taglio.
  - Durante il taglio di materiali legnosi utilizzare il sistema di aspirazione della polvere.
  - Provvedere ad una buona ventilazione del luogo di lavoro.
- Il seghetto alternativo non può essere utilizzato per il taglio di condotte idriche. Il taglio di condotte può provocare danni materiali o causare scosse elettriche.
- Per evitare di tagliare chiodi, viti e altri oggetti duri, prima di iniziare il taglio bisogna controllare accuratamente il materiale lavorato.
- È vietato tagliare materiali, le cui dimensioni (spessore) superino le dimensioni indicate nelle caratteristiche tecniche.
- Il seghetto alternativo deve essere tenuto con la mano chiusa.
- Prima di premere l'interruttore, assicurarsi che il seghetto alternativo non tocchi il materiale.
- È vietato toccare con le mani le parti in movimento.
- Non riporre il seghetto alternativo, se questo è ancora in movimento. Non accendere il seghetto alternativo prima di afferrarlo con la mano.
- È vietato toccare la lama o il materiale lavorato subito dopo la conclusione dell'operazione di taglio. Questi elementi possono essere fortemente surriscaldati e provocare ustioni.
- Nel caso in cui si rilevi un comportamento anomalo dell'elettroutensile o l'emissione di rumori anomali, spegnere e scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa di alimentazione.

- Per assicurare un raffreddamento adeguato, le prese d'aria nel rivestimento del seghetto alternativo devono essere libere.

#### **CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE**

- Il processo di carica della batteria deve avvenire sotto il controllo dell'utente.
- Evitare di caricare la batteria a temperature inferiori a 0°C.
- **Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente con caricabatterie raccomandati dal produttore.** L'utilizzo di caricabatterie destinati alla ricarica di altri tipi di batterie ricaricabili espone al rischio di incendio.
- **Quando la batteria ricaricabile non viene utilizzata, conservarla lontano da oggetti metallici, quali graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altre piccole parti metalliche che potrebbero cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile.** La cortocircuitazione dei contatti della batteria espone al pericolo di ustioni o incendi.
- **In caso di danneggiamento e/o utilizzo improprio, dalla batteria ricaricabile può avere luogo la fuoriuscita di gas.** Ventilare l'ambiente, in caso di disturbi consultare un medico. I gas possono causare lesioni dell'apparato respiratorio.
- **In condizioni estreme possono verificarsi perdite di liquido dalla batteria ricaricabile. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni ed ustioni.** In caso di perdite, procedere come descritto di seguito:
  - rimuovere accuratamente il liquido con un pezzo di stoffa. Evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi.
  - in caso di contatto con la pelle, la parte del corpo interessata deve essere lavata immediatamente con acqua pulita abbondante, eventualmente neutralizzare il liquido con un acido delicato come ad es. del succo di limone o aceto.
  - in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- **Non utilizzare batterie ricaricabili danneggiate o modificate.** Il funzionamento delle batterie ricaricabili danneggiate o modificate è imprevedibile, queste possono causare incendi, esplosioni o esporre al pericolo di lesioni.
- **È vietato esporre la batteria ricaricabile all'azione dell'umidità o dell'acqua.**
- La batteria ricaricabile deve essere sempre tenuta lontano da sorgenti di calore. È vietato lasciare la batteria ricaricabile a lungo in luoghi esposti ad alte temperature (in luoghi esposti ai raggi del sole, in prossimità di termosifoni ed in ogni luogo la cui temperatura superi i 50°C).
- **Non esporre la batteria ricaricabile all'azione di fiamme o alte temperature.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare un'esplosione.

**ATTENZIONE!** La temperatura di 130°C può essere espressa come 265°F.

- **Seguire tutte le istruzioni per la carica della batteria ricaricabile, non caricare la batteria ad una temperatura al di fuori della gamma di temperature prevista nei dati nominali nel manuale d'uso.** Una ricarica inadeguata o ad una temperatura al di fuori della gamma prevista, può danneggiare la batteria ricaricabile ed aumentare il pericolo di incendio.

#### **RIPARAZIONE DELLE BATTERIE RICARICABILI**

- **Non è consentito riparare le batterie ricaricabili danneggiate** L'esecuzione di riparazioni della batteria ricaricabile è consentita solo da parte del produttore o presso un centro di assistenza autorizzato.
- **La batteria ricaricabile esausta deve essere smaltita presso un centro di smaltimento dei rifiuti.**

#### **INDICAZIONI SULLA SICUREZZA INERENTI IL CARICABATTERIE**

- **È vietato esporre il caricabatterie all'azione dell'umidità o dell'acqua.** L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche. Il caricabatterie può essere utilizzato solo in ambienti asciutti.

- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia del caricabatterie, scollarlo dalla rete di alimentazione.
- **Non utilizzare caricabatterie posizionati su superfici infiammabili (ad es. carta, tessuti), o in prossimità di sostanze facilmente infiammabili.** A seguito dell'aumento della temperatura del caricabatterie durante il processo di ricarica, sussiste un pericolo di incendio.
- **Prima di ogni utilizzo, verificare lo stato del caricabatterie, del cavo e della spina.** Qualora vengano riscontrati danni, non utilizzare il caricabatterie. È vietato tentare di smontare il caricabatterie. Tutte le riparazioni devono essere affidate a un centro di assistenza tecnica autorizzato. Un montaggio inappropriato del caricabatterie espone al rischio di scosse elettriche o di incendio.
- Bambini e persone disabili fisicamente, emotivamente o mentalmente, ed altre persone la cui esperienza o conoscenza sia insufficiente a consentire l'utilizzo del caricabatterie nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, non devono utilizzare il dispositivo senza la supervisione di una persona responsabile. In caso contrario ci si espone al pericolo che il dispositivo non venga utilizzato correttamente, con il conseguente pericolo di lesioni personali.
- **Quando il caricabatterie non è utilizzato, scollarlo dalla rete elettrica.**
- **Seguire tutte le istruzioni per la carica della batteria ricaricabile, non caricare la batteria ad una temperatura al di fuori della gamma di temperature prevista nei dati nominali nel manuale d'uso.** Una ricarica inadeguata o ad una temperatura al di fuori della gamma prevista, può danneggiare la batteria e aumentare il pericolo di incendio.

#### **RIPARAZIONE DEL CARICABATTERIE**

- **Non tentare di riparare il caricabatterie se questo è stato danneggiato.** L'esecuzione di riparazioni del caricabatterie è consentita solo da parte del produttore o presso un centro di assistenza autorizzato.
- **Il caricabatterie deve essere smaltito presso un centro di smaltimento dei rifiuti.**

**ATTENZIONE!** Il dispositivo non deve essere utilizzato per condurre lavori all'aperto.

Nonostante la progettazione sicura dell'elettroutensile, l'utilizzo di sistemi di protezione e di misure di protezione supplementari, sussiste sempre il rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

Le batterie agli ioni di litio, se portate a temperature elevate o cortocircuitate, possono presentare perdite, infiammarsi o esplodere. Le batterie non devono essere conservate in auto durante giornate calde e soleggiate. Non aprire mai le batterie. Le batterie agli ioni di litio contengono dispositivi elettronici di protezione, che se danneggiati, espongono al rischio di incendio o esplosione della batteria.

## Legenda dei pittogrammi utilizzati.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

1. Leggere il manuale d'uso, osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza ivi contenute.
2. Indossare occhiali di protezione e dispositivi di protezione dell'udito.
3. Lavorare indossando una maschera protettiva.
4. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
5. Proteggere contro la pioggia.
6. Utilizzare il dispositivo in ambienti chiusi, proteggere contro il contatto con acqua ed umidità.
7. Attenzione, elementi taglienti!
8. Indossare guanti protettivi.
9. Riciclaggio.
10. Seconda classe di isolamento.
11. Raccolta differenziata.
12. Non gettare le batterie nel fuoco.
13. Pericoloso per l'ambiente acquatico.
14. Non riscaldare oltre i 50°C.

## CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

Il seghetto alternativo è un dispositivo manuale alimentato a batteria. L'azionamento è costituito da motore a spazzole monofase. Il dispositivo è destinato allo svolgimento di semplici tagli divisorii, taglio curvilinei, e riseghe in legno, materiali a base legno, materie plastiche e metalli (a condizione che venga utilizzata una lama appropriata).

I suoi settori di utilizzo sono i lavori edili e tutti i lavori nell'ambito dell'attività amatoriale (hobbistica).

**È vietato l'utilizzo dell'elettroutensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.**

## DESCRIZIONE DELLE PAGINE GRAFICHE

La numerazione che segue si riferisce ai componenti dell'elettroutensile presentati nelle pagine del presente manuale contenenti illustrazioni.

1. Leva di blocco dell'interruttore
2. Interruttore

3. Adattatore
4. Piastra di base
5. Interruttore di regolazione del movimento della lama
6. Attacco della lama
7. Rullo guida
8. Vite di fissaggio della guida parallela
9. Barra di protezione
10. Protezione
11. Illuminazione
12. Pulsante di sblocco della batteria
13. Batteria
14. Caricabatterie
15. Diodi LED
16. Pulsante di segnalazione dello stato di carica della batteria ricaricabile
17. Segnalazione del livello di carica della batteria ricaricabile (diodi LED).
18. Guida parallela

\* Possono avere luogo differenze tra il disegno e il prodotto.

## DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO/REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

## EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI

1. Chiave a brugola - 1 pz.
2. Guida parallela - 1 pz.

## PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

### RIMOZIONE / INSERIMENTO DELLA BATTERIA



- Premere il pulsante di sblocco della batteria (12) e rimuovere la batteria (13) (fig. A).
- Inserire la batteria carica (13) nell'attacco dell'impugnatura, fino a far scattare il pulsante di sblocco della batteria (12).

### RICARICA DELLA BATTERIA



Il dispositivo viene fornito con la batteria parzialmente carica. La ricarica della batteria deve avvenire ad una temperatura ambiente nell'intervallo 4°C - 40°C. Batterie nuove o batterie che non sono state utilizzate a lungo, raggiungono la piena capacità di carica dopo circa 3 - 5 cicli di carica e scarica.



- Rimuovere la batteria ricaricabile (13) dal dispositivo (fig. A).
- Collegare il caricabatterie alla presa di rete (230 V AC).
- Inserire la batteria ricaricabile (13) nel caricabatterie (14) (fig. B). Controllare che la batteria sia correttamente inserita (infilata fino in fondo).



Dopo il collegamento del caricabatterie alla presa di corrente (230 V AC), il LED verde (15) sul caricabatterie si accende per segnalare il collegamento della tensione.

Dopo aver inserito la batteria ricaricabile (13) nel caricabatterie (14), il LED rosso (15) sul caricabatterie si accende per segnalare che è in corso la ricarica della batteria.

Allo stesso tempo i LED verdi (17) dello stato di carica della batteria ricaricabile lampeggiano in diverse configurazioni (vedi descrizione di seguito).

- **Lampeggiamento di tutti i LED** - indica l'esaurimento della batteria ricaricabile e la necessità della sua ricarica.

- Lampeggiamento di 2 LED** - indica una carica parziale.
- Lampeggiamento di 1 LED** - indica un elevato livello di carica della batteria.

**i** Dopo aver completato la ricarica della batteria, il LED (15) sul caricabatterie si illumina in verde e tutti i LED dello stato di carica della batteria (17) si accendono con luce costante. Dopo qualche istante (circa 15 s), i LED dello stato di carica della batteria (17) si spengono.

**!** La batteria non deve essere caricata per oltre 8 ore. Il superamento di questo tempo di carica può portare al danneggiamento delle celle della batteria. Il caricabatterie non si spegne automaticamente dopo il completamento della carica della batteria. Il LED verde sul caricabatterie continuerà ad essere acceso. I LED dello stato di carica della batteria si spengono dopo qualche istante. Collegare l'alimentazione prima di rimuovere la batteria dal caricabatterie. Evitare l'esecuzione in successione di brevi operazioni di ricarica della batteria. Non ricaricare le batterie dopo un breve utilizzo del dispositivo. Una diminuzione significativa nell'intervallo tra le operazioni di ricarica indica che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.

**!** Durante il processo di carica le batterie possono raggiungere temperature elevate. Non utilizzare la batteria subito dopo la ricarica - attendere che questa ritorni a temperatura ambiente. Ciò consentirà di evitare il danneggiamento della batteria.

#### INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

**i** La batteria è dotata di un indicatore del livello di carica (3 LED) (17). Per controllare il livello di carica della batteria, premere il pulsante dello stato di carica della batteria (13) (fig. C). L'accensione di tutti i LED indica un elevato livello di carica della batteria. L'accensione di 2 LED indica una carica parziale. L'accensione di 1 LED indica che la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

#### INSTALLAZIONE DELLA GUIDA PER IL TAGLIO PARALLELO

**i** La guida per il taglio parallelo può essere montata sul lato destro o sinistro del piedino del dispositivo.

- Allentare la vite di bloccaggio della guida parallela (8).
- Inserire il bordo della guida parallela (18) nei fori del piedino (4), regolare la distanza desiderata (usando la scala graduata) e fissarla, serrando le viti di fissaggio della guida parallela (8) (fig. D).

**!** Il bordo della guida parallela deve essere rivolto verso il basso.

**i** La guida parallela (18) può essere utilizzata anche per il taglio inclinato nel gamma da 0° a 45°.

#### FISSAGGIO DELLA LAMA

**!** Il montaggio e la sostituzione della lama avviene senza strumenti.

#### Montaggio della lama

- Posizionare l'interruttore di regolazione del movimento della lama (5) in posizione "III" e sollevare la protezione (10).
- Inserire fino in fondo la lama nel portalama (6) (i denti della lama devono essere rivolti in avanti) (fig. E).

**Importante!** Fare attenzione affinché la lama sia montata correttamente sul rullo di guida (7).

#### Rimozione della lama

- Posizionare l'interruttore di regolazione del movimento della lama (5) in posizione "III" e sollevare la protezione (10).
- Tirare la leva del portalama (6) verso l'alto ed estrarre la lama della sega (fig. E).
- Rilasciare la leva per bloccare la lama della sega (7)

**!** Utilizzare solo lame con sistema di fissaggio T, come mostrato nella fig. F.

#### ASPORTAZIONE DELLA POLVERE

**i** Per facilitare la rimozione della polvere dalla superficie del materiale lavorato, il seghetto alternativo possiede un proprio sistema di soffiaggio e asportazione della polvere, che pulisce l'area di taglio. Il sistema di soffiaggio e rimozione della polvere funziona più efficacemente quando la protezione è abbassata.

- Inserire l'adattatore (3) nel piedino (4) fino ad avvertire una certa resistenza (fig. G).
- Collegare il tubo di aspirazione del sistema di rimozione della polvere all'adattatore (3).
- Lo smontaggio dell'adattatore avviene in successione inversa al suo montaggio.

#### FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONE

##### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Il dispositivo è dotato di un interruttore di blocco (1) che protegge contro eventuali avviamimenti accidentali. Il pulsante di sicurezza si trova su entrambi i lati dell'alloggiamento del dispositivo.

##### Accensione

- Premere il pulsante di blocco dell'interruttore (1) e mantenere premuto in questa posizione (fig. H).
- Premere il pulsante dell'interruttore (2) (fig. I).
- Dopo aver messo in funzione il dispositivo, il pulsante di blocco dell'interruttore del dispositivo (1) può essere rilasciato.

##### Disattivazione

- Rilasciando il pulsante dell'interruttore (2) il dispositivo si fermerà. La gamma di velocità di funzionamento del dispositivo viene regolata tramite il grado di pressione esercitata sul pulsante dell'interruttore.

**i** La pressione del pulsante dell'interruttore (2) provoca l'accensione del LED (11) che consente l'illuminazione del luogo di lavoro.

##### REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO PENDOLARE DELLA LAMA

La possibilità di regolare il movimento pendolare della lama, oltre alla possibilità di regolare il movimento di va e vieni di quest'ultima, permette di adattare i parametri del seghetto alternativo ai requisiti del materiale lavorato. Il movimento pendolare è regolato a scatti tramite l'interruttore di regolazione del movimento pendolare (5) nell'intervallo da 0 a 3 (fig. K). La migliore scelta del movimento pendolare per i singoli materiali è ottenuta seguendo la tabella elencata di seguito

Lamiera metallica in generale: 0	Lamiera di acciaio: 0 – 1
Lamiera di alluminio: 1 – 2	Materie plastiche: 1 – 2
Compensato: 0 – 1	Legno: 1 - 3

**i** In caso di utilizzo di lame del tipo a coltello, l'interruttore di regolazione del movimento pendolare deve essere impostato su 0. Durante il taglio di metalli, si raccomanda di lubrificare l'area di taglio.

##### REGOLAZIONE DELLA PIASTRA DI BASE PER IL TAGLIO ANGOLARE

Il piedino regolabile consente di eseguire tagli angolari nella gamma da 0° a 45° (in entrambe le direzioni).

- Rimuovere l'adattatore (3) dal piedino (4) (fig. G).
- Allentare la vite di fissaggio del piedino (4) utilizzando la chiave a brugola.
- Spostare il piedino (4) in avanti ed inclinarlo verso sinistra o verso destra (fino a 45°).
- Regolare il piedino (4) all'angolo desiderato, spostarlo indietro e bloccarlo serrando le due viti di fissaggio (fig. L).

**i** La scala graduata angolare consente di inclinare il piedino di 0°, 15°, 30° o 45° (a destra o a sinistra). Una volta terminata la regolazione è necessario riporre sempre la chiave a brugola nell'apposito vano.

#### TAGLIO

- Posizionare la parte anteriore del piedino (4) di piatto sul materiale da tagliare in modo che la lama non tocchi il materiale.
- Accendere il seghetto alternativo ed attendere finché raggiunga la velocità appropriata.
- Spostare lentamente il seghetto alternativo, portando la lama sulla linea di taglio precedentemente demarcata.
- In caso di taglio lungo una linea curva, condurre molto delicatamente il seghetto alternativo.

**i** Il taglio deve essere effettuato uniformemente, prestando attenzione al tempo stesso a non sovraccaricare il seghetto alternativo. Un'eccessiva pressione esercitata sulla lama frenerà il movimento pendolare, influenzando negativamente le prestazioni di taglio. Qualora sia necessario effettuare un taglio leggermente arrotondato, ridurre o disattivare completamente il movimento pendolare.

**Qualora durante il funzionamento del dispositivo l'intera superficie del piedino non aderisca alla superficie del materiale lavorato, ma sia sollevata al di sopra di essa, sussiste il pericolo di contraccolpi o di rottura della lama.**

#### TAGLIO DI FORI NEL MATERIALE

- Praticare nel materiale un foro con un diametro di 10 mm.
- Inserire la lama nel foro ed iniziare a tagliare dal foro eseguito.

#### TAGLIO DI METALLI / TIPI DI LAME

**i** Per il taglio di metalli è necessario utilizzare lame appropriate, con un maggior numero di denti.

Per il taglio di metalli utilizzare un lubrificante adatto (olio per taglio). Il taglio di metalli senza lubrificazione causa un'usura più rapida della lama. La scelta più appropriata della lama viene effettuata seguendo la tabella sottostante:

Numero di denti per pollice	Lunghezza della lama	Destinazione d'uso
24	80 mm	Acciaio dolce, metalli non ferrosi.
14		Metalli non ferrosi, materie plastiche.
9		Legno, compensato.

- Utilizzare solo lame appropriate ed affilate.
- Non utilizzare lame con l'attacco danneggiato.
- Applicare tipi di lame appropriati.

## UTILIZZO E MANUTENZIONE

**⚠ Prima di intraprendere qualsiasi attività legata all'installazione, alla regolazione, alla riparazione o alla manutenzione è necessario rimuovere la batteria dal dispositivo.**

#### MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

- Si consiglia di pulire l'elettroutensile immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia è vietato utilizzare acqua o altri liquidi.
- L'elettroutensile deve essere pulito con un panno asciutto o mediante aria compressa a bassa pressione.
- Non utilizzare nessun detergente o solvente, in quanto questi possono danneggiare le parti in plastica.

- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione presenti sul corpo del motore, per evitare il surriscaldamento dell'elettroutensile. Non pulire le feritoie di ventilazione inserendo al loro interno oggetti taglienti come ad es. cacciaviti o oggetti simili.
- Si consiglia di effettuare una lubrificazione periodica del rullo di guida. Una goccia di olio applicata in questo luogo ne estende la vita utile.
- In caso di eccessive scintille sul commutatore, far controllare le condizioni delle spazzole in grafite del motore da una persona qualificata.
- L'elettroutensile deve essere conservato in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo deve essere conservato con la batteria rimossa dallo stesso.

Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

## PARAMETRI TECNICI

### DATI NOMINALI

Seghetto alternativo a batterie		
Parametro	Valore	
Tensione della batteria ricaricabile	18 V DC	
Numero di corse della lama (a vuoto)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Spessore max del materiale tagliato	Legno	80 mm
	Metallo	10 mm
Corsa della lama	25 mm	
Classe di isolamento	III	
Peso	1,700 kg	
Anno di produzione	2017	

Batteria ricaricabile per il sistema Graphite Energy+		
Parametro	Valore	
Accumulatore	58G001	58G004
Tensione della batteria ricaricabile	18 V DC	18 V DC
Tipo di batteria ricaricabile	Li-Ion	Li-Ion
Capacità della batteria ricaricabile	2000 mAh	4000 mAh
Gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Tempo di ricarica con il caricabatterie 58G002	1 h	2 h
Peso	0,400 kg	0,650 kg
Anno di produzione	2017	2017

Caricabatterie per il sistema Graphite Energy+		
Parametro	Valore	
Tipo di caricabatterie	58G002	
Tensione di alimentazione	230 V AC	
Frequenza di alimentazione	50 Hz	
Tensione di carica	22 V DC	
Corrente massima di carica	2300 mA	
Gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C	
Tempo di carica della batteria ricaricabile 58G001	1 h	

Tempo di carica della batteria ricaricabile 58G004	2 h
Classe di isolamento	II
Peso	0,300 kg
Anno di produzione	2017



### DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

#### Informazioni su rumore e vibrazioni.

I livelli del rumore emesso, quali il livello di pressione acustica emesso  $L_p$  ed il livello di potenza acustica  $L_w$  e l'incertezza di misura K, sono indicati di seguito nelle istruzioni, conformemente alla norma EN 60745.

Il valore delle vibrazioni  $a_h$  e l'incertezza di misura K sono riportati di seguito, conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di vibrazione riportato nel presente manuale è stato misurato conformemente alla procedura di misurazione definita nella norma EN 60745, e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Questo inoltre può essere utilizzato per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni specificato è rappresentativo per gli impieghi fondamentali dell'elettrotensile. Se l'elettrotensile viene utilizzato per altri impieghi o con altri utensili di lavoro, e se inoltre non viene sottoposto a sufficiente manutenzione, il livello di vibrazioni può differire da quello indicato. Le cause sopra descritte possono aumentare l'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, tenere in considerazione i periodi in cui l'elettrotensile è spento o in cui questo è acceso ma non viene utilizzato. In questo modo, l'esposizione totale alle vibrazioni può essere molto inferiore. Intraprendere ulteriori misure di sicurezza volte a proteggere l'utente contro gli effetti delle vibrazioni, quali: manutenzione di elettrotensili ed utensili di lavoro, mantenimento di un'adeguata temperatura delle mani, corretta organizzazione del lavoro.

Livello di pressione acustica:  $L_p = 79,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Livello di potenza acustica:  $L_w = 90,4$  dB (A),  $K = 3$  dB (A)

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni  
(impugnatura posteriore):  $a_h = 11,18$  m/s<sup>2</sup>  $K = 1,5$  m/s<sup>2</sup>

### PROTEZIONE DELL'AMBIENTE / CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma consegnate a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni su come smaltire il prodotto possono essere reperite presso il rivenditore dell'utensile o le autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze inquinanti. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.



Gli accumulatori / batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, non devono essere gettati nel fuoco o nell'acqua. Batterie danneggiate o esauste devono essere sottoposte ad un corretto riciclaggio ai sensi dell'attuale direttiva sullo smaltimento di pile e batterie.

Li-Ion

\* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (detta di seguito: „Grupa Topex”) informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito: „Manuale”), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



### VERTALING VAN ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING ACCU DECOUPEERZAAG 58G011

LET OP: VOORDAT MET GEBRUIK VAN HET ELEKTROGEREEDSCHAP TE BEGINNEN, LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN BEWAAR HET VOOR LATERE RAADPLEGING.

### GEDETAILLEERDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

#### BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VAN HET WERK MET DE DECOUPEERZAAG

- Indien bestaat er de kans dat het gereedschap verschilde elektrische leidingen kan aanraken, grijp het alleen aan het geïsoleerde handgrepen. Het contact van het elektrogereedschap met de kabel onder spanning kan de spanning aan metalen elementen overdragen en elektrocutie van de operateur als gevolg hebben.
- Houd uw handen op veilige afstand van het snijbereik. Schuif uw handen niet onder het bewerkte voorwerp. Contact met het mesblad kan letsel als gevolg hebben.
- Na beëindiging van de werkzaamheden zet het toestel uit. Trek het mesblad uit het bewerkte materiaal pas als deze tot stilstand is gekomen. Op die manier wordt het risico van terugslag voorkomen en het elektrogereedschap kan veilig worden neergelegd.
- Gebruik alleen onbeschadigde mesbladen in een goede technische staat. Uitgebogen, niet scherpe mesbladen kunnen breken en de snijlijn veranderen alsook terugslag veroorzaken.
- Stoffen van sommige hout- of metaalsoorten kunnen gevaar voor de gezondheid vormen alsook allergische reactie, ademhalingsaandoeningen of kanker veroorzaken.
  - tijdens het snijden gebruik stofmaskers om de ademhalingswegen tegen snijstof te beschermen.
  - gebruik stofafzuig tijdens het snijden van hout.
  - zorg voor goede ventilatie van het werkplek.
- Gebruik het elektrogereedschap niet voor het snijden van rioolbuizen. Het snijden van rioolbuizen veroorzaakt materiële schade of kan elektrocutie met zich meebrengen.
- Voordat met het werk te beginnen, controleer nauwkeurig het te bewerken materiaal om geen spijkers, bouten of andere harde voorwerpen aan te raken.
- Snij geen materialen waarvan de afmetingen (dikte) groter zijn dan de afmetingen aangegeven in de technische gegevens.
- Grijp de decoupeerzaag met gesloten hand.
- Voordat de hoofdschakelaar in te drukken, verzeker u zich dat de decoupeerzaag niet aan het materiaal aanraakt.
- Grijp met uw hand geen elementen die bewegen.
- Leg de decoupeerzaag niet neer, indien deze steeds beweegt. Het is verboden om de decoupeerzaag aan te zetten, alvorens deze met de hand te grijpen.
- Het is verboden om het mesblad of het te bewerken materiaal direct na het beëindigen van het werk aan te raken. Deze elementen kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken.
- Indien het elektrogereedschap ongewoon gedraagt of rare geluiden uitbrengt, zet het onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Om de juiste koeling te verzekeren, dienen de ventilatieopeningen in de behuizing van de decoupeerzaag niet bedekt te zijn.

## JUISTE BEDIENING EN EXPLOITATIE VAN DE ACCU'S

- Het opladproces dient altijd onder de controle van de gebruiker te gebeuren.
- Vermijd het opladen van de accu bij temperaturen onder 0°C.
- **Laad de accu's alleen met een door de producent aanbevolen oplader.** Het gebruik van oplader bestemd voor een ander type accu's veroorzaakt het risico van brand.
- **Als de accu in niet in gebruik is, bewaar deze niet in de buurt van metalen voorwerpen, zoals papierclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen elementen die de klemmen van de accu kunnen sluiten.** Het sluiten van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
- **Bij beschadiging en/of onjuist gebruik van de accu kunnen er gassen vrijkomen. Verlucht de ruimte en bij klachten neem contact met de arts op.** Gassen kunnen de ademhalingswegen beschadigen.
- **In extreme omstandigheden kan een vloeistof van de accu lekken. Het vloeistof dat uit de accu komt kan irritaties en brandwonden veroorzaken.** Indien de lekkage bevestigd wordt, volg de navolgende instructies:
  - verwijder het vloeistof met een doekje. Vermijd contact met de huid en ogen.
  - bij contact van het vloeistof met de huid, was deze plaats overvloedig met het schoon water of eventueel neutraliseer het vloeistof met gebruik van een zacht zuur, zoals citroensap of azijn.
  - bij contact van het vloeistof met de ogen, spoel deze met een grote hoeveelheid van schoon water door tenminste 10 minuten en raadpleeg de arts.
- **Het is verboden om een beschadigde of gemodificeerde accu te gebruiken.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen op een onverwachte manier werken alsook brand, explosie of letsets veroorzaken.
- **De accu mag niet aan de werking van vocht of water worden blootgesteld.**
- Plaats de accu nooit in de buurt van warmtebronnen. Het is verboden om de accu voor een langere tijd in een omgeving waar hoge temperatuur is te laten staan (plaatsen met sterk zonlicht, in de buurt van radiatoren of overal waar de temperatuur boven 50°C is).
- **Stel de accu niet aan de werking van vuur of hoge temperatuur bloot.** Het blootstellen van de accu aan de werking van vuur of temperatuur boven 130°C kan explosie tot gevolg hebben.

**LET OP!** De temperatuur van 130°C kan ook als 265°F worden aangegeven.

- **Volg alle instructies van het opladen op.** Het is verboden om de accu in de temperatuur boven het bereik aangegeven in de tabel met typegegevens in de gebruiksaanwijzing op te laden. Het onjuist opladen en in de temperatuur buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

## REPARATIE VAN DE ACCU'S

- **Het is verboden om de beschadigde accu's te repareren.** Alle reparaties van de accu dienen alleen door de producent of in een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd te worden.
- **De afgedankte accu dient aan een inzamelplaats van gevvaarlijk afval geleverd worden.**

## VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN BETREFFENDE DE OPLADER

- **De oplader mag niet aan de werking van vocht of water worden blootgesteld.** Het doordringen van water in de oplader vergroot het risico van de elektrocutie. De oplader mag alleen binnen droge ruimtes gebruikt worden.

- Haal de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van enig onderhoud of reiniging van de oplader.
- **Gebruik nooit de oplader die op een brandbare ondergrond (bv. papier, textiel) of in de buurt van brandbare stoffen staat.** Door verhoging van de temperatuur van de oplader tijdens het opladproces bestaat er een risico van brand.
- **Telkens voordat met het gebruik te beginnen, controleer de toestand van de oplader, leiding en stekker.** Bij constatering van beschadigingen – gebruik de oplader niet. Het is verboden om de oplader te demonteren. Alle reparaties moeten door een erkend bedrijf worden uitgevoerd. Onjuiste montage van de oplader kan tot elektrocutie of brand leiden.
- Laat de oplader niet door kinderen en personen met fysieke, emotionele of psychische beperking alsook personen welke niet voldoende ervaring of kennis om de oplader veilig te gebruiken hebben, gebruiken, tenzij dit onder toezicht van een verantwoordelijke gebeurt. In een ander geval bestaat er een gevaar dat het toestel onjuist bediend wordt wat het risico van letsel met zich meebrengt.
- **Als de oplader niet gebruikt wordt, trek de stekker uit het stopcontact.**
- **Volg alle instructies van het opladen op.** Het is verboden om de accu in de temperatuur boven het bereik aangegeven in de tabel met typegegevens in de gebruiksaanwijzing op te laden. Het onjuist opladen en in de temperatuur buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

## REPARATIE VAN DE OPLADER


- **Het is verboden om de beschadigde oplader te repareren.** Alle reparaties van de oplader dienen alleen door de producent of in een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd te worden.
- **De afgedankte oplader dient aan een inzamelplaats van gevvaarlijk afval geleverd worden.**

**LET OP!** Het toestel is alleen voor binnengebruik bestemd.

Ondanks toepassing van veilige constructie, gebruik van veiligheidsmiddelen en aanvullende beschermende middelen altijd bestaat er een klein risico van lichaamsletsels tijdens de werkzaamheden.

De Li-ion accu's kunnen uitlekken, in brand vliegen of exploderen bij verhitting tot hoge temperaturen of bij kortsluiting. Bewaar ze niet in de auto tijdens warme en zonnige dagen. Open de accu niet. De Li-Ion accu's bevatten elektronische veiligheidsvoorzieningen die kunnen ontploffen of ontbranden als ze beschadigd zijn.

## Uitleg van de gebruikte pictogrammen



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

- Lees de gebruiksaanwijzing, volg de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op.
- Gebruik veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Werk in een beschermende masker.
- Laat kinderen niet in de buurt van het gereedschap komen.
- Bescherm tegen regen.
- Voor binnengebruik bestemd, bescherm tegen water en vocht.
- Let op, scherpe elementen!
- Gebruik beschermende handschoenen.
- Recyclage.
- Tweede veiligheidsklasse.
- Selectief inzamelen.
- Accucellen niet in het vuur werpen.
- Ze vormen een bedreiging voor het watermilieu.
- Het opwarmen boven 50°C niet toelaten.

## OPBOUW EN TOEPASSING

De decoupeerzaag is een elektrogereedschap door de accu aangedreven. Het toestel wordt door een cummutator motor met constante stroom aangedreven. Zulk soort elektrogereedschap wordt breed gebruikt voor afscheiden rechthoekig snijden, scheefsnijden en uitsparingen hout en houtachtige materialen, kunststof en metalen (onder voorwaarde van gebruik van het juiste mesblad).

De toepassingsgebieden zijn renovatie-en bouwwerkzaamheden en allerlei amateurmatige werkzaamheden (knutselwerk).

**Gebruik het gereedschap alleen in overeenstemming met het beoogde doel.**

## BESCHRIJVING VAN GRAFISCHE PAGINA'S

De onderstaande nummering heeft betrekking op de elementen van het toestel weergegeven op de grafische pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

- Blokkadeknop van de hoofdschakelaar
- Hoofdschakelaar
- Adapter

- Voet
- Knop van het instellen van pendelbeweging
- Kop van het mesblad
- Geleidende rol
- Schroeven van de blokkade van de evenwijdige geleider
- Beveiligende draad
- Afscherming
- Verlichting
- Knop van de bevestiging van de accu
- Accu
- Oplader
- LED diodes
- Knop van de INDICATIE VAN DE OPLAADSTATUS VAN DE ACCU
- Indicatie van de oplaadstatus van de accu (LED diode).
- Evenwijdige geleider

\* Er kunnen verschillen tussen de afbeelding en het product optreden.

## OMSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE GRAFISCHE TEKENS



LET OP



WAARSCHUWING



MONTAGE/INSTELLINGEN



INFORMATIE

## UITRUSTING EN ACCESSOIRES

- Zeskant sleutel - 1 st.
- Evenwijdige geleider - 1 st.

## WERKVOORBEREIDING

### ACCU PLAATSEN / VERWIJDEREN



- Druk op de bevestigingsknopen van de accu (13) en trek de accu (12) naar beneden (afb. A).
- Plaats de opgeladen accu (13) in het handvat zodat de knoppen van de blokkade een geluid geven (12).

### ACCU OPLADEN



Het toestel wordt tezamen met gedeeltelijk opgeladen accu geleverd. Het opladen van de accu dient in de temperatuur tussen 4°C - 40°C te gebeuren. Een nieuw accu of een door een langere periode niet gebruikte accu gaat de volledige aandrijvingsvermogen na ong. 3 - 5 oplaatbeurten bereiken.



- Verwijder de accu (13) uit het toestel (afb. A).
- Steek de oplader in het stopcontact (230 V AC).
- Schuif de accu (13) in de oplader (14) (afb. B). Controleer of de accu juist geplaatst werd (tot het einde ingeschoven).



Na aansluiting van de oplader op het netwerk (230 V AC) gaat de groene diode (15) op de oplader branden, wat het aansluiten van de spanning weergeeft.

Na het plaatsen van de accu (13) in de oplader (14) gaat de rode diode (15) op de oplader branden, wat het opladen van de accu weergeeft.

Tegelijkertijd gaan de groene diodes (17) van de indicatie van de oplaadstatus met een pulslicht in verschillende combinaties branden (zie eronder).

- Pulslicht van alle diodes** - de accu is leeg en moet worden opladen.
- Pulslicht van 2 diode's** - accu is gedeeltelijk leeg.
- Pulslicht van 1 diode** - accu is bijna volgeladen.

**i** Als de accu vol is, gaat de diode (15) op de oplader met een groen licht branden en alle diodes van de indicatie van de oplaadstatus van de accu (17) gaan met een constant licht branden. Na een bepaalde tijd (ong. 15 sec.) gaan de diodes van de oplaadstatus van de accu (17) dimmen

**!** De accu mag niet langer dan 8 uur worden opgeladen. De overschrijding van deze tijd kan een beschadiging van de cellen van de accu als gevolg hebben. Na het vullen van de accu gaat de oplader niet automatisch uit. De groene diode op de oplader gaat steeds branden. De diodes van de indicatie van de oplaadstatus van de accu gaan na een bepaalde tijd dimmen. Voordat de accu uit de oplader weg te nemen, onderbreek de verbinding met de spanning. Vermijd korte, opeenvolgende oplaadbeurten. Laad de accu's niet bij na een kort gebruik van het toestel. Een aanzienlijke verkorting van de tijd tussen de nodige oplaadbeurten houdt in dat de accu verbruikt en uitgewisseld dient te worden.

**i** Tijdens het oplaadproces raken de accu's heet. Begin nooit met het werk als de accu pas opgeladen werd - wacht totdat de accu tot de kamertemperatuur afkoelt. Op die manier kunnen de beschadigingen van de accu worden voorkomen.

#### INDICATIE VAN DE OPLAADSTATUS VAN DE ACCU

**i** De accu is voorzien van een indicatie van de oplaadstatus van de accu (3 LED diode's) (17). Om de oplaadstatus van de accu te checken, druk op de knop van de indicatie van de oplaadstatus (13) (afb. C). Het branden van alle 3 diodes geeft een hoog oplaadniveau van de accu weer. Het branden van 2 diodes geeft een gedeeltelijk lege accu weer. Het branden van alleen maar 1 diode geeft een lege accu en de noodzaak van het opladen weer.

#### MONTAGE VAN DE GELEIDER VOOR EVENWIJDIG SNIJDEN

**i** De geleider voor evenwijdig snijden kan aan de rechte of linke zijden van de voet van het toestel gemonteerd worden.

- Maak de draaiknop van de geleiderblokkade (8) los.
- Plaats de lat van de evenwijdige geleider (18) in de openingen in de voet (4), stel de juiste afstand (met gebruik van de gradenschaal) en bevestig met de schroeven van de blokkade van de evenwijdige geleider (8) (afb. D).

**i** De lat van de evenwijdige geleider dient naar beneden te zijn gericht.

**i** De evenwijdige geleider (18) kan ook haaks te worden gebruikt, binnen het bereik tussen 0° en 45°.

#### BEVESTIGING VAN HET MESBLAD

**i** De montage en uitwisseling van het mesblad is zonder gebruik van gereedschappen mogelijk.

#### Montage van het mesblad

- Kies de "III" stand van de knop van het instellen van de pendelbeweging (5) en trek de afscherming omhoog (10).
- Schuif het mesblad tot het einde in de kop van het mesblad (6) (de tanden van het mesblad dienen naar voren te worden gericht) (afb. E).

**Belangrijk!** Let op zodat het mesblad op een juiste manier in de geleidende rol (7) zit.

#### Demontage van het mesblad

- Kies de "III" stand van de knop van het instellen van de pendelbeweging (5) en trek de afscherming omhoog (10).
- Trek de hendel van de kop van het mesblad (6) naar boven en schuif het mesblad uit (afb. E).
- Maak de hendel van de kop van het mesblad (7) los

**i** Gebruik alleen mesbladen met het T-bevestigingssysteem zoals op de afb. F wordt weergegeven.

#### AFVOEREN VAN HET STOF

**i** Om het verwijderen van stof uit de oppervlakte van het

bewerkte materiaal te versoepelen, is de decoupeerzaag van een eigen systeem van afblaas en verwijding van stof voorzien, dat het snijoppervlakte schoonmaakt. Zulk systeem werkt meer efficiënt als de afscherming naar beneden is getrokken.

- Schuif de adapter (3) tot het einde in de voet (4) (afb. G).
- Sluit de zuigslang van het systeem van verwijdering van stof op de adapter (3) aan.
- Demontage van de adapter gebeurt in de omgekeerde volgorde dan montage.

## WERK / INSTELLINGEN

#### AAN-/UITZETTEN

**i** Het toestel is van een blokkadeknop van de hoofdschakelaar (1) voorzien die tegen het toevallig aanzetten beschermt. Deze knop bevindt zich aan de beide zijden van de behuizing.

#### Aanzetten

- Druk op één uiteinde van de blokkadeknop van de hoofdschakelaar (1) en houd het ingedrukt (afb. H).
- Druk op de hoofdschakelaar (2) (afb. I).
- Na het aanzetten van het toestel de blokkadeknop van de hoofdschakelaar (1) kan worden losgelaten.

#### Uitzetten

- Het loslaten van de hoofdschakelaar (2) stopt het toestel.

**i** Het bereik de werksnelheid van het toestel wordt door de drukkracht op de hoofdschakelaar geregeld.

**i** Elk indrukken op de hoofdschakelaar (2) laat de diode (LED) (11) die de werkplek verlicht branden.

#### INSTELLEN VAN PENDELBEWEGING VAN MESBLADEN

**i** Dankzij de mogelijkheid van het instellen van pendelbeweging van de mesbladen naast het instellen van de verschuifbeweging kunnen er ook de werkparameters van de decoupeerzaag beter aangepast worden. De pendelbeweging wordt spongsgewijs met behulp van knop van het instellen van pendelbeweging (5) in het bereik binnen 0 tot 3 (afb. K) ingesteld. Het voordelekeuze van de sprong van de pendelbeweging voor de bepaalde materialen wordt in deze tabel weergegeven:

Algemeen metaalplaat: 0	Staalplaat: 0 - 1
Aluminiumplaat: 1 - 2	Kunststoffen: 1 - 2
OSB plaat: 0 - 1	Hout: 1 - 3

**i** Bij gebruik van dit soort mesblad dient de knop van het instellen van pendelbeweging op staan. Bij het snijden is het aangeraden om te smeren.

#### INSTELLEN VAN DE VOET BIJ HET VERSTEK ZAGEN

**i** Het verstelbare voet van de decoupeerzaag maakt mogelijk om onder een hoek tussen 0° en 45° te snijden (naar beide zijden).

- Schuif de adapter (3) uit de voet (4) (afb. G).
- Maak de bevestigingsschroef van de voet (4) met zeskantsleutel los.
- Verschuif de voet (4) naar voren en buig naar links of rechts (binnen het bereik van 45°).
- Plaats de voet (4) onder de gewenste hoek, verschuif naar achteren en beveilig door de bevestigingsschroef vast te draaien (afb. L).

**i** De gradenschaal op de voet toelaat om de voet onder de hoeken 0o, 15o, 30o of 45o te buigen (naar rechts of links). Na beëindiging van het instellen plaats de zeskantsleutel altijd op de erop bestemde plaats.

## SNIJDEN

- Plaats het voorste deel van de voet (4) vlak op het te snijden materiaal zodat het mesbald het materiaal aanraakt.
- Zet de decoupeerzaag aan en wacht totdat de juiste snelheid wordt bereikt.
- Verschuif langzaam de decoupeerzaag door het mesblad op de eerder aangebrachte snijlijn te leiden.
- Bij het snijden van een schuine lijn, verschif de decoupeerzaag zeer zacht.

 Het snijden dient zeer gelijkmatig worden uitgevoerd zodat de decoupeerzaag niet overbelast raakt. Te grote druk op het mesbald gaat de pendelbeweging remmen wat de efficiency van het snijden ongunstig gaat beïnvloeden. Bij het snijden van een boog dient de pendelbeweging vermindert of volledig uitgeschakeld worden.

 **Indien tijdens het werk de gehele oppervlakte van de decoupeerzaag niet aan de oppervlakte van het bewerkte materiaal aansluit, maar een beetje hoger is, ontstaat er het risico van terugslag of breken van het mesblad.**

## UITSNIJDEN VAN OPENING IN HET MATERIAAL

- Boor een opening van een diameter 10 mm in het materiaal.
- Plaats het mesblad in de opening en begin met het snijden vanaf het uitgevoerde opening.

## SNIJDEN VAN METAAL / SOORTEN MESBLADEN

 Voor het snijden van metaal dienen er de juiste mesbladen van een groter aantal tanden gebruikt te worden.

Bij het snijden van metaal dient er een juiste smeermiddel gebruikt te worden (olie voor het snijden). Het snijden van metaal zonder gebruik van smeermiddel leidt tot vervroegde slijtage van het mesblad. De keuze van het mesblad dien op basis van deze tabel gemaakt te worden:

Aantal tanden per inch	Lengte van het mesblad	Toepassingsbereik
24	80 mm	Zachte staal, non ferro metalen
14		Non ferro metalen, kunststoffen.
9		Hout, OSB-plaat.

- Gebruik alleen de juiste en scherpe mesbladen.
- Gebruik geen mesbladen met beschadigde kop.
- Gebruik de juiste soort mesbladen.

## BEDIENING EN ONDERHOUD

 Voordat met enige installatie-, regel-, reparatie- of bedieningswerkzaamheden te beginnen, verwijder de accu uit het gereedschap.

## ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het is aangeraden om het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Gebruik geen water of andere vloeistoffen voor reiniging.
- Het toestel dient met gebruik van een droog doekje of zacht perslucht gereinigd te worden.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen noch oplosmiddelen zodat de kunststof onderdelen niet beschadigd raken.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de behuizing van de motor, zodat het toestel niet oververhit raakt. Het is verboden om de ventilatieopeningen te reinigen door scherpe elementen zoals schroevendraaiers e.v.z. erin te schuiven.
- Het is aangeraden om de leidende rol periodiek te smeren. Een druppel olie op deze plaats gaat de levensduur verlengen.

- Bij te grote vonkproductie op de commutator dient de controle van de staat van de koolborstels door een vakbekwame medewerker uitgevoerd te worden.
- Bewaar het toestel altijd op een droge plek en buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het toestel met de verwijderde accu.

 Allerlei soorten van stoornissen dienen door een geautoriseerde servicedienst van de producent verwijderd te worden.

## TECHNISCHE PARAMETERS

### TYPEPLAATJE

Accu decoupeerzaag		
Parameter	Waarde	
Spanning van de accu	18 V DC	
Aantal cyclussen van het mesblad (zonder belasting)	0-2400 min <sup>-1</sup>	
Max. dikte van het gesneden materiaal	Hout	80 mm
	Metaal	10 mm
Sprong van het mesblad	25 mm	
Veiligheidsklasse	III	
Massa	1,700 kg	
Bouwjaar	2017	

Graphite Energy+ SYSTEEM ACCU		
Parameter	Waarde	
<b>Accu</b>	<b>58G001</b>	<b>58G004</b>
Spanning van de accu	18 V DC	18 V DC
Soort accu	Li-Ion	Li-Ion
Capaciteit van de accu	2000 mAh	4000 mAh
Bereik van de omgewingstemperatuur	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Oplaadtijd met 58G002 oplader	1 h	2 h
Massa	0,400 kg	0,650 kg
Bouwjaar	2017	2017

Graphite Energy+ systeem oplader		
Parameter	Waarde	
<b>Soort oplader</b>	<b>58G002</b>	
Voedingsspanning	230 V AC	
Frequentie	50 Hz	
Oplaadspanning	22 V DC	
Max. oplaadstroom	2300 mA	
Bereik van de omgewingstemperatuur	4°C – 40°C	
Oplaadtijd van 58G001 accu	1 h	
Oplaadtijd van 58G004 accu	2 h	
Veiligheidsklasse	II	
Massa	0,300 kg	
Bouwjaar	2017	



## GEGEVENS BETREFFENDE LAWAAI EN TRILLINGEN

### Informatie betreffende lawaai en trillingen

Het niveau van het geëmitteerde lawaai, zoals akoestische druk niveau  $L_p$ , en akoestische kracht niveau  $L_w$ , en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

De waarde van trillingen  $a_h$  en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

Het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven niveau van trillingen werd conform de procedure van de norm EN 60745 gemeten en kan voor vergelijking van elektrogereedschap gebruikt worden. Het kan eveneens voor voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trillingen gebruikt worden.

Het aangegeven niveau van trillingen is kenmerkend voor de basis toepassingsgebieden van het elektrogereedschap. Bij toepassing voor andere doeleinden of met andere werkstukken alsook bij gebrekig onderhoud kan het trillingenniveau veranderen. De bovenstaande omstandigheden kunnen de blootstelling aan trillingen tijdens het werk verhogen.

Om de blootstelling aan trillingen goed te schatten, neem de periodes van het uitzetten van het elektrogereedschap of de periodes van het aanzetten zonder gebruik in acht. Op die manier kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk lager zijn. Voer de extra veiligheidsmaatregelen in om de gebruiker tegen de risico's van trillingen te beschermen, zoals: onderhoud van het elektrogereedschap en werkstukken, verzekering van de juiste temperatuur van de handen, juiste organisatie van het werk.

Akoestische druk niveau:  $L_p = 79,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Akoestische kracht niveau:  $L_w = 90,4 \text{ dB (A)}$ ,  $K = 3 \text{ dB (A)}$

Waarde van de trillingen versnelling:  $a_h = 11,18 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

## MILIEUBESCHERMING / CE

	De elektrisch aangedreven producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd, maar moeten voor het hergebruik in aangepaste faciliteiten worden gebracht. Nodige informatie kunt u bij de verkoper of plaatselijke autoriteiten verkrijgen. De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat stoffen gevaarlijk voor het milieu. De apparatuur die niet aan recycling wordt onderworpen, vormt een potentiële bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid.
 <b>Li-Ion</b>	Accu's / batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd, het is eveneens verboden om in vuur of water te werpen. Laat de beschadigde of afgedankte accu's op een juiste manie recycleren conform de geldende richtlijn inzake utilisatie van accu's en batterijen.

\* Wijzigingen voorbehouden.

„Topex Groep Venootschap met beperkte aansprakelijkheid [Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]“ Commanditaire Venootschap [Spółka komandytowa] met zetel te Warszawa, ul. Pogranicza 2/4 (verder: „Topex Groep“) deelt u mede, dat alle auteursrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing (verder: „Gebruiksaanwijzing“), waaronder de tekst, geplaatste foto's, schema's, tekeningen, alsook de opbouw aan Topex Groep behoren en worden op basis van de Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en aanverwante rechten (Stb. 2006, Nr. 90, Pos. 631 met latere aanpassingen) beschermd. Kopiëren, bewerken, publiceren en modificeren voor handelsdoeleinden van deze Gebruiksaanwijzing alsook enkele delen ervan zonder schriftelijke toestem.





**graphite.pl**